PLUi

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Construire ensemble
Grand Paris Seine & Oise

PLUI APPROUVE VU POUR ÊTRE ANNEXE A LA PRESENTE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 16/01/2020

Le Président
Philippe TAUTOU

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise ★1★

PARVENU LE
20 JAN. 2020
SOUS-PRÉFECTURE
78 MANTES LA JOLIE

IV – REGLEMENT

Partie 3 – Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

3.2 Fiches de Protection Patrimoniale par commune Limay - Villennes-sur-Seine (Volume 2)

construireensemble.gpseo.fr

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Achères	1
Andrésy	63
Arnouville-lès-Mantes	91
Aubergenville	107
Auffreville-Brasseuil	175
Aulnay-sur-Mauldre	185
Boinville-en-Mantois	199
Bouafle	205
Breuil-Bois-Robert	269
Brueil-en-Vexin	283
Buchelay	325
Carrières-sous-Poissy	337
Chanteloup-les-Vignes	363
Chapet	391
Conflans-Sainte-Honorine	419
Drocourt	789
Ecquevilly	831
Epône	863
Evecquemont	881
Favrieux	919

	N° page
Flacourt	935
Flins-sur-Seine	957
Follainville-Dennemont	1019
Fontenay-Mauvoisin	1035
Fontenay-Saint-Père	1053
Gaillon-sur-Montcient	1117
Gargenville	1157
Goussonville	1233
Guernes	1259
Guerville	1293
Guitrancourt	1319
Hardricourt	1337
Hargeville	1363
Issou	1371
Jambville	1403
Jouy-Mauvoisin	1437
Jumeauville	1447
Juziers	1453
La Falaise	1527

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Lainville-en-Vexin	*1539*
Le Tertre-Saint-Denis	*1559*
Les Alluets-le-Roi	*1563*
Les Mureaux	*1583*
Limay	**1847**
Magnanville	**1869**
Mantes-la-Jolie	**1883**
Mantes-la-Ville	**1951**
Médan	**2003**
Méricourt	**2035**
Meulan-en-Yvelines	**2045**
Mézières-sur-Seine	**2125**
Mézy-sur-Seine	**2147**
Montalet-le-Bois	**2187**
Morainvilliers	**2225**
Mousseaux-sur-Seine	**2317**
Nézel	**2359**
Oinville-sur-Montcient	**2373**
Orgeval	**2395**
Perdreauville	**2451**

	N° page
Poissy	**2461**
Porcheville	**2657**
Rolleboise	**2681**
Rosny-sur-Seine	**2715**
Sailly	**2761**
Saint-Martin-la-Garenne	**2793**
Soindres	**2823**
Tessancourt-sur-Aubette	**2833**
Triel-sur-Seine	**2849**
Vaux-sur-Seine	**3041**
Verneuil-sur-Seine	**3079**
Vernouillet	**3217**
Vert	**3267**
Villennes-sur-Seine	**3277**

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

LIMAY

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CONDORCET (ALLEE)		1849	78335_PAT_014
DOCTEUR VINAVER (RUE DU)	8	1850	78335_PAT_010
EDOUARD FOSSE (AVENUE)		1851	78335_PAT_015
EGLISE (RUE DE L')	18	1852	78335_PAT_005
EGLISE (RUE DE L')	32	1853	78335_PAT_021
FERDINAND BUISSON (RUE)	2	1854	78335_PAT_003
FERDINAND BUISSON (RUE)	4	1855	78335_PAT_019
GEORGES CLEMENCEAU (RUE)	34	1856	78335_PAT_011
JULES FERRY (RUE)	11	1857	78335_PAT_002
LAFARGE (RUE)	8	1858	78335_PAT_020
MARECHAL FOCH (RUE DU)	2	1859	78335_PAT_008
PARIS (RUE DE)	12	1860	78335_PAT_017
PRESIDENT WILSON (AVENUE DU)	5	1861	78335_PAT_012
PRESIDENT WILSON (AVENUE DU)	73	1862	78335_PAT_004
VIEUX PONT (RUE DU)	4	1863	78335_PAT_006

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
HAUTS DE LIMAY (RUE DES)	58	1864	78335_PAT_007
VIEUX POINT (RUE DU)	4	1865	78335_PAT_022

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CELESTINS (ALLEE DES)		1866	78335_PAT_018
MOUSSETS (RUE DES)		1867	78335_PAT_009

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_014

Nom : Lycee Condorcet

Typologie : Immeuble de ville

ALLEE CONDORCET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_010

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

8 RUE DU DOCTEUR VINAVER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, encadrement baies, gardes-corps ferronnerie, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_015

Nom : Centre de loisirs Edouard Fosse

Typologie : Pavillon

AVENUE EDOUARD FOSSE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_005

Nom : Ancienne Mairie

Typologie : Immeuble de ville

18 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce bâtiment abrite la mairie et les services municipaux jusqu'en 1983. Depuis, des cours municipaux de danse, musique, dessin et peinture y sont donnés.

Période de construction	*1857 à 1859* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement porte et baies,horloge, clocheton, pilastre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_021

Nom : Eglise saint Aubin

Typologie : Patrimoine urbain et rural

32 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette église remonte, dans ses parties les plus anciennes, aux années 1140. Ce sont la base du clocher et l'ancien chœur de style roman tardif, qui faisaient suite à une nef unique de la même époque démolie vers la fin du XVIIe siècle. Le reste de l'église actuelle fut édifié à partir de 1230. au nord de l'église romane, dans le style gothique. (CL. M.H)

Période de construction	*XIIème, XIIIème, XVIème et début du XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*composé de pierre et meulière, tour carrée de style romane, contrefort, flèche en pierre octogonale, portail a deux arcs retombant sur clef centrale.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_003

Nom : Foyer Marie Baudry

Typologie : Maison de notable

2 RUE FERDINAND BUISSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*œil de bœuf,colonnes, inscription au frontispice, escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_019

Nom : Ecole Élémentaire Ferdinand Buisson

Typologie : Immeuble de ville

4 RUE FERDINAND BUISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_011

Nom : Villa

Typologie : Villa

34 RUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*marquise, modénatures (moulure en triangle), pilastres d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_002

Nom : Ecole élementaire Jules Ferry

Typologie : Maison de notable

11 RUE JULES FERRY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colonnes décorées, décors de façades (mosaïques), ferronnerie sur escalier d'entrée et clôture ajourée béton et briques.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_020

Nom : Office Notarial de Limay

Typologie : Immeuble de ville

8 RUE LAFARGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_008

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

2 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE PARIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_012

Nom : Hôtel de Ville

Typologie : Immeuble de ville

5 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_004

Nom : Maison des Arts Plastiques

Typologie : Maison de notable

73 AVENUE DU PRESIDENT WILSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*entrée du bâtiment (forme du bâti et porte), encadrement des baies, inscription au frontispice*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_006

Nom : Maison du Passeur

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DU VIEUX PONT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	(CL. M.H)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chainage d'angle, clef, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_007

Nom : Lavoir



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

58 RUE DES HAUTS DE LIMAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Limay

Edifice patrimoine urbain et rural

78335_PAT_022

Nom : Le Vieux Pont

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

4 RUE DU VIEUX POINT

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Il est mention d'un pont entre Mantes et Limay dans une charte de 1050. Presque totalement détruit en 1162, il sera reconstruit en 1172. L'arche ogivale du XIIe s. est la dernière trace de cette époque. Le pont, qui comptait onze arches, a été en partie détruit en 1940. Il a été immortalisé par le peintre Jean-Baptiste Corot dans plusieurs tableaux, dont l'un, intitulé le Pont de Mantes (1868), est conservé au musée du Louvre à Paris. (CL. M.H)

Période de construction	*XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*piles à bec*

Limay

Ensemble bâti

78335_PAT_018

Nom : Château des Célestins

Typologie : Château

ALLEE DES CELESTINS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Cet édifice est construit à flanc de coteau sur les vestiges du monastère des célestins (1376). Son vignoble était réputé et apprécié d'Henri IV. Les bâtiments actuels sont ceux de l'ancien monastère. Le château se compose d'un corps de logis avec un RDC surélevé. Au premier étage, une galerie est reconvertie en bibliothèque. L'orangerie se détache, avec ses deux pavillons d'angle. La chapelle du XIVème creusée dans le roc s'est écroulé en 1964. CL. MH

Période de construction	*XIXème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*style italien néo-classique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Limay

Ensemble bâti

78335_PAT_009

Nom : Château des Moussets

Typologie : Château

RUE DES MOUSSETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce château réunit la confrérie de l'Ermitage Saint-Sauveur. Anne de la Force, favorite du futur Louis XVIII, habite le château pendant l'été. En 1899, le domaine est acheté par le baron Laurent-Attalin, rapporteur delà révision du procès Dreyfus. Le compositeur Ernest Chausson (1855-1899) meurt accidentellement dans le château. Vendu en 1945 à l'ambassade de Russie pour servir de colonie de vacances et de maison de repos aux diplomates russes de Paris.

Période de construction	*XVIIème XVIIIème et XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MAGNANVILLE

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EUROPE(AVENUE DE L')	10	1871	78354_PAT_004
FERME (RUE DE LA)		1872	78354_PAT_008
FERME (RUE DE LA)		1873	78354_PAT_003

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARE PASLOUE (RUE DE LA)		1874	78354_PAT_010

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EUROPE(AVENUE DE L')	27	1875	78354_PAT_009
FERME (RUE DE LA)	1	1876	78354_PAT_001
FERME (RUE DE LA)	8	1877	78354_PAT_007

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES HAUTS DE MAGNANVILLE : EN LIMITE DE MANTES-LA-VILLE, DU BOIS DES ENFERS ET DU BOIS DE LA MARINIERE	1979	78354_ECU_001
LES BROSSES : AVENUE DE L'EUROPE / AVENUE DES ERABLES / RUE DE FONTENAY / AVENUE DES TILLEULS	1881	78354_ECU_002

Magnanville

Edifice patrimoine urbain et rural

78354_PAT_004

Nom : Pavillons d'entrée du domaine seigneurial

Typologie : Pavillon

10 AVENUE DE L' EUROPE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les deux pavillons qui jalonnent l'entrée du domaine seigneuriale depuis l'avenue des Erables constituent un patrimoine important dans la composition du domaine du château.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Magnanville

Edifice patrimoine urbain et rural

78354_PAT_008

Nom : Mairie

Typologie : Maison de notable

RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	La mairie qui était installée depuis 1873 dans un bâtiment abritant l'école, a été repensée complètement en 1976 afin de répondre aux besoins nouveaux d'une ville en pleine expansion. Elle a été transférée et agrandie dans une ancienne maison de maître. Transformé : le mélange des architectures y est parfaitement maîtrisé.

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénature, corniche, chaînage d'angle, épis de faîtage, girouette*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Magnanville

Edifice patrimoine urbain et rural

78354_PAT_003

Nom : Maison bourgeoise du chateau

Typologie : Maison de notable

RUE DE LA FERME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette bâtisse, composante du domaine du château, présente des qualités architecturales remarquables de par sa forme et son vocabulaire architectural.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Magnanville

Edifice patrimoine urbain et rural

78354_PAT_010

Nom : Mare

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA MARE PASLOUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce petit patrimoine était jadis, l'un des rares points d'eau du village, réservé au bétail et interdit aux lavandières. Il participe à l'attractivité, au cadre de vie, à la qualité urbaine du noyau ancien témoignant du passé agricole de la commune.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*ensemble paysager constitué d'une mare et entouré de mur en pierre*

Magnanville

Ensemble bâti

78354_PAT_009

Nom : Ancienne mairie

Typologie : Corps de ferme

27 AVENUE DE L' EUROPE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	D'une architecture classique du XIXème siècle, cette construction implantée dans le tissu ancien, est un témoignage patrimonial et culturel de la commune.

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*linteaux apparents en bois avec volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Magnanville

Ensemble bâti

78354_PAT_001

Nom : Ancien Château de Magnanville, Fondation Léopold Bellan

Typologie : Château

1 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le château fut largement détruit par l'un des propriétaires suivants au début du XIXème siècle. Les restes sont rachetés, en 1807, par le baron de Robillard qui fait reconstruire l'aile encore visible de nos jours. Aujourd'hui siège d'un centre de gérontologie, cette construction de par ses qualités architecturales et sa situation s'impose comme un témoignage important du passé historique de la commune.

Période de construction	*1750*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C à R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, bandeau, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Magnanville

Ensemble bâti

78354_PAT_007

Nom : Centre culturel

Typologie : Corps de ferme

8 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le colombier de forme cylindrique prolonge les bâtiments de l'ancienne ferme seigneuriale. Sa taille imposante témoigne de l'importance du domaine qui existait à la naissance du village, dès le XIème siècle. Couvert d'un toit en poivrière percé d'une lucarne, l'édifice est à présent aménagé en salle culturelle. Sa forme constructive et son architecture en font des éléments de patrimoine remarquables.

Période de construction	*1750*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*toit poivrière, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Magnanville

Fiche de protection	**Les Hauts de Magnanville** : en limite de Mantes-la-Ville, du bois des Enfers et du bois de la Marinière
Ensemble Cohérent Urbain	78354_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble très harmonieux avec des constructions implantées en recul de la voie et s'articulant autour de l'avenue des Roussières*	
	Gabarit : *R+C avec ou sans lucarnes à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, chiens assis*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace végétalisé à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *présence de clôtures basses*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace très aéré du fait du recul des constructions par rapport à la voie, de l'avenue des Roussières caractérisée par un espace végétalisé et arboré entre la voie et la clôture des lots. Si le tissu pavillonnaire est très hétérogène avec un maillage parcellaire de taille diverse, une cohérence existe, notamment dûe à la présence de la trame piétonne et viaire.

Magnanville 78354_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie **&** **Implantation des constructions**	L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale.
Qualité urbaine & architecturale	Décors : *les chiens assis sont à préserver*.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sur voie et en limites séparatives ne sont pas constituées de murs pleins mais sont végétales ou à claire-voie et doublées de haies vives*.

Magnanville

Fiche de protection	**Les Brosses :** avenue de l'Europe / avenue des Erables / rue de Fontenay / avenue des Tilleuls Ensemble en limite du Bois des Terriers, de la fondation Léopold Bellan et d'un espace agricole
Ensemble Cohérent Urbain	78354_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande et en recul de l'alignement de la voie.* *Certains îlots sont constitués de plusieurs constructions implantées en limite séparative en bande, parfois accolées deux à deux. Les ilots situés au Sud-Ouest se définissent par un parcellaire plus grand et des constructions en retrait des limites séparatives.*	
	Gabarit : *R, R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées parfois très régulières*
		Matériaux : *volets bois colorés, crépi clair*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, chiens assis*
		Matériaux : *tuiles brunes, ardoises*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace minéral à l'avant et jardin à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures disparates*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver le quartier du fait de son organisation, de son aspect aéré, de son homogénéité et de ses points de vue ; l'allée des Acacias constitue un véritable poumon vert aérant tout le quartier. Ce quartier est également caractérisé par des constructions basses : les chalandonnettes.

Magnanville 78354_ECU_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Morphologie & Implantation des constructions	*L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans, l'aspect des toitures du quartier est préservé et les lucarnes ne sont créées que dans les rues où il y en a, les chiens assis sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont végétalisées. Les haies végétales identifiées sur le plan de zonage le long de l'avenue de l'Europe sont préservées.*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MANTES-LA-JOLIE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALSACE (RUE D')	72	1885	78361_PAT_085
ALSACE (RUE D')	74	1886	78361_PAT_084
ALSACE (RUE D')	80	1887	78361_PAT_083
ALSACE (RUE D')	82	1888	78361_PAT_082
ALSACE (RUE D')	84	1889	78361_PAT_047
BERTHELOT (RUE)	1	1890	78361_PAT_053
BERTHELOT (RUE)	2	1891	78361_PAT_064
BERTHELOT (RUE)	9	1892	78361_PAT_052
BERTHELOT (RUE)	12	1893	78361_PAT_077
BERTHELOT (RUE)	15	1894	78361_PAT_051
BERTHELOT (RUE)	27	1895	78361_PAT_050
CAMILLE THIBAUD (RUE)	3	1896	78361_PAT_188
CAMILLE THIBAUD (RUE)	7-9	1897	78361_PAT_187
CHAMPEAU (RUE)	1	1898	78361_PAT_081
CHAMPEAU (RUE)	3	1899	78361_PAT_080
COQUILLES (RUE DES)	3	1900	78361_PAT_161
COQUILLES (RUE DES)	11	1901	78361_PAT_075
COQUILLES (RUE DES)	15	1902	78361_PAT_076
COQUILLES (RUE DES)	40	1903	78361_PAT_189
COQUILLES (RUE DES)	57	1904	78361_PAT_185
COQUILLES (RUE DES)	81 BIS	1905	78361_PAT_184
COQUILLES (RUE DES)	87	1906	78361_PAT_183
DENFERT ROCHEREAU (RUE)	22	1907	78361_PAT_054
ECOLES (RUE DES)	55	1908	78361_PAT_072
ECOLES (RUE DES)	59	1909	78361_PAT_073
ECOLES (RUE DES)	61	1910	78361_PAT_074
GASSICOURT (RUE DE)	92	1911	78361_PAT_174
GASSICOURT (RUE DE)	98	1912	78361_PAT_175
GASSICOURT (RUE DE)	101	1913	78361_PAT_219
GASSICOURT (RUE DE)	110	1914	78361_PAT_176
GASSICOURT (RUE DE)	114	1915	78361_PAT_254
GASSICOURT (RUE DE)	118	1916	78361_PAT_255
GASSICOURT (RUE DE)	140	1917	78361_PAT_179
GASSICOURT (RUE DE)	148	1918	78361_PAT_180
GASSICOURT (RUE DE)	150	1919	78361_PAT_181
GASSICOURT (RUE DE)	196	1920	78361_PAT_042

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MAURICE BRAUNSTEIN (RUE)	139	1921	78361_PAT_044
MAURICE BRAUNSTEIN (RUE)	145	1922	78361_PAT_045
PAPETERIE (RUE DE LA)	68	1923	78361_PAT_041
ROGER BRUNEL (RUE)	14	1924	78361_PAT_186
SEINE (RUE DE)	4	1925	78361_PAT_163
SEINE (RUE DE)	6	1926	78361_PAT_162
SEINE (RUE DE)	8	1927	78361_PAT_166
SEINE (RUE DE)	8	1928	78361_PAT_164
SEINE (RUE DE)	11	1929	78361_PAT_048
SEINE (RUE DE)	12	1930	78361_PAT_165
SEINE (RUE DE)	14	1931	78361_PAT_167
SEINE (RUE DE)	18	1932	78361_PAT_168
SEINE (RUE DE)	20	1933	78361_PAT_169
TOUTAIN (RUE)	5	1934	78361_PAT_160

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GASSICOURT (RUE DE)	159	1935	78361_PAT_182

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BERTHELOT (RUE)	6_8_10	1936	78361_PAT_078
DENFERT ROCHEREAU (RUE)	4_6_8_10_12	1937	78361_PAT_178
SEINE (RUE DE)	11_19	1938	78361_PAT_049
SEINE (RUE DE)	22_24_26	1939	78361_PAT_177

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE DE LA POMPE / RUE SAINT-VINCENT/AVENUE VICTOR HUGO	1941	78361_ECP_001

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
ENSEMBLES A GASSICOURT : RUE DES CLOS // RUE PIERRE TOUTAIN // RUE DE L'UNION	1943	78361_ECU_001 // 78361-ECU_002 // 78361_ECU_003
RUE SAINT-BONAVENTURE, RUE DES CORDELIERS, RUE MAXIMILIEN LUCE	1945	78361_ECU_004
GASSICOURT : RUE DE LA PAPETERIE ET ALLEE ÎLOT DES LACS	1947	78361_ECU_005
LE VAL SULLY : OUEST DU VAL FOURRE, LE LONG DU BOULEVARD SULLY	1949	78361_ECU_006

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_085

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

72 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en brique, encadrement fenêtre brique, soubassement pierre, marquise, linteau pierre et brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_084

Nom : Villa

Typologie : Villa

74 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soupirail, linteau brique, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_083

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

80 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement brique, barre d'appui, bandeau brique, chaînage angle brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_082

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

82 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement brique, barre d'appui, lucarne, chaînage d'angle brique, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_047

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

84 RUE D' ALSACE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_053

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

1 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_064

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau brique, marquise, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_052

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau acier motif, encadrement brique, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_077

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

12 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe, épi de faîtage, linteau pierre et brique, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_051

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

15 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_050

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

27 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement, linteau enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_188

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

3 RUE CAMILLE THIBAUD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*RDC façade en pierre, étage façade enduite, pans de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_187

Nom : Maison jumelle

Typologie : Pavillon

7_9 RUE CAMILLE THIBAUD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau brique ou enduit, décor façade, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_081

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

1 RUE CHAMPEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, bandeau brique, linteau motif, encadrement brique, bandeau sous toit décoré, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_080

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

3 RUE CHAMPEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarne, oriel, bandeau, RDC : meulière, étage : enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_161

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

3 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_075

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

11 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sous-sol : pierre, étage : enduit, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_076

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

15 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors brique bichrome, linteau acier, marquise, garde-corps ferronnerie, corniche brique, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_189

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

40 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau cintré en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_185

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

57 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_184

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

81 BIS RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sous-sol : façade pierre, étage : façade enduite*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_183

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

87 RUE DES COQUILLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*linteau enduit, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_054

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

22 RUE DENFERT ROCHEREAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle pierre, encadrement baies enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_072

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

55 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, œil de bœuf, persienne, façade : pierre, brique, enduit, soubassement béton*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_073

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

59 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*façade : pierre et enduit, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_074

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

61 RUE DES ECOLES



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau enduit, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_174

Nom : Bâtiment artisanal, industriel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

92 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_175

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

98 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénature, oriel courbe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_219

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

101 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement en pierre, linteau acier, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_176

Nom : Villa

Typologie : Villa

110 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, linteau brique et pierre, chaînage d'angle en brique, bandeau brique, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_254

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

114 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle enduit, encadrement ouverture enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_255

Nom : Villa

Typologie : Villa

118 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau, garde-corps ferronnerie, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_179

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

140 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement baies et chaînage d'angle enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_180

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

148 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Angle de chaînage en briques, linteau acier, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_181

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

150 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Angle de chaînage en briques, barre d'appui, marquise, encadrement baie et décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_042

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

196 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_044

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

139 RUE MAURICE BRAUNSTEIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*façade : sous-sol en pierre, RDC enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_045

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

145 RUE MAURICE BRAUNSTEIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_041

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

68 RUE DE LA PAPETERIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_186

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

14 RUE ROGER BRUNEL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement enduit, linteau brique et pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_163

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*matériaux façade : sous-sol en pierre, R+1 enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_162

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_166

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*barre-appui en bois, modénature brique, débord toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_164

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*barre-appui en bois, modénature brique et pierre, débord toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_048

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

11 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_165

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

12 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau acier, modénature et chaînage angle brique peinte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_167

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

14 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_168

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

18 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_169

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

20 RUE DE SEINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_160

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

5 RUE TOUTAIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*matériaux façade : sous-sol en pierre, RDC enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Edifice patrimoine urbain et rural

78361_PAT_182

Nom : Statue

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

159 RUE DE GASSICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361_PAT_078

Nom : Maisons en série

Typologie : Ensemble bâti

6_8_10 RUE BERTHELOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chainage d'angle en brique, encadrement des baies en brique, marquise, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361_PAT_178

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

4_6_8_10_12 RUE DENFERT ROCHEREAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes, linteau brique, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361_PAT_049

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

11_19 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde-corps ferronnerie, encadrement des baies, soubassement enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Ensemble bâti

78361_PAT_177

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

22_24_26 RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau, soubassement, encadrement des baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	Rue de la Pompe / rue Saint Vincent / avenue Victor Hugo
Ensemble Cohérent Patrimonial	78361_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Moellons calcaires, briques*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace végétalisé à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées soit d'un mur plein en moellons calcaires, soit d'un soubassement en moellons calcaires ou en maçonnerie surmonté de grilles et doublé de haies*.	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité des maisons lesquelles sont presque similaires. L'aspect végétal et le caractère très résidentiel de cet ensemble est en rupture avec les immeubles de ville voisins et constituent un élément de transition entre le centre-ville et la Seine, élément qu'il convient de ne pas dénaturer.

Mantes-la-Jolie 78361_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*Les persiennes blanches, les balconnets, les barres d'appui des fenêtres, les linteaux et les débords de toiture sont maintenus et leur teinte conservée.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont constituées soit d'un mur plein en moellons calcaires ou en maçonnerie, soit d'un soubassement en moellons calcaires ou en maçonnerie surmonté de grilles et doublé de haies.*

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	**Deux ensembles à Gassicourt :** un espace créé autour de la rue des Clos et un autre autour de la rue Pierre Toutain **Un ensemble rue de l'Union**
Ensemble Cohérent Urbain	78361_ECU_001 // 78361_ECU_002 // 78361_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions en recul de l'alignement et sur une limite séparative lorsqu'il s'agit de constructions jumelées et en retrait des limites si construction isolée* *parcelles d'assez grande taille* *des annexes sont implantées en continuité des constructions ou en fond de parcelle*	
	Gabarit : *R*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit, volets bois de différentes couleurs, soubassements*
	Traitement de la toiture	Forme : *trois à quatre pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les espaces libres sont largement traités en espaces verts que ce soit à l'arrière ou à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *clôtures basses mixtes et parfois doublées de haies, clôtures très végétales rue de l'Union*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de ces ensembles.

Mantes-la-Jolie	78361_ECU_001 // 78361_ECU_002 // 78361_ECU_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie **&** **Implantation des constructions**	*Seules les annexes de petite taille en fond de jardin ou accolées à la construction sont admises, aucune surélévation n'est possible ni création d'ouvertures de toit* *L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale sauf pour les projets réalisés au sein du périmètre de l'ECU 78361_ECU_002 où l'emprise au sol est portée à 40 % de l'emprise totale de la construction principale*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les espaces libres sont végétalisés sur plus de la moitié de leur surface*
	Clôtures : *les clôtures sont basses et ne peuvent être constituées de murs pleins* Rue de l'Union : *les clôtures sont mixtes et doublées de haies ou uniquement constituées de haies*

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	Espace délimité par la rue Saint-Bonaventure, la rue des Cordeliers et la rue Maximilien Luce
Ensemble Cohérent Urbain	78361_ECU_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions en bande, en recul de l'alignement et en continu des limites séparatives* *des espaces privatifs de forme longiligne et de petite taille* *unité foncière constitué de quelques parcelles*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre, enduit de teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière et espace arboré à l'avant*	
	Clôtures : *clôtures mixtes arborées*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité de cet ensemble symbole du passé de la commune et caractérisé par sa morphologie urbaine et son architecture.

Mantes-la-Jolie	78361_ECU_004

DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les parties constituées de pierres et les volets en bois originels sont préservés.* *l'enduit du crépi est de teinte claire*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *par leur aspect, leurs proportions, leur hauteur et le choix de leur traitement, les clôtures s'harmonisent avec l'ensemble des clôtures de la rue .*	

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	**Gassicourt** : un espace desservi par la rue de la Papeterie et l'allée Îlot des Lacs
Ensemble Cohérent Urbain	78361_ECU_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont en recul de l'alignement de la voie et en bande continue sur un parcellaire identique*	
	Gabarit : *R+1 à R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit, volets bois, briques*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les espaces libres sont largement traités en espaces verts que ce soit à l'arrière ou à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *clôtures basses, mixtes ou en haie végétale*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité de cet ensemble.

Mantes-la-Jolie	78361_ECU_005



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	Seules les annexes de petite taille en fond de jardin ou accolées à la construction sont admises.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont basses et les espaces libres sont végétalisés sur plus de la moitié de leur surface.*

Mantes-la-Jolie

Fiche de protection	**Le Val Sully** : espace situé en limite Ouest du Val Fourré, le long du boulevard Sully
Ensemble Cohérent Urbain	78361_ECU_006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Deux voies distribuent les maisons individuelles qui sont implantées en bordure des voies en habitat isolé ou jumelé.* *Les immeubles d'habitat collectif s'organisent le long de la voie principale de desserte de l'ilot.*	
	Gabarit : *R+1 et R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit de teinte blanche et briques*
	Traitement de la toiture	Forme : *quatre pans à faible pente*
		Matériaux : *teinte verte*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts et arbres entourant les constructions*	
	Clôtures : *elles sont basses et constituées de haies*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cette opération qui est en rupture totale avec les formes d'habitat du quartier qui est caractérisé par des grands ensembles.

L'organisation urbaine constituée d'ilots ouverts, d'une trame viaire très rationnelle et d'une grande homogénéité de nature et de teinte de matériaux est à sauvegarder.

Mantes-la-Jolie 78361_ECU_006



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *les balcons, les parties constituées de brique et les toitures de teinte verte sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont constituées de haies .*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MANTES-LA-VILLE

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLIES (RUE DES)	1	1953	78362_PAT_015
ALLIES (RUE DES)	2	1954	78362_PAT_016
BREUIL (RUE DU)	1	1955	78362_PAT_030
BREUIL (RUE DU)	3	1956	78362_PAT_029
CHARLES LAMURE (RUE)	1	1957	78362_PAT_011
DAMMARTIN (RUE DE)	6	1958	78362_PAT_009
DEUX GARES (RUE DES)	31	1959	78362_PAT_001
DEUX GARES (RUE DES)	37	1960	78362_PAT_002
DEUX GARES (RUE DES)	43	1961	78362_PAT_003
DEUX GARES (RUE DES)	45	1962	78362_PAT_004
DEUX GARES (RUE DES)	47	1963	78362_PAT_005
EGLISE (PLACE DE L')		1964	78362_PAT_034
HOUDAN (ROUTE DE)	12	1965	78362_PAT_012
HOUDAN (ROUTE DE)	13	1966	78362_PAT_013
HOUDAN (ROUTE DE)	15	1967	78362_PAT_040
HOUDAN (ROUTE DE)	16	1968	78362_PAT_017
HOUDAN (ROUTE DE)	19	1969	78362_PAT_018
HOUDAN (ROUTE DE)	20	1970	78362_PAT_020
HOUDAN (ROUTE DE)	21	1971	78362_PAT_019
HOUDAN (ROUTE DE)	28	1972	78362_PAT_021
HOUDAN (ROUTE DE)	30	1973	78362_PAT_050
HOUDAN (ROUTE DE)	40	1974	78362_PAT_022
HOUDAN (ROUTE DE)	46	1975	78362_PAT_023
HOUDAN (ROUTE DE)	52	1976	78362_PAT_024
HOUDAN (ROUTE DE)	57	1977	78362_PAT_026
HOUDAN (ROUTE DE)	72	1978	78362_PAT_028
HOUDAN (ROUTE DE)	169	1979	78362_PAT_046
HOUDAN (ROUTE DE)	187	1980	78362_PAT_039
JEAN JAURES (AVENUE)	67	1981	78362_PAT_006
JEAN JAURES (AVENUE)	71	1982	78362_PAT_007
JEAN JAURES (AVENUE)	94	1983	78362_PAT_045
JEAN JAURES (AVENUE)	96	1984	78362_PAT_047
MAIRIE (PLACE DE LA)		1985	78362_PAT_027
PARC DE LA VALLEE		1986	78362_PAT_035
PARC DE LA VALLEE		1987	78362_PAT_033
PRES (RUE DES)	6	1988	78362_PAT_041
PRES (RUE DES)	175	1989	78362_PAT_052

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CELLOPHANE (RUE DE LA)	1	1990	78362_PAT_051

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DAMMARTIN (RUE DE)	12_14_16	1991	78362_PAT_010
HOUDAN (ROUTE DE)	54 BIS	1992	78362_PAT_025
HOUDAN (ROUTE DE)	171	1993	78362_PAT_043
HOUDAN (ROUTE DE)	175	1994	78362_PAT_044
PRES (RUE DES)	43	1995	78362_PAT_031

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LE DOMAINE DE LA VALLEE : QUARTIER DELIMITE PAR L'AVENUE DU BREUIL ET DES TERRES AGRICOLES, SITUE EN LIMITE DE GUERVILLE	1997	78362_ECU_001
ESPACE DELIMITE PAR LA RUE DE BRETAGNE ET LA RUE CAMELINAT	1999	78362_ECU_002
ESPACE DELIMITE PAR LA RUE MARCEL SEMBAT, RUE D'ARMENTIERES, RUE DES ERABLES ET RUE CAMELINAT	2001	78362_ECU_003

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_015

Nom : Villa

Typologie : Villa

1 RUE DES ALLIES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Crossette, garde de corps, persiennes, auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_016

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES ALLIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Persienne, chambranle, barre d'appui, chaînage d'angle en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_030

Nom : Bibliothèque municipal Alliers des Chavannes

Typologie : Maison de notable

1 RUE DU BREUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	préservation du bâti + maison et dépendances + clôture et parc paysager (parcelle en EBC)

Période de construction	*2ème partie du XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarnes arrondies, balconnets, bandeau d'étage, chaînage d'angle, épi de faîtage, oculus, façade : briques, enduit* *Préservation du bâti + maison et dépendances + clôture et parc paysager (parcelle en EBC)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_029

Nom : Ancienne bibliothèque

Typologie : Maison de notable

3 RUE DU BREUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2ème partie du XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne à fronton cintré, corniches, bandeau d'étage, chaînage d'angle, œil de bœuf,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_011

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

RUE CHARLES LAMURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Maison de villégiature du XIX ème siècle, symbole du développement urbain à poximité de la voie ferrée. L'architecture de cette demeure s'est inspirée des châteaux.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, portail, ferronneries, soubassement en pierres, façon d'appareillage en bossage* *Les éléments d'architecture témoins d'une époque sont conservés, à savoir : la toiture à la mansarde, les avancées, les grandes baies, les balconnets et l'escalier avec la balustre en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_009

Nom : Villa

Typologie : Villa

6 RUE DE DAMMARTIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaîne d'angle, Bandeau, Encadrement, Corniche, Marquise, Linteau, lucarnes, oriel*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_001

Nom : Villa

Typologie : Villa

31 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaîne d'angle, marquise, Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_002

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

37 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche, bandeau d'étage, entourage de fenêtres, chaînage d'angle, soubassement, appui de fenêtre, ferronerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_003

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

43 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	(en cours de restauration, mais dénaturé)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, toiture, casquette, soubassement, linteau, encadrement, bandeau, corniche, chaîne d'angle,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

45 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Soubassement, Corniche, Bandeau, Encadrement, Joué de lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_005

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

47 RUE DES DEUX GARES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement, Volet persienne en bois, Porte bois, Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_034

Nom : Eglise Saint Etienne

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Demande de protection au titre des Monuments Historiques en cours. Eglise romane subissant de nombreux travaux de restauration de 1968 à 1981 ; inspirée de la tradition romane, la voûte est faite en châtaignier. Le clocher à tour carrée est élevé entre la nef et le chœur, il renferme trois cloches dont la plus ancienne est refondue en 1824. Le millénaire de la paroisse est célébré le 9 juin 1974.

Période de construction	*XVIIème au XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porte à arc en anse de panier à deux vantaux surmonté d'un oculus, clocher à tour carrée. Vitrail : La lapidation de Saint-Etienne (1948), Christ aux liens (Xve siècle), Lutrin (XVe siècle)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_012

Nom : ETS Ballauf

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

12 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau d'étages, conduits de cheminée en façade, fenêtres arrondies, volets persiennés, modénatures/trumeaux de façade, garde corps, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_013

Nom : Villa



Typologie : Villa

13 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épis et décor de faîtage, façades et joués des lucarnes, corniche, bandeaux, encadrement, chaîne d'angles, soubassement, escalier véranda + ornements de toiture + ornement de façade + deux entrées + marquise + ferronerie d'origine*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_040

Nom : Villa

Typologie : Villa

15 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*façade en brique, décors enduit, bandeau brique, carreaux céramique, débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

16 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*corniche, bandeaux, encadrement, chaîne d'angles, soubassement, lucarnes, fenêtres légèrement arrondies, joues de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_018

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

19 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne œil de bœuf + corniche + marquise + entourage des fenêtres légèrement ceintrré, bandeau filant, chainage d'angle, portail en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_020

Nom : ETS Selmer

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

20 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Barre d'appui, frise au-dessus des fenêtres, soubassement, linteau acier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_019

Nom : Villa

Typologie : Villa

21 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde-corps en ferronneries, œil de bœuf, balcon en creux, modénature de la façade en briques polychrome : corniches, entourage de baies, chaînage d'angle, soubassement, bandeau d'étage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_021

Nom : Villa

Typologie : Villa

28 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lambrequins, corniches, encadrement, chaîne d'angles, marquise, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_050

Nom : Villa



Typologie : Villa

30 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*caches moineaux en ferronnerie, encadrement des baies, bandeau couleur de façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_022

Nom : Villa

Typologie : Villa

40 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épis de faîtage et décor en crête de toit, lucarne avec épis de faitage, corniche, modénature polychrome briques et pierres : chaine d'angle, entourage de fenêtre, bandeau d'étage, soubassement en meulières, marquises, extension latérale en brique faitages + encadrement ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_023

Nom : Villa

Typologie : Villa

46 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*décor en crête de toit, épis de faitage, lucarnes passante à fronton, corniche polycrhome, entourage de fenêtre et linteau en pierre, bandeau d'étage pierre et brique, chaine d'angle en meulière, marquise, escalier, pilier idem façade,ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_024

Nom : Villa

Typologie : Villa

52 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*épis de faîtage, modénatures polychrome briques, pierre et boutons céramiques, chaînage d'angle et entourage de fenêtre, oriel, fenêtres géminées, balustres, portail en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_026

Nom : Villa

Typologie : Villa

57 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	La forme architecturale (volume) et la toiture terrasse participent à la qualité architecturale de la construction, la clôture et le parc à la qualité paysagère.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*balustres, corniches, entourage de fenêtre, chaines d'angle, bandeau d'étage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_028

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

72 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Crossette, brique, barre d appui, chaînage d'angle,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_046

Nom : Villa

Typologie : Villa

169 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_039

Nom : Ancien moulin

Typologie : Moulin

187 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Servitude de protection des eaux, ancien moulin qui participe à l'histoire locale

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_006

Nom : Villa

Typologie : Villa

67 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Oriel, Panneau central avec colombage et remplissage brique, Toiture à croupe, Lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_007

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

71 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement, Linteau, Bandeau, Corniche, Porte d'entrée, persienne, Chaîne d'angle,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_045

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

94 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement de fenêtre en brique, bandeau, chaînage d'angle en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_047

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

96 AVENUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau brique, chaînage d'angle brique, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_027

Nom : Mairie - Ecole Jean Jaures

Typologie : Maison de notable

PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fronton horloge et sirène, modénatures polychromes avec brique, entourage de fenêtre, bandeau d'étage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_035

Nom : Pigeonnier

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PARC DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	ancien pigeonnier du château de Villiers

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*fenêtres géminées, fenêtres en arc, entourage de fenêtre briques, épis de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_033

Nom : Les serres

Typologie : Bâtiment agricole

PARC DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*forme du bâti et matériaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_041

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

6 RUE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_052

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

175 RUE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau brique, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Edifice patrimoine urbain et rural

78362_PAT_051

Nom : Borne de défense passive

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE LA CELLOPHANE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_010

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

12_14_16 RUE DE DAMMARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des baies de brique bichrome, chaînage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_025

Nom : Maison ouvrières



Typologie : Ensemble bâti

54 BIS ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	12 maisons ouvrières, mémoire industrielle

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_043

Nom : Le Moulin de la Reillère

Typologie : Corps de ferme

171 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, bandeau, encadrement fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_044

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

175 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mantes-la-Ville

Ensemble bâti

78362_PAT_031

Nom : Ferme Des Pierres

Typologie : Corps de ferme

43 RUE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Actionné par un bras forcé de la Vaucouleurs passant sous les bâtiments, le moulin cesse toute activité vers 1900. La ferme est exploitée jusque dans les années 1970. Les bâtiments sont acquis par la municipalité, entièrement restaurés et réaménagés en centre aéré. Une charreterie, hangar ouvert de deux travées, est conservée, dont les poteaux de bois reposent sur des assises de pierre et supportent les poutres du plancher ainsi que les sablières de l'étage.

Période de construction	*XVIIIe et XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Moulin actionné par un bras forcé de la Vaucouleur, vanne déversoir, charreterie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mantes-la-Ville

Fiche de protection	**Le Domaine de la Vallée** : quartier délimité par l'avenue du Breuil et des terres agricoles, situé en limite de Guerville
Ensemble Cohérent Urbain	78362_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *large talus le long de l'avenue du Breuil, RD sans accès* *ensemble irrigué par l'avenue du Mantois laquelle dessert plusieurs rues secondaires* *parcellaire de petite taille, parcelles étroites et longues, cette configuration donnant une impression de hauteur aux constructions constituées d'un RDC+1* *des constructions mitoyennes avec un espace plutôt minéral à l'avant*	
	Gabarit : *R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *volets bois colorés*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace minéral à l'avant et jardin à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures disparates*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'organisation du quartier caractérisé par des jardins donnant sur des espaces verts privatifs en cœur d'îlots contribuant à aérer le quartier. Les logements étant construits en surplomb de la vallée de la Seine, ils bénéficient de perspectives paysagères qu'il convient de préserver.

Mantes-la-Ville 78362_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Implantation des constructions par rapport aux limites : *Seules les annexes de faible taille peuvent être implantées en fond de parcelle*.
Qualité urbaine & architecturale	*Les singularités architecturales des îlots situés à l'Est près des espaces agricoles sont préservées.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les perspectives paysagères sont impérativement préservées et la configuration des accès maintenue, sans création de clôture dans les espaces ouverts*
	Clôtures : *les clôtures peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire à l'alignement. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses d'essences locales variées. Le cœur d'ilot très paysager est à préserver.*

Mantes-la-Ville

Fiche de protection	Espace délimité par la rue de Bretagne et la rue Caméli-nat
Ensemble Cohérent Urbain	78362_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *construction en bande, en recul de l'alignement et en continu des limites séparatives,* *parcelles longilignes et de petites tailles*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière et espace à l'avant bien entretenu*	
	Clôtures : *clôtures mixtes*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble caractérisé par une morphologie urbaine retraçant son passé industriel.

Mantes-la-Ville 78362_ECU_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sans

Mantes-la-Ville

Fiche de protection	Espace délimité par la rue Marcel Sembat, rue d'Armentières, rue des Erables et rue Camélinat
Ensemble Cohérent Urbain	78362_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions en bande, en recul de l'alignement et en continu des limites séparatives, et implantées en fond de parcelle* *parcelles d'assez grande taille avec de grands espaces libres à l'avant* *seules quelques annexes de petite taille sont implantées dans la marge de recul*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierres et enduits clair*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace sur voie de grande taille bien entretenu*	
	Clôtures : *clôtures mixtes*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble caractérisé par une morphologie urbaine retraçant son passé industriel.

Mantes-la-Ville 78362_ECU_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sans

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MEDAN

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AULNES (RUE DES)	16	2005	78384_PAT_014
BRETEUIL (RUE DE)	2	2006	78384_PAT_015
ILE DU PLATAIS		2007	78384_PAT_010
PASTEUR (RUE)	5	2008	78384_PAT_025
PIERRE CURIE (RUE)	47	2009	78384_PAT_026
PIERRE CURIE (RUE)	49 BIS	2010	78384_PAT_030
PIERRE CURIE (RUE)	49	2011	78384_PAT_007
PIERRE CURIE (RUE)	51	2012	78384_PAT_019
PIERRE CURIE (RUE)	54	2013	78384_PAT_013
PIERRE CURIE (RUE)	58	1014	78384_PAT_024
VERDUN (RUE DE)	18	2015	78384_PAT_028
VICTOIRE (RUE DE LA)	5	2016	78384_PAT_023

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AULNES (RUE DES)		2017	78384_PAT_021
PASTEUR (RUE)		2018	78384_PAT_012
PASTEUR (RUE)		2019	78384_PAT_009
VERNOUILLET (RUE DE)	30	2020	78384_PAT_020
VERNOUILLET (RUE DE)	30	2021	78384_PAT_005
VERNOUILLET (RUE DE)	30	2022	78384_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PIERRE CURIE (RUE)	48	2023	78384_PAT_031
VANDERNACK (RUE)	49	2024	78384_PAT_017
VERNOUILLET (RUE DE)	1	2025	78384_PAT_016
VERNOUILLET (RUE DE)	3	2026	78384_PAT_029
VICTOIRE (RUE DE LA)	5	2027	78384_PAT_033

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
AVENUE DU MARECHAL FOCH, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU (VILLENNES) ET RUE PIERRE CURIE, RUE VANDERNACK, RUE DE LA VICTOIRE, RUE BUQUET, RUE DE VERNOUILLET (JUSQU'AU CIMETIERE), RUE DE BRETEUIL N°3 INCLUS (MEDAN)	2029	78672_ECP_001 // 78384_ECP_001
ÎLE DU PLATAIS LAQUELLE SE PROLONGE EN AVAL PAR L'ÎLE D'HERNIERE	2031	78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
DOMAINE DES GUERANDES	2033	78384_ECU_001

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_014

Nom : Longère Tuilerie





Typologie : Maison rurale

16 RUE DES AULNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Enseigne artisanale ancienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_015

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE DE BRETEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne,colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_010

Nom : Piscine,dite "Plage de Villennes"

Typologie : Maison de notable

ILE DU PLATAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	En 1935 fut inaugurée la plage de Villennes, un établissement balnéaire avec piscine conçu par les architectes Paul Elmont et Lucien Bourgeois, fils de Théophile Bourgeois et construit sur les terres du chalet d'Emile Zola. Un long bâtiment en forme de paquebot réunissait terrasses, cabines, bar, restaurant et magasin. Le centre de loisirs est resté en activités jusqu'en 2003 puis en 2009 le bâtiment a été inscrit au titre des monuments historiques. Depuis, il a fait l'objet de plusieurs projets.

Période de construction	*1935*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Formes et organisation de l'ensemble bâti, et de ses différents composants.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_025

Nom : Villa



Typologie : Villa

5 RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_026

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

47 RUE PIERRE CURIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*garde-corps ferronnerie, corniche, encadrement fenêtre, bandeau, volet bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_030

Nom : Villa

Typologie : Villa

49 BIS RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Fenêtre cintrée,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_007

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de bourg

49 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Mairie école construite en 1879 et 1880 par l'architecte Charles Philippe maréchal ; préau ajouté en 1939 par Paul Huan architecte à Poissy.

Période de construction	*1939* *4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*soubassement en meulière, bandeau, plaque date*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_019

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

51 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, lucarne, linteau en pierre, garde-corps en ferronnerie, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_013

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

54 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Jour de souffrance sous-sol (brique), volets persiennes, lucarne, épi de faîtage, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_024

Nom : Villa

Typologie : Villa

58 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*oculus, épi de faîtage, modénatures, balcon, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_028

Nom : Mairie

Typologie : Maison de notable

18 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle + tabatière, lucarne, corniche, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_023

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DE LA VICTOIRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtre, corniche, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_021

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES AULNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_012

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_009

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE PASTEUR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_020

Nom : Tombeau de la Famille d' Albret

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

30 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*sculpture*

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_005

Nom : Tombeau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

30 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*fonte*

Médan

Edifice patrimoine urbain et rural

78384_PAT_004

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

30 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*fonte, croix*

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_031

Nom : Ensemble bâti



Typologie : Ensemble bâti

48 RUE PIERRE CURIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes, ouvertures cintrées, encadrement des ouvertures, épi de faîtage, corniche, tour : toiture conique, murs*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_017

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

49 RUE VANDERNACK

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Marquise, porte avec grille, fausse lucarne, volets persiennes, mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_016

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*auvent, linteaux fenêtre supérieure, porte bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_029

Nom : Domaine de l'Yvetot



Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*croupe,lucarne, balcon, épi de faîtage, pigeonnier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Médan

Ensemble bâti

78384_PAT_033

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 RUE DE LA VICTOIRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Médan/Villennes-sur-Seine

Fiche de protection	Avenue du Maréchal Foch, avenue Georges Clémenceau (Villennes) et rue Pierre Curie, Rue Vandernack, rue de la Victoire, rue Buquet, rue de Vernouillet (jusqu'au cimetière), rue de Breteuil n°3 inclus (Médan)
Ensemble Cohérent Patrimonial	78672_ECP_001 // 78384_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées souvent en recul de la voie et en retrait des limites séparatives, sur un parcellaire diffus, parfois étroit, parfois large.* *Toutefois dans le centre ancien, plusieurs maisons sont implantées à l'alignement de la voie*	
	Gabarit *: R+1 à R+1+C, R+2+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées à tendance irrégulière*
		Matériaux : *meulière, pierre, briques, enduit*
	Traitement de la toiture	*Forme : complexe*
		Matériaux : *tuiles, ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *de vastes espaces paysagers entourant les maisons avec présence d'arbres remarquables*	
	Clôture : *murs en pierre, meulière, portails en fer forgé*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace urbain marqué d'une part par les côteaux boisés, d'autre part par les bords de Seine. L'ensemble est caractérisé par de belles demeures des XVIII^{ème}, XIX^{ème} et début XX^{ème} siècles au sein de parcs constitués d'arbres remarquables qu'il convient de sauvegarder. Les éléments structurants, à savoir le rythme des ouvertures, le gabarit, les matériaux de façade et les éléments de décors doivent être pérennisés, les toitures très particulières sont à garder dans leur origine. Toute évolution d'un élément remarquable se fait à l'identique. La démolition n'est autorisée que dans le cadre d'une reconstruction à l'identique.

Villennes-sur-Seine/Médan — 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001





DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent la morphologie urbaine du quartier et sont souvent implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Elles respectent l'implantation des constructions situées de part et d'autre.*	
	Organisation des bâtis (extension) *: toute rénovation, extension doit s'intégrer au bâti ancien atypique*.	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *la façade a un traitement qualitatif : la meulière, la pierre, la brique étant conservés.*
	Traitement de la toiture	Forme : *les toitures complexes sont préservées.*
	Les éléments structurants tels que les rythmes des ouvertures, la nature des matériaux, les modénatures sont maintenus dès que possible .	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement des espaces libres : *une attention particulière est portée aux espaces extérieurs et à la protection des parcs et des arbres remarquables.*	
	Clôtures : *elles sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes, en terme de hauteur, nature et teinte des matériaux. En dehors des secteurs caractérisés par de beaux murs de pierre, l'aspect végétal est à privilégier* .	

Médan/Villennes-sur-Seine

Fiche de protection	Île du Platais laquelle se prolonge en aval par l'île d'Hernière
Ensemble Cohérent Patrimonial	78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives.* *Les constructions sont de faible taille et implantées sur un petit parcellaire*.	
	Gabarit *: R+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *tentes*
	Traitement de la toiture	Forme : deux pans
		Matériaux : *fibrociment*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *très arborés*	
	Clôture : non renseigné	

OBJECTIF

L'objectif est de revitaliser cet espace végétalisé constitué de tentes situées sur une île et caractérisé par son établissement balnéaire ; la morphologie urbaine et architecturale très caractéristique du passé sont à conserver ainsi que le côté naturel du site.

Villennes-sur-Seine/Médan	78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Morphologie **&** **Implantation des constructions**	Gabarit : *toute reconstruction doit se faire à l'identique, la surélévation et l'extension ne sont pas autorisées.* *Sous réserve de l'application du PPRI, la reconstruction n'est possible que si la construction d'origine a été légalement réalisée.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les matériaux autorisés sont le bois.*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*

Médan

Fiche de protection	**Domaine des Guérandes**
Ensemble Cohérent Urbain	78384_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble de constructions souvent jumelées et desservies par une voirie privée. Les constructions sont en recul de la voirie privée et sont implantées sur une propriété privée constituée de deux parcelles.*	
	Gabarit : *R+C avec garage accolé à la construction*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi gratté de teinte gris clair, menuiseries de teinte blanche, volets bois blancs*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures constituées essentiellement de végétaux et d'une lisse en bois de couleur blanche*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en périphérie d'une zone naturelle et constitué de constructions homogènes d'une grande qualité.

Médan 78384_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	Décors : *les chiens assis sont à conserver*.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les espaces sur rue sont fermés uniquement par des haies ou des lisses basses*.

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MERICOURT

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ECOLES (RUE DES)	5	2037	78391_PAT_005
ECOLES (RUE DES)	6	2038	78391_PAT_004
GRANDE RUE	6	2039	78391_PAT_001

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BONNIERES (ROUTE DE)	1	2040	78391_PAT_008
GRANDE RUE	79	2041	78391_PAT_003
GRANDE RUE	93	2042	78391_PAT_006
VIELLE COTE (RUE)	13	2043	78391_PAT_002

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_005

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1909* *1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle enduit et briques, linteau acier, bandeau, encadrement fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_004

Nom : Eglise de la Nativité de la Très Sainte Vierge

Typologie : Patrimoine urbain et rural

6 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1537 - 1768* *XVIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_001

Nom : Maison éclusière

Typologie : Pavillon

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle brique, encadrement fenêtres brique, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_008

Nom : Borne kilométrique

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 ROUTE DE BONNIERES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*fin XXème et début XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_003

Nom : Caves (Boves)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

79 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_006

Nom : Croix

Chemin
Sente rurale
Cimetière
Rue
Rue
Rue

Méricourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78391_PAT_002

Nom : Calvaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 RUE VIELLE COTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MEULAN-EN-YVELINES

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	5	2047	78401_PAT_105
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	2	2048	78401_PAT_108
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	5	2049	78401_PAT_118
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	16	2050	78401_PAT_110
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	18	2051	78401_PAT_111
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	21	2052	78401_PAT_117
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	21 BIS	2053	78401_PAT_116
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	24	2054	78401_PAT_112
ADOLPHE THIERS (BOULEVARD)	33	2055	78401_PAT_115
ANNONCIADES (RUE DES)	7	2056	78401_PAT_134
ANNONCIADES (RUE DES)	15	2057	78401_PAT_133
ANNONCIADES (RUE DES)	17	2058	78401_PAT_132
ANNONCIADES (RUE DES)	19	2059	78401_PAT_131
ANNONCIADES (RUE DES)	25	2060	78401_PAT_130
ANNONCIADES (RUE DES)	29	2061	78401_PAT_129
ARQUEBUSE (QUAI DE L')	25	2062	78401_PAT_102
AULNES (AVENUE DES)	5	2063	78401_PAT_083
BAILLAGE (QUAI DU)	3	2064	78401_PAT_123
BEAUVAIS (RUE DE)	18	2065	78401_PAT_077
BEAUVAIS (RUE DE)	20	2066	78401_PAT_078
BEAUVAIS (RUE DE)	21	2067	78401_PAT_070
BEAUVAIS (RUE DE)	32	2068	78401_PAT_081
BRIGITTE GROS (PLACE)	7	2069	78401_PAT_015
BRIGITTE GROS (PLACE)	9	2070	78401_PAT_014
CARRIERES (RUE DES)	5	2071	78401_PAT_079
CARRIERES (RUE DES)	22	2072	78401_PAT_101
CARRIERES (RUE DES)	24	2073	78401_PAT_100
CHAINE (RUE DE LA)	20	2074	78401_PAT_095
CHATELAIN GUILLET (RUE)	6	2075	78401_PAT_091
CHATELAIN GUILLET (RUE)	7	2076	78401_PAT_089
CHATELAIN GUILLET (RUE)	10	2077	78401_PAT_093
CHERONNET (RUE)	1	2078	78401_PAT_021
CHEVREMONT (RUE)	8	2079	78401_PAT_004
COMTE ROBERT 1ER (RUE DU)	8	2080	78401_PAT_076
COTE SAINT NICOLAS (RUE DE LA)	23	2081	78401_PAT_096
FORT (RUE DU)	12	2082	78401_PAT_088

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FORT (RUE DU)	19	2083	78401_PAT_122
FORT (RUE DU)	28	2084	78401_PAT_127
GAMBETTA (RUE)	28	2085	78401_PAT_104
GAMBETTA (RUE)	34	2086	78401_PAT_103
GAMBETTA (RUE)	41	2087	78401_PAT_120
GAMBETTA (RUE)	41 BIS	2088	78401_PAT_119
GAMBETTA (RUE)	45	2089	78401_PAT_107
GAMBETTA (RUE)	68	2090	78401_PAT_106
GRANDE CARRIERE (CHEMIN DE LA)		2091	78401_PAT_099
LETANG (PLACE)	8	2092	78401_PAT_092
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	9	2093	78401_PAT_113
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	14	2094	78401_PAT_114
MAURICE BERTEAUX (BOULEVARD)	2	2095	78401_PAT_028
MAURICE BERTEAUX (BOULEVARD)	8	2096	78401_PAT_027
NICOLAS DAVANNE (RUE)	2	2097	78401_PAT_090
ORMETEAU (RUE DE L')	4	2098	78401_PAT_080
PIERRE A POISSON (RUE DE LA)	3	2099	78401_PAT_098
PONT SAINT-COME (RUE DU)	5	2100	78401_PAT_125
PONT SAINT-COME (RUE DU)	11	2101	78401_PAT_126
TANNERIES (RUE DES)	17	2102	78401_PAT_071
TANNERIES (RUE DES)	19	2103	78401_PAT_072
TANNERIES (RUE DES)	21	2104	78401_PAT_073
TANNERIES (RUE DES)	25	2105	78401_PAT_074
TANNERIES (RUE DES)	26	2106	78401_PAT_075
TESSANCOURT (RUE DE)	7	2107	78401_PAT_087
TESSANCOURT (RUE DE)	44	2108	78401_PAT_061
TESSANCOURT (RUE DE)	46	2109	78401_PAT_060

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ARQUEBUSE (QUAI DE L')	1	2110	78401_PAT_016

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VERT (CHEMIN)	22	2111	78401_PAT_005

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
PARTIE NORD DE LA RUE DE TESSANCOURT	2113	78401_ECP_001
RUE ALBERT JOSON/RUE MAURICE BERTEAUX / BOULEVARD DE MONTCIENT ET RUE GEORGES CLEMENCEAU	2115	78401_ECP_002
CENTRE-VILLE : RUE HAUTE / RUE DU MARECHAL FOCH, RUE VION D'HEROU-VAL, RUE GUSTAVE RAVANNE	2117	78401_ECP_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
MEULAN LE PARADIS : ENSEMBLE CONSTITUE DES RUES DE PART ET D'AUTRE DE LA RUE TRAVERSIERE	2119	78401_ECU_001
MEULAN LE PARADIS : ENSEMBLE CONSTITUE DES RUES DE PART ET D'AUTRE DE LA RUE TRAVERSIERE	2121	78401_ECU_002 // 78401_ECU_004
MEULAN LE PARADIS : ENSEMBLE IRRIGUE PAR LES RUES AUGUSTE RENOIR, JEAN-BAPTISTE COROT, CLAUDE MONET ET EDGAR DEGAS	2123	78401_ECU_003

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_105

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balconnets, chainages d'angle, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_108

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

2 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_118

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

5 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne jacobine,barre d appui,porte*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_110

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

16 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*épi de faitage, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_111

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

18 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_117

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

21 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche,Chambranle,Crossette,Lucarne fronton*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_116

Nom : Villa

Typologie : Villa

21 BIS BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne jacobine,chambranle,Barres d'appui,soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_112

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

24 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne fronton,Chambranle,Bow-window*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_115

Nom : Villa

Typologie : Villa

33 BOULEVARD ADOLPHE THIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_134

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, volet, persienne,lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_133

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

15 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*tourelle, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_132

Nom : Villa

Typologie : Villa

17 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_131

Nom : Ecole élémentaire Pasteur

Typologie : Immeuble de ville

19 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_130

Nom : Les Tourelles de Thun

Typologie : Villa

25 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne à gâble, toit, encadrements*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_129

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

29 RUE DES ANNONCIADES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_102

Nom : Villa

Typologie : Villa

25 QUAI DE L' ARQUEBUSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_083

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

5 AVENUE DES AULNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_123

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

3 QUAI DU BAILLAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainons, modénatures, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_077

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

18 RUE DE BEAUVAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Porte cochère*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_078

Nom : Domaine Berson

Typologie : Maison de notable

20 RUE DE BEAUVAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*escaliers, formes des baies, fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_070

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

21 RUE DE BEAUVAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_081

Nom : Villa

Typologie : Villa

32 RUE DE BEAUVAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_015

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

7 PLACE BRIGITTE GROS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_014

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

9 PLACE BRIGITTE GROS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*appui fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_079

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

5 RUE DES CARRIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_101

Nom : Villa



Typologie : Villa

22 RUE DES CARRIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*appui fenêtres, briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_100

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

24 RUE DES CARRIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Balcon, pilliers, porche, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_095

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

20 RUE DE LA CHAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_091

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE CHATELAIN GUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeu, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_089

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 RUE CHATELAIN GUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_093

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE CHATELAIN GUILLET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_021

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE CHERONNET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, mosaïque, balconnets, lucarnes, formes ouvertures,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE CHEVREMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_076

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

8 RUE DU COMTE ROBERT 1ER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_096

Nom : Presbytère

Typologie : Patrimoine urbain et rural

23 RUE DE LA COTE SAINT NICOLAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_088

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

12 RUE DU FORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balconnets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_122

Nom : Ancienne bâtiment société française de distribution d'eau

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

19 RUE DU FORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*moulure, formes arrondies des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_127

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

28 RUE DU FORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_104

Nom : Villa

Typologie : Villa

28 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_103

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

34 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Porte cochère*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_120

Nom : Villa

Typologie : Villa

41 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*formes ouvertures, bandeau, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_119

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

41 BIS RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_107

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

45 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne rampante, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_106

Nom : Villa

Typologie : Villa

68 RUE GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Pans en bois, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_099

Nom : Villa

Typologie : Villa

CHEMIN DE LA GRANDE CARRIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_092

Nom : Immeuble de ville

Rue
Rue Xavier
Charles Philipps
Rue N.Davaux
Rue
Rue
Rue

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_113

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*soubassement, pans en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_114

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

14 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_028

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_027

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_090

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

2 RUE NICOLAS DAVANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_080

Nom : Villa

Typologie : Villa

4 RUE DE L' ORMETEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*toit, ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_098

Nom : Résidence des Annonciades

Typologie : Immeuble collectif

3 RUE DE LA PIERRE A POISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+5	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*soubassement; bandeau, corniche; encadrement, colonnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_125

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

5 RUE DU PONT SAINT-COME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Arnold-Tétard, Madeleine, L'Ile du Fort, in : Meulan, histoires de quartiers, quartiers d'histoire, Catalogue d'exposition, 2007, p. 52, 61-63 ;

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*volets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_126

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

11 RUE DU PONT SAINT-COME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Dans cette maison a vécu LE BARON LETANG 1788-1864 GENERAL D'EMPRISE FONDATEUR DE LA ROSIERES

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_071

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

17 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balconnets, bandeau, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_072

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

19 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*volets, bandeau, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_073

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_074

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

25 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, modénatures, ,chainons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_075

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

26 RUE DES TANNERIES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*modénatures, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_087

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE TESSANCOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainons, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_061

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

44 RUE DE TESSANCOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, chaînage d'angle, formes fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_060

Nom : Immeuble collectif



Typologie : Immeuble collectif

46 RUE DE TESSANCOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Edifice patrimoine urbain et rural

78401_PAT_016

Nom : immeuble de ville

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 QUAI DE L' ARQUEBUSE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*balcon, appui fenêtres, lucarnes*

Meulan-en-Yvelines

Ensemble bâti

78401_PAT_005

Nom : La ferme du Paradis

Typologie : Corps de ferme

22 CHEMIN VERT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	Partie nord de la rue de Tessancourt
Ensemble Cohérent Patrimonial	78401_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *faible recul de l'alignement sur la voie ; parcellaire de petite taille en bande au Nord : ensemble constitué de maisons identiques respectant les mêmes normes d'implantation*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *pierre ou meulière, volets bois, linteaux, pans en bois*
	Traitement de la toiture	Forme : *toitures parfois complexes avec des lucarnes.*
		Matériaux : *tuiles brunes.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des maisons*	
	Clôture : *muret surmonté d'un grillage.*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est notamment de conserver l'ambiance végétale et aérée du quartier à laquelle contribuent beaucoup les très beaux jardins situés à l'arrière des maisons.

Meulan-en-Yvelines 78401_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *sur la partie la plus au Nord du n° 55 au n° 67 , l'implantation, l'emprise au sol, la volumétrie et les matériaux sont conservés*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *l'aspect d'origine est conservé et notamment les volets en bois, les pans en bois, les balconnets, les marquises et les modénatures.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *elles sont constituées d'un muret d'une hauteur en adéquation avec celui des clôtures voisines, muret surmonté d'une grille à barreaux verticaux, la hauteur totale maximale est de 2 mètres.*	

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	Rue Albert Joson / rue Maurice Berteaux / Boulevard de Montcient et rue Georges Clémenceau
Ensemble Cohérent Patrimonial	78401_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *alignement à la voie,* *recul de l'alignement pour les maisons de notable bd M. Berteaux,* *sur les deux limites séparatives ou sur une seule* *parcellaire de grande taille*	
	Gabarit : *R+1 à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition *:* travées régulières
		Matériaux : *pierre ou meulière*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : des grands espaces paysagers à l'arrière des constructions	
	Clôtures : clôtures en meulière soit sur la totalité de la hauteur, soit sur une hauteur importante et surmontées de lisses ou grilles en fer forgé.	

OBJECTIF

Les objectifs poursuivis sont d'une part de préserver la morphologie urbaine caractérisant l'entrée de ville et d'autre part de conserver la grande qualité de ce quartier constitué de maisons de notable dont l'harmonie avec les clôtures est remarquable. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.

Meulan-en-Yvelines 78401_ECP_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *implantation à l'alignement de la voie mais un recul est accepté s'il est en harmonie avec les constructions avoisinantes. Dans ce cas, l'alignement est retrouvé par l'édification d'une clôture constituée soit d'un mur plein, soit d'un mur surélevé de lisses ou de grilles.*
Qualité urbaine & architecturale	*L'aspect d'origine est conservé et notamment les pans en bois, les balconnets et les briquettes, les soubassements et les encadrements de fenêtres.* *Les lucarnes originelles et les toits en demi-croupe sont préservés.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures en fer forgé sont préservées.*

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	Centre-ville : rue Haute / rue du Maréchal Foch, rue Vion d'Hérouval, rue Gustave Ravanne.
Ensemble Cohérent Patrimonial	78401_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble urbain à l'alignement de la voie et maisons en bande ayant rarement un espace libre*	
	Gabarit : *R+2 à R+3*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *Travées régulières, commerces en RDC*
		Matériaux : *enduit, briques ; rambardes aux fenêtres en bois ou fer forgé.*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans* ; *Quatre pans sur la place Brigitte Gros.*
		Matériaux : *tuiles ou ardoises*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *absence*	
	Clôtures :*absence*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est notamment de conserver la morphologie urbaine de ce quartier central, le gabarit important, l'implantation à l'alignement, symboles de centralité sont à renforcer. Une attention particulière est portée aux façades de commerce. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.

Meulan-en-Yvelines 78401_ECP_003

DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	Organisation des bâtis : *les constructions et les extensions s'intègrent dans le tissu existant en utilisant les mêmes matériaux et en préservant les caractéristiques architecturales. Ainsi, les éléments de décor des façades sont préservés et développés.*

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	**Meulan Le Paradis** : ensemble délimité par la route de Pontoise (rue Delaisse) et la rue de la Ferme du Paradis
Ensemble Cohérent Urbain	78401_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande. Elles respectent aussi une implantation régulière au sein d'un ensemble de constructions à savoir soit sur les deux limites séparatives, soit sur une seule ou aucune limite séparative*	
	Gabarit : *R+C et R+1+C avec chiens assis et garage intégré*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi de teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures mixtes parfois très végétalisées*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en limite de zones naturelles et d'en préserver la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies.

Meulan-en-Yvelines 78401_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	Décors : *les chiens assis sont à préserver*.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont constituées de haies ou mixtes et doublées de haies*.

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	**Meulan Le Paradis :** ensemble constitué des rues de part et d'autre de la rue Traversière
Ensemble Cohérent Urbain	78401_ECU_002 // 78401_ECU_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande. Elles respectent aussi une implantation régulière souvent sur deux limites séparatives, parfois sur une seule limite. Le parcellaire est de manière générale de petite taille.*	
	Gabarit : *R+C et R+1+C avec chiens assis et garage intégré*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi de teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures mixtes ou uniquement végétalisées*	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser ces espaces végétalisés situés en limite d'une zone naturelle et d'en préserver la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies.

Meulan-en-Yvelines	78401_ECU_002 // 78401_ECU_004

DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les espaces sur rue sont fermés par des clôtures mixtes constituées de grilles, de lisses, ou des haies ; les murs pleins ne sont autorisés que si leur hauteur est basse et s'ils ne constituent pas une rupture par rapport au paysage environnant.*

Meulan-en-Yvelines

Fiche de protection	**Meulan Le Paradis :** ensemble irrigué par les rues Auguste Renoir, Jean-Baptiste Corot, Claude Monet et Edgar Degas
Ensemble Cohérent Urbain	78401_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande. Elles respectent aussi une implantation régulière au sein d'un ensemble de constructions à savoir soit sur les deux limites séparatives, soit sur une seule ou aucune limite séparative.*	
	Gabarit : *R+C avec balcon dans les combles en pignon*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi de teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures constituées essentiellement de végétaux*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en périphérie d'une zone naturelle et agricole et d'en préserver la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies bocagères.

Meulan-en-Yvelines 78401_ECU_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*Les balcons situés dans les combles sont conservés*.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les espaces sur rue sont fermés uniquement par des haies ou des lisses basses et doublées de haies.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MEZIERES-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHAUFFOUR (RUE DE)	11	2127	78402_PAT_011
GARE (AVENUE DE LA)	20	2128	78402_PAT_016
LIGNEUX (RUE DES)	9	2129	78402_PAT_005
LIGNEUX (RUE DES)	20	2130	78402_PAT_009
LIGNEUX (RUE DES)	26	2131	78402_PAT_008
NATIONALE (ROUTE)	8	2132	78402_PAT_014
NATIONALE (ROUTE)	10	2133	78402_PAT_013
NATIONALE (ROUTE)	12	2134	78402_PAT_012
NATIONALE (RUE)	116	2135	78402_PAT_048
NATIONALE (ROUTE)	118	2136	78402_PAT_049
PRIMEVERES (RUE DES)	6	2137	78402_PAT_007
SOURCES (CHEMIN DES)	13	2138	78402_PAT_002
VILLENEUVE (RUE DE LA)	2	2139	78402_PAT_106
VILLENEUVE (RUE DE LA)	27	2140	78402_PAT_076
VILLENEUVE (RUE DE LA)	29	2141	78402_PAT_075

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FURET (RUE DU)		2142	78402_PAT_070
SAINT-NICOLAS (CHEMIN)		2143	78402_PAT_004
SOURCES (CHEMIN DES)		2144	78402_PAT_003
VILLENEUVE (RUE DE LA)		2145	78402_PAT_001

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VILLENEUVE (RUE DE LA)	15	2146	78402_PAT_107

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_011

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE CHAUFFOUR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Balcons garde corps en bois, corniche, volets persiennes, linteaux, lucarnes et cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_016

Nom : Villa

Typologie : Villa

20 AVENUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, épi de faîtage, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_005

Nom : Villa

Typologie : Villa

9 RUE DES LIGNEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_009

Nom : Villa

Typologie : Villa

20 RUE DES LIGNEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_008

Nom : Villa

Typologie : Villa

26 RUE DES LIGNEUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Volets bois, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_014

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

8 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épis de faîtage, cheminées, clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_013

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, balcons, clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_012

Nom : Villa

Typologie : Villa

12 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*clôture, couverture perron en tuiles, éléments de modénatures, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_048

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

116 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*clôture, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_049

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

118 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*portail en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_007

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

6 RUE DES PRIMEVERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Croupe, décor sous toiture, modénature autour des baies, bandeau en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_002

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 CHEMIN DES SOURCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Volets bleus, encadrement de baies, portail plein en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_106

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE LA VILLENEUVE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_076

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

27 RUE DE LA VILLENEUVE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_075

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

29 RUE DE LA VILLENEUVE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, porche, volet bois, porte porche en bois, garde-corps ferronnerie, soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_070

Nom : Lavoir de la Fontaine Lubin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU FURET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_004

Nom : Lavoir Saint Nicolas

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN SAINT-NICOLAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_003

Nom : Lavoir de la Bonne Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES SOURCES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézières-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78402_PAT_001

Nom : Lavoir de la Villeneuve

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA VILLENEUVE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézières-sur-Seine

Ensemble bâti

78402_PAT_107

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

15 RUE DE LA VILLENEUVE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MEZY-SUR-SEINE

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALFRED LASSON (RUE)	6	2149	78403_PAT_018
ALFRED LASSON (RUE)	16	2150	78403_PAT_023
ALFRED LASSON (RUE)	21	2151	78403_PAT_037
ALFRED LASSON (RUE)	21	2152	78403_PAT_019
ALFRED LASSON (RUE)	27	2153	78403_PAT_016
ALFRED LASSON (RUE)	29	2154	78403_PAT_001
ALFRED LASSON (RUE)	45	2155	78403_PAT_030
ALFRED LASSON (RUE)	64	2156	78403_PAT_047
AUBIERS (RUE DES)	2	2157	78403_PAT_041
AUBIERS (RUE DES)	5	2158	78403_PAT_040
BERTHE MORISOT (RUE)	17	2159	78403_PAT_002
CHAUD SOLEIL (RUE DU)	7	2160	78403_PAT_035
CHEVET-RU (RUE)	5	2161	78403_PAT_043
CHEVET-RU (RUE)	7	2162	78403_PAT_036
CHEVET-RU (RUE)	9	2163	78403_PAT_046
CHEVET-RU (RUE)	11	2164	78403_PAT_039
CHEVET-RU (RUE)	17	2165	78403_PAT_014
CROIX (RUE DE LA)	11	2166	78403_PAT_020
ERAMBERT (RUE)	2	2167	78403_PAT_005
ERAMBERT (RUE)	27	2168	78403_PAT_003
ERAMBERT (RUE)	39	2169	78403_PAT_034
ERAMBERT (RUE)	54	2170	78403_PAT_031
MEULAN (RUE DE)	19	2171	78403_PAT_017
MEULAN (RUE DE)	21	2172	78403_PAT_004
MEULAN (RUE DE)	40	2173	78403_PAT_033
PAUL BARGETON (PLACE)		2174	78403_PAT_045
PAUL BARGETON (PLACE)		2175	78403_PAT_015
PAUL BARGETON (PLACE)		2176	78403_PAT_008
PORT (RUE DU)	3	2177	78403_PAT_044

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
APREMONT (ROUTE D')	2	2178	78403_PAT_021
MARAIS (SENTE DES)		2179	78403_PAT_022
MEULAN (RUE DE)		2180	78403_PAT_024

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALFRED LASSON (RUE)	31	2181	78403_PAT_026
ALFRED LASSON (RUE)	47	2182	78403_PAT_027
ALFRED LASSON (RUE)	52	2183	78403_PAT_032
CROIX (RUE DE LA)	6	2184	78403_PAT_028
FELIX FAURE (AVENUE)	4	2185	78403_PAT_029
OINVILLE (CHEMIN DE)		2186	78403_PAT_025

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_018

Nom : Maison d'influence urbaine

Typologie : Maison de notable

6 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des ouvertures et chaînes d'angle en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_023

Nom : Ecole - ancienne mairie

Typologie : Maison de notable

16 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, ouvertures, bandeaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_037

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_019

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

21 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_016

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

27 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	restauration en cours (2017)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, soubassement et pignon simulant la pierre de taille, entablement au-dessus des ouvertures du RDC*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_001

Nom : Maison Berthe Morisot

Typologie : Maison de bourg

29 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	XIXème siècle : Berthe Morisot (1841-1895), peintre impressionniste vécut dans cette maison. Deux ailes en retour avec toiture en tuiles plates, à 2 pentes à gauche, à 3 pentes à droite. Grille sur mur bahut

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*encadrement des ouvertures, bandeaux, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_030

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

45 RUE ALFRED LASSON

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*maison avec porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_047

Nom : Maison Sainte Anne



Typologie : Maison rurale

64 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_041

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 RUE DES AUBIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets, balconnets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_040

Nom : Maison rurale

Rue
Rue des
Rue
Rue
Rue

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_002

Nom : Foyer

Typologie : Maison de notable

17 RUE BERTHE MORISOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, pilastres, encadrement des ouvertures avec agrafe saillante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_035

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

7 RUE DU CHAUD SOLEIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_043

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_036

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

7 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_046

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_039

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

11 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_014

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

17 RUE CHEVET-RU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ancre, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_020

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

11 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Une grange perpendiculaire à la voie en moellon enduit avec pignon percé d'une gerbière

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_005

Nom : Le Castel

Typologie : Maison de notable

2 RUE ERAMBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	XIXème siècle - XXème siècle: le dessinateur humoriste Albert Dubout habita cette maison entre 1967 et 1976

Période de construction	*XIXème XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bandeaux, corniche moulurée, encadrement de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_003

Nom : La Source

Typologie : Maison rurale

27 RUE ERAMBERT

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; début XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche moulurée, volets bois, marque en verre et en fer forgé, Modenatures : bandeau, lucarnes, Pilers du portail d'entrée en pierre de taille.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_034

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

39 RUE ERAMBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_031

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

54 RUE ERAMBERT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_017

Nom : Maison de villegiature

Typologie : Villa

19 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*boiseries, lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_004

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

21 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau richement décoré de noeuds, corniche moulurée-Autre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_033

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

40 RUE DE MEULAN

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	restauration en cours (2017)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_045

Nom : Mairie de Mézy-sur-Seine

Typologie : Château

PLACE PAUL BARGETON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*tourelle, épi de faitage, moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_015

Nom : Manoir

Typologie : Maison de bourg

PLACE PAUL BARGETON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	XIXème siècle - XXème siècle (1984) : transfert de la mairie dans l'ancien château de Mézy

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_008

Nom : La Berthaudière

Typologie : Maison de notable

PLACE PAUL BARGETON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*corniche moulurée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_044

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DU PORT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*volets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_021

Nom : Regard



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 ROUTE D' APREMONT

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_022

Nom : Lavoir



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

SENTE DES MARAIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	lavoir en mauvais état, travaux en cours (2017)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_024

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_026

Nom : ferme actuellement crèche et logements

Typologie : Corps de ferme

31 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ferme actuellement crèche et logements.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, encadrement baies, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_027

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

47 RUE ALFRED LASSON

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_032

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

52 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Aménagement en 5 lots à venir (info 2017)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_028

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

6 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_029

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

4 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_025

Nom : Ferme de Cheneviere

Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE OINVILLE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MONTALET-LE-BOIS

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALFRED LASSON (RUE)	29	2189	78416_PAT_001
EGLISE (RUE DE L')	1	2190	78416_PAT_002
EGLISE (RUE DE L')	4	2191	78416_PAT_004
EGLISE (RUE DE L')	6	2192	78416_PAT_005
EGLISE (RUE DE L')	9	2193	78416_PAT_006
EGLISE (RUE DE L')	13	2194	78416_PAT_009
EGLISE (RUE DE L')	14	2195	78416_PAT_008
EGLISE (RUE DE L')		2196	78416_PAT_031
LAVANDIERES (RUE DES)		2197	78416_PAT_021
MEGRIMONT (RUE DE)	1	2198	78416_PAT_018
MEGRIMONT (RUE DE)	7	2199	78416_PAT_030
MEGRIMONT (RUE DE)	11	2200	78416_PAT_019

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')	7	2201	78416_PAT_036
EGLISE (ROUTE DE L')		2202	78416_PAT_029
EGLISE (RUE DE L')		2203	78416_PAT_028
EGLISE (RUE DE L')		2204	78416_PAT_027
LAVANDIERES (RUE DES)		2205	78416_PAT_026
MEULAN (ROUTE DE)		2206	78416_PAT_033

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRE GODET (RUE)	4_8_10_12	2007	78416_PAT_013
ANDRE GODET (RUE)	5	2208	78416_PAT_011
ANDRE GODET (RUE)	16	2209	78416_PAT_014
ANDRE GODET (RUE)	18	2210	78416_PAT_015
CARRIERE (ROUTE DE)		2211	78416_PAT_044
CARRIÈRE (ROUTE DE)		2212	78416_PAT_043
EGLISE (RUE DE L')	3	2213	78416_PAT_003
EGLISE (RUE DE L')	10	2214	78416_PAT_007
FERETS (ROUTE DES)	14	2215	78416_PAT_024
FERETS (ROUTE DES)	16	2216	78416_PAT_023
HEDES (ROUTE DE)	1	2217	78416_PAT_042
LAVANDIERES (RUE DES)	9	2218	78416_PAT_022
LAVANDIERES (RUE DES)	15	2219	78416_PAT_020
MEGRIMONT (RUE DE)	4	2220	78416_PAT_017
MEULAN (ROUTE DE)	1	2221	78416_PAT_016
MEULAN (ROUTE DE)	19	2222	78416_PAT_040
MEULAN (ROUTE DE)	21	2223	78416_PAT_041
MOULIN DES PRES (CHEMIN DU)	16	2224	78416_PAT_032

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_001

Nom : Mairie (Ancien moulin)

Typologie : Maison rurale

29 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Bâtiment d'une ancienne exploitation liée au Moulin hydraulique sur la Bernon. Sa fonction d'origine: utiliser l'énergie de l'eau à des fins agricoles ou artisanales a été abandonné. Début XIXème siècle: moulin à eau - XXème siècle: reconversion en mairie.Ce site est actuellement devenu un bâtiment administratif regroupant la mairie et la salle communale.Transformations : modification et ajout d'ouvertures en façades, terrasse en façade Sud, muret et garde de-corps en façade Sud.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Encadrement des ouvertures, bandeaux, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_002

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Ancien corps de ferme – exploitation agricole abandonnée. Une porte surélevée, 2 fenêtres. Entre la rue de l'église et le ru, 2 bâtiments perpendiculaires avec une cour devant le bâtiment d'exploitation. Un ancien bâtiment d'exploitation dans le prolongement du logis avec 2 gerbières. Le reste des ouvertures a été très transformé. Transformations: percements récents sur le bâti ancien, notamment sur le pignon Sud; extensions à usage artisanal (bâtis accolés au pignon Ouest)

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, pilastres, encadrement des ouvertures avec agrafe saillante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maisons d'habitations - ancienne grange

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_005

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ensemble bâti composé de deux corps de bâtiments (maison rurale ancienne traditionnelle et un bâti annexe) Transformations : ouvertures sur les façades de la maison d'habitation

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_006

Nom : Maison rurale et porche

Typologie : Maison rurale

9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maisons traditionnelles rurales d'habitation.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_009

Nom : Maison d'habitation Les Sansonnets

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	ancienne maison bourgeoise

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeau, corniche, moulurée, barre d'appui, œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_008

Nom : Ancienne Mairie - Ecole

Typologie : Maison rurale

14 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Bâtiment édifié au XIXème siècle pour accueillir les fonctions de la Mairie et d'école du village. Transformations : création de bâtiments annexes

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Plaque sur façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_031

Nom : Eglise Notre-Dame-de-la-Nativite

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	XIIIème siècle : plan de l'église - XVème siècle : importante modification - XIXème siècle : remaniement. Cimetière derrière l'église avec mur d'enceinte en moellon beurrés avec chaperon couvert de tuiles plates. Extérieur : église, porche précédant la nef, clocher, chevet pentagonal. Intérieur : nef de 2 travées, chœur; chevet percé de 3 fenêtres en plein cintre, église et porche : toiture de tuile plate, clocher en ardoise.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_021

Nom : Maisons rurales "Hameau Les Fe-rets"

Typologie : Maison rurale

RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maisons rurales anciennes. Ensemble composé de deux bâtiments. Transformations : Percements récents sur le bâti ancien.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_018

Nom : Ancien Café de Montalet

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancien café/épicerie et maisons d'habitation.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Soubassement, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_030

Nom : Maison La Roseraie

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ouvertures: régulières, 4 fenêtres 6 carreaux, persiennes, 2 entrées de cave, ancienne gerbière avec poulie sur pignon-Décors: corniche, décor d'enduit teint en rouge et gris-Petit porche couvert et mur sur rue .Soubassement en moellon jointoyé et enduit en panneaux sur façade, moellon enduit sur pignon. Maison avec pignon sur rue, façade avant sur jardin clos et façade arrière sur petite cour. Actuellement mur partiellement effondré.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*dessin façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_019

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ensemble de 3 maisons d'habitation. Transformations : des ouvertures ont été ajoutées, et d'autre probablement agrandies. Certaines des ouvertures sont en PVC, alors que les ouvertures d'origine devaient être en bois.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_036

Nom : Grange avec un porche

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

7 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_029

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique en 3 parties-Fût: pyramidal-Croix latine ; Croix en pierre située à l'intersection de 3 voies, massif floral aménagé en arrière-plan

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_028

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	lavoir fermé sur un côté, une rangée de carreaux à laver le long du ru (état très ancien). Fontaine alimentée par le ru. Ru canalisé avec à l'extrémité une pierre à laver marquant sans doute l'emplacement d'un ancien lavoir individuel;

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_027

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique surmonté d'un bloc trapézoïdal. Croix en pierre au centre du cimetière.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_026

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Petit patrimoine identitaire. Bâti vernaculaire. Transformations : Enduits, équipements électrique, ciment au sol ; Un abreuvoir au niveau de la voie.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_033

Nom : Lavoir de la Mare Aux Fées

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	lavoir fermé sur 3 côtés, 2 bassins, carreaux à laver sur un côté. Lavoir plus ou moins asséché, situé au bord de la route, légèrement de biais.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_013

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

4_8_10_12 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*front bâti formant une "rue-corridor"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_011

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancien corps de ferme et maison d'habitation. Transformation : percements, notamment de la maison d'habitation. La façade a été remanié – la volumétrie d'ensemble a été conservée. Les gerbières placées sous la ligne d'égout (panne sablière ayant une fonction de linteau) sont des éléments d'origine. Un ancien passage donnant accès aux champs, à l'arrière, semble avoir été fermé sur le mur Nord.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*mur d'enceinte (une partie écroulée), gerbières, volumétrie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_014

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

16 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Ancien corps de ferme – exploitation agricole. Corps de bâtiment ancien principal sur lequel s'adosse un bâtiment plus récent (anciennement atelier). Transformations : percements récents sur le bâti ancien. Nombreux remaniement sur l'atelier, ayant dégradé sa qualité architecturale. Un bâtiment dans le prolonge-ment percé de 3 ouvertures. irrégulières, 2 fenêtres, une gerbière. Bâtiment en front de rue, ancienne façade principale sur cour;

Période de construction	*début XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur de clôture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_015

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

18 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancien corps de bâtiments, origine agricole. Ensemble urbain composé de plusieurs bâtiments relié par une continuité minérale forte, due aux façades implantées perpendiculairement à la RD 205 et rue A. Godet.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes rampantes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_044

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE CARRIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des baies, ouverture cintrées*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_043

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE CARRIÈRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*auvent, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_003

Nom : Ancienne Forge

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	4 fenêtres, une porte, une fenêtre sur pignon ; Petite ferme de bourg constituée de 2 bâtiments parallèles avec pignon sur rue; Petite maison élémentaire accolée au logis. Bâtiments d'exploitation parallèle au logis. Mur de clôture avec chaperon en tuiles mécaniques

Période de construction	*début XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche moulurée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_007

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

10 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ensemble composé de 3 maisons d'habitations, mitoyennes. une porte accessible par quelques marches, 2 fenêtres, un volet de bois au rez-de-chaussée . Petite maison en front de rue avec murs mitoyens.

Période de construction	*début XIXème siècle Année*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, soubassement, encadrement des ouvertures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_024

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DES FERETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ensemble bâti à vocation agricole composé de 2 bâtiments principaux dont une ancienne grange et d'une maison d'habitation. Maison d'habitation non visible depuis la rue. Petite exploitation le long de la rue avec cour. Un bâtiment en retour d'équerre percé de gerbières. Grange sur rue avec pignon en lattes de bois. Reste du muret du potager avec vestige de la porte piétonne en gros moellon de pierre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_023

Nom : Ferme Dubois

Typologie : Corps de ferme

16 ROUTE DES FERETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble à vocation agricole. Transformations: percements sur le pignon. Peu de visibilités des bâtiments anciens depuis la rue. Granges et hangars. Mur de clôture en moellon enduit. Toiture refaite pour une part en tuiles mécaniques. Fenêtres percées sur le pignon. Ferme à cour fermée, située le long de la route, à la sortie du hameau.

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : murs de clôture + porche ?	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porches*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_042

Nom : La Ferme de Damply

Typologie : Corps de ferme

1 ROUTE DE HEDES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_022

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

9 RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble composé de deux bâtiments principaux (maison et corps de ferme) et de 2 annexes, et d'un mur d'enceinte. Transformation : adjonction d'une serre sur la façade. Grange avec long pan de mur sur la sente de la Bernon percé de plusieurs gerbières. Porche couvert. Ferme à cour fermée en bout de hameau ouvrant sur les champs.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_020

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

15 RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	L'ancien corps de ferme à toujours aujourd'hui une vocation agricole. Les autres bâtiments sont des maisons d'habitation, dont une partie fait l'objet d'adaptation pour optimiser l'habitabilité. (Fenêtre de toit, ouvertures ajoutées ou modifiées…) Transformations: modification de certaines façades. Optimisation de l'habitabilité des volumes existants.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_017

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Moyen

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	fenêtres modernes, 2 ouvertures de cave cintrées au rez-de-chaussée ; Petite charreterie et remise avec pignon sur rue et toiture en tuiles plates. Une porte de grenier à foin à imposte (ancien vitrage)

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_016

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancien corps de ferme. Ensemble composé de plusieurs bâtiments anciens où l'on retrouve le principe du corps de ferme avec l'habitation sur cour + 1 bâti correspondant certainement à une ancienne grange. Transformations : façades très remaniées. Adjonction d'un hangar annexe.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_040

Nom : Corps de ferme



Typologie : Corps de ferme

19 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_041

Nom : Corps de ferme



Typologie : Corps de ferme

21 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_032

Nom : Le Moulin des Près

Typologie : Moulin

16 CHEMIN DU MOULIN DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MORAINVILLIERS

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLUETS (RUE DES)	4	2227	78431_PAT_063
ALLUETS (RUE DES)	5	2228	78431_PAT_064
ALLUETS (RUE DES)	12	2229	78431_PAT_061
BARDAURY (RUE DE LA)	4	2230	78431_PAT_020
CHATEAU (PLACE DU)	6	2231	78431_PAT_111
CHEMIN CREUX (RUE DU)	2	2232	78431_PAT_087
CHEMIN CREUX (RUE DU)	3	2233	78431_PAT_088
CHEMIN CREUX (RUE DU)	4	2234	78431_PAT_086
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	1	2235	78431_PAT_095
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	2	2236	78431_PAT_094
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	3	2237	78431_PAT_096
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	4	2238	78431_PAT_097
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	5	2239	78431_PAT_098
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	6	2240	78431_PAT_099
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	7	2241	78431_PAT_101
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	8	2242	78431_PAT_100
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	10	2243	78431_PAT_102
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	12	2244	78431_PAT_104
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	16	2245	78431_PAT_106
CROIX PAQUET (RUE DE LA)	9	2246	78431_PAT_060
FOSSE ROUGE (RUE DE LA)	7	2247	78431_PAT_023
GRANDE RUE	2	2248	78431_PAT_119
GRANDE RUE	4	2249	78431_PAT_058
GRANDE RUE	6	2250	78431_PAT_057
GRANDE RUE	20	2251	78431_PAT_053
GRANDE RUE	22	2252	78431_PAT_051
GRANDE RUE	25	2253	78431_PAT_046
GRANDE RUE	38	2254	78431_PAT_042
GRANDE RUE	41 BIS	2255	78431_PAT_040
GRANDE RUE	44	2256	78431_PAT_039
GRANDE RUE	45	2257	78431_PAT_038
GRANDE RUE	46	2258	78431_PAT_037
GRANDE RUE	49	2259	78431_PAT_035
GRANDE RUE	50	2260	78431_PAT_033
GRANDE RUE	51	2261	78431_PAT_034
GRANDE RUE	55	2262	78431_PAT_032

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	56	2263	78431_PAT_001
GRANDE RUE	61	2264	78431_PAT_004
GRANDE RUE	62	2265	78431_PAT_005
GRANDE RUE	64	2266	78431_PAT_006
GRANDE RUE	68	2267	78431_PAT_008
GRANDE RUE	69	2268	78431_PAT_009
GRANDE RUE	71	2269	78431_PAT_010
GRANDE RUE	75	2270	78431_PAT_014
GRANDE RUE	76	2271	78431_PAT_012
GRANDE RUE	88	2272	78431_PAT_016
GRANDE RUE	95	2273	78431_PAT_022
GRANDE RUE	96	2274	78431_PAT_017
GRANDE RUE	98	2275	78431_PAT_018
GRAVIERS (CHEMIN DES)	13	2276	78431_PAT_059
HERMITAGE (RUE L')	8	2277	78431_PAT_079
HERMITAGE (RUE L')	17	2278	78431_PAT_080
HERMITAGE (RUE L')	32 BIS	2279	78431_PAT_082
HERMITAGE (RUE L')	32	2280	78431_PAT_081
LEVANT (IMPASSE DU)	4	2281	78431_PAT_078
SAINTE-ANNE (RUE)	1	2282	78431_PAT_113
SAINTE-ANNE (RUE)	13	2283	78431_PAT_085
SAINTE-ANNE (RUE)	15	2284	78431_PAT_090
SAINTE-ANNE (RUE)	17	2285	78431_PAT_091
TILLEULS (ALLEE DES)	3	2286	78431_PAT_030
VALLEE (RUE DE LA)	1	2287	78431_PAT_027
VALLEE (RUE DE LA)	3	2288	78431_PAT_029

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CROIX (RUE DE LA)	1	2289	78431_PAT_070
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)		2290	78431_PAT_071
GRANDE HAIE (RUE DE LA)		2291	78431_PAT_074
GRANDE HAIE (RUE DE LA)		2292	78431_PAT_073
GRANDE HAIE (RUE DE LA)		2293	78431_PAT_069
GRANDE RUE		2294	78431_PAT_072
VAL JOLI (RUE DU)		2295	78431_PAT_118

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLUETS (RUE DES)	10	2296	78431_PAT_062
CENTRE (RUE DU)	4_6	2297	78431_PAT_075
CHATEAU (PLACE DU)		2298	78431_PAT_092
CHEMIN CREUX (RUE DU)	8	2299	78431_PAT_084
CRETTE (RUE DE LA)	3	2300	78431_PAT_108
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	14	2301	78431_PAT_105
FOSSE ROUGE (RUE DE LA)	11	2302	78431_PAT_024
GRANDE RUE	8	2303	78431_PAT_055
GRANDE RUE	22BIS	2304	78431_PAT_050
GRANDE RUE	23	2305	78431_PAT_047
GRANDE RUE	33	2306	78431_PAT_043
GRANDE RUE	48	2307	78431_PAT_036
GRANDE RUE	58	2308	78431_PAT_002
GRANDE RUE	59	2309	78431_PAT_003
GRANDE RUE	65	2310	78431_PAT_007
GRANDE RUE	73	2311	78431_PAT_011
GRANDE RUE	84	2312	78431_PAT_116
MARE AUX CHATS (RUE DE LA)	7BIS	2313	78431_PAT_067
SAINTE-ANNE (RUE)	3_5_7_9	2314	78431_PAT_114
TILLEULS (ALLEE DES)	6	2315	78431_PAT_025

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_063

Nom : Tour

Typologie : Patrimoine urbain et rural

4 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_064

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*façade principale : brique, façade pignon : pierre, décors brique, fen^tre cintrée, linteau acier, garde-corps ferronnerie, épi de faîtage, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_061

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

12 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, Corniche, Seuil de fenetre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_020

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA BARDAURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_111

Nom : Bâtiment agricole

Typologie : Bâtiment agricole

6 PLACE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cour privée donnant sur le 6 rue du Château. Des états de bâtis assez disparates (du bon et authentique à vétuste)

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_087

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarnes, pans de bois, petits vitrages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_088

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

3 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_086

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*bandeaux d'encadrement + corniche+ portail en serrurerie + marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_095

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancienne dépendance du restaurant du château et épicerie.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Gardes-corps ferronnerie, ouvertures cintrées* *Fenêtre avec vitraux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_094

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancien restaurant édifié à l'emplacement de 2 maisons vers 1953 par la famille Preslier qui avait utilisé pour la façade et pour l'intérieur le même décor.

Période de construction	*1953*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Façade : pierre et bois, colombage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_096

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DE LA CROIX DE L'ORME



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancienne dépendance (bar) du restaurant du Château

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte voûtée en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_097

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	et ancienne boucherie au n°4bis (vétuste)

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_098

Nom : Ecole élementaire

Typologie : Immeuble de ville

5 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*cloche "Gabrielle"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_099

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*ancien garage de type maison anglo-normande*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_101

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_100

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

8 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXèmes siècles*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne + épi de toit + corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_102

Nom : Maison de maraîcher

Typologie : Maison rurale

10 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_104

Nom : Maison de maraîcher

Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_106

Nom : Maison de maraîcher

Typologie : Maison de bourg

16 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_060

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 RUE DE LA CROIX PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXèmeme siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_023

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

7 RUE DE LA FOSSE ROUGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*muret + grille sur rue + balcon + dandeaux lissés*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_119

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_058

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

4 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_057

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_053

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

20 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_051

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

22 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancienne ferme du château de Benainvilliers. coupure verte entre Benainvilliers et l'entrée de Morainvilliers.

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_046

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème Xxème siècles*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Piliers brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Arbre isolé*	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_042

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

38 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise, modénature brique ; garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_040

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

41 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans de bois + lucarne + portail fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_039

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_038

Nom : Boulangerie

Typologie : Maison avec boutique

45 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*2 lucarnes à la capucine, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_037

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

46 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne à pignon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_035

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

49 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maison en fond de cour construite au XVème siècle, augmentée en 1860 d'une construction en retour jusqu'à la rue pour Jean-Baptiste Mignot, marchand de vin à Paris.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps* *maison en L*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_033

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

50 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_034

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_032

Nom : Ancien presbytère

Typologie : Patrimoine urbain et rural

55 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Presbytère construit au chevet de l'église vraisemblablement dans la seconde moitié du XVème siècle. La grange en bord de rue a été construite en 1769 pour le curé Esnault. Le bâtiment du logis a été prolongé au cours du XIXème siècle.

Période de construction	*2nd moitié du XVIème fin XVIIIème XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_001

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

56 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_004

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

61 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_005

Nom : Villa

Typologie : Villa

62 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*début XXème*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*chaînage angle brique rouge, décor linteau brique bichrome, décors sur façade brique, épi de faîtage, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

64 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarnes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

68 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_009

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

69 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_010

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

71 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_014

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

75 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_012

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

76 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_016

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

88 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	ancien café + ancienne forge à l'arrière

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_022

Nom : Grange

Typologie : Bâtiment agricole

95 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_017

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

96 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_018

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

98 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Marquise, Chainage d'angle, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_059

Nom : Le Clos de Sevestre

Typologie : Maison de notable

13 CHEMIN DES GRAVIERS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*œil de bœuf, tourelle, corniche, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement *Arbre isolé*	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_079

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_080

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

17 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Constructions primitives du XVème siècle dont il subsiste la cave en bord de rue. Reconstruction vers 1900 selon un plan en L autour de la cour pour logis et annexes agricoles.

Période de construction	*XVIIème XIXème limite XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_082

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

32 BIS RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_081

Nom : Villa

Typologie : Villa

32 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_078

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

4 IMPASSE DU LEVANT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_113

Nom : Chapelle du Château de Saint-André

Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le château est reconstruit en 1817 pour Félix Gonse. Le parc est créé au cours du XIXe siècle. La chapelle est ajoutée de l'autre côté de la rue Sainte-Anne en 1909.

Période de construction	*1909* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, garde corps, corniche, seuil de fenetre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_085

Nom : Maison de villegiature

Typologie : Villa

13 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pan bois, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_090

Nom : Anciennes serres

Typologie : Bâtiment agricole

15 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	anciennes serres du château du Val Joli

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_091

Nom : Anciennes écuries



Typologie : Bâtiment agricole

17 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	anciennes écuries du château du Val Joli. Usage initial : garage + écurie

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Céramique sur façade (têtes de chevaux)*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_030

Nom : Ancienne tuilerie

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

3 ALLEE DES TILLEULS

Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_027

Nom : Ancienne Mairie - école

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les plans de cette mairie/école ont été dressés en 1847 par l'architecte Ruelle. La construction a été faite en 1852 et 1853. Elle a été rénovée en 2017. Sur les anciennes cartes postales, présence de volets persiennes.

Période de construction	*1852 - 1853* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche + moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_029

Nom : Ecole élémentaire

Typologie : Immeuble de ville

3 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	On retrouve plusieurs bâtiments sur ce plan dans la région (école type des années 1950)

Période de construction	*1955* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_070

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_071

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Croix vraisemblablement romane qui se trouvait e 1820 à l'entrée de Bures au carrefour du chemin rural 32.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_074

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*sculpture + ferronnerie*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_073

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_069

Nom : Lavoir des Marottes

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	ancien lavoir en bon état

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_072

Nom : Calvaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*sculptures*

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_118

Nom : Tour

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VAL JOLI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_062

Nom : Château de Benainvilliers



Typologie : Château

10 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	ancien relais de chasse (Louis XIV) ayant servi aussi d'hôpital pendant la seconde guerre mondiale.

Période de construction	*XVIIème à XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*fronton + corniches*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_075

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

4_6 RUE DU CENTRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancienne salle de cinéma + restaurant pour le n°6 rue du Centre

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Enseigne, porche arrondi*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_092

Nom : Château de Saint André



Typologie : Château

PLACE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Château construit en 1817 pour Félix Gonse. Sa famille étant propriétaire du domaine depuis la fin de l'Ancien Régime. La chapelle est ajoutée de l'autre côté de la rue de Sainte-Anne pour Madame Withcomb. Bâtiment restauré.

Période de construction	*1817* *fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*gardes corps en ferronnerie, sculpture, corniche, fronton, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_084

Nom : Château du Val Joli

Typologie : Château

8 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Château de Gabrielle, maîtresse de Napoléon III.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_108

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE LA CRETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_105

Nom : Cours d'Enfer

Typologie : Cour commune

14 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : pierres enduites
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : tuiles mécaniques + plates + zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_024

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

11 RUE DE LA FOSSE ROUGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur + ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_055

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Poutre en bois,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_050

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

22 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ancienne ferme du château de Benainvilliers

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte cintrée avec moellons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_047

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

23 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1865* *XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf avec brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_043

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_036

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

48 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_002

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

58 GRANDE RUE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_003

Nom : Corps de ferme



Typologie : Corps de ferme

59 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ferme du Château de Romainville sur Ecquevilly

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porche, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_007

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

65 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées irrégulières
		Matériaux : pierres enduites
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles plates tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_011

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

73 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_116

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

84 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_067

Nom : Corps de ferme



Typologie : Corps de ferme

7 BIS RUE DE LA MARE AUX CHATS

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+c	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_114

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3_5_7_9 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_025

Nom : Château

Typologie : Château

6 ALLEE DES TILLEULS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le château primitif et sa ferme ont peut-être été construits au XVème siècle. Vers 1832, le Baron Charles Davilliers élève un nouvel édifice sur la pente dominant le château qui devient bâtiment des communs. Il est actuellement très dénaturé. Vue depuis le site sur les toits du village.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sculptures, ferronnerie, lucarne, corniche, ouvertures cintrées*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MOUSSEAUX-SUR-SEINE

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARRIERE A VIE (RUE DE LA)	3	2319	78437_PAT_034
FEUCHERET (ROUTE DU)	1	2320	78437_PAT_038
GRANDE RUE	5	2321	78437_PAT_028
GRANDE RUE	5 BIS	2322	78437_PAT_027
GRANDE RUE	6	2323	78437_PAT_029
GRANDE RUE	12	2324	78437_PAT_030
GRANDE RUE	13	2325	78437_PAT_026
GRANDE RUE	15	2326	78437_PAT_025
GRANDE RUE	17	2327	78437_PAT_024
GRANDE RUE	20	2328	78437_PAT_031
GRANDE RUE	21	2329	78437_PAT_023
GRANDE RUE	25	2330	78437_PAT_035
GRANDE RUE	27	2331	78437_PAT_032
GRANDE RUE	33	2332	78437_PAT_022
GRANDE RUE	34	2333	78437_PAT_036
GRANDE RUE	35	2334	78437_PAT_021
GRANDE RUE	44	2335	78437_PAT_033
GRANDE RUE	45 BIS	2336	78437_PAT_020
GRANDE RUE	51	2337	78437_PAT_019
GRANDE RUE	53	2338	78437_PAT_018
GRANDE RUE	55 BIS	2339	78437_PAT_017
GRANDE RUE	63	2340	78437_PAT_016
GRANDE RUE	69	2341	78437_PAT_014
GRANDE RUE	77	2342	78437_PAT_013
GRANDE RUE	77	2343	78437_PAT_012
GRANDE RUE	81	2344	78437_PAT_011
GRANDE RUE	81 BIS	2345	78437_PAT_010
GRANDE RUE	83 BIS	2346	78437_PAT_009
GRANDE RUE	89	2347	78437_PAT_007
GRANDE RUE	91	2348	78437_PAT_006
GRANDE RUE	95	2349	78437_PAT_005
GRANDE RUE	101	2350	78437_PAT_004
GRANDE RUE	115	2351	78437_PAT_037
ROCHE GUYON (ROUTE DE LA)		2352	78437_PAT_001
VETHEUIL (CHEMIN DE)	19	2353	78437_PAT_003
VETHEUIL (CHEMIN DE)	33	2354	78437_PAT_002

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	63 BIS	2355	78437_PAT_015
GRANDE RUE	83 BIS	2356	78437_PAT_008

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE, CÔTE NUMEROS IMPAIRS	2357	78437_ECP_001

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_034

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE DE LA CHARRIERE A VIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*volets, formes des ouvertures, toit, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_038

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 ROUTE DU FEUCHERET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*2 lucarnes à bâtière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_028

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombages + 1 lucarne à bâtière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_027

Nom : Villa



Typologie : Villa

5 BIS GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage + 3 lucarnes à bâtière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_029

Nom : Auberge Les Terrasses

Typologie : Maison de bourg

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_030

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage + balcon en bois+ épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_026

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombages en partie haute de la maison*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_025

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porche charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_024

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

17 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf,volet vénitien, cellier troglodyte - bove*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_031

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

20 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_023

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIX e siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*cellier troglodyte - bove*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_035

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_032

Nom : Villa

Typologie : Villa

27 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*3 lucarnes à bâtière, formes de fenêtres, !modénatures, ancadrements*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_022

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_036

Nom : Villa



Typologie : Villa

34 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_021

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

35 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	maison rurale en L avec petite porte charretière

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière, barre d'appui, volet vénitien*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_033

Nom : Villa

Typologie : Villa

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faitage, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_020

Nom : Restaurant

Typologie : Maison avec boutique

45 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_019

Nom : Ancienne école + pressoir dans bove



Typologie : Maison de bourg

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	ancienne école transformée en appartements, pressoir dans un bove

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_018

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

53 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

55 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	date de construction en brique en partie haute "1895"

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne à bâtière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_016

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

63 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_014

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

69 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_013

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

77 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_012

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

77 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_011

Nom : Mairie

Typologie : Maison de bourg

81 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	bâtiment de la mairie depuis 1995

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, fronton triangulaire étroit et percé d'un oculus*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_010

Nom : Eglise Saint Léger



Typologie : Patrimoine urbain et rural

81 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_009

Nom : Eglise troglodyte



Typologie : Patrimoine urbain et rural

83 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	L'église primitive se trouve sur le plateau au milieu du cimetière et serait datée du IXème siècle. La seconde église est creusée dans la falaise calcaire au XVIIIème siècle. Il n'en reste que le clocher carré d'une toiture conique en pierres. Elle émerge au second plan de l'édifice contemporain, en haut de la roche taillée à pic.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Croix, ensemble des caractéristique architecturales*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_007

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

89 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

91 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_005

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

95 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

101 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_037

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

115 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombage + terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_001

Nom : Hangar

Typologie : Bâtiment agricole

ROUTE DE LA ROCHE GUYON

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*colombage, poutre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_003

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

19 CHEMIN DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_002

Nom : Villa

Typologie : Villa

33 CHEMIN DE VETHEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_015

Nom : Cellier troglodyte



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

63 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Ces excavations creusées das la colline se retrouvent souvent sur cette partie du territoire. Ayant servi d'habitation à l'époque, elles sont utilisées actuellement comme hangar ou cave.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*espace naturel creusé dans le calcaire*

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_008

Nom : Bove



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

83 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Mousseaux-sur-Seine

Fiche de protection	Grande Rue, côté numéros impairs
Ensemble Cohérent Patrimonial	78437_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Alignement à la voie et en continu des limites séparatives, parcelles rectangulaires.*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *volets bois, enduits clairs*
	Traitement de la toiture	Forme : deux pans
		Matériaux : t*uiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière donnant sur un espace naturel*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble qui constitue une véritable entrée de commune rurale.

Mousseaux-sur-Seine 78437_ECP_001

DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les menuiseries sont en bois et les volets en bois originels sont à sauvegarder*.

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

NEZEL

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLOMBIER (RUELLE DU)	5	2361	78451_PAT_001
COTE DE MONTGARDE	34	2362	78451_PAT_007
PRES (RUELLE DES)	5	2363	78451_PAT_008
SAINT BLAISE (RUE)	27	2364	78451_PAT_010
SAINT BLAISE (RUE)		2365	78451_PAT_009
SAINT BLAISE (RUE)		2366	78451_PAT_002

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
LAVOIR (IMPASSE DU)	3	2367	78451_PAT_004
VIEUX PONT (RUE DU)		2368	78451_PAT_005

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLOMBIER (RUELLE DU)		2369	78451_PAT_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
ENSEMBLE IRRIGUE PAR LE CHEMIN DES BELLES VUES ET LA RUE DE LA TERRIANNE	2371	78451_ECU_001

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_001

Nom : Le Colombier



Typologie : Patrimoine urbain et rural

5 RUELLE DU COLOMBIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_007

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

34 COTE DE MONTGARDE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Épis de faîtage, volets persiennes, encadrement des baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 RUELLE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*pans de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_010

Nom : Mairie - Poste

Typologie : Maison de bourg

27 RUE SAINT BLAISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne, Moulure d'encadrement de fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_009

Nom : Gare

Typologie : Maison rurale

RUE SAINT BLAISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*début XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_002

Nom : Eglise Saint Blaise

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE SAINT BLAISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Moyen-âge*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croix sur le toit, clocher en ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_004

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

3 IMPASSE DU LAVOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_005

Nom : Pont

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VIEUX PONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce pont de 1758 avec bornes enjambe la Mauldre qui sert de limite entre Nézel et La Falaise. Les habitants ne disposant que de gués pour franchir la rivière, Louis Urbain Aubert de Tourny, seigneur de La Falaise, fait construire ce pont.

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Nézel

Ensemble bâti

78451_PAT_003

Nom : Ancienne ferme de Claudine

Typologie : Corps de ferme

RUELLE DU COLOMBIER

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des ouvertures en brique rouge, soubassement, gabarit et volume du bâti, proportion des ouvertures ancres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Fiche de protection	Ensemble irrigué par le chemin des Belles Vues et la rue de la Terrianne
Ensemble Cohérent Urbain	78451_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *un parcellaire longiligne* *alignement des constructions sur les deux limites séparatives, parfois sur une seule* *en retcul de la voie*	
	Gabarit : *R+C à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières* Matériaux : *crépi de teinte claire, parfois blanc*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans* Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *petits espaces arborés en jardins à l'avant, et jardins à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *clôtures mixtes, parfois constituées de haies végétales*	

OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier végétalisé situé à l'extrémité Sud et en limite d'une zone agricole, l'homogénéité des matériaux doit rester pérenne.

Nézel	78451_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie **&** **Implantation des constructions**	*Les nouvelles constructions, hormis les annexes, sont implantées entre 6 et 10 mètres de l'alignement de la voie, en limite séparative ou avec un retrait minimal de 2,50 mètres ou de 8 mètres si la partie de la construction comporte des baies.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont mixtes ou constituées de haie végétale.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

OINVILLE-SUR-MONTCIENT

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BACHAMBRE (RUE DE)	2	2375	78460_PAT_007
BACHAMBRE (RUE DE)	14	2376	78460_PAT_018
BACHAMBRE (RUE DE)	21	2377	78460_PAT_017
BACHAMBRE (RUE DE)	35	2378	78460_PAT_008
ECOLE (RUE DE L')	5	2379	78460_PAT_022
EGLISE (RUE DE L')	6	2380	78460_PAT_005
GOURNAY (RUE DE)	29	2381	78460_PAT_002
MOULIN BRULE (CHEMIN DU)		2382	78460_PAT_010
VEXIN (ROUTE DU)	391	2383	78460_PAT_016
VEXIN (RUE DU)	420	2384	78460_PAT_015

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BACHAMBRE (RUE DE)		2385	78460_PAT_009
EGLISE (RUE DE L')		2386	78460_PAT_003
GOURNAY (RUE DE)		2387	78460_PAT_014
GOURNAY (RUE DE)		2388	78460_PAT_013
THURETS (RUE)		2389	78460_PAT_012

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BACHAMBRE (RUE DE)	8	2390	78460_PAT_019
CHARTRE (RUE DE LA)		2391	78460_PAT_006
DALIBRAY (CHEMIN RURAL N°28 DE)		2392	78460_PAT_011
EGLISE (RUE DE L')	8	2393	78460_PAT_004
GAILLARD (CHEMIN)		2394	78460_PAT_001

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_007

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Plaque publicitaire "Singer"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_018

Nom : Les volets rouges

Typologie : Maison de notable

14 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*formes arrondies des fenêtres, appui fenêtres, volets, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

35 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps, Pan de bois, lucarne, Portail et mur remarquable, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_022

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

5 RUE DE L' ECOLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, escalier, mùatrquise, appui fenêtres, volets, chainages d'angle,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_005

Nom : Le Clocher

Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1 à R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Portes charretières, lucarne, volets, appui fenêtres, bandeaux?*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_002

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

29 RUE DE GOURNAY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Œil de bœuf, lucarnes, formes arrondies des fenêtres, bandeaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_010

Nom : Le Moulin Brûlé

Typologie : Moulin

CHEMIN DU MOULIN BRULE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_016

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

391 ROUTE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*volets, chainages d'angle, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_015

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

420 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, balconnets, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_009

Nom : Lavoir Bachambre

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE BACHAMBRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_003

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_014

Nom : Cascade

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GOURNAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cascade artificielle au pied du lavoir.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_013

Nom : Lavoir de Gournay

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GOURNAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_012

Nom : Croix





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE THURETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*croix dans le cimetière*

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_019

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, sas d'entrée, porche, encadrements*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_006

Nom : Château

Typologie : Château

RUE DE LA CHARTRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Tours, lucarne, chaînage d'angle pierre de taille*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_011

Nom : Château de Dalibray

Typologie : Corps de ferme

CHEMIN RURAL N°28 DE DALIBRAY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_004

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 RUE DE L' EGLISE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, formes arrondies des fenêtres de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_001

Nom : Moulin



Typologie : Corps de ferme

CHEMIN GAILLARD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ORGEVAL

GRAND PARIS SEINE & OISE
COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBAYE (RUE DE L')		2397	78466_PAT_035
ABBAYE (RUE DE L')		2398	78466_PAT_019
ALLUETS (RUE DES)	51	2399	78466_PAT_043
BOUILLONS (RUE DES)		2400	78466_PAT_018
BUISSONNERIE (RUE DE LA)	11	2401	78466_PAT_025
BUTTE (RUE DE LA)	164	2402	78466_PAT_027
BUTTE (RUE DE LA)	167	2403	78466_PAT_028
BUTTE (RUE DE LA)	406	2404	78466_PAT_029
CHAPELLE (RUE DE LA)	62	2405	78466_PAT_032
CHAPELLE (RUE DE LA)	321	2406	78466_PAT_195
CHAPELLE (RUE DE LA)	561	2407	78466_PAT_006
CHAPELLE (RUE DE LA)	624	2408	78466_PAT_030
CHAPELLE (RUE DE LA)	770	2409	78466_PAT_007
CHAPELLE SAINT-JEAN (PLACE DE LA)		2410	78466_PAT_013
CHATEAU ROUGE (RUE DU)	426	2411	78466_PAT_015
DOCTEUR MAURER (RUE DU)	20 BIS	2412	78466_PAT_046
DOCTEUR MAURER (AVENUE DU)	123	2413	78466_PAT_012
EGLISE (PLACE DE L')	23	2414	78466_PAT_031
FEUCHEROLLES (RUE DE)	16	2415	78466_PAT_021
FEUCHEROLLES (RUE DE)	177	2416	78466_PAT_008
FEUCHEROLLES (RUE DE)	947	2417	78466_PAT_024
FEUCHEROLLES (RUE DE)	978	2418	78466_PAT_009
GARE (RUE DE LA)	52	2419	78466_PAT_033
GRANDE FONTAINE (RUE DE LA)	2	2420	78466_PAT_004
HENRI GRISET (RUE)	2	2421	78466_PAT_048
MALRUE (CHEMIN DE LA)	172	2422	78466_PAT_042
MARECHAL FOCH (RUE DU)	10	2423	78466_PAT_003
MARECHAL FOCH (RUE DU)	130	2424	78466_PAT_047
MARECHAL FOCH (RUE DU)	307	2425	78466_PAT_045
MONTAMETS (RUE DE)	19	2426	78466_PAT_010
MONTAMETS (RUE DES)	143	2427	78466_PAT_044
ORME GAUTHIER (RUE DE L')	892	2428	78466_PAT_050
PARMENTIER (RUE)	8	2429	78466_PAT_038
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	2087	2430	78466_PAT_020
VERTE SALLE (RUE DE LA)	497	2431	78466_PAT_016
VILLENNES (RUE DE)	1	2432	78466_PAT_041

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBAYE (RUE DE L')		2433	78466_PAT_034
ABBAYE (RUE DE L')		2434	78466_PAT_017
MORAINVILLIERS (RUE DE)		2435	78466_PAT_037
RURAL (CHEMIN)		2436	78466_PAT_001

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BERGERIES (CHEMIN DES)	5	2437	78466_PAT_014
BETHEMEMONT (RUE DE)	13	2438	78466_PAT_040
BUTTE (RUE DE LA)		2439	78466_PAT_026
COLOMBERT (RUE DE)	1	2440	78466_PAT_002
FEUCHEROLLES (RUE DE)	72	2441	78466_PAT_022
FEUCHEROLLES (RUE DE)		2442	78466_PAT_023
HENRI GRISET (RUE)	154	2443	78466_PAT_049
ORNE (RUE DE L')		2444	78466_PAT_036
PICQUENARD (RUE DE)	239	2445	78466_PAT_039
VERTE SALLE (RUE DE LA)	35	2446	78466_PAT_011
VERTE SALLE (RUE DE LA)	309	2447	78466_PAT_005

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE DE LA CHAPELLE / RUE DU MARECHAL FOCH/RUE DU DOCTEUR MAURER	2249	78466_ECP_001

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_035

Nom : Hôtel restaurant : Le Moulin d'Orgeval

Typologie : Moulin

RUE DE L' ABBAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Frédéric Chartier, ancien maire d'Orgeval et propriétaire des Bouillons Chartier, achète en 1923 le moulin à eau des Bouillons qui a appartenu aux moines Prémontrés de l'abbaye d'Abbecourt depuis le XVème siècle jusqu'à la révolution. Il le transforme en hôtel restaurant réputé, connu aujourd'hui sous le nom de Moulin d'Orgeval. Le parc est inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables.

Période de construction	*1920* *1er & 2nd quarts XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : SS+R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*décrochement de la façade* *complexité de la toiture + régularité des ouvertures + décrochement de la façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_019

Nom : Abbaye d'Abbécourt



Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' ABBAYE

Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ensemble de fontaines recouvertes par la végétation. Elles sont condamnées par une grille

Période de construction	*1180* *XIIème XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Ensemble des ruines*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_043

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

51 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*régularité desouvertures + volumétrie + volets + escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_018

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

RUE DES BOUILLONS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*matériaux + harmonie chromatique entre les volets er la barrière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_025

Nom : Bâtiment d'exploitation maraîchère



Typologie : Maison rurale

11 RUE DE LA BUISSONNERIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Bâtiment d'exploitation maraîchère pouvant dater du XVème siècle. Le logis primitif à droite de la cour a été détruit au milieu du XXème siècle. Un nouveau logis a été aménagé dans une partie du bâtiment agricole.

Période de construction	*XVIIIème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*escalier de distribution extétieure* *toiture + enduit façade + volumétrie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_027

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

164 RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_028

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

167 RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maison d'apparence massive, disposée en L (ou U). Elle comporte des lucarnes œil-de-bœuf au premier étage.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*"oeil-de-bœuf"* *lucarnes + volumétrie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_029

Nom : Villa

Typologie : Villa

406 RUE DE LA BUTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Vaste maison de plan rectangulaire. Terrasse avec colonnades.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*terrasse avec colonnade* *lucarnes rampantes + souches de cheminée + matériaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_032

Nom : Villa

Typologie : Villa

62 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	La propriété Dumènil fait partie du domaine privé de la commune par le biais d'une donation. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*composition d'ensemble du parc*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_195

Nom : Villa

Typologie : Villa

321 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	