# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_125

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

199 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Moulure, modénature, brique, vitraux* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_126

Nom : Patrimoine urbain et rural

Typologie : Patrimoine urbain et rural

201 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_139

Nom : Villa

Typologie : Villa

203 BIS RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Colombage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_130

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

213 TER RUE  PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit  : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux  : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_129

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

213 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_155

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

232 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Modénature, ancienne enseigne, garde corps* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_156

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

236 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Balcon fer forgé, porte cochère* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_157

Nom : Villa

Typologie : Villa

242 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Zinc |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_162

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

266 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_163

Nom : Villa

Typologie : Villa

274 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Moulure, corniche, garde corps* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_164

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

298 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_054

Nom : Mairie

Typologie : Immeuble de ville

RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Baie,* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_268

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DU PAVILLON

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Gardes corps* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_077

Nom : Ancien Bar Restaurant

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DU PONT

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | ancienne guinguette, désormais hôtel social. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Épi de faîtage, lucarne, balconnet, vitraux* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_066

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Décors briques, façade meulière, lucarne, garde corps, cheminée* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_078

Nom : Villa

Typologie : Villa

6 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Baie, modénature, lucarne, pierre de parement* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_079

Nom : Ancienne Poste

Typologie : Maison de bourg

14 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Lucarne, colombage, brique, clef* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_035

Nom : Ecole maternelle René Pion

Typologie : Immeuble de ville

RUE RENE PION

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1955-1960*<br>*1e moitié XXe siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_250

Nom : Villa



Typologie : Villa

23 RUE DES RESERVOIRS

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Autres |
| | | Matériaux : Autres |
| | Dispositions particulières | *Baie, tour moderne, vitraux* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_249

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

32 RUE DES RESERVOIRS



Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_248

Nom : Villa



Typologie : Villa

35 RUE DES RESERVOIRS

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Filer de chambranle* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_215

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

75 RUE DE SABLONVILLE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Lucarne, porte cochère, modénature, garde-corps* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_178

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE SAINT MARC

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Colombage, modénature, ornement brique, garde, corps, lucarne, épi de faîtage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_091

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 RUE SAINT VINCENT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Lucarne, corniche, clef, hublot, Chaînage, filet de chambranle, garde corps* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_112

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

2 IMPASSE SAINT VINCENT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_090

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 RUE SAINT VINCENT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Garde corps, pierre de parement* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_113

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

8 RUE SAINT VINCENT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Baie* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_219

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Cheminée* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_222

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Modénature, pierre de parement, cheminée, garde corps, soupente bois, chaînage brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_089

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE SEINE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Brique, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_115

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE TROUSSELINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Arche poutre bois,* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_074

Nom : Pont suspendu

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

56 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_160

Nom : Tunnel

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

12 SENTE DE LA GROTTE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_121

Nom : Puits



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

61 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_065

Nom : Pont suspendu

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT

Etat : Vestige

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Détruit en 1940. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_223

Nom : Bâtiment artisanal, industriel

Typologie : *Bâtiment artisanal, industriel*

2 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Brique* |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_196

Nom : Château de La Tour



Typologie : Château

RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *fenêtres en ogive, bandeau, corniche, gardes-corps* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_206

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

18 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_049

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1 RUE DU DOCTEUR SOBAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_007

Nom : Cour commune



Typologie : Cour commune

1 RUE DU FOUR

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_004

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

4 RUE GALANDE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_005

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8_10_12_14 RUE GALANDE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**

***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La grande partie des immeubles datés XIXème siècle serait bien antérieure |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXe siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 à R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_143

Nom : Cour commune



Typologie : Cour commune

40 RUE DE GALANDE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_228

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

17 GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_010

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

13_15 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXe siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Garde corps, corniche, lucarne, bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_017

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

14 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_280

Nom : Cour commune



Typologie : Cour commune

101 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_278

Nom : Les terrasses du château

Typologie : Château

246 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Zinc |
| | Dispositions particulières | *chaînage angle en pierre,balustrade en pierre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_272

Nom : La Ferme Joyeuse

Typologie : Corps de ferme

21 RUE PAUL MEYAN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *bandeau, encadrement des baies* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_122

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

4 IMPASSE DU PERRAY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_227

Nom : Cour commune



Typologie : Cour commune

3 RUE DU PUITS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_274

Nom : Château Maigre

Typologie : Château

71 TER CHEMIN RURAL N°123

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Crête et toit décors briques cheminées* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Triel-sur-Seine

Ensemble bâti

78624_PAT_114

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

16 RUE TROUSSELINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Triel-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Rue Saint-Marc / Grande Rue de Pissefontaine / rue des Réservoirs |
| ***Ensemble Cohérent Patrimonial*** | 78624_ECP_001 |

| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites : *maisons de faible hauteur implantées sur des parcelles de petite taille, maisons hétérogènes implantées à l'alignement de la voie* | |
| | Gabarit *: R+1+C* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *travées régulières* |
| | | Matériaux : *pierre, crépi, enduit, matériaux parfois végétalisés (lierre)* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans* |
| | | Matériaux : *tuiles brunes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *fonds de parcelle végétalisés* | |
| | Clôture : *clôtures mur plein en enduit ou à pierre vue.* | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de conserver l'aspect village de ce quartier entouré de zones pavillonnaires.**

## Triel-sur-Seine 78624_ECP_001

| DISPOSITIONS PARTICULIERES | |
|---|---|
| **Qualité paysagère & écologique** | Clôtures : *les clôtures à l'alignement sont constituées d'un mur enduit ou à pierre vue sur toute leur hauteur.* |

# Triel-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Rue Paul Doumer |
| ***Ensemble Cohérent Patrimonial*** | 78624_ECP_002 |

| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites : *pas de spécificités d'implantation et une densité faible pour cet ensemble urbain constitué de grandes parcelles* | |
| | Gabarit *: R+C et R+1+C* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *travées irrégulières* |
| | | Matériaux : *pierre, moellons calcaire, enduit* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans, forme complexe* |
| | | Matériaux : *tuiles brunes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *espaces verts entourant la maison* | |
| | Clôture : les clôtures sont constituées d'un mur plein (pierre, enduit, moellon calcaire) ou d'un mur surélevé d'un autre matériau. | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble végétalisé de par la présence de grands arbres de part et d'autre de la rue et de vastes espaces verts entourant les maisons. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.**

| Triel-sur-Seine | 78624_ECP_002 |
|---|---|



| DISPOSITIONS PARTICCULIERES | |
|---|---|
| **Qualité urbaine & architecturale** | *Les balconnets, les pans en bois, les débords de toiture sont à préserver*. |
| **Qualité paysagère & écologique** | Clôtures : *elles sont réalisées en mur enduit plein ou sur au maximum la moitié de la hauteur totale et le mur peut être doublé d'une haie vive d'essences locales* |
| | Traitement des espaces libres : *un espace paysager est maintenu en façade de la maison et il est à développer de part et d'autre de la maison* |

# Triel-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Centre urbain : rue Paul Doumer et rue Galande |
| ***Ensemble Cohérent Patrimonial*** | 78624_ECP_003 |

| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées à l'alignement de la voie et en ordre continu sur des parcelles peu profondes mais assez larges* | |
| | Gabarit : *R+1+C à R+2* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *travées régulières rue Paul Doumer et irrégulières rue Galande* *commerces en RDC rue Paul Doumer* |
| | | Matériaux : *enduit* |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans, complexe |
| | | Matériaux : *tuiles brunes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *absence d'espace végétalisé* | |
| | Clôture : absence | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de redynamiser le cœur de ville en luttant contre la désertification des commerces et pour la réhabilitation des maisons de ville et de préserver l'aspect village rue Galande. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver**

## Triel-sur-Seine 78624_ECP_003

## DISPOSITIONS PARTICULIERES

*Pas de dispositions particulières*

# Triel-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Rue des Crénaux |
| ***Ensemble Cohérent Patrimonial*** | 78624_ECP_004 |

| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites : *maisons implantées généralement à l'alignement mais parfois en recul avec un mur de clôture* | |
| | Gabarit : *R+2+C* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *travées régulières* |
| | | Matériaux : *enduit clair mais variable, meulière* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans* |
| | | Matériaux : *tuiles brunes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *des beaux jardins à l'arrière des maisons, côté numéros impairs* | |
| | Clôture : *mur de clôture en pierre sur toute la hauteur ou partiel et surmonté d'une grille* | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de renforcer les efforts qui ont été effectués pour le maintien de la qualité du site dont l'harmonie prédomine.**

## Triel-sur-Seine 78624_ECP_004

| DISPOSITIONS PARTICULIERES | |
|---|---|
| **Qualité paysagère & écologique** | Clôtures : *lors de constructions implantées en recul de la voie, une clôture est réalisée soit par un mur enduit ou à pierre vue sur toute la hauteur soit par un mur surmonté d'une grille.*<br><br>*Préservation des portes charretières.* |

# Triel-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Rue Saint-Vincent |
| ***Ensemble Cohérent Patrimonial*** | 78624_ECP_005 |

| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites :<br>*les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et sur une limite séparative sauf pour les constructions donnant sur la Seine implantées au milieu de la parcelle.* | |
| | Gabarit *: R+2* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition :<br>*travées régulières à irrégulières* |
| | | Matériaux : *enduit, pierre, moellons calcaire* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans, quatre pans* |
| | | Matériaux : *tuiles brunes, ardoise* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *Les espaces libres sont végétalisés* | |
| | Clôture : les clôtures sont réalisées en mur plein, en enduit ou à pierre vue. | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale de cet ensemble de maisons situées à proximité de la Seine et du centre-ville ; de petites maisons cohabitent avec de belles demeures donnant un aspect village à cet ensemble.**

| Triel-sur-Seine | 78624_ECP_005 |
|---|---|




| DISPOSITIONS PARTICULIERES | | |
|---|---|---|
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans, quatre pans* |
| | | Matériaux : *tuiles brunes ou ardoises, ceci en harmonie avec le site* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Clôtures : *les clôtures sont réalisées en maçonnerie pleine en enduit ou à pierre vue* | |

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

# VAUX-SUR-SEINE

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| ANGIBOUT (BOULEVARD) | 7 | 3043 | 78638_PAT_015 |
| ANGIBOUT (BOULEVARD) | 21 | 3044 | 78638_PAT_005 |
| ANGIBOUT (BOULEVARD) | 23 | 3045 | 78638_PAT_025 |
| ANGIBOUT (BOULEVARD) | 39 | 3046 | 78638_PAT_027 |
| ANGIBOUT (BOULEVARD) | 45 | 3047 | 78638_PAT_023 |
| ANGIBOUT (BOULEVARD) | 51 | 3048 | 78638_PAT_018 |
| BONNE MERE (RUE DE LA) | 4 | 3049 | 78638_PAT_061 |
| BONNE MERE (RUE DE LA) | 9 | 3050 | 78638_PAT_030 |
| CHERBOURG (AVENUE DE) | 27 | 3051 | 78638_PAT_044 |
| CHERBOURG (AVENUE DE) | 29 | 3052 | 78638_PAT_001 |
| CHERBOURG (AVENUE DE) | 51 | 3053 | 78638_PAT_011 |
| EGLISE (RUE DE L') | 8 | 3054 | 78638_PAT_032 |
| GARE (PLACE DE LA) | | 3055 | 78638_PAT_009 |
| GARE (PLACE DE LA) | | 3056 | 78638_PAT_008 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 18 | 3057 | 78638_PAT_067 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 34 | 3058 | 78638_PAT_010 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 97 | 3059 | 78638_PAT_038 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 129 | 3060 | 78638_PAT_043 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 169 | 3061 | 78638_PAT_090 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 173 | 3062 | 78638_PAT_091 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 177 | 3063 | 78638_PAT_099 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 183-185 | 3064 | 78638_PAT_100 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 189 | 3065 | 78638_PAT_056 |
| GENERAL DE GAULLE (RUE DU) | 207 | 3066 | 78638_PAT_058 |
| PARIS (AVENUE DE) | 14 | 3067 | 78638_PAT_045 |
| PARIS (AVENUE DE) | 18 | 3068 | 78638_PAT_062 |
| PARIS (AVENUE DE) | 75 | 3069 | 78638_PAT_029 |
| PARIS (AVENUE DE) | 84 | 3070 | 78638_PAT_034 |
| PONTOISE (ROUTE DE) | 8 | 3071 | 78638_PAT_033 |
| PONTOISE (ROUTE) | 14 | 3072 | 78638_PAT_028 |
| TEMPLE (RUE DU) | 15 | 3073 | 78638_PAT_066 |

***Ensembles bâtis (EB)***

| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| ARMAND RAULET (RUE) | | 3074 | 78638_PAT_003 |
| CHERBOURG (AVENUE DE) | 6 | 3075 | 78638_PAT_060 |

***Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)***

| ADRESSE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|
| RUE DU GENERAL DE GAULLE : DU N°31 AU 185 ET DU N°40 AU 338 | 3077 | 78638_ECP_001 |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_015

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Villa en meulière, décor en brique, toiture, balustrade en bois |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_005

Nom : Villa

Typologie : Villa

21 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Mairie, villa en meulière, ordonnancement façade, mur de clôture en meulière. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *chainage d'angle, encadrement, porche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_025

Nom : Villa

Typologie : Villa

23 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Villa "La Coquette" en meulière, décor brique, toiture, menuiserie bois, mascaron de Bacchus, mur de clôture en meulière |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *linteau de fenêtre, coussinet, porche, balcon, moulure, clef, bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_027

Nom : Villa

Typologie : Villa

39 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | "Le Guet", grosse villa en meulière, décor brique, ordonnancement façade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *porche, bandeau, linteau de fenêtre, coussinet, ancre chainage d'angle* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_023

Nom : Villa

Typologie : Villa

45 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Villa "Bagatelle" en meulière, débord toiture, modénature brique, menuiserie bois, bow window. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *balconnet, bandeau, linteau de fenêtre, coussinet, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_018

Nom : Villa

Typologie : Villa

51 BOULEVARD ANGIBOUT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Villa en meulière, débord toiture, ordonnancement façade, menuiserie bois blanc, mur de clôture en meulière. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *porche, lucarne, brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_061

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA BONNE MERE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement façade sur rue, lucarne, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale de la construction.<br>Modifications : ravalement, modification ouvertures |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Lucarne, ouvertures étroites.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_030

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE DE LA BONNE MERE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Bâti sur cour, corniche, lucarne, modénature plâtre, murs de clôture en meulière |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_044

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

27 AVENUE DE CHERBOURG

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ordonnancement et alignement façade sur rue (continuité avec Villa "La Rive"), corniche, modénature plâtre participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : enduit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Porte en bois, persiennes,barre d'appui,oculus* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_001

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

29 AVENUE DE CHERBOURG

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ancienne villa-chalet "La Rive" ayant appartenu à la chanteuse Yvette Guilbert. Alignement sur rue, mur et portail anglo-normand participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : 2 étages détruits suite à une incendie. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Porche*<br>*alignement + mur + portail* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_011

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

51 AVENUE DE CHERBOURG

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ancien fief de la rive du XIIIème siècle. Alignement sur rue (mur en meulière, bâtiments annexes), entrées, ouvertures étroites et peu nombreuses participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : ravalement des garages |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIIIème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Autres |
| | Dispositions particulières | *Ancre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant<br>*Arbre remarquable* | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_032

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Bâtiment anciens meulière et plâtre (maison, murs et annexes) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_009

Nom : Dépendance de la gare

Typologie : Maison rurale

PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ancien hôtel restaurant face à la Gare. Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement des façades, corniches, modénature en plâtre, enseigne participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : enduits, ouvertures. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *corniche, enseigne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_008

Nom : Gare

Typologie : Maison de notable

PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Bâtiment du XIXème siècle participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : marquise, perte de la polychromie |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_067

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

18 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement sur rue, volumétrie, lucarnes, corniche, modénature plâtre participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : perte modénature, gouttière, modification ouvertures. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_010

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

34 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Villégiature, meulière, balustrade bois, terrasse sur avancée garage |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_038

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

97 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement façade, corniche, modénature en plâtre, œil de bœuf. Continuité rue grâce aux murs et portail. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Clef, corniche, encadrement porte* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Présence d'un espace paysager | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_043

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

129 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement façade sur rue, pignon visible sur angle reste de lucarne, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : ravalement, lucarne. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_090

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

169 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ordonnancement et alignement façade sur rue, corniche, décor et modénatures plâtre. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *corniche; bandeau; modénatures* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_091

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

173 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement façade sur rue, corniche, lucarne participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : crépi, modification ouvertures, gouttière |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_099

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

177 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement façade sur rue, corniche, porte charretière, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : crépi, modification des ouvertures. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *soubassement; œil de boeuf en pignon* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_100

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

183_185 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement façade sur rue, corniche, porte charretière, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : crépi, modification ouvertures. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_056

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

189 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement façade, corniche, modénature. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Volumétrie et ordonnancement façade, corniche, modénature.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_058

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

207 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**

***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement sur rue (façade, mur, porche), corniches, modénature participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : enduit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_045

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

14 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ancienne plâtrière de Port marron, noyau bâti en alignement sur rue participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : modifications des ouvertures, disparition des lucarnes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_062

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

18 AVENUE DE PARIS

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement sur rue, volumétrie, lucarnes, corniche, modénatures plâtre participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : ouvertures, perte de modénature, gouttière. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_029

Nom : Villa

Typologie : Villa

75 AVENUE DE PARIS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Villas jumelles, dessin façade, colombage, toiture, grilles, entrées… alignement sur rue (clôture et garage) participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : crépi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *colombage, épi de faitage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_034

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

84 AVENUE DE PARIS

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement façade, lucarne participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : enduit, ouvertures. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_033

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 ROUTE DE PONTOISE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Bâtiment d'angle, murs en meulière |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Ancre et mur pierrer* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_028

Nom : Villa



Typologie : Villa

14 ROUTE PONTOISE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ancienne Villa Sirocco, qui a appartenu au peintre Emile Boggio. Villa en meulière, débord de toiture, ouvertures et dispositif de stockage tableaux. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné<br>*Alignement d'arbres* | |

# Vaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78638_PAT_066

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 RUE DU TEMPLE

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Alignement sur rue, corniche, modénature en plâtre, lucarne, ancienne poulie, porte charretière |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

Ensemble bâti

78638_PAT_003

Nom : Château

Typologie : Château

RUE ARMAND RAULET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vaux-sur-Seine

## Ensemble bâti

78638_PAT_060

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

6 AVENUE DE CHERBOURG

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Volumétrie et alignement sur rue, bâti annonçant le centre ville participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : corniche, crépi, lucarnes, ouvertures. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 à R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vaux-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Rue du Général de Gaulle : du n° 31 au 185 et du n° 40 au 338 |
| ***Ensemble Cohérent Patrimonial*** | 78638_ECP_001 |

| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites :<br>*maisons en bande, à l'alignement de la voie, avec parfois des commerces en RDC*<br>*parcellaire de très petites tailles côté numéros pairs, parcelles étroites mais longues côté numéros impairs* | |
| | Gabarit *: R+1, R+2 à R+2+C* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition :<br>*travées parfois régulières*<br>*volets bois de différente teinte* |
| | | Matériaux : *enduit* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans* |
| | | Matériaux : *tuiles brunes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière des constructions* | |
| | Clôture : *absence* | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de conserver l'implantation en bande continue caractérisant le centre. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s'est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver.**

| Vaux-sur-Seine | 78638_ECP_001 |
|---|---|

| DISPOSITIONS PARTICULIERES | |
|---|---|
| **Qualité urbaine & architecturale** | *Les volets bois originels sont conservés* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *sur les parcelles d'assez grande taille, le jardin situé à l'arrière est préservé afin de maintenir l'écran végétal.* |

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

# VERNEUIL-SUR-SEINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| (GRANDE RUE) | 8 | 3081 | 78642_PAT_093 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 3 | 3082 | 78642_PAT_075 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 3 | 3083 | 78642_PAT_074 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 4 | 3084 | 78642_PAT_022 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 6 | 3085 | 78642_PAT_129 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 6 | 3086 | 78642_PAT_104 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 9 | 3087 | 78642_PAT_130 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 28 | 3088 | 78642_PAT_043 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 29 | 3089 | 78642_PAT_109 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 30 | 3090 | 78642_PAT_131 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 45 | 3091 | 78642_PAT_054 |
| ANDRE MALRAUX (BOULEVARD) | 47 | 3092 | 78642_PAT_132 |
| BASSE (RUE) | 1 | 3093 | 78642_PAT_023 |
| BAZINCOURT (RUE DE) | 1 | 3094 | 78642_PAT_013 |
| BAZINCOURT (RUE DE) | 7 | 3095 | 78642_PAT_048 |
| BEGUE (RUE) | 4 | 3096 | 78642_PAT_011 |
| BEGUE (RUE) | 7 | 3097 | 78642_PAT_126 |
| BEGUE (RUE) | 9 | 3098 | 78642_PAT_127 |
| BEGUE (RUE) | 11 | 3099 | 78642_PAT_128 |
| CANNES (RUE AUX) | 17 | 3100 | 78642_PAT_159 |
| CANNES (RUE AUX) | 21 | 3101 | 78642_PAT_107 |
| CHATEAU (AVENUE DU) | 64 | 3102 | 78642_PAT_114 |
| CHATEAU (AVENUE DU) | 66 | 3103 | 78642_PAT_115 |
| CHATEAU (AVENUE DU) | 87 | 3104 | 78642_PAT_039 |
| CHATEAU (AVENUE DU) | 91 | 3105 | 78642_PAT_105 |
| CHEMIN DE FER (AVENUE DU) | 14 | 3106 | 78642_PAT_072 |
| CHEMIN DE FER (AVENUE DU) | 16 | 3107 | 78642_PAT_071 |
| CHEMIN DE FER (AVENUE DU) | 20 | 3108 | 78642_PAT_070 |
| CHEMIN DE FER (AVENUE DU) | 22 | 3109 | 78642_PAT_117 |
| CHEMIN DE FER (AVENUE DU) | 54 | 3110 | 78642_PAT_158 |
| CHEMIN DE FER (AVENUE DU) | 68 | 3111 | 78642_PAT_063 |
| CLAIRETTE (RUE) | 1 | 3112 | 78642_PAT_005 |
| CLAIRETTE (RUE) | 3 | 3113 | 78642_PAT_041 |
| CLAIRETTE (RUE) | 5 | 3114 | 78642_PAT_042 |
| CLAIRETTE (RUE) | 6 | 3115 | 78642_PAT_125 |

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| COCHET (RUE DU) | 11 | 3116 | 78642_PAT_064 |
| COCHET (RUE DU) | 23 | 3117 | 78642_PAT_065 |
| COTTAGES (AVENUE DES) | 2 | 3118 | 78642_PAT_060 |
| COTTAGES (AVENUE DES) | 14 | 3119 | 78642_PAT_154 |
| COTTAGES (AVENUE DES) | 28 | 3120 | 78642_PAT_055 |
| COTTAGES (AVENUE DES) | 38 | 3121 | 78642_PAT_056 |
| DELAPIERRE (RUE) | 1 | 3122 | 78642_PAT_052 |
| DELAPIERRE (RUE) | 6 BIS | 3123 | 78642_PAT_020 |
| DELAPIERRE (RUE) | 11 | 3124 | 78642_PAT_007 |
| ETANG (RUE DE L') | 2 | 3125 | 78642_PAT_078 |
| GENERAL DE GAULLE (PLACE DU) | | 3126 | 78642_PAT_014 |
| GRANDE RUE | 1 BIS | 3127 | 78642_PAT_089 |
| GRANDE RUE | 2 | 3128 | 78642_PAT_090 |
| GRANDE RUE | 3 | 3129 | 78642_PAT_119 |
| GRANDE RUE | 4 | 3130 | 78642_PAT_092 |
| GRANDE RUE | 5 BIS | 3131 | 78642_PAT_088 |
| GRANDE RUE | 6 | 3132 | 78642_PAT_111 |
| GRANDE RUE | 7 | 3133 | 78642_PAT_095 |
| GRANDE RUE | 9 | 3134 | 78642_PAT_096 |
| GRANDE RUE | 14 BIS | 3135 | 78642_PAT_097 |
| GRANDE RUE | 16 | 3136 | 78642_PAT_098 |
| GRANDE RUE | 18 | 3137 | 78642_PAT_121 |
| GRANDE RUE | 24 | 3138 | 78642_PAT_038 |
| GRANDE RUE | 25 | 3139 | 78642_PAT_122 |
| GRANDE RUE | 36 | 3140 | 78642_PAT_123 |
| GRANDE RUE | 43 | 3141 | 78642_PAT_124 |
| GRANDE RUE | 44 | 3142 | 78642_PAT_037 |
| GRANDE RUE | 46 | 3143 | 78642_PAT_035 |
| GRANDE RUE | 47 | 3144 | 78642_PAT_019 |
| GRANDE RUE | 48 | 3145 | 78642_PAT_034 |
| GRANDE RUE | 49 | 3146 | 78642_PAT_018 |
| GRANDE RUE | 51 | 3147 | 78642_PAT_017 |
| GRANDE RUE | 56 | 3148 | 78642_PAT_033 |
| GRANDE RUE | 57 | 3149 | 78642_PAT_010 |
| GRANDE RUE | 61 | 3150 | 78642_PAT_016 |

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| GRANDE RUE | 69 | 3151 | 78642_PAT_044 |
| GRANDE RUE | 71 | 3152 | 78642_PAT_045 |
| GRANDE RUE | 72 | 3153 | 78642_PAT_030 |
| GRANDE RUE | 73 | 3154 | 78642_PAT_046 |
| GRANDE RUE | 74 | 3155 | 78642_PAT_029 |
| GRANDE RUE | 94 | 3156 | 78642_PAT_027 |
| GRANDE RUE | 100 BIS | 3157 | 78642_PAT_024 |
| GRANDE RUE | 126 | 3158 | 78642_PAT_053 |
| HAIE SAINT MARC (RUE DE LA) | 4 | 3159 | 78642_PAT_101 |
| HAIE SAINT MARC (RUE DE LA) | 6 | 3160 | 78642_PAT_100 |
| HAIE SAINT MARC (RUE DE LA) | 8 | 3161 | 78642_PAT_113 |
| HAIE SAINT MARC (RUE DE LA) | 8 | 3162 | 78642_PAT_099 |
| HAMEAU (RUE DU) | 4 | 3163 | 78642_PAT_079 |
| HAMEAU (RUE DU) | 9 | 3164 | 78642_PAT_135 |
| HAMEAU (RUE DU) | 10 | 3165 | 78642_PAT_136 |
| HAMEAU (RUE DU) | 12 | 3166 | 78642_PAT_137 |
| HAMEAU (RUE DU) | 15 | 3167 | 78642_PAT_084 |
| HAMEAU (RUE DU) | 26 | 3168 | 78642_PAT_138 |
| HAMEAU (RUE DU) | 28 | 3169 | 78642_PAT_081 |
| HAMEAU (RUE DU) | 30 | 3170 | 78642_PAT_082 |
| HAMEAU (RUE DU) | 32 | 3171 | 78642_PAT_083 |
| HAMEAU (RUE DU) | 42 | 3172 | 78642_PAT_085 |
| JEANNE ROZEROT (ALLEE) | 2 | 3173 | 78642_PAT_049 |
| MARGUERITE GILLES (AVENUE) | 17 | 3174 | 78642_PAT_057 |
| MEULAN (ROUTE DE) | 29 | 3175 | 78642_PAT_155 |
| MEUNIERS (ALLEE DES) | 16 | 3176 | 78642_PAT_156 |
| PARC BLANC (RUE DU) | 13 | 3177 | 78642_PAT_066 |
| PARC BLANC (RUE DU) | 24 | 3178 | 78642_PAT_068 |
| PARC BLANC (RUE DU) | 27 | 3179 | 78642_PAT_118 |
| PARC BLANC (RUE DU) | 37 | 3180 | 78642_PAT_069 |
| PASTEUR (RUE) | 12 | 3181 | 78642_PAT_146 |
| PLACET (PLACE DU) | 15 | 3182 | 78642_PAT_073 |
| PRINCES (ALLEE DES) | 7 | 3183 | 78642_PAT_059 |
| PRINCES (ALLEE DES) | 13 | 3184 | 78642_PAT_058 |
| PRINCES (ALLEE DES) | 25 | 3185 | 78642_PAT_150 |

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| PRINCES (ALLEE DES) | 35 | 3186 | 78642_PAT_151 |
| PRINCES (ALLEE DES) | 37 | 3187 | 78642_PAT_152 |
| PRINCES (ALLEE DES) | 48 | 3188 | 78642_PAT_153 |
| ROSERAIE (RUE DE LA) | 11 | 3189 | 78642_PAT_116 |
| SAINT MARTIN (RUE) | 3 | 3190 | 78642_PAT_133 |
| SAINT MARTIN (RUE) | 13 | 3191 | 78642_PAT_134 |
| SAINT-MARTIN (RUE) | 1 | 3192 | 78642_PAT_077 |
| VIGNES (RUE DES) | 6 | 3193 | 78642_PAT_139 |
| VIGNES (RUE DES) | 9 | 3194 | 78642_PAT_140 |
| VIGNES (RUE DES) | 12 | 3195 | 78642_PAT_142 |
| VIGNES (RUE DES) | 14 | 3196 | 78642_PAT_143 |
| VIGNES (RUE DES) | 19 | 3197 | 78642_PAT_144 |
| VIGNES (RUE DES) | 33 | 3198 | 78642_PAT_145 |
| VIGNES (RUE DES) | 42 | 3199 | 78642_PAT_157 |


***Ensembles bâtis (EB)***


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| BASSE (RUE) | 4 | 3200 | 78642_PAT_108 |
| BASSE (RUE) | 7 | 3201 | 78642_PAT_026 |
| BAZINCOURT (RUE DE) | 3 | 3202 | 78642_PAT_047 |
| CHATEAU(AVENUE DU) | 74 | 3203 | 78642_PAT_040 |
| GRANDE RUE | 33 | 3204 | 78642_PAT_051 |
| GRANDE RUE | 44 | 3205 | 78642_PAT_036 |
| GRANDE RUE | 56 | 3206 | 78642_PAT_032 |
| GRANDE RUE | 64 | 3207 | 78642_PAT_031 |
| GRANDE RUE | 90 | 3208 | 78642_PAT_028 |
| GRANDE RUE | 106 | 3209 | 78642_PAT_002 |
| HAMEAU (RUE DU) | 7 | 3210 | 78642_PAT_080 |
| PARC BLANC (RUE DU) | 19 | 3211 | 78642_PAT_067 |

***Ensemble Cohérent Urbain (ECU)***

| ADRESSE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|
| LES CLAIRIERES DE VERNEUIL : ENSEMBLE DELIMTE PAR LA ROUTE DE MEULAN, LE CHEMIN DES MEUNIERS | 3213 | 78642_ECU_001 |
| ALLEE DES MAGNOLIAS/ALLEE DES ORMES // ALLEE DES ORMEAUX | 3215 | 78642_ECU_002 // 78642_ECU_003 |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_093

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Corniche, bandeau, volet bois, épi de faîtage, modénature* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_075

Nom : Ecole Primaire J. Jaures

Typologie : Immeuble de ville

3 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_074

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de notable

3 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Crossette, Barres d'appui* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_022

Nom : Villa

Typologie : Villa

4 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Pan de bois, garde-corps, bandeau,marquise* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_129

Nom : Bâtiment des services techniques

Typologie : Villa

6 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Crossette,Barre d'appui, Corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_104

Nom : Mairie

Typologie : Immeuble de ville

6 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | une extension a été réalisée en 2016 par Pascal Brunel-Orain (PBO) architecte;. Rénovation projetée fin 2017, avec création d'une liaison entre la mairie et le bâtiment des services techniques. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Balcon* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_130

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *corniche, volets bois, soubassement* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_043

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

28 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *chaînage d'angle en pierre,gardes-corps,volet persienne,linteau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_109

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

29 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *ancienne porte, volet bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_131

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

30 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Colombage, lucarne rampante, débord toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_054

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

45 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1884* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *pilastre, linteau de fenêtre, bandeau, crête de toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_132

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

47 BOULEVARD ANDRE MALRAUX

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *poutre porche, volets bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_023

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE BASSE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *volets bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_013

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

1 RUE DE BAZINCOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_048

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 RUE DE BAZINCOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *colombage, volet persienne, débord toiture* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_011

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

4 RUE BEGUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Persienne, corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_126

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

7 RUE BEGUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_127

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 RUE BEGUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Porte* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_128

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

11 RUE BEGUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Porte* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_159

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

17 RUE AUX CANNES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_107

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

21 RUE AUX CANNES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_114

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

64 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Balcon, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_115

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

66 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *pan bois façade* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_039

Nom : Villa

Typologie : Villa

87 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *soubassement pierre, façade brique et enduit,oriel* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_105

Nom : Bibliothèque - Médiathèque

Typologie : Immeuble de ville

91 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *façade pierre, bardage bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_072

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

14 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Colombage, croupe toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_071

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

16 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Colombage, fenêtre arquée* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_070

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

20 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Colombage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_117

Nom : Villa

Typologie : Villa

22 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *œil bœuf, fenêtre toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_158

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

54 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Linteau acier et décors brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_063

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

68 AVENUE DU CHEMIN DE FER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *pans bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_005

Nom : Ancienne Poste



Typologie : Maison de notable

1 RUE CLAIRETTE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *milieu XIXème fin du XXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *soubassement pierre, bandeau, corniche,ouvertures arcades, fenêtres de toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_041

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

3 RUE CLAIRETTE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Autres |
| | Dispositions particulières | *Corniche, encadrement fenêtres* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_042

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE CLAIRETTE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *décors brique sur chaînage angle, corniche, lucarne, linteaux cintrés brique bichrome, bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_125

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE CLAIRETTE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *pans bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_064

Nom : Villa



Typologie : Villa

11 RUE DU COCHET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *chaînage angle, balcon, soubassement pierre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_065

Nom : Villa

Typologie : Villa

23 RUE DU COCHET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Arcade de façade,gardes-corps, linteau brique, persienne, croupe toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_060

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 AVENUE DES COTTAGES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *pan bois, balcon, lucarnes, croupe toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_154

Nom : Villa

Typologie : Villa

14 AVENUE DES COTTAGES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *soubassement pierre, ouvertures cintrées, bandeau, gardes-corps en pierre, colonnes entrée, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_055

Nom : Villa

Typologie : Villa

28 AVENUE DES COTTAGES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_056

Nom : Villa

Typologie : Villa

38 AVENUE DES COTTAGES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Oriel, croupe toit,* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_052

Nom : Villa

Typologie : Villa

1 RUE DELAPIERRE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Lucarne, bandeau, barre d'appui, persienne, chaînage angle* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_020

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 BIS RUE DELAPIERRE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Façade brique bichrome, bandeau, linteau avier et décor brique, RDC : meulière, encadrement fenêtres ; lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_007

Nom : Les Champclos

Typologie : Villa

11 RUE DELAPIERRE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1925* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Autres |
| | Dispositions particulières | *Colombage, toit de chaume, porche, épi de faitage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_078

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE DE L' ETANG

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Façade en meulière, linteau, chaînage angle et bandeau en brique, entrée avec auvent, niveau comble : enduit et bois, lucarne rampante, croupe toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_014

Nom : Gare de Verneuil - Vernouillet

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

PLACE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : Autres |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_089

Nom : Villa



Typologie : Villa

1 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *chaînage angle brique bichrome, linteaux et bandeaux brique, débord toiture, un pan façade brique bichrome* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_090

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_119

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *façade meulière, décors brique (bandeau, linteau), débord toiture* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_092

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Façade : RDC meumière, étage brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_088

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Encadrements, débord toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_111

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_095

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Épi de faîtage, chaînage, moulure, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_096

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

9 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Chaînage, moulure* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_097

Nom : Villa

Typologie : Villa

14 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *lucarnes, encadrement fenêtres et chaînage angle en pierre, modénatures* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_098

Nom : Villa

Typologie : Villa

16 GRANDE RUE






Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Corniche, lucarne, brique, chaînage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_121

Nom : Villa

Typologie : Villa

18 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Corniche, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_038

Nom : Villa



Typologie : Villa

24 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Lucarne, bandeau, barre d'appui, persienne,corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_122

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *colombages, persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_123

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

36 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Lucarne, bandeau, barre d'appui, persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_124

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

43 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Linteau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_037

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *corniche, persienne,barre d'appui* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_035

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

46 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_019

Nom : Villa

Typologie : Villa

47 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Chaînage, linteau, corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_034

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

48 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Grille,corniche,persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_018

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

49 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Persienne, chaînage, linteau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Lucarne, persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_033

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

56 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Lucarne, persienne, chaînage d'angle, bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_010

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

57 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Chaînage d'angle, volets, corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_016

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

61 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Lucarnes, persienne, bandeau, linteau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_044

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

69 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *corniche, chaînage, barre d'appui, linteau, persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_045

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

71 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_030

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

72 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Persienne, soubassement* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_046

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

73 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *corniche, chaînage d'angle, barre d'appui, balcon, persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_029

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

74 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *linteau, soubassement* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_027

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

94 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *barre d'appui, persienne, corniche, bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_024

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

100 BIS GRANDE RUE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *persiennes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_053

Nom : Maison

Typologie : Pavillon

126 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *pans bois, lucarnes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_101

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

4 RUE DE LA HAIE SAINT MARC

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Barre d'appui, débord toiture* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_100

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE DE LA HAIE SAINT MARC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *briques* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_113

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DE LA HAIE SAINT MARC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *briques, croupe toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_099

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 RUE DE LA HAIE SAINT MARC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Colombage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_079

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Porte charretière, encadrement fenêtres, corniche, soubassement, volets bois, gardes-corps* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_135

Nom : Villa

Typologie : Villa

9 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *avancée toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_136

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

10 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *gardes-corps, soubassement* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_137

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

12 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *débord toit, volets bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_084

Nom : Villa

Typologie : Villa

15 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *chaînage d'angle, corniche, volet persienne, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_138

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

26 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Chaînage d'angle, bandeau, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_081

Nom : Villa

Typologie : Villa

28 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *linteaux cintrés brique, décors brique polychrome, bandeau, gardes-corps, marquise* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_082

Nom : Villa

Typologie : Villa

30 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Décors brique, aisseliers, lucarnes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_083

Nom : Villa

Typologie : Villa

32 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Fenêtre arquée* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_085

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

42 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *croupe de toit, pan bois, oriel* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_049

Nom : Villa



Typologie : Villa

2 ALLEE JEANNE ROZEROT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_057

Nom : Villa

Typologie : Villa

17 AVENUE MARGUERITE GILLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_155

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

29 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *pans bois, modénatures* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_156

Nom : Villa

Typologie : Villa

16 ALLEE DES MEUNIERS

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *colonne, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_066

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

13 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *colombage, chaînage angle décors brique, croupe* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_068

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

24 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Brique, bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_118

Nom : Villa

Typologie : Villa

27 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *pan bois, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_069

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

37 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *bow-window, avancée toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_146

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

12 RUE PASTEUR

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *gardes-corps ferronnerie, linteau acier* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_073

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

15 PLACE DU PLACET

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Fenêtre ogive* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_059

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *RDC en pierre, étage pan bois et enduit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_058

Nom : Villa

Typologie : Villa

13 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *pans en bois, petits bois, soubassement en pierre, avancée de toit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_150

Nom : Villa

Typologie : Villa

25 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Zinc |
| | Dispositions particulières | *parement façades bois, pierre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_151

Nom : Villa

Typologie : Villa

35 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *encadrement de fenêtres* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_152

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

37 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *lucarne, soubassement en pierre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_153

Nom : Villa

Typologie : Villa

48 ALLEE DES PRINCES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Zinc |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_116

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 RUE DE LA ROSERAIE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *gardes-corps ferronnerie, débord toiture* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_133

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE SAINT MARTIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Crossette, bow-window, gardes-corps ferronnerie, corniche, épi de faîtage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_134

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

13 RUE SAINT MARTIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_077

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Crossette, bow-window,gardes-corps,corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_139

Nom : Villa

Typologie : Villa

6 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Colombage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_140

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Fenêtre cintrées ,bandeau, encadrement des ouvertures, débord toiture* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_142

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

12 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *chaînage d'angle en pierre, gardes-corps, persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_143

Nom : Villa

Typologie : Villa

14 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Balcon* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_144

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

19 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Arcade, façade en pierre, pan bois et enduit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_145

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

33 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Balcon, encadrement de fenêtres* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78642_PAT_157

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

42 RUE DES VIGNES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *colombage, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_108

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

4 RUE BASSE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *lucarnes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_026

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

7 RUE BASSE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_047

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE BAZINCOURT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ce domaine situé dans l'île de Platais fut le premier centre naturiste de France, fondé en 1926 par deux frères médecins, Gaston et André Durville .De nombreux petits bungalows en fibrociment, en forme de tente, subsistent à côté de chalets plus récents. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_040

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

74 AVENUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_051

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_036

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_032

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

56 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_031

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

64 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_028

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

90 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : Non renseigné | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Traitement de la toiture | Forme : Non renseigné |
| | | Matériaux : Non renseigné |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_002

Nom : Institution Notre-Dame "Les Oiseaux"

Typologie : Ensemble bâti

106 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *17 821 935*<br>*XVIIIe XIXe 2nd quart XXe siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Verneuil-sur-Seine

Ensemble bâti

78642_PAT_080

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

7 RUE DU HAMEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

## Ensemble bâti

78642_PAT_067

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

19 RUE DU PARC BLANC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Verneuil-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | **Les clairières de Verneuil** : cet ensemble est délimité par la route de Meulan le chemin des Meuniers |
| ***Ensemble Cohérent Urbain*** | 78642_ECU_001 |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont implantées sur un parcellaire longiligne, en recul de la voie, sur une seule limite séparative ou en retrait des deux limites séparatives.* | |
| | Gabarit : *R+C à R+1* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *travées régulières* |
| | | Matériaux : *crépi de teinte claire* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans* |
| | | Matériaux : *tuiles de teinte foncée* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *espace végétalisé à l'arrière et à l'avant des constructions.* | |
| | Clôtures : *clôtures basses, mixtes et parfois constituées uniquement de haies* | |

## OBJECTIF

**L'objectif est de préserver la morphologie urbaine et l'harmonie de cet ensemble.**

## Verneuil-sur-Seine 78642_ECU_001



| DISPOSITIONS PARTICULIERES | |
|---|---|
| **Qualité paysagère & écologique** | Clôtures : *les clôtures peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire à l'alignement. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses d'essences locales variées*. |

# Verneuil-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Allée des Magnolias/Allée des Ormes / Allée des Ormeaux |
| ***Ensemble Cohérent Urbain*** | 78642_ECU_002 // 78642_ECU_003 |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites : maisons en recul de la voie et en retrait des limites séparatives | |
| | Gabarit : *R+C et R+1* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *travées régulières* |
| | | Matériaux : *crépi de teinte claire*<br>*Volets bois de couleur blanche, verte, bleue, marron, lucarnes* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans* |
| | | Matériaux : *tuiles* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière* | |
| | Clôtures : *elles sont constituées de haies ou d'un mur en maçonnerie, plein ou sumonté de lisses ou de grilles et parfois doublé de haies* | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de préserver l'ordonnancement, la teinte des matériaux et l'harmonisation des clôture de ces deux ensembles.**

## Verneuil-sur-Seine — 78642_ECU_002 // 78642_ECU_003

| DISPOSITIONS PARTICULIERES | |
|---|---|
| **Morphologie et implantation des constructions** | *L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale* |
| **Qualité urbaine & architecturale**<br><br>**Paysagère et écologique** | *Les teintes des menuiseries et la composition des clôtures respectent l'harmonie générale de la rue* |

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

# VERNOUILLET

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| BRETEUIL (RUE DE) | 4 | 3219 | 78643_PAT_001 |
| CLOS AU FAITE (RUE DU) | 2 BIS | 3220 | 78643_PAT_047 |
| EUGENE BOUDILLON (RUE) | 5 | 3221 | 78643_PAT_018 |
| EUGENE BOUDILLON (RUE) | 47 | 3222 | 78643_PAT_021 |
| EUGENE BOURDILLON (RUE) | 15 | 3223 | 78643_PAT_017 |
| EUGENE BOURDILLON (RUE) | 19 | 3224 | 78643_PAT_053 |
| EUGENE BOURDILLON (RUE) | 29 | 3225 | 78643_PAT_020 |
| EUGENE BOURDILLON (RUE) | 42 | 3226 | 78643_PAT_054 |
| EUGENE BOURDILLON (RUE) | 46 | 3227 | 78643_PAT_055 |
| EUROPE (BOULEVARD DE L') | 28 | 3228 | 78643_PAT_019 |
| EUROPE (BOULEVARD DE L') | 45 | 3229 | 78643_PAT_058 |
| EUROPE (BOULEVARD DE L') | 61 | 3230 | 78643_PAT_059 |
| EUROPE (BOULEVARD DE L') | 83 | 3231 | 78643_PAT_042 |
| GIRARDIN (RUE) | 16 | 3232 | 78643_PAT_014 |
| HENRI DERAIN (RUE) | 8 | 3233 | 78643_PAT_013 |
| JEAN JAURES (RUE) | 9 | 3234 | 78643_PAT_056 |
| JEAN JAURES (RUE) | 18 | 3235 | 78643_PAT_006 |
| JEAN JAURES (RUE) | 30 | 3236 | 78643_PAT_007 |
| JEAN JAURES (RUE) | 32 | 3237 | 78643_PAT_057 |
| JEAN JAURES (RUE) | 32 TER | 3238 | 78643_PAT_008 |
| JEAN JAURES (RUE) | 40 | 3239 | 78643_PAT_035 |
| JEAN JAURES (RUE) | 42 | 3240 | 78643_PAT_015 |
| MAURICE BERTEAUX (RUE) | 3 | 3241 | 78643_PAT_060 |
| MAURICE BERTEAUX (RUE) | 9 | 3242 | 78643_PAT_041 |
| MAURICE BERTEAUX (RUE) | 10 | 3243 | 78643_PAT_011 |
| MAURICE BERTEAUX (RUE) | 27 | 3244 | 78643_PAT_009 |
| MAURICE BERTEAUX (RUE) | 30 | 3245 | 78643_PAT_010 |
| PAUL DOUMER (RUE) | 7 | 3246 | 78643_PAT_048 |
| PAUL DOUMER (RUE) | 8 | 3247 | 78643_PAT_051 |
| PAUL DOUMER (PLACE) | 9 | 3248 | 78643_PAT_040 |
| PAUL DOUMER (RUE) | 25 | 3249 | 78643_PAT_039 |
| PAUL DOUMER (RUE) | 47 | 3250 | 78643_PAT_038 |
| PAUL DOUMER (RUE) | 53 | 3251 | 78643_PAT_037 |
| PAUL DOUMER (RUE) | 57 | 3252 | 78643_PAT_002 |
| TRIEL (AVENUE DE) | 16 | 3253 | 78643_PAT_005 |
| TUILERIE (RUE DE LA) | 18 | 3254 | 78643_PAT_046 |

## PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| ARISTIDE BRIAND (RUE) | 25 | 3255 | 78643_PAT_025 |
| BRETEUIL (RUE DE) | 7 | 3256 | 78643_PAT_026 |
| JEAN JAURES (RUE) | 10 | 3257 | 78643_PAT_033 |
| LOUVRE (RUE DU) | 11 | 3258 | 78643_PAT_003 |
| ROCHELLE (IMPASSE DE LA) | | 3259 | 78643_PAT_004 |

### *Ensembles bâtis (EB)*

| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| CLOS THONESSE (RUE DU) | 1 | 3260 | 78643_PAT_063 |
| PAUL DOUMER (RUE) | 28 | 3261 | 78643_PAT_036 |
| TUILERIE (RUE DE LA) | 15 | 3262 | 78643_PAT_045 |

### *Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)*

| ADRESSE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|
| IMPASSE DE LA ROCHELLE/IMPASSE MARIE-MICHEL DECARIS | 3263 | 78643_ECP_001 |

### *Ensemble Cohérent Urbain (ECU)*

| ADRESSE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|
| LE DOMAINE DE MARSINVAL : ENSEMBLE DELIMITE PAR LA ROUTE DE BURES, LA RUE AGRIPPA D'AUBIGNE ET L'ALLEE DES BOIS | 3265 | 78643_ECU_001 |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_001

Nom : Clocheton

Typologie : Patrimoine urbain et rural

4 RUE DE BRETEUIL

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *garde corps, encadrements de fenêtres, corniche, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_047

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 BIS RUE DU CLOS AU FAITE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *antecadastre ; XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *aucun* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_018

Nom : Ancienne Ecole des Tilleuls

Typologie : Maison de bourg

5 RUE EUGENE BOUDILLON

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : RDC | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_021

Nom : Villa Toby

Typologie : Villa

47 RUE EUGENE BOUDILLON

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Résidence d'Irène Lussou, sculpteur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *garde corps, lucarne, chaînage d'angle brique bichromie, œil de bœuf, corniche, bandeau et encadrement baies brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_017

Nom : Villa

Typologie : Villa

15 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *chaînage angle brique, décor brique bichrome, linteau pierre sculptée, encadrement baies brique, bandeau, plaque décor façade* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_053

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

19 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *linteau cintré brique, linteau acier, bandeau et décors brique, garde -corps ferronnerie, chaînage d'angle brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_020

Nom : Villa

Typologie : Villa

29 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *clincs en zinc* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_054

Nom : Les Acacias

Typologie : Villa

42 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Autre | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *épi de faitage, corniche, encadrement* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_055

Nom : Villa

Typologie : Villa

46 RUE EUGENE BOURDILLON

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *chaînage en briques, barres d'appui, garde corps briques* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_019

Nom : Domaine des Sources



Typologie : Maison de notable

28 BOULEVARD DE L' EUROPE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_058

Nom : Villa Doucet

Typologie : Villa

45 BOULEVARD DE L' EUROPE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_059

Nom : Villa



Typologie : Villa

61 BOULEVARD DE L' EUROPE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_042

Nom : Les Buissons

Typologie : Villa

83 BOULEVARD DE L' EUROPE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *hublot, ouverture arrondie de certaines fenêtres, lucarne, pans de bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné<br>*Alignement d'arbres* | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_014

Nom : Villa Ombosa

Typologie : Villa

16 RUE GIRARDIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_013

Nom : Maison Bourdillon

Typologie : Maison de notable

8 RUE HENRI DERAIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *chaînage d'angle en pierre, corniche, encadrement baies en pierre, marquise, lucarne, soubassement en pierre, façade brique, garde-corps ferronnerie* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_056

Nom : Villa

Typologie : Villa

9 RUE JEAN JAURES

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Soubassement meulière, bandeau, corniche, volets bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_006

Nom : Villa Les Eaux Vives

Typologie : Villa

18 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *encadrements escaliers et balcons* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant<br>*Arbre remarquable* | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_007

Nom : Maison Keratoo



Typologie : Villa

30 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *épi de faîtage, lucarne, porche, ferronerie* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_057

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

32 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_008

Nom : La Tournelle

Typologie : Villa

32 TER RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *pans de bois, épi de faîtage, lucarnes, décors brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_035

Nom : Villa

Typologie : Villa

40 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *lucarne, pans en bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_015

Nom : La Bleuette

Typologie : Villa

42 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Avancee remarquable, lucarne, corniche, encadrement des baies en brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant<br>*Arbre remarquable* | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_060

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *lintea cintré brique, épi de faîtage, bandeau brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_041

Nom : Villa

Typologie : Villa

9 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Balcon ferronnerie, façade brique, linteau acier, linteau cintré brique bichrome, chaînage d'angle brique jaune* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_011

Nom : Maison Bourdillon

Typologie : Villa

10 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *marquise, chaînage angle, bandeau brique, corniche brique, encadrement fenêtre, garde-corps ferronnerie* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_009

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

27 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *façade en brique, balcons pierre,chaînage, encadrement baies en pierre, corniche pierre, soubassement meulière* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_010

Nom : Villa

Typologie : Villa

30 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *marquise,colombages,piliers de clôture colombage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_048

Nom : Bibliothèque

Typologie : Maison de bourg

7 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Zinc |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_051

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

8 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+3 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_040

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Villa

9 PLACE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1930*<br>*1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *façade brique et meulière, soubassement : meulière et enduit, escalier monumental, bandeau et linteau brique et enduit, clocheton, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_039

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_038

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

47 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *bandeau brique, lucarne, linteau acier* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_037

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

53 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *lucarne, linteau cintré brique, encadrement baie en pierre, soubassement meulière* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_002

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

57 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *dessin briques, décors émaux* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_005

Nom : Maison Bonaldy

Typologie : Maison de notable

16 AVENUE DE TRIEL

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**

***Exceptionnel***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison de notable témoigne de l'Histoire urbaine et économique de la commune. Elle s'inscrit parmi les maisons remarquables du territoire. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1e moitié XXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Autres |
| | Dispositions particulières | *Tourelle, linteau, briques,chaînage d'angle, baie* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant<br>*Arbre remarquable* | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_046

Nom : Grange

Typologie : Bâtiment agricole

18 RUE DE LA TUILERIE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_025

Nom : Pompe



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

25 RUE ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_026

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

7 RUE DE BRETEUIL

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_033

Nom : Pompe

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

10 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_003

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE DU LOUVRE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Vernouillet

Edifice patrimoine urbain et rural

78643_PAT_004

Nom : Lavoir



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

IMPASSE DE LA ROCHELLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Vernouillet

Ensemble bâti

78643_PAT_063

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DU CLOS THONESSE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vernouillet

Ensemble bâti

78643_PAT_036

Nom : Château de Vernouillet

Typologie : Château

28 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Exceptionnel***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le château a appartenu aux fiefs du marquis de Romé, puis vendu à Randon de Lucenay, en 1773, puis cédé au chevalier Tautest du Plain en 1781, la propriété devenant le « château de Vernouillet ». Pendant un siècle et demi, les propriétaires se succéderont et après la mort, en 1953, de la dernière châtelaine, Jeanne Droin, la Caisse des dépôts et consignations achète le château et y installe une maison de retraite en 1955. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Baie, lucarne, balconnets, bandeaux*<br>*Edifice de style classique qui déploie une longue façade, rythmée par des pilastres et agrémentée de sobres motifs décoratifs* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant<br>*Arbre remarquable* | |

# Vernouillet

Ensemble bâti

78643_PAT_045

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

15 RUE DE LA TUILERIE

Etat : Moyen

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXe siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# VERNOUILLET

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Impasse de la Rochelle / impasse Marie-Michel Decaris |
| ***Ensemble Cohérent Patrimonial*** | 78643_ECP_001 |

| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites : *Implantation à l'alignement de la voie et souvent en continu, sinon sur une limite séparative* | |
| | Gabarit *: R+1 à R+1+C* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *travées régulières* |
| | | Matériaux : *enduit, moellons de pierre, briques* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans* |
| | | Matériaux : *tuiles* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *dans la partie située proche de l'église et de la mairie les espaces libres sont inexistants alors qu'à l'extrémité Est de l'ensemble l'arrière des constructions est constitué de grands espaces végétalisés* | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de préserver l'aspect village de ce quartier qui est en rupture avec le cœur voisin lequel est traversé par l'avenue Jean Jaurès et la rue Paul Doumer. L'ordonnancement des constructions est à maintenir.**

## VERNOUILLET 78643_ECP_001




| DISPOSITIONS PARTICULIERES | |
|---|---|
| **Morphologie & implantation des constructions** | *Les projets d'extension s'implantent dans le respect de la morphologie existante sur le site tant en terme de prospect que de gabarit.* |
| **Qualité urbaine & architecturale** | *Préservation des caractéristiques architecturales générales, notamment les porches et les volets en bois.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | *Dans le cadre d'une construction située en recul de la voie, l'alignement sera reconstitué par un mur sur au moins la moitié de la hauteur totale de la clôture.* |

# Vernouillet

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | **Le Domaine de Marsinval** : cet ensemble est délimité par la route de Bures, la rue Agrippa d'Aubigné et l'allée des Bois |
| ***Ensemble Cohérent Urbain*** | 78643_ECU_001 |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites : *constructions situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives parcellaire rectangulaire d'assez grande taille* | |
| | Gabarit : *RDC souvent sans combles* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *parements en brique, homogénéité des couleurs de volets* |
| | | Matériaux : *crépi teinte claire voir blanche* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans* |
| | | Matériaux : *tuiles brunes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des constructions et espace végétalisé situé à l'avant des constructions* | |
| | Clôtures : *parfois sous forme de haies et parfois sans portail* | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble situé au centre d'espaces agricoles et de bois et notamment le bois des Bruyères. Cet îlot végétalisé situé à l'écart du centre de la commune et de la Seine est construit suivant le modèle de lotissement américain avec des pavillons alignés, l'absence de clôture totale et l'espace libre très bien entretenu.**

## Vernouillet 78643_ECU_001



| DISPOSITIONS PARTICULIERES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | *L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale.* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *parements en brique, homogénéité des couleurs de volets* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Clôtures : *préserver les clôtures constituées de haies et veiller à l'intégration des portails (teinte et hauteur), clôture en limite séparative en haie végétale à préserver (interdiction de murs)* | |

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

# VERT

# SOMMAIRE DETAILLE


***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

**EDIFICE**

| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| GRANDE RUE | | 3269 | 78647_PAT_001 |
| HAUT DE VERT (RUE DU) | 38 | 3270 | 78647_PAT_011 |
| MOULIN (RUE DU) | 17 | 3271 | 78647_PAT_002 |
| MOULIN (RUE DU) | 20 | 3272 | 78647_PAT_004 |

**PATRIMOINE URBAIN ET RURAL**

| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| CRESSONNIERE (RUE DE LA) | | 3273 | 78647_PAT_009 |
| GRANDE RUE | 59 | 3274 | 78647_PAT_008 |
| GRANDE RUE | | 3275 | 78647_PAT_012 |

# Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_001

Nom : Eglise Saint Martin

Typologie : Patrimoine urbain et rural

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : HORS GABARIT | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *horloge* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_011

Nom : Le Manoir

Typologie : Maison de notable

38 RUE DU HAUT DE VERT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Tourelle, épi de faîtage, chaînage d'angle, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_002

Nom : Moulin

Typologie : Moulin

17 RUE DU MOULIN

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Moyen-âge* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *lucarne*<br>*Cadran solaire* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_004

Nom : Moulin

Typologie : Moulin

20 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *ancres* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_009

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA CRESSONNIERE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_008

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

59 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Vert

Edifice patrimoine urbain et rural

78647_PAT_012

Nom : Déversoir des Bondes



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

## FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

# VILLENNES-SUR-SEINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| ANCIENNE MAIRIE (RUE DE L') | 187 | 3279 | 78672_PAT_113 |
| BIGOCHETS (AVENUE DES) | 388 | 3280 | 78672_PAT_045 |
| BIGOCHETS (AVENUE DES) | 496 | 3281 | 78672_PAT_046 |
| BOIS DES FALAISES (AVENUE DU) | 352 | 3282 | 78672_PAT_196 |
| BOIS DES FALAISES (AVENUE DU) | 402 | 3283 | 78672_PAT_129 |
| BORD DE L'EAU (SENTIER DU) | 2 | 3284 | 78672_PAT_038 |
| BORD DE L'EAU (SENTIER DU) | 36 | 3285 | 78672_PAT_039 |
| BORD DE L'EAU (SENTIER DU) | 416 | 3286 | 78672_PAT_040 |
| BORD DE L'EAU (SENTIER DU) | 608 | 3287 | 78672_PAT_041 |
| BORD DE L'EAU (SENTIER ) | 684 | 3288 | 78672_PAT_042 |
| BOSQUET (CHEMIN DU) | 71 | 3289 | 78672_PAT_194 |
| BRETEUIL (RUE DE) | 849 | 3290 | 78672_PAT_153 |
| CHARLES DE GAULLE (AVENUE DE) | 216 | 3291 | 78672_PAT_127 |
| CLEMENTERIE (RUE DE LA) | 601 | 3292 | 78672_PAT_160 |
| CLEMENTERIE (RUE DE LA) | 608 | 3293 | 78672_PAT_161 |
| COQUART (RUE DU) | 66 | 3294 | 78672_PAT_092 |
| COQUART (RUE DU) | 157 | 3295 | 78672_PAT_117 |
| COTE SAINT-JEAN (RUE DE LA) | 290 | 3296 | 78672_PAT_163 |
| CROIX (RUE DE LA) | 52 | 3297 | 78672_PAT_156 |
| CROIX BRETEUIL (RUE DE LA) | 68 | 3298 | 78672_PAT_208 |
| ECOLES (RUE DES) | 15 | 3299 | 78672_PAT_008 |
| ECOLES (RUE DES) | 52 | 3300 | 78672_PAT_005 |
| ECOLES (RUE DES) | 92 | 3301 | 78672_PAT_006 |
| ECOLES (RUE DES) | 124 | 3302 | 78672_PAT_199 |
| ECOLES (RUE DES) | 151 | 3303 | 78672_PAT_112 |
| ECOLES (RUE DES) | 154 | 3304 | 78672_PAT_086 |
| ECOLES (RUE DES) | 166 | 3305 | 78672_PAT_111 |
| EGLISE (PLACE DE L') | 87 | 3306 | 78672_PAT_009 |
| EGLISE (PLACE DE L') | | 3307 | 78672_PAT_172 |
| FOCH (AVENUE) | 194 | 3308 | 78672_PAT_201 |
| FOCH (AVENUE) | 233 | 3309 | 78672_PAT_084 |
| FOCH (AVENUE) | 300 | 3310 | 78672_PAT_200 |
| FOCH (AVENUE) | 705 | 3311 | 78672_PAT_120 |
| FOCH (AVENUE) | 891 | 3312 | 78672_PAT_121 |
| FONTAINE (RUE DE LA) | 33 | 3313 | 78672_PAT_114 |
| GALLIENI (RUE) | 211 | 3314 | 78672_PAT_051 |

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| GENERAL DE GAULLE (AVENUE DU) | 271 | 3315 | 78672_PAT_130 |
| GENERAL DE GAULLE (AVENUE DU) | 664 | 3316 | 78672_PAT_148 |
| GENETS (AVENUE DES) | 44 | 3317 | 78672_PAT_128 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 22 | 3318 | 78672_PAT_061 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 32 | 3319 | 78672_PAT_073 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 38 | 3320 | 78672_PAT_062 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 52 | 3321 | 78672_PAT_063 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 80 | 3322 | 78672_PAT_064 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 162 | 3323 | 78672_PAT_065 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 190 | 3324 | 78672_PAT_207 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 212 | 3325 | 78672_PAT_067 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 226 | 3326 | 78672_PAT_070 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 241 | 3327 | 78672_PAT_068 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 261 | 3328 | 78672_PAT_069 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 291 | 3329 | 78672_PAT_071 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 302 | 3330 | 78672_PAT_072 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 374 | 3331 | 78672_PAT_075 |
| ISELLES (RUE DES) | 152 | 3332 | 78672_PAT_133 |
| ISELLES (RUE DES) | 202 | 3333 | 78672_PAT_132 |
| ISELLES (RUE DES) | 290 | 3334 | 78672_PAT_198 |
| ISELLES (RUE DES) | 350 | 3335 | 78672_PAT_206 |
| ISELLES (RUE DES) | 374 | 3336 | 78672_PAT_135 |
| ISELLES (RUE DES) | 398 | 3337 | 78672_PAT_205 |
| ISELLES (RUE DES) | 414 | 3338 | 78672_PAT_137 |
| LEON MARTIN (AVENUE) | 2 | 3339 | 78672_PAT_059 |
| LEON MARTIN (AVENUE) | 5 | 3340 | 78672_PAT_060 |
| LIBERATION (PLACE DE LA) | 4 | 3341 | 78672_PAT_001 |
| LIBERATION (PLACE DE LA) | 30 | 3342 | 78672_PAT_078 |
| LIBERATION (PLACE DE LA) | 120 | 3343 | 78672_PAT_002 |
| LOMBARDE (RUELLE DE LA) | 31 | 3344 | 78672_PAT_108 |
| MARECHAL FOCH (AVENUE DU) | 36 | 3345 | 78672_PAT_003 |
| MARECHAL FOCH (AVENUE DU) | 150 | 3346 | 78672_PAT_203 |
| MARECHAL FOCH (AVENUE DU) | 209 | 3347 | 78672_PAT_087 |
| MARECHAL FOCH (AVENUE DU) | 326 | 3348 | 78672_PAT_093 |
| MARECHAL FOCH (AVENUE DU) | 559 | 3349 | 78672_PAT_095 |

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| MARECHAL FOCH (AVENUE DU) | 611 | 3350 | 78672_PAT_094 |
| MARECHAL FOCH (AVENUE DU) | 691 | 3351 | 78672_PAT_119 |
| MARECHAL FOCH (AVENUE DU) | 991 | 3352 | 78672_PAT_122 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 2 | 3353 | 78672_PAT_188 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 9 | 3354 | 78672_PAT_048 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 75 | 3355 | 78672_PAT_049 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 113 | 3356 | 78672_PAT_050 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 238 | 3357 | 78672_PAT_052 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 279 | 3358 | 78672_PAT_053 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 280 | 3359 | 78672_PAT_054 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 312 | 3360 | 78672_PAT_055 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 365 | 3361 | 78672_PAT_056 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 368 | 3362 | 78672_PAT_057 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 382 | 3363 | 78672_PAT_058 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 477 | 3364 | 78672_PAT_098 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 506 | 3365 | 78672_PAT_096 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 523 | 3366 | 78672_PAT_099 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 546 | 3367 | 78672_PAT_097 |
| MARECHAL GALLIENI (RUE) | 616 | 3368 | 78672_PAT_100 |
| MARECHAL LECLERC (RUE DU) | 405 | 3369 | 78672_PAT_102 |
| MAROLLES (ROUTE DE) | 1 | 3370 | 78672_PAT_164 |
| MAROLLES (ROUTE DE) | 38 | 3371 | 78672_PAT_165 |
| MAURICE DREUX (RUE) | 21 | 3372 | 78672_PAT_076 |
| MAURICE DREUX (RUE) | 64 | 3373 | 78672_PAT_077 |
| MEDAN (RUE DE) | 76 | 3374 | 78672_PAT_157 |
| NOURREE (CHEMIN DE LA) | 48 | 3375 | 78672_PAT_027 |
| NOURREE (CHEMIN DE LA) | 272 | 3376 | 78672_PAT_028 |
| NOURREE (CHEMIN DE LA) | 340 | 3377 | 78672_PAT_029 |
| NOURREE (CHEMIN DE LA) | 356 | 3378 | 78672_PAT_030 |
| NOURREE (CHEMIN DE LA) | 492 | 3379 | 78672_PAT_031 |
| NOURREE (CHEMIN DE LA) | 752 | 3380 | 78672_PAT_032 |
| PARVERY (RUE) | 47 | 3381 | 78672_PAT_107 |
| POISSY (RUE DE) | 434 | 3382 | 78672_PAT_202 |
| POISSY (RUE DE) | 456 | 3383 | 78672_PAT_140 |
| POISSY (RUE DE) | 466 | 3384 | 78672_PAT_141 |

# SOMMAIRE DETAILLE

***Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)***

## EDIFICE


| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| POISSY (RUE DE) | 491 | 3385 | 78672_PAT_143 |
| POISSY (RUE DE) | 507 | 3386 | 78672_PAT_144 |
| POISSY (RUE DE) | 546 | 3387 | 78672_PAT_142 |
| POISSY (RUE DE) | 613 | 3388 | 78672_PAT_146 |
| POISSY (RUE DE) | 614 | 3389 | 78672_PAT_012 |
| POISSY (RUE DE) | 650 | 3390 | 78672_PAT_147 |
| POISSY (RUE DE) | 751 | 3391 | 78672_PAT_139 |
| POISSY (RUE DE) | 759 | 3392 | 78672_PAT_149 |
| POISSY (RUE DE) | 824 | 3393 | 78672_PAT_150 |
| PONT (RUE DU) | 18 | 3394 | 78672_PAT_033 |
| PONT (RUE DU) | 22 | 3395 | 78672_PAT_034 |
| PONT (RUE DU) | 38 | 3396 | 78672_PAT_035 |
| PONT (RUE DU) | 48 | 3397 | 78672_PAT_036 |
| PONT (RUE DU) | 78 | 3398 | 78672_PAT_037 |
| RAVINE (RUE DE LA) | 84 | 3399 | 78672_PAT_106 |
| RAVINE (RUE DE LA) | 124 | 3400 | 78672_PAT_103 |
| RAVINE (RUE DE LA) | 141 | 3401 | 78672_PAT_105 |
| REGARD (RUE DU) | 64 | 3402 | 78672_PAT_116 |
| REGARD (RUE DU) | 81 | 3403 | 78672_PAT_115 |
| ROND POINT DU LION (RUE DU) | 85 | 3404 | 78672_PAT_044 |
| SOURDE (CHEMIN DE LA) | 126 | 3405 | 78672_PAT_131 |

## PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| ANCIENNE MAIRIE (RUE DE L') | 91 | 3406 | 78672_PAT_015 |
| CLEMENTERIE (RUE DE LA) | 765 | 3407 | 78672_PAT_016 |
| FONTAINE (RUE DE LA) | | 3408 | 78672_PAT_183 |
| GENERAL FOCH (AVENUE DU) | | 3409 | 78672_PAT_195 |
| GEORGES CLEMENCEAU (AVENUE) | 62 | 3410 | 78672_PAT_010 |
| LE ROND POINT DU LION | | 3411 | 78672_PAT_197 |
| LIBERATION (PLACE DE LA) | | 3412 | 78672_PAT_182 |
| MARECHAL GALLIENI (AVENUE) | 89 | 3413 | 78672_PAT_181 |
| MARECHAL GALLIENI (AVENUE) | 89 | 3414 | 78672_PAT_180 |
| MARECHAL GALLIENI (AVENUE) | 89 | 3415 | 78672_PAT_179 |
| PONT (RUE DU) | | 3416 | 78672_PAT_007 |

### *Ensembles bâtis (EB)*

| ADRESSE | N° RUE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|---|
| CHATEAU DES MIGNEAUX(ALLEE DU) | 1 | 3417 | 78672_PAT_193 |
| CROIX (RUE DE LA) | 79 | 3418 | 78672_PAT_154 |
| MAROLLES (ROUTE DE) | 714 | 3419 | 78672_PAT_014 |
| POISSY (RUE DE) | 220 | 3420 | 78672_PAT_123 |

***Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)***

| ADRESSE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|
| AVENUE DU MARECHAL FOCH, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU (VILLENNES) ET RUE PIERRE CURIE, RUE VANDERNACK, RUE DE LA VICTOIRE, RUE BUQUET, RUE DE VERNOUILLET (JUSQU'AU CIMETIERE), RUE DE BRETEUIL N°3 INCLUS (MEDAN) | 3421 | 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001 |
| ÎLE DU PLATAIS LAQUELLE SE PROLONGE EN AVAL PAR L'ÎLE D'HERNIERE | 3423 | 78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002 |

***Ensemble Cohérent Urbain (ECU)***

| ADRESSE | PAGE | IDENTIFIANT |
|---|---|---|
| LE DOMAINE DU GOLF : ESPACE TRAVERSE PAR LA RUE MAURICE RAVEL ET LA RUE RICHARD WAGNER | 3425 | 78672_ECU_001 |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_113

Nom : Villa

Typologie : Villa

187 RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *fin XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : Autres |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Fenêtres a carreaux, entourage baies en pierre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_045

Nom : Villa Bellway

Typologie : Villa

388 AVENUE DES BIGOCHETS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa fut construite en 1931 par l'architecte H. Favier pour le publiciste Victor Gross, secrétaire général du Palace. Elle se caractérise par son plan classique et symétrique et réalisant le parement. Dès l'origine, un chauffage central par air chaud pulsé, avec des caches radiateurs semi-circulaire en métal chrome, et un système d'alarme Fichet furent installés. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1931* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Symétrie de la façade, ordonnancement des ouvertures* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_046

Nom : Villa L'Heure romantique

Typologie : Villa

496 AVENUE DES BIGOCHETS

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa anglo-normande fut bâtie du côté du grand bras de la Seine, au début des années 1930, par l'architecte Théophile Bourgeois pour une parfumeuse et son époux britannique. De nombreuses autres villas de l'île ont un caractère remarquable. La qualité de ces constructions et du cadre naturel de la Seine participe de manière globale à la qualité de l'île |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1930* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_196

Nom : Villa les Châtaigniers

Typologie : Villa

352 AVENUE DU BOIS DES FALAISES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, caractérisée par ses toitures, fut construite par une personnalité de la hautes-couture parisiennes, Blanche de Mendiri, comme les trois voisines; sa consœur plus connue Jeanne Paquin construisit la villa Le Cloître |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *formes des ouvertures, pierre sur les 1ers niveau et brique aux étages, auvent, forme de la toiture* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_129

Nom : Villa Brooklands

Typologie : Villa

402 AVENUE DU BOIS DES FALAISES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le niveau de cette maison qui apparaît comme le rez-de-chaussée, n'est en fait que l'étage supérieur, la construction prend appui sur la falaise. Elle fut bâtie vers 1927. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *vers 1927* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Zinc |
| | Dispositions particulières | *Forme général du bâti* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_038

Nom : Villa La Morinière



Typologie : Villa

2 SENTIER DU BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Edouard Briens bâtit un garage à bateaux de l'autre côté de l'accès à l'île. Un propriétaire ultérieur fit édifier la villa, en 1923. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1926* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *motifs bois sur façade, organisation des ouvertures.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_039

Nom : Villa Petite Chose



Typologie : Villa

36 SENTIER DU BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison comprend de nombreuses ouvertures du côté de la Seine, dont un "bow window" à l'étage. Elle fut construite par Louis Constant Hellstern, afin compléter ses villas de la rue Galiéni (Reva-Reva Cottage et la Trianette). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_040

Nom : Villa Le Marais poitevin et le kiosque

Typologie : Villa

416 SENTIER DU BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La maison, construite vers 1930, est accolée à un kiosque, vestige du parc du château. Il a appartenu de 1926 à 1943 à Théophile Bourgeois et à ses deux fils. Ces architectes de Poissy, qui ont construit de nombreuses villas dans le village, en particulier sur l'île, ont certainement rénové et aménagé ce kiosque. La rivière anglaise traverse son jardin dans sa dernière partie, avant de se jeter dans la Seine. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1930* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_041

Nom : Villa Lison



Typologie : Villa

608 SENTIER DU BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa caractérisée par sa tour à section carrée est vraisemblablement l'œuvre de l'architecte Paul Huan, comme les villas Farniente et La Mainou du chemin de la Nourrée, bien qu'un crépi récent et des parements de briques cachent la pierre meulière d'origine. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_042

Nom : L'ancien restaurant du Petit Parc






Typologie : Villa

684 SENTIER BORD DE L'EAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | L'aspect extérieur de la maison, son état actuel et celui de son jardin, ne correspondent pas à la splendeur de son riche passé. Elle a d'abord été le restaurant du Bout du Parc, adossé au mur qui délimitait le parc du château. Cet établissement devint le restaurant Perche puis le Chalet du Parc et le restaurant du Petit Parc, jusqu'en 1928. La terrasse, surplombant la Seine subsiste. Les alluvions du fleuve ont recouvert l'emplacement du port et enfoui l'escalier le reliant au restaurant. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1901* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_194

Nom : Tour de Beaulieu

Typologie : Pavillon

71 CHEMIN DU BOSQUET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La tour de Beaulieu a été vendue en tant que bien national en 1795; elle comprenait une tuilerie, dont l'exploitation ainsi que celle de la plâtrerie voisine ont continué jusqu'à la fin du XIXème siècle. La tour de Beaulieu était autrefois un moulin à vent. Transformations : ayant fait l'objet de travaux et d'une extension dans sa partie basse, elle appartient aujourd'hui à un propriétaire privé et sert de maison d'habitation. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : RDC | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Autres |
| | | Matériaux : Autres |
| | Dispositions particulières | *Ancien moulin à vent. Forme du toit : Donjon. Partie haute de la maison + volumétrie cylindrique + créneaux et merlons + ouver-tures.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_153

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

849 RUE DE BRETEUIL

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | L'école du hameau de Breteuil, devenue une propriété privée, avait été inaugurée en 1887. Sa transformation, relativement récente, après sa vente par la commune, a maintenu son caractère authentique. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_127

Nom : Villa Les Fresnes

Typologie : Villa

216 AVENUE DE CHARLES DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La plus grande propriété du bois des Fresnes ne laisse voir que son portail. Oscar Egg, un ancien coureur cycliste suisse, devenu industriel, en fut le propriétaire, après l'un des membres de cette famille. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_160

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

601 RUE DE LA CLEMENTERIE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette ancienne maison, dont la façade est couverte par une imposante glycine, fut celle d'une "bonne" du curé de Villennes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_161

Nom : Ancienne ferme

Typologie : Maison rurale

608 RUE DE LA CLEMENTERIE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison, faisait partie de la ferme de la Clémenterie. Elle a notamment, appartenu au magistrat Robert Falco, l'un des juges du procès de Nuremberg, et au chanteur Marcel Amont. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Ancre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_092

Nom : Villa Castel de Villennes

Typologie : Villa

66 RUE DU COQUART

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa a été construite vers 1896 pour un artiste lyrique belge. Elle a fait l'objet de plusieurs extensions. Son parc est traversé par la rivière anglaise, qui y forme un bassin .Il contient un ancien court de tennis, où la championne Suzanne Lenglen s'est entraîné, et des vestiges de vestiaires. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1896* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_117

Nom : Villa Le Vallon

Typologie : Villa

157 RUE DU COQUART

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Maison traditionnelle en meulière. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_163

Nom : Villa Beau Site

Typologie : Villa

290 RUE DE LA COTE SAINT-JEAN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa construite, en 1886, entre le chemin des Groux et la sente des Petits Groux, pour un négociant parisien était alors appelée villa Saint-Jean. Elle fut acquise par Jean Cartier-Bresson, industriel fabriquant des fils à coudre et à broder, grand-oncle du célèbre photographe. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1886* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *tourelle, toit conique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_156

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

52 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison commémore un évènement tragique de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Elle marque le souvenir de l'assassinat d'otages dans sa cave, la veille de la libération du village. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_208

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

68 RUE DE LA CROIX BRETEUIL

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_008

Nom : L'ancienne école-mairie (Maison des Associations)

Typologie : Villa

15 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**

***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La mairie occupait une seule pièce tandis que l'unique classe était située à l'arrière. La partie à l'étage servait de logement pour l'instituteur. Mairie et école de garçons construite vers 1886 par l' architecte D. Geffroy. En 1888, il ajoute dans la cour une remise pour la pompe à incendie. Entre 1930 et 1934, l' architecte communal Paul Huan remplace la salle de classe située à l' arrière par 2 salles de classe et 2 logements |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1881*<br>*4e quart XIXème siècle ; 2e quart XXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *double escalier extérieur ; œil de boeuf, chaînage, moulure volumétrie; double escalier extérieur; linteaux des fenêtres; œil de bœuf* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_005

Nom : Villa P'tit You's House

Typologie : Villa

52 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison de style anglo-normand a été construite dans l'enceinte du parc du château à la limite du parc Fauvel, face à la mairie. Elle forme avec la place de la Libération le cœur de Villennes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *motifs céramique tons vifs, balcons bois blanc + fenêtre blanc matériaux façade + toiture +cheminées monumentales +* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_006

Nom : Villa La Brise

Typologie : Villa

92 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison de style néo-normand a été construite dans l'enceinte du parc du château à la limite du parc Fauvel, face à la mairie. Elle forme avec la place de la Libération le cœur de Villennes.<br>Son jardin côté « avenue Foch » participe très fortement à l'aération du centre-ville et à la trame verte reliant ainsi parc public et parc privé. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Lucarne Capucine*<br>*façade en meulière + toiture + lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_199

Nom : Villa la Buissonnière

Typologie : Villa

124 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Une belle frise art-déco fut réalisée selon le procédé sgraffito (technique de la Renaissance, consistant à graver un dessin sur un revêtement de mortier colore dans la masse, éventuellement posé en plusieurs couches de couleurs différentes, en le grattant pour faire apparaître des motifs en creux). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1920* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *lucarne, motifs art-déco* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_112

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

151 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La maison voisine était, avant la révolution, la maison du prévôt. Sa belle cave voûtée était la geôle. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *corniche, rythme des ouvertures* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_086

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

154 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Les propriétaires, Catherine e Pascal Co Ancienne maison appartenant à la famille des seigneurs de Villennes ; elle était devenu après la Révolution la maison commue (école mairie, presbytère). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_111

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

166 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ancienne maison appartenant à la famille des seigneurs de Villennes. Elle était devenue après la Révolution la maison commune (école, mairie, presbytère). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Lucarne,corniche,barres d'appui,frise* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_009

Nom : Un pavillon,vestige du château



Typologie : Villa

87 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Il ne reste sur la basse-cour du château des seigneurs, que le pavillon où se trouve la plus ancienne agence immobilière du village et la façade en retrait dont les sculptures du fronton évoquent les vignes et les vergers. Construit pour Les Gilbert de Voisins au XVIIIème siècle, il est rasé vers 1802. Alexandre Gilbert de Voisins aménage un nouveau château dans les dépendances. L'architecte agrandit un parc à l'anglaise vers 1869. Il n' en subsiste que la grotte, la cascade et la rivière |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1801*<br>*XVIIIème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Épi de faîtage, œil de bœuf, lucarne, chaînage clef ouvrants à petits carreaux + lucarnes "œil de bœuf"* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_172

Nom : Église Saint-Nicolas

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Exceptionnel***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | L'édifice en pierre de style roman a été édifié à la fin du 11ème siècle (consacré en l'an 1 080). Au cours de l'histoire l'église sera partiellement détruite notamment pendant la guerre de Cent Ans (abside et transept ont disparu). Le clocher a été édifié à la fin du XVIème siècle. Le portail date de 1875. L'édifice sera restauré par la suite. Pendant la période révolutionnaire, l'église servit de lieu de réunions publiques. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : HORS GABARIT | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *piliers en pierre de taille typique de l'art roman, vitraux* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_201

Nom : Villa Micheline

Typologie : Villa

194 AVENUE FOCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Maison de gardien de la villa Marie Rose. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Colombage, lucarnes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_084

Nom : Villa

Typologie : Villa

233 AVENUE FOCH

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa anglo-normande a été construite sur des parcelles acquises en 1896-97 par l'architecte Alexandre Hubert. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1916* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Matériaux de façade : pierre, bois, croupe* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_200

Nom : Villa Marie Rose

Typologie : Villa

300 AVENUE FOCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, uniquement visible de l'intérieur de la résidence Foch ou du sentier du bord de l'eau, a été construite en 1907 par l'architecte Léon Rigoni pour lui-même; celui-ci a été inspecteur des monuments historiques. Ses caractéristique sont les suivantes : soubassement en meulière piquée en « opus incertum » et rangées de briques rouges de Bourgognes, façade en moellon enduits de plâtres avec faux pans de bois peints en brun Van Dyck, toiture en tuiles plates de Bourgogne. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1907* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Soubassement meulière, briques rouge, faux pan de bois, lucarnes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_120

Nom : Auberge  L'Ile de France

Typologie : Pavillon

705  AVENUE  FOCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La maison a conservé l'aspect qu'elle avait lorsqu'elle a été construite en 1903. Les marronniers ont grandi depuis qu'ils ont été plantés vers 1910.  Avant de devenir un restaurant, des vins, de l'épicerie, de la mercerie et des articles de pêche y étaient vendus. Avant de prendre le nom de notre région, l'auberge s'appelait Le Grand Goustier. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1903* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural :  OUI<br>Paysager :  OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit  : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux  : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *encadrement fenêtre, bandeau, auvent* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_121

Nom : Villa La Tillaie

Typologie : Villa

891 AVENUE FOCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Grand bâtisse peu visible de la rue, laissant apercevoir les balustrades de bois de sa terrasse et de ses balcons. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Balustrade bois, encadrement fenêtre enduit, avancée toit, terrasse* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_114

Nom : Maison La Fontaine

Typologie : Maison de bourg

33 RUE DE LA FONTAINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Maison traditionnelle. Elle a été bâtie en 1865 à la place d'un pressoir appartenant à un maire, par l'un de ses petits-fils, négociant en denrées coloniales, qui devint maire à son tour. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1865* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *chainages d'angle, ferronerie*<br>*œil de bœuf, fenêtre ronde à carreaux* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_051

Nom : Villa Le Manoir

Typologie : Villa

211 RUE GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Maison de gardien, de style anglo-normand, était le logement du jardinier et du concierge. C'est son architecture également remarquable, que l'on peut admirer de la rue. La villa, bâtie vers 1913, fut plusieurs fois remaniée. Elle possède un escalier intérieur qui est l'œuvre de Robert Mallet-Stevens. Son grand parc a été aménagé, comme l'île de Villennes, par l'architecte-paysagiste Édouard Redont |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1913* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Ensemble des caractéristiques du style anglo-normand. escalier intérieur par R. Mallet Stevens* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant<br>*Arbre remarquable* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_130

Nom : Villa Les Falaises

Typologie : Villa

271 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison se caractérise par sa terrasse et la pièce cubique, ornée de poutres, qui semble avoir été ajoutée. Elle est située à l'extérieur de la partie principale du lotissement du Bois des Falaises, qu'elle a précédé ; elle fut le domicile d'Eléonore Binet, maire de 1848 à 1860, qui acquit le bois pour le lotir. L'opération fut réalisée à partir de 1908 par l'un de ses petits-fils, médecins à l'Hôpital des Quinze-Vingt. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_148

Nom : Villa Le Clos Millou

Typologie : Villa

664 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa aux nombreux balcons, avec des balustrades de bois, a été appelée "Mon repos" et "Sans gêne" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *balustrades en bois, matériaux de façade : brique bichrome, colombage,*<br>*Décors : céramique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_128

Nom : Villa Les Chênes

Typologie : Villa

44 AVENUE DES GENETS

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le demi-frère et le beau-frère de Jeanne Paquin firent bâtir celle-ci, non visible des voies entourant son grand terrain, ainsi que la Villa Brooklands. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant<br>*Arbre remarquable* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_061

Nom : Villa  Le Mesnil fleuri

Typologie : Villa

22  AVENUE  GEORGES CLEMENCEAU



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Est-ce un pigeonnier, muni de volets, ou une ancienne citerne qui domine cette villa ? Son escalier courbe conduit, sous une belle marquise, au rez-de-chaussée surélevé. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural :  OUI<br>Paysager :  OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit  : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux  : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *marquise, escalier, chaînage d'angle*<br>*escalier courbe* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_073

Nom : Immeuble et boulangerie

Typologie : Immeuble de ville

32 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Une frise sculptée, évoquant la vigne, décore la façade de cet immeuble. Lors d'un récent réaménagement de la boulangerie, les décorations de la vitrine et ses ornements intérieurs, notamment ceux du plafond, relatifs à la culture du blé, ont, heureusement, été conservé. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siecle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *frise scupltée*<br>*décor de vigne et briques bicolores* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_062

Nom : Villa Les Roses / Les Bribri



Typologie : Villa

38 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, caractérisé par on toit en terrasse, possède une marquise originale. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *marquise, chaînage d'angle, corniche, linteau en pierre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_063

Nom : Villa Beau Séjour

Typologie : Villa

52 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, à côté de laquelle se trouve un beau pigeonnier, a été construite pour Henri Renoir, frère aîné d'auguste, le célèbre peintre et mère du cinéaste ; il était graveur sur médailles. La villa fut acquise, en 1891, par Emile Havez qui fit sa résidence principale. Personnalité parisienne du théâtre (financier et chef de claque), il acquit de nombreuses propriétés à vines, dont il devint maire. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Pigeonnier, lucarnes, épi de faîtage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_064

Nom : Villa La Feuillerais

Typologie : Villa

80 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le propriétaire de cette villa fut, de 1850 à 1955, le photographe Sam Levin, connu pour ses portraits de stars. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *façade en meulière, chaînage d'angle et décors brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_065

Nom : Villa Bon accueil

Typologie : Villa

162 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Henri Guillaume qui possédait et dirigeait l'hôtel Langham à Paris, acquit cette villa. La façade triangulaire du porche est originale, mais elle a perdu son clocheton. Nous connaissons les plans d'Emile Huré (architecte) qui bâtit la maison en meulière et brique de Vaugirard, les planchers étant en fers, les cheminées en faïence. De la rue, la maison semble assez petite. en fait, le niveau inférieur, donne accès au jardin. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *ouvertures ogives* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_207

Nom : Villa Marquise

Typologie : Villa

190 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison, dont le nom est récent, a le même style que la villa suivante : elle en était la maison du gardien |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_067

Nom : Villa Le Verger

Typologie : Villa

212 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | L'homme de lettres Pierre Decourcelle acquit, en décembre 1900, cette villa, alors en construction et nommé Grand Trianon. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Autres |
| | Dispositions particulières | *chaînage d'angle, modénatures fenêtres* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_070

Nom : Villa Elisabeth

Typologie : Villa

226 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *lucarnes a fronton pignon, modénatures* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_068

Nom : Villa Clairefontaine

Typologie : Villa

241 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison figurant sur le plan d'intendance de 1786, est l'une des plus anciennes de Villennes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *avant 1786* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *corniche, décors encadrement fenêtres, entablement, faîtage angle enduit* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_069

Nom : Villa L'Orangerie / Les Bambins

Typologie : Villa

261 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison, mitoyenne de la précédente, est ancienne ; elle appartint à partir de 1909 à trois architectes qui la transformèrent. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Chaînage d'angle, bandeau, corniche, lucarne rampante* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_071

Nom : Villa La Maison fleurie

Typologie : Villa

291 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison fut aménagée, par l'architecte Théophile Bourgeois, sur la partie basse d'une imposante maison bâtie vers 1879 ; elle appartint à un agent de change parisien puis à la famille des propriétaires de la ferme de Marolles. Elle a été utilisée comme aérium par la Croix-Rouge après le Deuxième Guerre mondiale. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Autres |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_072

Nom : Villa La Sauge

Typologie : Villa

302 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa fut la résidence de l'actrice Nicole Courcel. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Alignement d'arbres* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_075

Nom : Villa

Typologie : Villa

374 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison, décorée notamment frises de carrelage, a été celle du plombier-couvreur, M. Truet qui avait son atelier ; sa fille est également bien connue, car elle a été l'une des institutrices du village. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_133

Nom : Villa Primerose

Typologie : Villa

152 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Une villa construite, également, en meulière, et en briques, mais sur trois niveaux. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *encadrement fenêtres, brique, garde corps bois, bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_132

Nom : Villa

Typologie : Villa

202 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Maison en meulière, avec parements de briques. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *linteau, chaînage d'angle, bandeau = brique bichrome* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_198

Nom : Villa Les Fauvettes

Typologie : Villa

290 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Quatre propriétaires de villas du quartiers ont rivalisé pour doter leur résidence de la plus belle tourelle. C'est la première. Celle-ci est la premières rencontrée. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_206

Nom : Villa Le Clos fleuri et Isabelle

Typologie : Villa

350 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_135

Nom : Villa Gisèle

Typologie : Villa

374 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison a été construite en 1894 par l'architecte Théophile Bourgeois. Elle est ornée, à l'extérieur et à l'intérieur, de beaux carrelages en faïence de Delft. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1894* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *carrelage en faïence de Delft, décor bois, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_205

Nom : Villa La Nise

Typologie : Villa

398 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_137

Nom : Villa Les Buissons

Typologie : Villa

414 RUE DES ISELLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La deuxième tourelle, a la toiture plus élancées. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *lucarne, linteau brique* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_059

Nom : Villa Les Lilas

Typologie : Villa

2 AVENUE LEON MARTIN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison et celles de l'avenue Georges Clémenceau du côté de la Seine, décrites ci-après, ont été construites sur l'ancienne prairie de la Nourrée, qui s'étendait entre cette voie (ancien chemin du Président) et la fleuve. Celle-ci fut bâtie, au début du XXème siècle, pour un membre d'une ancienne famille villennoise, marchand boucher à Paris, qui possédait un très grand nombre de maisons et terrains dans le village. Il donna son nom à l'allée privée qui y conduit. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XXème siècle* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *encadrement fenêtres brique,portail en style Art Nouveau.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_060

Nom : Villa Les Mouettes

Typologie : Villa

5 AVENUE LEON MARTIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Léon Martin fit, vraisemblablement, construire la villa moins grande que sa voisine. Un balcon est orné de belles ferronneries. La Grille est décorée des même motifs que ceux du portail de la villa Les Lilas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *balcons en ferronnerie, croupe épi de faîtage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_001

Nom : La gare



Typologie : Villa

4 PLACE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Exceptionnel***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La gare a succédé en 1911 à la halte qui existait depuis 1880. Celle-ci a remplacé un premier bâtiment construit en 1844 peu après l'ouverture de la ligne Paris-Rouen. Le réseau de l'État demande à son architecte Alexandre Barré d'utiliser les plans de la gare de Clamart bâtis en 1904 et détruite depuis; celle de Villennes-sur-Seine a été préservée. Permettant aux Parisiens d'atteindre Villennes-sur-Seine, celle-ci a favorisé la transformation du village agricole et viticole. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1er quart XXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *verrière; style "Eiffel"*<br>*volumetrie; verrière; couleur bois; briques* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_078

Nom : Ancien Presbytère

Typologie : Patrimoine urbain et rural

30 PLACE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | L'ancien presbytère, bâtiment communal aujourd'hui transforme en logements, fut construit de 1898 à 1900 par l'architecte Lucien Desnues . La façade, comprenant la porte et les fenêtres, se trouve du côté du jardin, la façade opposée étant aveugle car elle était adossées au mur délimitant le parc du château. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1998 - 1900* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *linteau et chaînage angle enduit, croupe* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_002

Nom : Villa Sans Façon

Typologie : Villa

120 PLACE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Située entre la Gare et la Mairie, cette maison, construite dans l'enceinte du parc du château, fait partie de ces grandes demeures du XIXème siècle qui complète l'écrin de bâtiments historiques entourant la Place de la Libération. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *motifs géométriques (corniche); chaînage d'angle; jeu de couleurs avec les briques* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement<br>*Haie* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_108

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

31 RUELLE DE LA LOMBARDE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Dominant la rue Parvery, cette villa caractérisée par ses quatre pignons, aurait été construite en 1887 par Paul Abadie, l'architecte de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Le premiers propriétaire était un négociant parisien. De beaux vitraux portent les initiales du suivant, négociant en dentelles, qui en fit sa résidence d'été ; son fils, le peintre Robert Lotiron, y résida et lui succéda. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1887* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_003

Nom : Mairie (Villa Neptune)

Typologie : Villa

36 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le parc de la villa appelée "la villa Neptune" est traversée par la rivière dite "à l'anglaise" y formant une cascade et un lac, cours d'eau provenant de la grotte du Parc Fauvel. Le parc Chevrefontaine de 7000 m² est constitué d'arbres centenaires La villa longtemps abandonnée fut acquise par la commune en 1980, puis agrandie et transformée pour accueillir la mairie. La rue Maréchal Foch dessert les villas construites dans l'ancien parc du château et offre une deuxième liaison avec Médan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1910*<br>*XXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Forme de toit : Pans pyramidaux. Eléments anachroniques. Débord toit + mur + grille et portail en fer forgé. Parc paysager traversé par une rivière qui y forme une cascade et un lac. Arbres centenaires. Magnifique.*<br>*volumétrie + toiture +diversité matériaux* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_203

Nom : Villa  du Parc

Typologie : Villa

150  AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, non visible de la rue, fut construite, en 1895, par l'architecte parisien Alfred Pigny pour lui-même. L'année suivante, il devint le premier maire de Villennes qui n'était pas issu d'une famille du village.  La villa se caractérise par l'aspect monumental de son escalier courbe et du long balcon de son rez-de-chaussée surélevé. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1895* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural :  OUI<br>Paysager :  OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit  : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux  : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *balcon, escalier, moulure, modénature*<br>*escalier monumental courbe* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_087

Nom : Villa Albertina

Typologie : Villa

209 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Bâtie par le propriétaire d'un hôtel parisien, qui devint, également, maire de la commune. Composition asymétrique et volumes décalés, Dans son jardin, se trouvent une gloriette et une pergola ainsi que plusieurs vestiges du parc du château : fausse ruine d'une tour, grotte à l'emplacement de la source. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *vers 1896* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Façades blanches, socle de bossage continu, baie à la modénature rafinée, grande baie sur un côté, ouvrant sur un balcon, attique comprenant des bas-relliefs reprsentant les aisons, frise de guirlande de fruits enrubannés, toit-terrasse avec balustrade.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant<br>*Arbre remarquable* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_093

Nom : Villa

Typologie : Villa

326 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa remarquable dispose d'un pigeonnier et d'un tulipier. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Petit patrimoine | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *pigeonnier, tulipier* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_095

Nom : Villa Le Val rose

Typologie : Villa

559 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa a été la première à être construite à l'extrémité du parc du château, vers 1900 avant sa voisine la villa Marie Isabelle. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *vers 1900* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *frises, chaînage d'angle, épi de faîtage, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_094

Nom : Villa Marie Isabelle

Typologie : Villa

611 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison de style néo-Louis XIII a été bâtie en 1910. Parc et dépendances (salle d'été appelée plus tard salle de billard et maison de gardien). Ses caractéristiques : chaînage de pierre appareillées en harpes, brique et ardoise, lucarnes, œil de bœuf, souches de cheminées massives, balcons en fer forgé. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1910* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *chainage + oeil de boeuf + souches cheminées + balcons*<br>*chainage de pierres apparaeillées en harpe + lucarnes oeil de boeuf + souches cheminées massives + balcons en fer forgé* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_119

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

691 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La villa Louise, belle maison anglo-normande, qui n'était pas protégée a été remplacée dans les années 1970 par une résidence de 4 immeubles. Ce bâtiment voisin, divisé en plusieurs logements en constituait les communs. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1889* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *lucarne, bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné<br>*Arbre isolé* | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_122

Nom : Villa Tanit

Typologie : Villa

991 AVENUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Maison blanche caractérisée par ses toits en terrasse et des décorations en guirlandes florales. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *guirlandes florales* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_188

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Importante maison construite vers 1880 pour le docteur Emile Magitot, médecin de l' empereur, par l' architecte J. Suffit. La réalisation connue par des cartes postales, est une version affaiblie du projet publié en 1881. Le projet comportait une tour de 2 étages carrés (non réalisée) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+2+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Modénature, chaînage brique, épi de faitage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_048

Nom : Villa Floréal

Typologie : Villa

9 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Balcon* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_049

Nom : Villa Les Groux / Brimborion

Typologie : Villa

75 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Maison de gardien de la propriété qui a conservé son aspect d'origine, contrairement à la villa, qui a été transformée depuis sa construction en 1895. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1895* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *clef sur les fenêtres, linteau, fenêtre contrée, volets bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_050

Nom : Villa La Sapinière

Typologie : Villa

113 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Modénature, chaînage, épi de faîtage,* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_052

Nom : Villa La Collinette

Typologie : Villa

238 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Une restauration récente a modifié, en la blanchissant, la façade de cette maison, bâtie en 1867 au sommet d'un grand parc qui subsiste. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1867* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Corniche,bandeau, barre d'appui,filet de chambranle* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_053

Nom : Villa Le Val Sinet

Typologie : Villa

279 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, bâtie avant 1886, occupe une position élevée en retrait de la rue Galliéni ; la grille de l'entrée se situe à l'extrémité d'un plan incliné. Son nom lui a été donné par son premier propriétaire, l'artiste peintre Hippolyte Sinet ; ses fils, dont plusieurs sont devenus, également, des peintres connus, y sont nés. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *avant 1896* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *bandeau, corniche, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_054

Nom : Villa La Bicochette

Typologie : Villa

280 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, bâtie avant 1896, se caractérise par son clocheton et les parties, en avancée triangulaire, de sa toiture, du côté de la rue et de celui de son parc, ses nombreuses fenêtres à petits carreaux, ses balcons à balustrade de bois. Ses boiseries intérieures restent remarquables ; celles de l'ancienne salle de billard et ses vitraux lui donnent l'apparence d'une chapelle. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *avant 1896* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *œuf de bœuf,tabatière,point de repère, clocheton; toiture; balcons à balustrade* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_055

Nom : Villa Le Clos Au Pape

Typologie : Villa

312 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, dont le toit est à la Mansart, porte le nom du lieu-dit. Elle est agrandie par une grande véranda, sur deux de ses côtés. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Corniche,Barre d'appui,Lucarne rampante* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_056

Nom : Maison Les Lierres

Typologie : Maison de bourg

365 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette grande maison n'a pas été relais de poste, comme une légère locale l'affirme, mais une pension de famille dans les années 1950-1960 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Soubassement,Bandeau,Corniche,Persienne,Clef, Chambranle* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_057

Nom : Villa

Typologie : Villa

368 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison à toit en terrasse a été bâtie en 1942 pour un industriel ; elle possède une belle porte d'entrée en métal et verre. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1942* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Zinc |
| | Dispositions particulières | *toit plat*<br>*porte entrée métal et verre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_058

Nom : Villa Les Sables

Typologie : Villa

382 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa a été construite pour l'un des fondateurs de la Plage de Villennes, par deux frères qui en ont été les architectes : L. et P Edmond Bourgeois, successeur de leur père Théophile Bourgeois. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Clef, Bandeau,Persienne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_098

Nom : Villa La Trianette

Typologie : Villa

477 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa fut construite, en face de la précédente, sur la hauteur, par le même propriétaire, Louis Constant Hellstern; le toit en terrasse, les grandes fenêtres à petits carreaux, les colonnes, les guirlandes sculptées, les ferronneries des balustrades et de la porte d'entrée donnent à cette ville une allure classique, qui contraste avec les maisons voisines. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Terrasse |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *corniche, bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_096

Nom : Villa Reva-reva Cottage

Typologie : Villa

506 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La villa a été construite en 1862 par un maître d'hôtel parisien. Elle fut acquise, 30 ans plus tard, par Louis constant Hellstern, célèbre bottier de la Place Vendôme, qui a fait bâtir le pavillon mauresque, où il installa un petit théâtre. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1862* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_099

Nom : Villa Beau Réveil



Typologie : Villa

523 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa anglo-normande fut bâtie sur les plans des frères architectes, Lucien et Paul Edmond Bourgeois. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Colombages* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_097

Nom : Villa Le Clos fleuri

Typologie : Villa

546 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le nom de cette maison lui a été attribué récemment ; les communs de la maison précédente y étaient installés. Sa toiture est décorée de tuiles vernissées. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *épi de faîtage, croupe, pan de bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_100

Nom : Villa Le Clos de Sainte Barbe



Typologie : Villa

616 RUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison résulte de l'extension et de la surélévation, en 1926, d'un bâtiment ancien à usage agricole, par un comptable qui se serait ruiné en l'aménageant. Un propriétaire suivant fit installer une belle rampe d'escalier récupérée du Théâtre de Vaudeville, transformé, en 1927, en un cinéma devenu le Paramount-Opéra. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Ouverture | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_102

Nom : Villa Beau Soleil

Typologie : Villa

405 RUE DU MARECHAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette grande villa, qui a fait l'objet d'une récente extension, fut la propriété, dans les années 1970, de Marcel Uderzo, dessinateur de bandes dessinées comme son frère Albert, dont il fut l'assistant. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *lucarne, linteau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_164

Nom : Villa la Pommeraie

Typologie : Villa

1 ROUTE DE MAROLLES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Autres matériaux |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Non visible |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_165

Nom : Villa La Ravine

Typologie : Villa

38 ROUTE DE MAROLLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Perchée et cachée derrière des arbres, cette villa dominant la Place verte ne se laisse pas facilement découvrir. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_076

Nom : Maison et restaurant "Le Sophora"

Typologie : Maison avec boutique

21 RUE MAURICE DREUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La brasserie actuelle a succédé à l'hôtel-restaurant qu'un entrepreneur de maçonnerie, devenu restaurateur, avait installé dans une maison construite par lui vers 1884. Le balcon de bois et la décoration de la bordure de la toiture; toutefois, le sophora qui lui a donné son nom, planté en 1802 dans la partie de l'ancien potager du château, devenue sa terrasse, a été abattu après la tempête de fin 1999. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1884* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *balcon en bois + bords de toiture* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_077

Nom : Ancienne maison presbytérale

Typologie : Maison de bourg

64 RUE MAURICE DREUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *lucarne, bandeau* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_157

Nom : Maison chaumière

Typologie : Maison rurale

76 RUE DE MEDAN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Elle a été la propriété du chanteur Michel Delpech qui y a créé et enregistré quelques-uns de ses succès. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Autres |
| | Dispositions particulières | *colombage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_027

Nom : Villa Les Bigochets

Typologie : Villa

48 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison de l'extrémité du chemin, en amont de la Seine, était, de 1905 à 1920, l'hôtel-restaurant "Aux Bigochets". Sa partie la plus notable est le magnifique escalier extérieur en bois, qui subsiste. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Début XXème* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *escalier extérieur en bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_028

Nom : Villa Le Cèdre

Typologie : Villa

272 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | L'élégance de cette maison, construite en meulière, lui est conférée, en particulier, par les ornements de bois de la charpente du pignon, les briques vernissées et une jolie marquise. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *ornements bois + briques vernissées + marquise* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_029

Nom : Villa Farniente

Typologie : Villa

340 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ces trois dernières villas (N° 340, 356, 492 ch. de la Nourrée) possèdent une tour à section carrée, que nous retrouverons sur deux autres maisons de Villennes (sentier du Bord de l'eau et avenue du Parc). Œuvre de Paul Huan, architecte de Poissy qui fut l'architecte de la commune. Elles se caractérisent, par des toits à faible pente largement débordants, la polychromie de la meulière et de la brique vernissée, le motif de l'arc en plein cintre. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *bandeau, décors brique, avancées de toit, gardes-corps* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_030

Nom : Villa La Mainou

Typologie : Villa

356 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ces trois dernières villas (N° 340, 356, 492 ch. de la Nourrée) possèdent une tour à section carrée, que nous retrouverons sur deux autres maisons de Villennes (sentier du Bord de l'eau et avenue du Parc). Œuvre de Paul Huan, architecte de Poissy qui fut l'architecte de la commune. Elles se caractérisent, par des toits à faible pente largement débordants, la polychromie de la meulière et de la brique vernissée, le motif de l'arc en plein cintre. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Moellon calcaire |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_031

Nom : Villa Les Charmettes

Typologie : Villa

492 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ces trois dernières villas (N° 340, 356, 492 ch. de la Nourrée) possèdent une tour à section carrée, que nous retrouverons sur deux autres maisons de Villennes (sentier du Bord de l'eau et avenue du Parc). Œuvre de Paul Huan, architecte de Poissy qui fut l'architecte de la commune. Elles se caractérisent, par des toits à faible pente largement débordants, la polychromie de la meulière et de la brique vernissée, le motif de l'arc en plein cintre. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *linteau, décors motifs sous toit, épi de faîtage* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_032

Nom : Cabanon de pêcheurs

Typologie : Villa

752 CHEMIN DE LA NOURREE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le rétrécissement du chemin, n'a permis que d'y bâtir de petites maisons dont les étages ont été construits en avancée, sur pilotis, pour gagner de la place. Ces constructions ont été utilisées comme lieux de rendez-vous de pêche. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_107

Nom : Maison de bourg


Rue de
Rue de la
Fontaines
Rue
Parvery
Rue
Rue
Rue

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_202

Nom : Villa Les Bizets

Typologie : Villa

434 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Une villa en deux parties,dont l'une parallélépipédique, à laquelle est accolée une tourelle. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_140

Nom : Villa Marie-Geneviève

Typologie : Villa

456 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Autre exemple de maisons en meulière et briques. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_141

Nom : Villa Clairegoutte

Typologie : Villa

466 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Villa à toit à la Mansart. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *lucarne, corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_143

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

491 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison du même style que celui de la villa du 507 rue de Poissy, était celle du jardinier puis du gardien de son premier propriétaire. Dans son jardin, se trouve un élégant bâtiment : abritant une salle de billard et l'atelier d'un boulanger, avant de recevoir son élégante surélévation, il a été utilisé, pendant un temps, comme poulail-ler. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Colombages*<br>*lucarnes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_144

Nom : Villa La Vallée des Roses

Typologie : Villa

507 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette grande villa, de style anglo-normand, porte le nom francisé de son premier propriétaire, le célèbre négociant en perles et pierres précieuses, Léonard Rosenthal. Elle fut bâtie sur des parcelles agricoles acquises à partir de 1868. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *forme du toit,* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_142

Nom : Villa La Huchette

Typologie : Villa

546 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Grand bâtisse dominée par les toitures de ses différentes parties. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Balcon, lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_146

Nom : Villa La Clairière

Typologie : Villa

613 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa fut construite en 1884 pour un éditeur parisien, spécialisé dans les publications pour les enfants, notamment les filles. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1884* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_012

Nom : Villa La Chamade / Vista Bella

Typologie : Villa

614 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Il s'agit d'une maison traditionnelle de Villennes-sur-Seine, d'architecture néo-médiévale avec des décors (fronton, vitraux…) très riches. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *frontons ; vitraux ; colonnes ; linteaux décorés ; appuis fenêtres ; petits carreaux*<br>*colonnes; garde-corps en ferronnerie; linteaux décorés; encadrement et appuis des fenêtres* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_147

Nom : Villa L'Ermitage

Typologie : Villa

650 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, au toit à la Mansart dont les fenêtres portent un fronton triangulaire, a été bâtie sur le potager de la villa La Clairière. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *corniche, lucarne fronton, marquise* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_139

Nom : Villa Marie / La Tourelle

Typologie : Villa

751 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La quatrième tourelle a donné à cette villa son nom le plus récent. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre de taille |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_149

Nom : Villa Les Acacias

Typologie : Villa

759 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Les deux niveaux supérieurs de cette villa sont différents : l'un resté dans son style anglo-normand d'origine, l'autre transformé avec une marge baie vitrée et un grand balcon. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *balustrades en bois*<br>*fenetres a carreaux* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_150

Nom : Villa Le Petit Bois

Typologie : Villa

824 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa à toit à la Mansart fut bâtie, en 1887, sur un lot de la prairie de la Nourée. Elle a appartenu à une comédienne de la comédie Française, Pauline Granger, et, après la Deuxième Guerre mondiale, à l'architecte, maire de Villennes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1887* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *lucarne, corniche* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_033

Nom : Villa La maison rouge

Typologie : Villa

18 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa fut construite en briques rouges, vers 1889, par Edouard Briens, qui avait acquis l'île pour la lotir ; il a cédé la villa, en 1901, à son confrère et ami receveur de rentes comme lui, Charles Mâchoire. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1889* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *motifs en arcades* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_034

Nom : Villa Le Petit Clos



Typologie : Villa

22 RUE DU PONT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison fut construite pour l'artiste Eléonore Auguste Carliez. Les colombages ont disparu mais l'architecture de la maison conserve son souvenir : chaque façade comprend un grand vitrage, qui éclairait son atelier. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *vitrages, œil de bœuf, pan bois* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_035

Nom : La maison du meunier

Typologie : Maison de bourg

38 RUE DU PONT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | La maison la plus ancienne de la rue fut bâtie avant 1830 par le meunier, propriétaire du moulin sur le pont. Agrandie ou reconstruite en 1894 par l'entrepreneur Emile Martin, propriétaire de l'hôtel-restaurant du Sophora, qui en fit son annexe. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *avant 1830* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *lucarne* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_036

Nom : Villa La Pêcherie

Typologie : Villa

48 RUE DU PONT

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison, construite en 1892 appartint à plusieurs parisiens, dont un architecte, qui l'agrandit. Trois chiens assis donnent sur la voie ferrée tandis qu'une grande terrasse et trois balcons, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *1892* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Fenêtres à carreaux* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Absence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_037

Nom : Villa Le Vieux Moulin

Typologie : Villa

78 RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette villa, dont le nom rappelle le moulin qui avait été bâti sur le pont voisin, se caractérise par ses quatre pignons. Edouard Briens n'a pas habité cette maison, qu'il fut construire, sur l'un des côtés de l'accès à l'île, pour la louer. Elle appartint à Albertine Didier, propriétaire du Théâtre de la Gaîté à Paris. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : SS+R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *chainages d'angle; poutres en bois apparentes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_106

Nom : Villa Les Closeaux

Typologie : Villa

84 RUE DE LA RAVINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison appartint à la famille Lotiton. (cf. Villa La source) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *frise, motifs géométriques, chaînages d'angle* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_103

Nom : Villa

Typologie : Villa

124 RUE DE LA RAVINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Complexe |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *chaingae d'angle; corniches; bas reliefs* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_105

Nom : Villa Le Clos de la Ravine

Typologie : Villa

141 RUE DE LA RAVINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette maison, de style anglo-normand, était la maison de gardien de la villa précédente (125 rue de la ravine). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+2 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *pans de boisbleus, apparents sur facade jaune* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Non renseigné<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_116

Nom : Maisons jumelles



Typologie : Maison de bourg

64 RUE DU REGARD

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Maisons jumelles du début du XXème siècle. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *début XXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *lucarnes à fronton pignon* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_115

Nom : Villa La Case de l'hirondelle

Typologie : Maison de bourg

81 RUE DU REGARD

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *chainage d'angle*<br>*lucarnes a croupe* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_044

Nom : Villa L'île du rêve / Les Cerisiers

Typologie : Villa

85 RUE DU ROND POINT DU LION

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Villa de 1914 pour un négociant britannique, dirigeant d'une société de tannerie, est plus connue sous son premier nom "L'Île du rêve". Elle appartenait encore à une ancienne cantatrice, qui avait été proche de plusieurs princes étrangers, lorsque le journaliste et patron de presse, Pierre Lazareff la louait au milieu du XXème siècle. Elle conserve à l'intérieur, de belles boiseries ainsi que des meubles de style anglais et une salle de bain d'origine. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : En recul<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *Non renseigné* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_131

Nom : Maison Les Izèles

Typologie : Maison rurale

126 CHEMIN DE LA SOURDE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Cette très ancienne maison est restée, longtemps, la seule de ce quartier, d'abord la propriété d'un meunier puis celle de la sœur d'un vigneron…<br>Elle appartint, à partir de 1883, au propriétaire du château d'Acqueville, avant d'être une pension de famille, pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis la maison de Maurice Magnet, maire de Villennes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Aligné<br>Rapport aux limites : Sur aucune limite | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile mécanique |
| | Dispositions particulières | *lucarne, bandeau, encadrement fenêtre* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Parc et jardin, boisement | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_015

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

91 RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le lavoir, bâti en 1814 et démoli en 1972, a été reconstruit en 2015. Avant la création de « borne-fontaine », les lavoirs étaient souvent associés à une fontaine. Ils bénéficiaient ici des nombreuses sources du coteau, telles que celle qui alimente toujours la rivière anglaise. Un autre lavoir se trouvait sur la place de la fontaine, dont le nom, comme celui de la rue du Regard, est très significatif. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XIXème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *fontaine + bassin + pavés à l'anncienne sur ensemble de la cour* |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_016

Nom : Lavoir de la Clémenterie

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

765 RUE DE LA CLEMENTERIE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Chaque hameau avait son propre lavoir : celui de Breteuil fait partie de nos jours d'une propriété privée, mais celui de la Clémenterie, construit en 1850 et restauré à la fin du XXème siècle, est toujours visible à proximité du ru de Marolles. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *charpente en bois*<br>*Caractéristiques à préserver et à mettre en valeur : lavoir à deux pentes, charpente en bois, anciennes pierres du bassin, allée de pavés anciens* |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_183

Nom : Lavoir de la Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA FONTAINE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_195

Nom : Grotte Fauvel et le parc

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE DU GENERAL FOCH

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le parc forme avec le parc de la Mairie une continuité paysagère jusqu'à la Seine. Louis Sulpice VARE, paysagiste du bois de Boulogne a créé la grotte et le cours d'eau. Ce parc porte le nom de "Fauvel" en hommage au docteur Victor FAUVEL, seul médecin du village pendant plus de 60 ans à partir de 1921 et qui a mis au monde de nombreux Villennois. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_010

Nom : Pigeonnier



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

62 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le colombier ou pigeonnier est un patrimoine symbolique qui conférait à la demeure un prestige indéniable. Aujourd'hui, ces monuments sont généralement abandonnés car les habitants ne font plus d'élevage de pigeons, toutefois ces pigeonniers sont le témoin de l'histoire et une marque de style architecturale selon les époques et les lieux. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *mosaïque + colombage et génoise + faitage*<br>*volumétrie, mosaïque, colombage, génoise, épi de faîtage* |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_197

Nom : Le rond point de Lion

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

LE ROND POINT DU LION

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | L'île de villennes, qualifiée de cité-jardin lors de son lotissement dans les annnees1910, a été aménagée par l'architecte paysagiste Edouard Redont. Le square situé en son centre, en face du pont a été ornemente par un peintre, le compte Edgar Michaut de Saint Pierre de Montzaigle; il y a notamment, installé une copie d'une œuvre du sculpteur animalier Antoine Louis Barye. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_182

Nom : Monument à la Gloire des défenseurs de la Patrie

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Ce monument érigé en 1921 en pierre d'Euville se trouve sur la place de la libération en plein coeur du centre ville ,face à la bibliothèque, aux écoles, proche de la mairie, de la salle des expositions, lieu de détente et de convivialité. Il a été érigé à la mémoire et à la gloire des défenseurs de la patrie. L'ensemble des commémorations se déroule devant le monument. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *coq gaulois en bronze*<br>*Statue du coq en bronze. Monument en pierres d'Euville et forme pyramidale d'1,50 mètre de côté et 5 mètres de haut. Présence d'un kiosque et d'une place paysagère avec arbres centenaires majestueux.* |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_181

Nom : Tombeau de Militaires (Tombeau En Série)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

89 AVENUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_180

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

89 AVENUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_179

Nom : Tombeau de Renée Bouyge

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

89 AVENUE MARECHAL GALLIENI

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Non renseigné |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *Non renseigné* |

# Villennes-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78672_PAT_007

Nom : Le pont



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Avant l'arrivée des Parisiens aisés qui se sont installés dans le village, notamment dans l'île lotie à partir de 1913 "Ile de Villennes privée", vivaient des familles de meuniers et de pêcheurs. Le pont permettait de conduire des troupeaux dans les pâturages de l'île. Un moulin construit sur le pont fut exploité jusqu'en 1868. Les 4 piles massives, réduisant le passage de l'eau, permettaient d'en augmenter le débit. Ce pont fut le théâtre de litiges entre les meuniers et les agriculteurs. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *début XVIIIème siècle* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : OUI |

| | |
|---|---|
| Dispositions particulières | *grille en fer forgé, pilliers massifs en triangle*<br>*rambarde + grille en Fer forgé + pilliers en pierre* |

# Villennes-sur-Seine

Ensemble bâti

78672_PAT_193

Nom : Château de Migneaux



Typologie : Château

1 ALLEE DU CHATEAU DES MIGNEAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le château de Migneaux date du XVII ème siècles, fut malheureusement détruit. En 2005, a fait l'objet d'une reconstruction gardant l'esprit du passé; il abrite désormais une résidence primée d'appartements entourée d'un magnifique parc |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural :<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Enduit |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *lucarnes, tourelle, bandeau, balcon, corniche*<br>*Parc paysager clôturé de murs en pierres.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Ensemble bâti

78672_PAT_154

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

79 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le logement de cette ancienne ferme a conservé son caractère architectural harmonieux, apporté notamment par les escaliers extérieurs et les parties saillantes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Mur | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées irrégulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 2 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *escalier extérieur, parties saillantes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné | |

# Villennes-sur-Seine

Ensemble bâti

78672_PAT_014

Nom : Ferme De Marolles



Typologie : Corps de ferme

714 ROUTE DE MAROLLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**
***Remarquable***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Il s'agit d'une maison principale et d'un corps de ferme. La porte d'entrée et la voûte sont du XVIIIème siècle. Seule ferme agricole ayant conservée une activité sur le territoire. Les bâtiments ont été construits en 1784, seul le logis a été rebâti en 1910. Entourée d'une magnifique prairie "le Vallon" où gambadent des chevaux |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *Non renseigné* | **Intérêt** | Historique :<br>Architectural : OUI<br>Paysager : |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1 | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Pierre meulière |
| | Traitement de la toiture | Forme : 4 pans |
| | | Matériaux : Tuile plate |
| | Dispositions particulières | *Symétrie et unité de style des travées, matériaux constitués de pierre meulière, de briques, d' ornements en faïence.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Jardin intéressant | |

# Villennes-sur-Seine

Ensemble bâti

78672_PAT_123

Nom : Château d'Acqueville

Typologie : Château

220 RUE DE POISSY

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**
***Exceptionnel***

| | |
|---|---|
| **Genèse** | Le château a été construit au XII ème siècle et restauré au XVI ème siècle par Adam Chevrier, Trésorier de France de cette époque. Le domaine comprend une porte du Moyen-Age, deux bâtiments, un ancien corps de ferme du Xvème siècle, un château et un parc avec une chapelle ou se trouvent les cercueils d'anciens propriétaires (le général de Latour de Froissac). Le parc, inscrit au registre des Monuments et Sites Inscrits Naturels le 9 oût 1945, reprend vers 1990 son aspect d'autrefois. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Période de construction** | *XII ème construction* | **Intérêt** | Historique : OUI<br>Architectural : OUI<br>Paysager : OUI |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue : Non concerné<br>Rapport aux limites : Non concerné | |
| | Autres éléments à préserver : Non renseigné | |
| | Gabarit : R+1+C | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : Travées régulières |
| | | Matériaux : Composée |
| | Traitement de la toiture | Forme : Mansardée |
| | | Matériaux : Ardoise |
| | Dispositions particulières | *pierre de taille,*<br>*Château et chapelle bien conservée. Magnifique parc à l'anglaise avec des arbres centenaires, une rivière alimentée par plusieurs sources et site entièrement clôturé par des murs anciens en pierre, allée d'arbres pour y accéder.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Espace libre : Présence<br>Espace paysager : Non renseigné<br>*Arbre remarquable* | |

# Médan/Villennes-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Avenue du Maréchal Foch, avenue Georges Clémenceau (Villennes) et rue Pierre Curie, Rue Vandernack, rue de la Victoire, rue Buquet, rue de Vernouillet (jusqu'au cimetière), rue de Breteuil n°3 inclus (Médan) |
| ***Ensemble Cohérent Patrimonial*** | 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001 |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites :<br>*maisons implantées souvent en recul de la voie et en retrait des limites séparatives, sur un parcellaire diffus, parfois étroit, parfois large.*<br>*Toutefois dans le centre ancien, plusieurs maisons sont implantées à l'alignement de la voie* | |
| | Gabarit *: R+1 à R+1+C, R+2+C* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition :<br>*travées à tendance irrégulière* |
| | | Matériaux : *meulière, pierre, briques, enduit* |
| | Traitement de la toiture | *Forme : complexe* |
| | | Matériaux : *tuiles, ardoise* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *de vastes espaces paysagers entourant les maisons avec présence d'arbres remarquables* | |
| | Clôture : *murs en pierre, meulière, portails en fer forgé* | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de préserver cet espace urbain marqué d'une part par les côteaux boisés, d'autre part par les bords de Seine. L'ensemble est caractérisé par de belles demeures des XVIII$^{ème}$, XIX$^{ème}$ et début XX$^{ème}$ siècles au sein de parcs constitués d'arbres remarquables qu'il convient de sauvegarder. Les éléments structurants, à savoir le rythme des ouvertures, le gabarit, les matériaux de façade et les éléments de décors doivent être pérennisés, les toitures très particulières sont à garder dans leur origine. Toute évolution d'un élément remarquable se fait à l'identique. La démolition n'est autorisée que dans le cadre d'une reconstruction à l'identique.**

## Villennes-sur-Seine/Médan — 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001





| DISPOSITIONS PARTICULIERES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites :<br>*les constructions respectent la morphologie urbaine du quartier et sont souvent implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Elles respectent l'implantation des constructions situées de part et d'autre.* | |
| | Organisation des bâtis (extension) *: toute rénovation, extension doit s'intégrer au bâti ancien atypique*. | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Matériaux : *la façade a un traitement qualitatif : la meulière, la pierre, la brique étant conservés.* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *les toitures complexes sont préservées.* |
| | *Les éléments structurants tels que les rythmes des ouvertures, la nature des matériaux, les modénatures sont maintenus dès que possible .* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement des espaces libres : *une attention particulière est portée aux espaces extérieurs et à la protection des parcs et des arbres remarquables.* | |
| | Clôtures : *elles sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes, en terme de hauteur, nature et teinte des matériaux. En dehors des secteurs caractérisés par de beaux murs de pierre, l'aspect végétal est à privilégier* . | |

# Médan/Villennes-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | Île du Platais laquelle se prolonge en aval par l'île d'Hernière |
| ***Ensemble Cohérent Patrimonial*** | 78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002 |

| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites :<br>*les constructions sont implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives.*<br>*Les constructions sont de faible taille et implantées sur un petit parcellaire*. | |
| | Gabarit *: R+C* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition :<br>*travées régulières* |
| | | Matériaux : *tentes* |
| | Traitement de la toiture | Forme : deux pans |
| | | Matériaux : *fibrociment* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : *très arborés* | |
| | Clôture : non renseigné | |

## OBJECTIF

**L'objectif est de revitaliser cet espace végétalisé constitué de tentes situées sur une île et caractérisé par son établissement balnéaire ; la morphologie urbaine et architecturale très caractéristique du passé sont à conserver ainsi que le côté naturel du site.**

| Villennes-sur-Seine/Médan | 78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002 |
|---|---|



| DISPOSITIONS PARTICULIERES | | |
|---|---|---|
| **Morphologie**<br><br>**&**<br><br>**Implantation des constructions** | Gabarit : *toute reconstruction doit se faire à l'identique, la surélévation et l'extension ne sont pas autorisées.*<br><br>*Sous réserve de l'application du PPRI, la reconstruction n'est possible que si la construction d'origine a été légalement réalisée.* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Matériaux : *les matériaux autorisés sont le bois.* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans* |

# Villennes-sur-Seine

| | |
|---|---|
| **Fiche de protection** | **Le Domaine du Golf** : espace traversé par la rue Maurice Ravel et la rue Richard Wagner |
| ***Ensemble Cohérent Urbain*** | 78672_ECU_001 |

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Morphologie & Implantation des constructions** | Rapport à la rue et aux limites :<br>*constructions situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives,*<br>*parcellaire rectangulaire d'assez grande taille* | |
| | Gabarit : *R+C* | |
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *travées régulières, formes arrondies des ouvertures.* |
| | | Matériaux :<br>*crépi clair*<br>*menuiseries de différentes teintes*<br>*linteaux de brique* |
| | Traitement de la toiture | Forme : *deux pans* |
| | | Matériaux : *tuiles brunes* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Traitement des espaces libres : ils sont végétalisés | |
| | Clôtures : *présence de clôtures parfois sous forme de haies et parfois sans portail* | |

## OBJECTIF

**L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier situé à proximité du golf et de terres agricoles, espace végétalisé irrigué par la rue Maurice Ravel.**

## Villennes-sur-Seine 78672_ECU_001



| DISPOSITIONS PARTICULIERES | | |
|---|---|---|
| **Qualité urbaine & architecturale** | Traitement de la façade | Composition : *l'harmonie des constructions au sein d'une même rue est conservée et notamment les formes arrondies des ouvertures et les avancées de toit.*<br>Décors *: les volets en bois sont conservés.* |
| **Qualité paysagère & écologique** | Clôtures : *les clôtures sont constituées de haies, de lisses ou de murets doublés de haies.* | |