


PLU*i*

PLAN LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL

Construire ensemble
Grand Paris Seine & Oise



PLUI APPROUVE VU POUR ÊTRE
ANNEXE A LA PRESENTE
DELIBERATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE EN DATE DU
16/01/2020



Le Président
Philippe TAUTOU



IV – REGLEMENT

Partie 3 – Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

3.2 Fiches de Protection Patrimoniale par commune
Achères - Les Mureaux (Volume 1)

construireensemble.gpseo.fr



SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Achères	1
Andrésy	63
Arnouville-lès-Mantes	91
Aubergenville	107
Auffreville-Brasseuil	175
Aulnay-sur-Mauldre	185
Boinville-en-Mantois	199
Bouafle	205
Breuil-Bois-Robert	269
Brueil-en-Vexin	283
Buchelay	325
Carrières-sous-Poissy	337
Chanteloup-les-Vignes	363
Chapet	391
Conflans-Sainte-Honorine	419
Drocourt	789
Ecquevilly	831
Epône	863
Evecquemont	881
Favrieux	919

	N° page
Flacourt	935
Flins-sur-Seine	957
Follainville-Dennemont	1019
Fontenay-Mauvoisin	1035
Fontenay-Saint-Père	1053
Gaillon-sur-Montcient	1117
Gargenville	1157
Goussonville	1233
Guernes	1259
Guerville	1293
Guitrancourt	1319
Hardricourt	1337
Hargeville	1363
Issou	1371
Jambville	1403
Jouy-Mauvoisin	1437
Jumeauville	1447
Juziers	1453
La Falaise	1527

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Lainville-en-Vexin	1539
Le Tertre-Saint-Denis	1559
Les Alluets-le-Roi	1563
Les Mureaux	1583
<i>Limay</i>	<i>1847</i>
<i>Magnanville</i>	<i>1869</i>
<i>Mantes-la-Jolie</i>	<i>1883</i>
<i>Mantes-la-Ville</i>	<i>1951</i>
<i>Médan</i>	<i>2003</i>
<i>Méricourt</i>	<i>2035</i>
<i>Meulan-en-Yvelines</i>	<i>2045</i>
<i>Mézières-sur-Seine</i>	<i>2125</i>
<i>Mézy-sur-Seine</i>	<i>2147</i>
<i>Montalet-le-Bois</i>	<i>2187</i>
<i>Morainvilliers</i>	<i>2225</i>
<i>Mousseaux-sur-Seine</i>	<i>2317</i>
<i>Nézel</i>	<i>2359</i>
<i>Oinville-sur-Montcient</i>	<i>2373</i>
<i>Orgeval</i>	<i>2395</i>
<i>Perdreauville</i>	<i>2451</i>

	N° page
<i>Poissy</i>	<i>2461</i>
<i>Porcheville</i>	<i>2657</i>
<i>Rolleboise</i>	<i>2681</i>
<i>Rosny-sur-Seine</i>	<i>2715</i>
<i>Sailly</i>	<i>2761</i>
<i>Saint-Martin-la-Garenne</i>	<i>2793</i>
<i>Soindres</i>	<i>2823</i>
<i>Tessancourt-sur-Aubette</i>	<i>2833</i>
<i>Triel-sur-Seine</i>	<i>2849</i>
<i>Vaux-sur-Seine</i>	<i>3041</i>
<i>Verneuil-sur-Seine</i>	<i>3079</i>
<i>Vernouillet</i>	<i>3217</i>
<i>Vert</i>	<i>3267</i>
<i>Villennes-sur-Seine</i>	<i>3277</i>

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ACHERES

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BASSES PLAINES (CHEMIN DES)	15	3	78005_PAT_036
CENTRALE (ROUTE)		4	78005_PAT_037
CONFLANS (AVENUE DE)	30	5	78005_PAT_023
CONFLANS (AVENUE DE)	32	6	78005_PAT_048
CONFLANS (AVENUE DE)	33 BIS	7	78005_PAT_031
CONFLANS (AVENUE DE)	33	8	78005_PAT_030
CONFLANS (AVENUE DE)	71	9	78005_PAT_032
CONFLANS (AVENUE DE)	83 BIS	10	78005_PAT_033
CONFLANS (AVENUE DE)	85	11	78005_PAT_034
DESCHAMPS GUERIN (RUE)	1	12	78005_PAT_006
DESCHAMPS GUERIN (RUE)	8	13	78005_PAT_041
FELIX FAURE (RUE)	8 BIS	14	78005_PAT_045
FELIX FAURE (RUE)	9	15	78005_PAT_008
FELIX FAURE (RUE)	10	16	78005_PAT_009
FELIX FAURE (RUE)	11	17	78005_PAT_010
FELIX FAURE (RUE)	12	18	78005_PAT_011
FELIX FAURE (RUE)	16	19	78005_PAT_044
FELIX FAURE (RUE)	18	20	78005_PAT_013
FELIX FAURE (RUE)	24	21	78005_PAT_043
FELIX FAURE (RUE)	17 17BIS	22	78005_PAT_012
GEORGES BOURGOIN (RUE)	6	23	78005_PAT_047
HELENE (RUE)	14 BIS	24	78005_PAT_052
JEAN XXIII (AVENUE)	13	25	78005_PAT_007
JULES GUESDE (AVENUE)	22	26	78005_PAT_051
LASNE BERGER (RUE)	6	27	78005_PAT_021
MAURICE BERTEAUX (RUE)	2	28	78005_PAT_014
MAURICE BERTEAUX (RUE)	3 BIS	29	78005_PAT_015
MAURICE BERTEAUX (RUE)	4	30	78005_PAT_016
MAURICE BERTEAUX (RUE)	5	31	78005_PAT_017
MAURICE BERTEAUX (RUE)	7	32	78005_PAT_018
MAURICE BERTEAUX (RUE)	16	33	78005_PAT_019
MAURICE BERTEAUX (RUE)	18	34	78005_PAT_020
MESANGES (RUE DES)	10	35	78005_PAT_054
PAQUET (AVENUE)	9	36	78005_PAT_050
PAQUET (AVENUE)	25	37	78005_PAT_022

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PAUL VAILLANT COUTURIER (RUE)	67	38	78005_PAT_053
SAINT GERMAIN (RUE DE)	1 BIS	39	78005_PAT_042
SAINT GERMAIN (RUE DE)	10	40	78005_PAT_046
SAINT GERMAIN (RUE DE)	17	41	78005_PAT_060
STALINGRAD (AVENUE DE)	8	42	78005_PAT_024
STALINGRAD (AVENUE DE)	17	43	78005_PAT_001
SURMONT (RUE)	5	44	78005_PAT_057
TRAVERSIERE (RUE)	4	45	78005_PAT_049
TRAVERSIERE (RUE)	12 BIS	46	78005_PAT_005

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CENTRALE (ROUTE)		47	78005_PAT_055
CLOCHER D'ACHERES (ROUTE DU)		48	78005_PAT_027
CONFLANS (AVENUE DE)	29	49	78005_PAT_028
CONFLANS (AVENUE DE)		50	78005_PAT_029
HUIT MAI 1945 (IMPASSE DU)	5	51	78005_PAT_004
SAINT GERMAIN (RUE DE)	149	52	78005_PAT_026
SAINT GERMAIN (RUE DE)	149	53	78005_PAT_025
SEINE (RUE DE)		54	78005_PAT_035

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FERME DE LA GARENNE (CHEMIN DE LA)		55	78005_PAT_058
SAINT-GERMAIN (IMPASSE DE)	1	56	78005_PAT_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LA CHAMPS DE VILLARS : ALLEE LOUIS NOGUERES / VOIE ALBIN DES-MAZES / RUE PIERRE ET MARIE CURIE / AVENUE DU GENERAL DE GAULLE / SQUARE TOUSSAINT LOUVERTURE	57	78005_ECU_001
LES HAUDIERES : CHEMIN DE ROCOURT / AVENUE DE POISSY / CHEMIN DE LA SENTE D'EN BAS / AVENUE VOLTAIRE / CHEMIN RURAL N°6 ET LA RD N° 30	59	78005_ECU_002
LE CHÊNE FEUILLU : DE PART ET D'AURE DE LA PLACE OLYMPE DE GOUGES	61	78005_ECU_003

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_036

Nom : Abri de Cantonnier

Typologie : Maison rurale

15 CHEMIN DES BASSES PLAINES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_037

Nom : Villa

Typologie : Villa

ROUTE CENTRALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_023

Nom : Villa

Typologie : Villa

30 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_048

Nom : Villa

Typologie : Villa

32 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Batiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>brique, marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_031

Nom : Villa

Typologie : Villa

33 BIS AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénatures de brique, aisseliers, garde-corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_030

Nom : Villa

Typologie : Villa

33 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>baies cintrées de briques, bandeau, jeu de texture, garde-corps, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_032

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

71 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>décors brique, fer, meulière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_033

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

83 BIS AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>frise de briques, linteaux de pierre blanche, chaînage d'angle, marquise, garde-corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_034

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

85 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>arcs dessus des baies, ferme apparente</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_006

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 RUE DESCHAMPS GUERIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Zinc		
Dispositions particulières	<i>niches, baies, statues, frontons, linteaux, chaînage et pilastres, épis de toit, balustre, modillons</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_041

Nom : Mairie

Typologie : Immeuble de ville

8 RUE DESCHAMPS GUERIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_045

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteaux en briques, épi faitage, croupe</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_008

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau acier, bandeau brique, bois sous pente de toit, décor brique et céramique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_009

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte charretière, modénatures, garde-corps en fer forgé, aisse-liers, linteaux brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_010

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux métallique, arc en pierre blanche, œil-de-bœuf</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_011


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

12 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>croupe toit, pan bois, linteau acier</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_044

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

16 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^e me siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>épis de faitages, encadrement brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_013

Nom : Villa

Typologie : Villa

18 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>garde-corps, modénature brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_043

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

24 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeaux brique rouge + décor losange brique rouge</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_012

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

17_17 BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénature brique, garde-corps en fer forgé, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_047

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE GEORGES BOURGOIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Faux-colombages</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_052

Nom : La Pinsonette

Typologie : Pavillon

14 BIS RUE HELENE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chaînages d'angles en brique, linteaux acier motif, décor brique rouge sur façade, soubassement pierre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_007

Nom : Villa

Typologie : Villa

13 AVENUE JEAN XXIII

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau, gardes corps en fer forgé, modénatures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_051

Nom : Villa Suzane

Typologie : Pavillon

22 AVENUE JULES GUESDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau et linteaux en briques, marquise, croupe, aisseliers</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_021

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE LASNE BERGER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>décors brique, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_014

Nom : Villa

Typologie : Villa

2 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>décors en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_015


Nom : Villa

Typologie : Villa

3 BIS RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>modénatures brique polychrome, bandeau brique, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_016

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

4 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>aisselier, garde-corps ferronnerie, linteau brique et pierre, décor chaînage d'angle brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_017

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>chaînage angle en brique, bandeau brique, linteaux voûtés en brique, gardes-corps en ferronnerie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_018

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

7 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombages, linteaux acier, épi de faîtage, garde-corps en fer forgé, aisseliers, croupe, auvent</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_019

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

16 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>meulière, enduit, bois, brique, garde-corps fer forgé, épi de faitage, aisseliers, chaînage d'angle en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_020

Nom : Villa

Typologie : Villa

18 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>faux colombages, meulières et enduit, linteaux voutés en brique, bandeaux brique, garde-corps en fer forgé</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_054

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE DES MESANGES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>faux colombage, façade meulière et enduit, garde de corps en bois, aisseliers, bow-window</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_050


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 AVENUE PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pans de bois, croupe, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_022

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

25 AVENUE PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle en brique, linteau brique bichromie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_053

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

67 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux en pierre, épi de faîtage, aisseliers, croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_042

Nom : Ancienne Poste

Typologie : Maison avec boutique

1 BIS RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Chaînages d'angle en brique, bandeaux en brique, linteaux acier, garde de corps fer forgé, aisseliers, débords toit, marquise</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_046

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+c	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>chaînage d'angle en brique, linteaux acier, bandeaux brique, gardes-corps en fer forgé, aisseliers</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_060

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_024

Nom : Eglise Saint-Martin

Typologie : Patrimoine urbain et rural

8 AVENUE DE STALINGRAD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

L'église paroissiale d'Achères est mentionnée dès 997, dans une charte du roi Philippe. La tour clocher, restaurée en 1904, comprend huit ouvertures en plein cintre, ornées de colonnettes à chaque angle. Des sculptures à tête humaines et animales soutiennent la corniche du toit.

Période de construction

Non renseigné
XII^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)

Autres éléments à préserver : Non renseigné

Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Travées régulières

Matériaux : Composée

Traitement de la toiture

Forme : Complexe

Matériaux : Tuile plate

Dispositions particulières

Tour clocher, ouvertures plein cintre, sculptures soutenant la corniche du toit

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Non renseigné

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_001

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

17 AVENUE DE STALINGRAD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>gardes-corps ferronnerie, bandeau brique bichrome</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_057

Nom : MAISON DE NOTABLE

Typologie : Maison de notable

5 RUE SURMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_049

Nom : Villa

Typologie : Villa

4 RUE TRAVERSIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Chainages d'angle, encadrement des fenêtres</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_005

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

12 BIS RUE TRAVERSIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_055

Nom : Borne Camille Jenatzy

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE CENTRALE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse

Implantée pour le 100e anniversaire des Records de vitesse d'Achères, elle commémore la mémoire de Camille Jenatzy. Jeune ingénieur, il se passionne pour l'électricité et devient l'un des pionniers de l'automobile électrique. Dès janvier 1899, dans une suite de défis, il dispute au Comte Gaston de Chasseloup-Laubat la conquête du record de vitesse. Il devient pilote de vitesse de réputation internationale surnommé le «diable rouge». Mort d'un accident de chasse en 1913.

Période de construction

2e moitié XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

Dispositions particulières

Non renseigné

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_027

Nom : Portes (piles en pierre de taille)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DU CLOCHER D'ACHERES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>piles en pierre de taille</i>		

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_028

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

29 AVENUE DE CONFLANS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Ce monument commémore la mort des victimes des 1eres et 2nd guerres mondiales, mais aussi les guerres d'Indochine et Algérie. La statue représente une femme debout, tenant dans la main une épée et de l'autre un drapeau, coiffée d'une couronne de laurier. La couronne symbolise la victoire.

Période de construction

1920

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

statue

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_029

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE DE CONFLANS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Cet ensemble est élevé à l'instigation de l'Abbé Duport, qui est déjà à l'origine de la construction d'une première croix, en 1857, suite à l'épidémie de Choléra en 1852. Il s'agit de remercier dieu d'avoir épargné la commune lors d'une nouvelle épidémie du même fléau, survenue en 1866.

Période de construction

1866

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

inscriptions : "A peste fame et bello libera nos" et "Totum vovit Deo"

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_004

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 IMPASSE DU HUIT MAI 1945



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_026

Nom : Portes (piles en pierre de taille)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

149 RUE DE SAINT GERMAIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>piles pierre de taille</i>		

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_025

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

149 RUE DE SAINT GERMAIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>socle en pierre, croix en métal</i>
----------------------------	--

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_035

Nom : La Croix d'Achères

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE SEINE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Cette croix commémore l'achèvement des travaux de la digue. Une procession est réalisée chaque année pour rappeler la bénédiction de ce monument. Cette fête communale porte le nom de "fête de la digue" ; il s'agit depuis 1895, de l'équivalent de la "fête du céleri".

Période de construction

1855

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

calcaire, pierre et métal

Achères

Ensemble bâti

78005_PAT_058

Nom : Ferme de Garenne

Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE LA FERME DE LA GARENNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Depuis la première occupation humaine du site, attesté dès l'époque gallo-romaine, jusqu'à l'implantation en 1895 par la Ville de Paris d'un domaine agricole qui fait suite à l'instauration de l'épandage. Déjà au Moyen Age, le fief de Garennes comprenait une ferme seigneuriale, remise en état sous Louis XV lorsque ces terres furent acquises par le roi. Sous Louis XIV, ces terrains avoisinaient ceux du fort Saint-Sébastien, édifié pour former le Dauphin aux arts de la guerre.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : Non renseigné

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Achères

Ensemble bâti

78005_PAT_003

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

1 IMPASSE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

A proximité du centre-ville et au cœur historique d'Achères, cette impasse dessert plusieurs habitations situées sur des parcelles parallèles à la rue de Saint-Germain, dans la profondeur. C'était déjà sa fonction à l'époque de l'établissement du cadastre napoléonien. On y observe en effet un tronçon de voie reliant la rue à plusieurs cours.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Non renseigné
Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
	Matériaux : Non renseigné
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : présence
Espace paysager : Non renseigné

Achères

Fiche de protection

Le Champ de Villars : allée Louis Noguères / voie Albin Desmazes / rue Pierre et Marie Curie/avenue du Général de Gaulle / square Toussaint Louverture

Ensemble Cohérent Urbain

78005_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>petit parcellaire et longiligne</i> <i>pavillons situés généralement en recul de la voie, seuls des garages en annexes accolés sont implantés en limite de voie et sur une ou deux limites séparatives. Constructions en bandes ou jumelées</i>	
	Gabarit : R+1, R+1+C et R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>harmonie des travées au sein d'une rue</i> Matériaux : <i>enduit clair et parfois blanc ; façades en briques</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i> Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
	Traitement des espaces libres : <i>des espaces libres à l'avant bien entretenus, soit clôturés et végétalisés, soit minéraux et ouverts directement sur l'espace public</i> Clôtures : <i>homogénéité des clôtures au sein d'une rue : soit basses et constituées d'un soubassement surmonté de lisses ou d'un autre matériau, soit espace ouvert non clôturé</i>	
Qualité paysagère & écologique	(Contenu inclus dans le traitement des espaces libres ci-dessus)	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier pavillonnaire situé entre la gare et la zone d'activités et faisant face à des quartiers de grands ensembles, l'harmonie des constructions au sein d'une rue et la présence d'espaces libres bien entretenus à l'avant renforcent cette appartenance au quartier et redorent l'image du quartier.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Décors : *les façades en brique sont maintenues*

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : *les clôtures sont réalisées en harmonie avec celles existantes dans la rue ; elles sont basses et constituées de matériaux mixtes*

Achères

Fiche de protection

Ensemble Cohérent Urbain

Les Haudières : chemin de Rocourt / avenue de Poissy / chemin de la Sente d'en bas / avenue Voltaire / chemin rural n° 6 et la RD n°30

78005_ECU_002


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>petit parcellaire et longiligne</i> <i>pavillons comportant des garages et situés en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives</i>	
	Gabarit : <i>R+C, parfois R+1</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>l'espace situé à l'avant est soit minéral mais très arboré, soit végétal</i>	
	Clôtures : <i>hétérogénéité des clôtures lesquelles sont basses et soit constituées de murs mais sur une longueur partielle, soit mixtes. Elles sont très souvent doublées de haies vives.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace situé en périphérie de grands ensembles et dont la morphologie des constructions et la présence de nombreux arbres confortent son aspect village.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Morphologie & Implantation des constructions</p>	<p><i>Gabarit : les constructions restent dans le gabarit existant en conservant la hauteur à l'égout du toit et le faitage des constructions avoisinantes. Lorsque les constructions sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage, ceci ne peut être que sur une partie de la construction.</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p><i>Clôtures : les clôtures sont réalisées en privilégiant l'aspect végétal et sont en harmonie avec celles existantes dans la rue ; elles sont basses et les murs pleins ne sont autorisés que s'il existe un accès ouvert sur voie.</i></p>

Achères

Fiche de protection

Le Chêne Feuillu : de part et d'autre de la place Olympe de Gougues

Ensemble Cohérent Urbain

78005_ECU_003


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<p>Morphologie</p> <p>&</p> <p>Implantation des constructions</p>	<p>Rapport à la rue et aux limites :</p> <p><i>petit parcellaire sauf rue Antoine Condorcet ou parcelles et constructions de plus grande taille et avenue César Franck petits collectifs à l'alignement à proximité de la place (R+3 toiture terrasse)</i></p> <p><i>constructions en recul de la voie et généralement sur une seule limite séparative</i></p> <p>Gabarit : R+C à R+1</p>	
	<p>Traitement de la façade</p>	<p>Composition : <i>travées régulières</i></p> <p>Matériaux : <i>enduit</i></p>
<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p>Traitement de la toiture</p>	<p>Forme : <i>deux pans</i></p> <p>Matériaux : <i>tuiles brunes</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p>Traitement des espaces libres : <i>les espaces libres sont végétalisés.</i></p> <p>Clôtures : <i>homogénéité des clôtures au sein d'une rue mais hétérogénéité d'une rue à une autre, aspect végétal toujours présent.</i></p>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace remarquable situé le long de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, le gabarit et l'aspect des constructions et des clôtures seront sauvegardés.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : les clôtures végétales sont à privilégier et elles sont en harmonie avec celles existantes dans la rue : pas de clôture pleine mais à claire-voie doublée de haie ou uniquement haie. Toutefois, rue Maximilien Robespierre, les murs sont autorisés.

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ANDRESY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GARE (PLACE DE LA)	2	65	78015_PAT_023
GENERAL LECLERC (RUE DU)	2	66	78015_PAT_063
GENERAL LECLERC (RUE DU)	36	67	78015_PAT_076
LATTRE DE TASSIGNY (RUE DE)	47	68	78015_PAT_152
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY (RUE DU)	45	69	78015_PAT_138
MARTYRS DE CHATEAUBRIANT (RUE DES)		70	78015_PAT_132
VICTOR HUGO (RUE)	47	71	78015_PAT_145

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES VILLAS D'ANDRESY : RUE DE TRIEL/RUE DES SABLONS	73	78015_ECU_001
LA CLOSERAIIE DES VALENCES : RUE CLAUDE DEBUSSY / RUE FREDERIC CHOPIN/RUE GEORGES BIZET / RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	75	78015_ECU_002
LE VERGER DES MAROTTES : RUE DECHANTELOUP / RUE DES BASSES GAUDINES/RUE DES MAROTTES ET RUE DU MESLY // SENTE DU MAURIER/SENTE DES RIBIS	77	78015_ECU_003 // 78015_ECU_011
RESIDENCE LES HAUTS DE DENOVAL / RUE MARIE-JANE PRUVOT / RUE DU GENERAL LECLERC	79	78015_ECU_005
RESIDENCE LES MASSIGOTTES : ALLEE MARCEL ALLAIN / RUE DES CARDI-NETTES	81	78015_ECU_006
RUE BARBANTALLE	83	78015_ECU_007
RESIDENCE LES FAVRILS : RUE DES TERRES BLANCHES	85	78015_ECU_009
LES CHAVRAUX : RUE HAINAUT / RUE DE THYMERAIIS / RUE DE PEN-THIEVRE // RUE DE VALOIS / RUE DU VEXIN / RUE DE VERMANDOIS	87	78015_ECU_008 // 78015_ECU_010
RESIDENCE FLORE : RUE DU GENERAL LECLERC	89	78015_ECU_004 // 78123_ECU_001

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_023

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

2 PLACE DE LA GARE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>4e quart XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Lucarne, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_063

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

2 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	3e quart du XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chainage d'angle</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_076


Nom : Maison de campagne (Batiment de commun delabre)

Typologie : Maison de bourg

36 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XVIIIème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_152


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

47 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Fin du XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, chaînage d'angle, volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_138

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

45 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_132

Nom : Ancienne Ecole Professionnelle Dite
Ecole D'Apprentis d'Andresy

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

RUE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>1er quart 2nd 3e quart du XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_145


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

47 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

AndréSy

Fiche de protection



Les Villas d'AndréSy : rue de Triel / rue des Sablons

Ensemble Cohérent Urbain

78015_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>ensemble de pavillons avec garage intégré répartis sur de grandes parcelles, situés en recul de la voie avec un espace ouvert. Les constructions sont en bande et donc accolées.</i>	
	Gabarit : R+1 avec lucarnes	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>menuiseries blanches, crépi ocre et rosé</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>jardin à l'arrière donnant sur un espace naturel.</i>	
	Clôtures : <i>linéaire de clôture ouvert, présence de quelques haies.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble pavillonnaire et de conserver les espaces ouverts à l'avant des constructions.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	<p>Matériaux : <i>les menuiseries peuvent être de teinte blanche.</i></p> <p>Décors : <i>les lucarnes et les modifications sont conservées.</i></p>
	Qualité paysagère & écologique	<p>Traitement des espaces libres : <i>l'espace situé à l'avant de la construction reste non clos sur au moins la moitié de l'alignement.</i></p>
<p>Clôtures : <i>l'espace fermé ne peut être constitué que d'une haie végétale.</i></p>		

Andrésy

Fiche de protection


Ensemble Cohérent Urbain

La Closeraie des Valences : rue Claude Debussy / rue Frédéric Chopin / rue Georges Bizet / rue Jean-Philippe Rameau

78015_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative. Parcelle homogène sauf pour l'avenue François Couperin .</i>	
	Gabarit : <i>R+C avec lucarnes</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées irrégulières</i>
		Matériaux : <i>crépi et menuiseries de teinte claire, parfois blanche, briques pierres granitées</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>jardin à l'arrière et traitement paysager à l'avant.</i>	
	Clôtures : <i>clôtures constituées de haies, avec parfois un petit muret.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité des gabarits et des teintes de cet ensemble pavillonnaire et d'en conserver l'aspect végétalisé qui le démarque des quartiers environnants.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p>Traitement de la façade</p>	<p>Décors : <i>les pierres granitées et la brique sont conservées.</i> <i>les menuiseries peuvent être de teinte blanche, les lucarnes sont conservées</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p>Traitement des espaces libres : <i>les clôtures à l'alignement peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire. Dans ce cas, celles-ci sont constituées de haies basses d'essences locales variées.</i></p>	

Andrésy

Fiche de protection


Le Verger des Marottes : rue de Chanteloup / rue des Basses Gaudines / rue des Marottes et rue du Mesly // sente du Maurier / sente des Ribis

Ensemble Cohérent Urbain

78015_ECU_003 // 78015_ECU_011


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>ensemble de petites constructions implantées sur une même unité foncière et en recul des voies publiques.</i>	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>Enduit clair, PVC</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>faible pente ou inexistante, acrotères</i>
		Matériaux : <i>fibrociment , acrotères en panneaux frisette en bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces verts entourant les ensembles de constructions.</i>	
	Clôtures : <i>elles sont constituées de haies</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble constitué de petites constructions et de conserver les espaces paysagers et les haies.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Décors : *les panneaux en bois des acrotères sont conservés.*

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : *les haies en bordure des voies sont conservées.*

AndréSy

Fiche de protection


Résidence Les Hauts de Denouval : rue Marie-Jane Pruvot / rue du Général Leclerc

Ensemble Cohérent Urbain

78015_ECU_005


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative, maisons jumelées</i> <i>parcellaire rectangulaire de petite taille</i>	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>enduit clair</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>shingle noir</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions</i>	
	Clôtures : <i>elles sont constituées de haies de grande taille ou mixtes et doublées de haies</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons jumelées identiques ainsi que les haies de grande taille situées rue du général Leclerc.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Les volets en bois originaux sont maintenus ; la teinte de la couverture est conservée.

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : les clôtures sont constituées de haies, si elles sont constituées d'un muret, ce dernier est doublé d'une haie.

Andrésy

Fiche de protection



Résidence les Massigottes : allée Marcel Allain / rue des Cardinettes

Ensemble Cohérent Urbain

78015_ECU_006


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>constructions implantées en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives</i> <i>parcellaire rectangulaire</i>	
	Gabarit : R+C et R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>Enduit clair de teinte variant de rose claire à ocre</i> <i>Couleur porte d'entrée : RAL 3005, 6002 ou 5003</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>4 pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes ou rouges flammé</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions</i>	
	Clôtures : <i>elles sont constituées de muret en maçonnerie surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons identiques.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Les chaînage d'angle, les menuiseries, les volets en bois et les balcons originels sont maintenus et leur teinte conservée

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire.

Andrésy

Fiche de protection


Rue Barbantalle

Ensemble Cohérent Urbain

78015_ECU_007


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>constructions implantées en recul de la voie à l'exception des garages en façade et sur une ou deux limites séparatives</i> <i>parcellaire rectangulaire</i>	
	Gabarit : <i>R+1 et R+2</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>Enduit clair de teinte variant de rose claire à ocre</i> <i>Couleur porte d'entrée et volets : RAL 9001, 5014, 1034 et 3016 / portes de garage : blanc crème / couleur modénature : blanc / couleur ferronneries : RAL 7024</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>2 pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces végétalisés à l'arrière des constructions</i>	
	Clôtures : <i>elles sont constituées soit de haies, soit de mur en maçonnerie à mi-hauteur et surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons identiques.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Les chaînages d'angle et les balcons originaux sont maintenus et la teinte des menuiseries est conservée.

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : les clôtures sont constituées soit de haies, soit de mur en maçonnerie à mi-hauteur et surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire

Andrésy

Fiche de protection


Résidence Les Favrils : rue des Terres Blanches

Ensemble Cohérent Urbain

78015_ECU_009

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>constructions implantées en recul de la voie et en général sur une limite séparative</i> <i>parcellaire rectangulaire</i>	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>2 pans, chiens assis</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes type Huguenot</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions</i>	
	Clôtures : <i>elles sont de faible hauteur et constituées de lisses blanches doublées de haies</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cette ensemble paysager.

Andrésy

Fiche de protection

Les Charvaux : 2 ensembles

Rue Hainaut / rue de Thymerais / rue de Penthièvre

Rue de Valois / rue du Vexin / rue de Vermandois

Ensemble Cohérent Urbain

78015_ECU_008 // 78015_ECU_010



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>constructions implantées en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives</i> <i>parcellaire rectangulaire</i>	
	Gabarit : R+C à R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>enduit clair, briques</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>2 pans, chiens assis</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions</i>	
	Clôtures : <i>elles sont de faible hauteur et réalisées soit de matériaux mixtes à savoir muret en maçonnerie ou en briques surélevé de lisses en bois, soit de haies. Les clôtures mixtes sont très souvent doublées de haies.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble constitué de maisons similaires ou l'aspect végétal domine et est à préserver l'ensemble se situant au Nord de la commune et en limite de zones agricoles.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Les chiens assis, les parements en brique sont conservés et les volets en bois originels sont maintenus.

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : les murs pleins sont proscrits et les clôtures mixtes sont doublées de haies.

Andrésy/Carrières-sous-Poissy

Fiche de protection

Résidence Flore : rue du Général Leclerc

Ensemble Cohérent Urbain

78015_ECU_004 // 78123_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Les annexes sont implantées en fond de parcelle.</i>	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>enduit clair de teinte blanche, lucarnes à double fenêtre</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes type Huguenot à pannes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions</i>	
	Clôtures : <i>elles sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé de grilles en fer forgé et de haies ou uniquement de haies. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte foncée.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité des constructions ainsi que le caractère paysager.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Les volets en bois originels, l'enduit extérieur, les tuiles sont maintenues et leur teinte conservée, les doubles lucarnes sont conservées.

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : Les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé soit de grilles en fer forgé doublé de haies ou soit uniquement de haies.

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ARNOUVILLE-LES-MANTES

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEURRON (RUE DE LA)	6	93	78020_PAT_008
BEURRON (RUE DE LA)	12	94	78020_PAT_024
BOURGEOISE (RUE)	1	95	78020_PAT_009
BOURGEOISE (RUE)	7	96	78020_PAT_012
EGLISE (PLACE DE L')	8	97	78020_PAT_001
EGLISE (PLACE DE L')		98	78020_PAT_002
GRANDE RUE	31	99	78020_PAT_017
GRANDE RUE		100	78020_PAT_018
PRES (RUE DES)	4	101	78020_PAT_006

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEURRON (RUE DE LA)	13	102	78020_PAT_007
BOURGEOISE (RUE)	4	103	78020_PAT_010
BOURGEOISE (RUE)	6	104	78020_PAT_011
GASTON GODET (RUE)	7	105	78020_PAT_014
GASTON GODET (RUE)	14	106	78020_PAT_016

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_008

Nom : Maisons rurales

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA BEURRON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_024

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

12 RUE DE LA BEURRON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Caractéristique d'une époque, cette maison de ville participe à l'ambiance urbaine. Cet un élément structurant de l'espace public.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement de baies</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_009

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 RUE BOURGEOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Volets battants en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_012

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

7 RUE BOURGEOISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Chainage d'angle en pierre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_001

Nom : Mairie

Typologie : Maison de notable

8 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_002


Nom : Eglise Saint Aignan

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	l'église Saint Aignan date du XIIème siècle, elle a été modifiée aux XVème et XIXème siècles. Le clocher en tour carré couverte d'un toit pyramidal en ardoise date de 1690.		
Période de construction	<i>XIIème XVIe et XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>clocher ardoise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné <i>Alignement d'arbres</i>	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_017

Nom : Ancien Café

Typologie : Maison de bourg

31 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	ancien café, enseigne toujours lisible. Proportions des ouvertures intactes, façade dégradée.
---------------	---

Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_018

Nom : Propriété Bourgeoise

Typologie : Maison de bourg

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	caractéristique d'une époque : construction de la fin du XIXème siècle, propriété bourgeoise ?, participe à l'ambiance urbaine, élément structurant de l'espace public, matériaux originaux		
Période de construction	<i>fin XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>moultures, jambages, brossage.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_006

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DES PRES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Ancre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_007

Nom : Ancienne ferme de l'église

Typologie : Corps de ferme

13 RUE DE LA BEURRON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_010

Nom : Manoir du Plessis

Typologie : Château

4 RUE BOURGEOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XVI ^e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Tourelle bati + dépendances</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Alignement d'arbres</i>	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_011

Nom : Ancienne Ferme Du Manoir

Typologie : Corps de ferme

6 RUE BOURGEOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte de grange</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_014

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

7 RUE GASTON GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_016

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

14 RUE GASTON GODET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Caractéristique d'une époque, usage d'origine bien lisible : étable avec grenier à foin, matériaux originaux.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Portail en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

AUBERGENVILLE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BLOSSIER (RUE DU)	4	109	78029_PAT_166
BLOSSIER (RUE DU)	8	110	78029_PAT_165
BLOSSIER (RUE DU)	13	111	78029_PAT_171
BLOSSIER (RUE DU)	15	112	78029_PAT_170
BLOSSIER (RUE DU)	17	113	78029_PAT_194
BLOSSIER (RUE DU)	20	114	78029_PAT_193
BLOSSIER (RUE DU)	21	115	78029_PAT_202
BLOSSIER (RUE DU)	22	116	78029_PAT_192
BLOSSIER (RUE DU)	24	117	78029_PAT_184
BLOSSIER (RUE DU)	36	118	78029_PAT_191
COTE DES MASURES	6	119	78029_PAT_207
DIVISION LECLERC (AVENUE DE LA)	1	120	78029_PAT_187
DIVISION LECLERC (AVENUE DE LA)	8	121	78029_PAT_158
EGLISE (RUE DE L')	1	122	78029_PAT_162
EGLISE (PLACE DE L')	3	123	78029_PAT_161
EGLISE (RUE DE L')	11	124	78029_PAT_163
GARE (BOULEVARD DE LA)	4	125	78029_PAT_082
GARE (RUE DE LA)	8	126	78029_PAT_138
GASTON JOUILLERAT (RUE)	6	127	78029_PAT_188
GASTON JOUILLERAT (RUE)	9	128	78029_PAT_164
GASTON JOUILLERAT (RUE)	10	129	78029_PAT_186
GASTON JOUILLERAT (RUE)	21	130	78029_PAT_168
GASTON JOUILLERAT (RUE)	24	131	78029_PAT_195
GRANDE RUE	1	132	78029_PAT_155
GRANDE RUE	10 BIS	133	78029_PAT_174
GRANDE RUE	11	134	78029_PAT_173
GRANDE RUE	18	135	78029_PAT_178
GRANDE RUE	20	136	78029_PAT_179
GRANDE RUE	22	137	78029_PAT_180
HUGUENOTS (RUE DES)	48	138	78029_PAT_213
JEAN MONNET (PLACE)	2	139	78029_PAT_160
JULES FERRY (RUE)	8	140	78029_PAT_151
LOUIS RENAULT (BOULEVARD)	4	141	78029_PAT_087
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	1	142	78029_PAT_142
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	5	143	78029_PAT_143
MON REPAS (CHEMIN DES)		144	78029_PAT_210

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MONTGARDE (RUE DE)	2	145	78029_PAT_181
MONTGARDE (RUE DE)	4	146	78029_PAT_203
MONTGARDE (RUE DE)	6	147	78029_PAT_182
MONTGARDE (RUE DE)	32	148	78029_PAT_144
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	4	149	78029_PAT_198
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	6	150	78029_PAT_199
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	15	151	78029_PAT_200
REPUBLIQUE (BOULEVARD DE LA)	25	152	78029_PAT_131
VERDUN (RUE DE)	5	153	78029_PAT_156
VERDUN (RUE DE)	12	154	78029_PAT_157
YSER (RUE DE L')	4 BIS	155	78029_PAT_167
YSER (RUE DE L')	15	156	78029_PAT_197

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COTE DE VAUX (CHEMIN DE LA)	2	157	78029_PAT_206
GASTON JOUILLERAT (RUE)	6	158	78029_PAT_189
HUGUENOTS (RUE DES)	13	159	78029_PAT_209
PLAGE (BOULEVARD DE LA)	26	160	78029_PAT_130

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FERME (RUE DE LA)	12	161	78029_PAT_204
GASTON JOUILLERAT (RUE)	8	162	78029_PAT_185
GASTON JOUILLERAT (RUE)	28	163	78029_PAT_196
GRANDE RUE	5	164	78029_PAT_159
GRANDE RUE	27	165	78029_PAT_177
HUGUENOTS (RUE DES)	54	166	78029_PAT_208
MANTES(BOULEVARD DE)	1	167	78029_PAT_214
MONTGARDE (ROUTE DE)	4	168	78029_PAT_212
PIERRE LEFAUCHEUX (BOULEVARD)		169	78029_PAT_211
VERDUN (RUE DE)	3	170	78029_PAT_172

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
QUARTIER DELIMITE AU SUD PAR LA VOIE FERREE ET AU NORD PAR UN ESPACE VERT PRES DE LA PLACE LOUVAIN ET L' EGLISE SAINTES-THERESE DE L'ENFANT JESUS	171	78029_ECP_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LE LOTISSEMENT ZEHRFUSS : SITUE A L'ARRIERE DE LA CITE JARDIN D'ELISABETHVILLE, AVENUE ALBERT 1ER, AVENUE DU MARECHAL FOCH ET BOULEVARD LOUIS RENAULT	173	78029_ECU_001

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_166

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_165

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 RUE DU BLOSSIER

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_171

Nom : Villa

Typologie : Villa

13 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^{er} moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeaux, chaînes d'angle, linteaux, barres d'appui</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_170

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteaux</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_194

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

17 RUE DU BLOSSIER

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_193


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

20 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_202


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

21 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_192

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

22 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_184


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

24 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_191

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

36 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_207

Nom : Grange

Typologie : Bâtiment agricole

6 COTE DES MASURES

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_187

Nom : Mairie - Cinéma

Typologie : Immeuble de ville

1 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2e moitié XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_158

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

8 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_162

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_161

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_163

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

11 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_082

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

4 BOULEVARD DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombages</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_138

Nom : Maison avec boutique Boulangerie

Typologie : Maison avec boutique

8 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>colombages, fenêtres petit bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_188

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

6 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne atypique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_164

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_186

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

10 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>barres d'appui</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_168

Nom : Maison d'artisan

Typologie : Maison de bourg

21 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>barres d'appui</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_195

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

24 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_155

Nom : Eglise Paroissiale Saint Ouen

Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_174

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

10 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_173

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

11 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>soubassements pierre, barre d'appui</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_178


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

18 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_179


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

20 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_180

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

22 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_213

Nom : Bâtiment agricole

Typologie : Bâtiment agricole

48 RUE DES HUGUENOTS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>grande porte, fenêtre à petits bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_160

Nom : Bâtiment administratif (ancien pres-
bytère)

Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 PLACE JEAN MONNET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_151

Nom : Lycée Vincent Van Gogh

Typologie : Immeuble de ville

8 RUE JULES FERRY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux		
Période de construction	XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_087

Nom : Villa

Typologie : Villa

4 BOULEVARD LOUIS RENAULT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_142


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Colombage, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_143


Nom : Villa

Typologie : Villa

5 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Balcon</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_210

Nom : Établissements Pinguely

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

CHEMIN DES MON REPAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1930 1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_181


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_203


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Alignement d'arbres</i>	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_182


Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_144

Nom : Hôpital Privé du Montgardé

Typologie : Immeuble collectif

32 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux. Une extension au centre de convalescence a été construite en 2010 par ADIAMO architectes.		
Période de construction	1996 XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_198

Nom : Restaurant

Typologie : Maison de bourg

4 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_199

Nom : Grange

Typologie : Bâtiment agricole

6 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_200

Nom : Bâtiment agricole

Typologie : Bâtiment agricole

15 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne capucine, persiennes</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_131

Nom : Ecole Reine-Astrid

Typologie : Immeuble de ville

25 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_156

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux, marquise, mur de clôture, lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_157

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE VERDUN

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_167

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 BIS RUE DE L'YSER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_197

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

15 RUE DE L'YSER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1 ^e moitié XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>colombage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_206

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 CHEMIN DE LA COTE DE VAUX



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Aubergenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_189

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

6 RUE GASTON JOUILLERAT



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Aubergenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_209

Nom : Cimetière Huguenot

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 RUE DES HUGUENOTS



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Aubergenville


Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_130

Nom : Kiosque à musique

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

26 BOULEVARD DE LA PLAGE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1e moitié XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	------------------------	----------------	---

Dispositions particulières	Non renseigné
----------------------------	---------------

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_204

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

12 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_185

Nom : Grange

Typologie : Corps de ferme

8 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_196

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

28 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXe siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_159

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

5 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_177

Nom : Château du Vivier

Typologie : Château

27 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>escaliers extérieurs, lucarnes, fenêtres petit bois, linteaux, barres d'appui, bandeaux, soubassements</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_208

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

54 RUE DES HUGUENOTS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>antecadastre ; XIXe siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_214

Nom : Bâtiment artisanal

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

1 BOULEVARD DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Cette construction du XXème siècle symbole du développement économique est en harmonie avec les maisons du quartier voisin d'Elisabethville, bâti suivant le modèle de cité-jardin.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Autres
Dispositions particulières	<i>Façade en briques Les projets d'extension respectent la morphologie existante en terme de prospect et gabarit. Préservation des caractéristiques architecturales générales, des espaces verts et des alignements d'arbres le long des voies composant le quartier.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_212

Nom : Château

Typologie : Château

4 ROUTE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_211

Nom : Renault

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Fridenson, Patrick, "L'usine Renault de Flins", 1984		
Période de construction	1952 <i>1e moitié XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_172

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

3 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
Matériaux : Non renseigné		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Fiche de protection



Elisabethville : quartier délimité au Sud par la voie ferrée et au Nord par un espace vert près de la place Louvain et l'Eglise Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus

Ensemble Cohérent Patrimonial

78029_ECP_003


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ensemble bâti suivant le modèle de la cité-jardin.</i>	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>crépi : teinte variable mais pastel</i> <i>maisons en meulière et à colombage</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>toiture hétérogène, toit à croupe faitière</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces verts entourant les ensembles de maisons.</i>	
	Clôtures : <i>présence de clôtures, parfois sous forme de haies et parfois sans portail</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier en éventail avec des rues traversantes débouchant sur le place de l'Etoile : les rues constituant des boulevards bordés d'arbres et les avenues constituant des cercles. Le modèle urbain est celui de la cité-jardin.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Morphologie</p> <p>&</p> <p>Implantation des constructions</p>	<p><i>Les projets d'extension s'implantent dans le respect de la morphologie existante sur le site tant en terme de prospect que de gabarit.</i></p>	
<p>Qualité urbaine & architecturale</p>	<p>Traitement de la façade</p>	<p><i>Décors : préservation des caractéristiques architecturales telles que les colombages, les débords de toit, les volets en bois originels, les bandeaux, les garde-corps des fenêtres.</i></p> <p><i>Les toitures des extensions doivent s'intégrer aux toits à croupe faitière.</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p><i>Préservation des espaces verts et des alignements d'arbres le long des voies composant le quartier.</i></p> <p><i>Maintien des clôtures béton</i></p> <p><i>Les clôtures sont de faible hauteur et elles s'intègrent à celles présentes dans la rue tant en terme de hauteur que de nature et teinte des matériaux.</i></p>	

Aubergenville

Fiche de protection

Le lotissement Zehrfuss : situé à l'arrière de la cité jardin d'Elisabethville : avenue Albert 1^{er}, avenue du Maréchal Foch et boulevard Louis Renault

Ensemble Cohérent Urbain

78029_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>petits immeubles situés en recul de la voie et en retrait des limites séparatives</i>	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>crépi teinte blanche</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>toiture terrasse</i>
		Matériaux : <i>maçonnerie</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>vaste espace paysager entourant les constructions sans clôture intérieure</i>	
	Clôtures : <i>clôture très aérée constituée de deux lisses blanches sur les contours du lotissement</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier végétalisé constitué de constructions sur pilotis, dont l'architecture de Bernard Zehrfuss, concepteur de l'usine Renault, est un symbole de l'essor de l'entreprise automobile.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Décors : *préservation des caractéristiques architecturales et notamment des pilotis et des balcons*

Qualité paysagère & écologique

Traitement des espaces libres : *il est impératif de veiller à conserver les grands espaces paysagers entourant les constructions*

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

AUFFREVILLE-BRASSEUIL

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHATEAU (RUE DU)	2	177	78031_PAT_001
MONTEE DE LA CHAPELLE		178	78031_PAT_004
VAUCOULEURS (RUE DE LA)	12	179	78031_PAT_003

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VAUCOULEURS (RUE DE LA)		180	78031_PAT_008
VAUCOULEURS (RUE DE LA)		181	78031_PAT_005

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHATEAU (RUE DU)	6	182	78031_PAT_006
FERMES (RUE DES)	7	183	78031_PAT_009
HOUDAN (ROUTE DE)	1	184	78031_PAT_002

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_001

Nom : Moulin d'Auffreville

Typologie : Moulin

2 RUE DU CHATEAU

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Attenant au château, ce "moulin à eaux" est mentionné dans l'acte de foi et hommage que Jacques du Vaudavid, écuyer, seigneur d'Auffreville rend le 3 avril 1552 au seigneur de la Forest-de-Civry. Il est encore connu comme le moulin Saussier, du nom de plusieurs générations de meunier qui l'ont exploité.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire

Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Travées irrégulières

Matériaux : Enduit

Traitement de la toiture

Forme : 2 pans

Matériaux : Tuile mécanique

Dispositions particulières

lucarne

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Non renseigné

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_004

Nom : Chapelle Saint-Barthélémy.

Typologie : Patrimoine urbain et rural

MONTEE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

En 1676, par une bulle particulière, le pape Clément X avait accordé des indulgences à la très ancienne chapelle Saint-Barthélémy, établie dans la cour du château et déjà rebâtie en 1613. En 1719, l'évêque de Chartres autorise Nicolas de Hallot, seigneur d'Auffreville et haut-justicier de Mantes-la-Ville, à reconstruire le sanctuaire. La chapelle actuelle de village est érigée en 1811.

Période de construction

1811

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)

Autres éléments à préserver : Non renseigné

Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Travées régulières

Matériaux : Moellon calcaire

Traitement de la toiture

Forme : 2 pans

Matériaux : Tuile plate

Dispositions particulières

Niche avec statuette

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Non renseigné

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_003

Nom : Moulin de Brasseuil

Typologie : Bâtiment agricole

12 RUE DE LA VAUCOULEURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Brasseuil appartient sous l'Ancien Régime à la seigneurie de Binanville. Il est fait mention dans un acte de 1522 des "Ecluses du Moulin de Brasseuil", tenant d'un bout le "Marue de Mantes l'Eau". L'ancien moulin hydraulique de Brasseuil a depuis été modernisé. De la quarantaine de moulins à eau qui tournaient jadis sur la Vaucouleurs et la Flexanville, il est le seul qui fonctionne encore. Seuls deux établissements sont encore en activité dans le

Période de construction

XVI^e siècle ?

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	Néant

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_008

Nom : Pont de la révolution

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA VAUCOULEURS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_005

Nom : Pont de Brasseuil

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA VAUCOULEURS



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Pont de Brasseuil, construit en 1830 sur la Vaucouleurs par l'architecte mantais Vivenel(1748-1839). Elève d'Antoine, ce pont prend le nom de Pont de la Révolution en référence à celle qui amène, en juillet de la même année, Louis-Philippe d'Orléans au pouvoir.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Espaces verts et passage de la Vaucouleurs</i>
----------------------------	---

Auffreville-Brasseuil

Ensemble bâti

78031_PAT_006

Nom : Château

Typologie : Château

6 RUE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

En 1552, Jacques du Vaudavid, seigneur d'Auffreville, fait hommage de son fief qui consiste en une maison, colombier, étables, cour et lieu clos d'anciens fossés, avec un moulin à eau. Le petit château actuel, reconstruit sur les ruines de l'ancien, a conservé quatre petites tourelles d'angle.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Trois autres bâtiments sont présents sur la parcelle. Le château est de forme carrée. Tours, épi de faîtage</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Auffreville-Brasseuil

Ensemble bâti

78031_PAT_009

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

7 RUE DES FERMES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Auffreville-Brasseuil

Ensemble bâti

78031_PAT_002

Nom : Moulin des Bourgognes

Typologie : Moulin

1 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

En 1651, Robert de Hallot, co-seigneur d'Auffreville, obtient des lettres du Roi l'autorisant à faire construire le moulin des Bourgognes sur un terrain ayant appartenu aux chanoines de Mantes. En 1789, Auffreville compte 2 moulins des Bourgognes, disposant chacun de deux paires de meules. une turbine fournit désormais de l'électricité pour le domaine qui abrite une écurie de propriétaire avec manège et club-house.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : SS+R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Volets battants bois, angles granit, colombage</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

AULNAY-SUR-MAULDRE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (PLACE DE L')		187	78033_PAT_005
GRANDE RUE	16	188	78033_PAT_006
GRANDE RUE	17	189	78033_PAT_010
GRANDE RUE	24	190	78033_PAT_012
NATIONALE (ROUTE)	12	191	78033_PAT_011

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CIMETIERE (ROUTE DU)		192	78033_PAT_008
CIMETIERE (ROUTE DU)		193	78033_PAT_007
MEULAN (CHEMIN DE)		194	78033_PAT_015
VAL (RUE DU)	4	195	78033_PAT_003
VAL (RUE DU)	8	196	78033_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FALAISE (RUE DE LA)	2_16	197	78033_PAT_009
VAL (RUE DU)	3	198	78033_PAT_016

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_005

Nom : Eglise Saint Etienne

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

En ruine en 1621 et reconstruite en 1856, sous le vocable de Saint-Étienne. Les vases sacrés sont volés en 1791. La cloche du sanctuaire comporte l'inscription « J'ai été fondue pour l'église d'Aulnay-sur-Mauldre et bénite le 6 septembre 1855. Mon parrain, M. Léon CHEM de Maule Plinval et Mlle Hélène M.J. Chapelle de Jumilhac, ma marraine, m'ont nommée Marie Emmanuelle, M. Tapin, curé, M. Barge, instituteur, M. Croiset, maire. Fondue par Hildebrand, fondateur à Paris 1853»

Période de construction

1258
XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Pierre de taille
Traitement de la toiture	Forme : Complexe
	Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Cloche du sanctuaire, Fonts baptismaux fonds baptismaux à protéger dans église + chemin de croix (rénovation 2000)</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_006

Nom : Mairie

Typologie : Maison de bourg

16 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Transformée en école puis en mairie avec adjonction arrière. Elle est achetée par la commune en 1982. Les architectes ont joué avec les briques polychromes dans le style caractéristique des maisons de maître du XIXème siècle.

Période de construction

1873
XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>marquise + extension toiture plate à l'arrière</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_010

Nom : Ancienne Poste

Typologie : Maison de bourg

17 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Poste transformée en habitation. La poste d'Aulnay est mise en service le 16 septembre 1907. Elle révèle de la part de son constructeur un grand souci du détail ; les volets comportent ainsi un dessin ajouré en forme de poteau télégraphique.

Période de construction

1907
XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Volet en forme de poteau télégraphique</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_012

Nom : Ancienne Mairie

Typologie : Maison de bourg

24 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Fronton</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_011

Nom : Maison Garde Barrière

Typologie : Pavillon

12 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Adjonction arrière. Une ligne de chemin de fer traverse le territoire d'Aulnay du nord au sud. Dès 1847, un service de correspondances effectué par des omnibus à cheval relie Aulnay à Épône, d'où il est possible de rejoindre la ligne Paris - Rouen.

Période de construction

XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Autres matériaux
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Borne téléphonique</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_008

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DU CIMETIERE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Érigé dans le cimetière, le monument aux morts est surmonté d'un coq, considéré ici comme le symbole des valeurs républicaines françaises. Il est dédié aux Aulnaysiens morts au cours des deux guerres mondiales.

Période de construction

XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_007

Nom : Chapelle funéraire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DU CIMETIERE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse

Chapelle de la famille Larnaudien 1867, Émile Larnaude modernise l'usine à papier installée dans un ancien moulin sur la Mauldre. Son fils Jacques (1856-1935) occupe les fonctions de maire d'Aulnay pendant 26 ans avant de devenir conseiller général. Il fonde par ailleurs en 1922 la Société de secours mutuel de Maule et compte parmi les fondateurs de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie du papier dans la région parisienne.

Période de construction

vers 1880
XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_015

Nom : Croix Celte

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE MEULAN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIème et XIIIème siècles.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_003

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

4 RUE DU VAL



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Ce lavoir est situé sur une colline, dans le quartier du Val-d'Aulnay, jadis prolongé par le hameau de Culfroid

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_004

Nom : Pompe

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

8 RUE DU VAL



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Cette pompe est actionnée au moyen d'un lourd balancier en fonte. Jusqu'à l'arrivée de l'eau courante, de nombreuses pompes sont ainsi installées dans les villages afin de donner à chacun l'accès à l'eau potable.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Ensemble bâti

78033_PAT_009

Nom : Maisons ouvrières

Typologie : Ensemble bâti

2_16 RUE DE LA FALAISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Cet édifice compte parmi les maisons bâties à la demande de M. Larnaude, patron de la papeterie, qui désire y loger ses ouvriers.

Période de construction

1902
XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle brique, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Ensemble bâti

78033_PAT_016

Nom : Maisons Ouvrières

Typologie : Ensemble bâti

3 RUE DU VAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BOINVILLE-EN-MANTOIS

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MANTES (ROUTE DE)		201	78070_PAT_005

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
RURAL (CHEMIN)		202	78070_PAT_007
RURAL D'ARNOUVILLE (CHEMIN)		203	78070_PAT_008

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')	2	204	78070_PAT_009

Boinville-en-Mantois

Edifice patrimoine urbain et rural

78070_PAT_005

Nom : Grange

Typologie : Bâtiment agricole

ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Boinville-en-Mantois


Edifice patrimoine urbain et rural

78070_PAT_007

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL



Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>		

Boinville-en-Mantois

Edifice patrimoine urbain et rural

78070_PAT_008

Nom : Le "bon Puit"

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL D'ARNOUVILLE-LES-MANTES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Boinville-en-Mantois

Ensemble bâti

78070_PAT_009

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BOUAFLE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT MALO (RUE DU)	3	207	78090_PAT_175
BOUT MALO (RUE DU)	5	208	78090_PAT_224
CAVERNAUX (RUE DES)	2	209	78090_PAT_114
CAVERNAUX (RUE DES)	8	210	78090_PAT_258
CHAPET (RUE DE)	6	211	78090_PAT_235
CHARNELLES (RUE DES)	190	212	78090_PAT_295
EGLISE (RUE DE L')	7	213	78090_PAT_244
EGLISE (RUE DE L')	9	214	78090_PAT_273
EGLISE (RUE DE L')	10	215	78090_PAT_019
EGLISE (RUE DE L')	11	216	78090_PAT_028
EGLISE (RUE DE L')	18	217	78090_PAT_095
EGLISE (RUE DE L')		218	78090_PAT_286
ERAMBERT (PLACE)	1	219	78090_PAT_284
FRICHET (RUE)	15	220	78090_PAT_074
FRICHET (RUE)	36	221	78090_PAT_194
LAGUILLERMIE (RUE)	3	222	78090_PAT_176
LAGUILLERMIE (RUE)	5	223	78090_PAT_217
LAGUILLERMIE (RUE)	7	224	78090_PAT_251
LAGUILLERMIE (RUE)	8	225	78090_PAT_256
LAGUILLERMIE (RUE)	25	226	78090_PAT_147
LAGUILLERMIE (RUE)	27	227	78090_PAT_156
LAGUILLERMIE (RUE)	29	228	78090_PAT_162
MUREAUX (ROUTE DES)	4	229	78090_PAT_200
PRESSOIRS (RUE DES)	5-7	230	78090_PAT_247
PRESSOIRS (RUE DES)	13	231	78090_PAT_049
PRIEURE (RUE DU)	1	232	78090_PAT_003
PRIEURE (RUE DU)	3	233	78090_PAT_292
PRIEURE (RUE DU)	5	234	78090_PAT_216
SAINT-MARTIN (RUE)	5	235	78090_PAT_227
SAINT-MARTIN (RUE)	8	236	78090_PAT_264
SAINT-MARTIN (RUE)	12	237	78090_PAT_044
TREZOT (RUE)	7	238	78090_PAT_252

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VALLEE (RUE DE LA)	110	239	78090_PAT_036
VALLEE (RUE DE LA)	157	240	78090_PAT_061
VALLEE (RUE DE LA)	176	241	78090_PAT_094
VALLEE (RUE DE LA)	301	242	78090_PAT_182
VALLEE (RUE DE LA)	317	243	78090_PAT_187
VALLEE (RUE DE LA)	331	244	78090_PAT_190
VIERGE (RUE DE LA)	1	245	78090_PAT_008

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
NEUVE (RUE)		246	78090_PAT_290

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT MALO (RUE DU)	2	247	78090_PAT_118
CAVERNAUX (RUE DES)	5	248	78090_PAT_221
GRANDES FONTAINES (RUE DES)	21	249	78090_PAT_297
PERNOTTE (RUE)	1	250	78090_PAT_014
PERNOTTE (RUE)	8	251	78090_PAT_263
PRESSOIRS (RUE DES)	8	252	78090_PAT_259
PRESSOIRS (RUE DES)	21	253	78090_PAT_130
PRIEURE (RUE DU)	9	254	78090_PAT_271
SAINT-GERMAIN (RUE DE)	188	255	78090_PAT_102
SAINT-GERMAIN (RUE DE)	209	256	78090_PAT_127
SAULNIER (RUE)	13	257	78090_PAT_054
VALLEE (RUE DE LA)	26	258	78090_PAT_152
VALLEE (RUE DE LA)	68	259	78090_PAT_242
VALLEE (RUE DE LA)	85	260	78090_PAT_268
VALLEE (RUE DE LA)	281	261	78090_PAT_161
VALLEE (RUE DE LA)	495	262	78090_PAT_214
VALLEE (RUE DE LA)	507	263	78090_PAT_229

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
CENTRE ANCIEN : RUE FRICHET ET RUE SAINT-MARTIN, RUE MAURICE BERTEAUX ET RUE DE L'EGLISE	265	78090_ECP_001
RUE DE CHAPET ET RUE DE LA VALLEE	267	78090_ECP_002

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_175

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Marquise, Soubassement pierre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_224

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Hublot, fresque, ancre, lanterne d'applique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_114

Nom : Maison d'artisan

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>encadrement baies, chainages d'angle, soubassement, appui fenêtre brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_258

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Mur en pierre, portail en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_235

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE CHAPET

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>gardes-corps ferronnerie, volets bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_295

Nom : Maison médicale

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

190 RUE DES CHARNELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_244

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>soubassement, corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_273

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Modénature, garde corps, brique polychrome, soubassement</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_019

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

10 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>chainage d'angle, avancée façade</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_028

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

11 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Boiserie, garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_095

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

18 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>soubassement, volets bois, corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_286

Nom : Eglise

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Cette église succède à une chapelle faisant partie des bâtiments du prieuré. Le clocher, qui s'est écroulé à la fin du XVII^e, est reconstruit en 1704. De l'église primitive, remaniée, ne restent que des traces dans la muraille occidentale, ainsi qu'une galerie voûtée, ancienne crypte ou communication souterraine avec le prieuré. La cloche comporte une inscription.

Période de construction

Non renseigné
XII^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Autres
Dispositions particulières	<i>clocher ardoise</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_284

Nom : Mairie Ancienne Poste

Typologie : Maison de bourg

1 PLACE ERAMBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux. La place de la mairie a été réaménagée en 2010 par Pasodoble architectes paysagistes		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_074

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 RUE FRICHET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Cheminée, lucarne, hublot, modénature, garde corps, croupe toit</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_194

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

36 RUE FRICHET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Porte grange, poutre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_176


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chaînage d'angle en pierre, garde corps, marquise, corniche, encadrement fenêtre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_217

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Ancre, hublot</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_251

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Garde corps, hublot, volets bois, soubassement</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_256

Nom : Cellier

Typologie : Maison de bourg

8 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Porte grange, soubassement pierre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_147

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>porte charretière, volets bois, encadrement fenêtre, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_156

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

27 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>soubassement, porte charretière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_162

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

29 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>soubassement, chaînage angle</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_200

Nom : Ancienne gare

Typologie : Pavillon

4 ROUTE DES MUREAUX

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Les trains de cette ligne secondaire étaient appelés des tramways. Ils étaient construits pour circuler sur des routes nationales ou départementales, afin d'éviter des ouvrages d'art et des expropriations de terrains. Ces tramways à vapeur complétaient le réseau national. Cette ligne était principalement utilisée pour transporter vers Paris les productions agricoles du territoire.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>chainage angle, bandeau et encadrement fenêtres brique.</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_247

Nom : Villa

Typologie : Villa

5_7 RUE DES PRESOIRS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>décors linteau brique, avancée façade</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_049

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DES PRESOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Ancre, garde corps, porte de grange, poutre, lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_003

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Balcon, clôture en fer forgé. Bâti en bordure du parc arboré du prieuré</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_292

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_216

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>volets bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_227

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement, porte cave</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_264

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>ancrage, soubassement, porche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_044


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Garde corps</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_252

Nom : Bâtiment agricole

Typologie : Bâtiment agricole

7 RUE TREZOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Non visible		
	Dispositions particulières	<i>gabarit du bâti</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_036

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

110 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_061


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

157 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>marquise, garde-corps fenêtres, modénatures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_094


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

176 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>ancres, lucarnes</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_182


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

301 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_187

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

317 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_190

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

331 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarnes, encadrements fenêtres, volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_008

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA VIERGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Terrasse-Balustrade avec candélabre, corniche à conserver, bandeaux autour des fenêtres, volets</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle


Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_290

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE NEUVE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Alors que le village n'a jamais été très peuplé, son cimetière compte un grand nombre de chapelles privées, ce qui témoigne de l'aisance que procurait autrefois aux maraîchers la vente aux halles parisiennes de produits de la terre.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_118

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

2 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_221


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_297

Nom : La ferme rouge

Typologie : Corps de ferme

21 RUE DES GRANDES FONTAINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_014

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1 RUE PERNOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_263

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 RUE PERNOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_259

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

8 RUE DES PRESSEIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_130

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

21 RUE DES PRESOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_271

Nom : Prieuré

Typologie : Ensemble bâti

9 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_102

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

188 RUE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_127

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

209 RUE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_054


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

13 RUE SAULNIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_152

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

26 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_242

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

68 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_268

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

85 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_161

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

281 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_214

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

495 RUE DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_229

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

507 RUE DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Fiche de protection


Centre ancien : rue Frichet et rue Saint-Martin, rue Maurice Berteaux et rue de l'Eglise

Ensemble Cohérent Patrimonial

78090_ECP_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Maisons implantées à l'alignement de la voie et en continu des limites séparatives ou sur une limite</i>	
	Gabarit : <i>R+1+C</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>Pierre, enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence de cours à l'arrière des maisons</i>	
	Clôture : <i>absence</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades constituées de pierre sont dominantes et contribuent au caractère rural du centre ancien.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique

Lorsque la construction n'est pas à l'alignement de la voie, l'alignement est reconstitué par un mur plein

Bouafle

Fiche de protection

Rue de Chapet et rue de la Vallée

Ensemble Cohérent Patrimonial

78090_ECP_002


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons implantées à l'alignement de la voie, sur une limite séparative et sur un parcellaire assez grand</i>	
	Gabarit : <i>R+1+C</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>Pierre, enduit</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence de cours à l'arrière des maisons</i>	
	Clôture : <i>absence</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades constituées de pierre sont dominantes et nécessitent parfois une réhabilitation. Cet ensemble constitue une continuité du centre bourg.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique

Lorsque la construction n'est pas à l'alignement de la voie, l'alignement est reconstitué par un mur plein

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BREUIL-BOIS-ROBERT

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
LIBERATION (RUE DE LA)	10	271	78104_PAT_004
LIBERATION (RUE DE LA)		272	78104_PAT_002
LIBERATION (RUE DE LA)		273	78104_PAT_001

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FONTAINES (CHEMIN DES)		274	78104_PAT_010
FONTAINES (LES)		275	78104_PAT_009
RURAL (CHEMIN)		276	78104_PAT_011

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BROSSE (RUE DE LA)	41	277	78104_PAT_008
LIBERATION (RUE DE LA)	6	278	78104_PAT_003
MANTES (ROUTE DE)	14	279	78104_PAT_005
MANTES (ROUTE DE)	30	280	78104_PAT_006
MONTAUBAN (RUE DE)	1_3_8_10	281	78104_PAT_007

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>encadrement fenêtre en pierre + chéneaux + garde corps fer forgé + bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_002

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de notable

DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Typique de l'époque		
Période de construction	<i>fin du XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>lucarne + encadrement baie en brique + oculus + bandeau brique + chaînage an angle brique + épis faîtage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_001

Nom : Eglise Saint Gilles

Typologie : Patrimoine urbain et rural

DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Eglise Saint-Gilles. Elle fut construite en pierre meulière dans les années 1890 sur l'emplacement de l'ancienne église démolie en 1888.

Période de construction

vers 1890
XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Pierre de taille
Traitement de la toiture	Forme : Complexe
	Matériaux : Autres
Dispositions particulières	<i>clocher</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Parc et jardin, boisement

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_010

Nom : Source

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES FONTAINES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Deux sources dans le secteur dit des fontaines coulent toujours. Les ensembles maçonnés font partie du patrimoine paysager de la commune mais sont actuellement très dégradés. Ces ensembles présentent un intérêt historique.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_009

Nom : Le Béliet

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

LES FONTAINES



Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

A la fin du XIXème siècle, Breuil-Bois-Robert est alimenté en eau potable par un système dit de béliet qui remonte l'eau du bas du village vers un réservoir situé en haut. Il ne reste aujourd'hui que des ruines qui présentent un intérêt historique.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_011

Nom : Source

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_008

Nom : Bâtiments Agricoles

Typologie : Corps de ferme

41 RUE DE LA BROSSE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_003

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

6 RUE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_005

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DE MANTES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porche et oeil de boeuf</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_006

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

30 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Auvent de clôture</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_007

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1_3_8_10 RUE DE MONTAUBAN

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BRUEIL-EN-VEXIN

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARTRE (RUE DE LA)	4	285	78113_PAT_008
EGLISE (PLACE DE L')	1	286	78113_PAT_034
EGLISE (RUE DE L')	1	287	78113_PAT_011
EGLISE (RUE DE L')	2	288	78113_PAT_007
EGLISE (RUE DE L')	5	289	78113_PAT_023
EGLISE (PLACE DE L')	5	290	78113_PAT_012
EGLISE (RUE DE L')	16	291	78113_PAT_009
EGLISE (PLACE DE L')		292	78113_PAT_003
MOULIN (RUE DU)	7	293	78113_PAT_005
POSTE (RUE DE LA)	1	294	78113_PAT_004
VEXIN (RUE DU)	31	295	78113_PAT_030
VEXIN (RUE DU)	35	296	78113_PAT_033
VEXIN (RUE DU)	37	297	78113_PAT_032
VEXIN (RUE DU)	40	298	78113_PAT_031
VEXIN (RUE DU)	41	299	78113_PAT_010
VEXIN (ROUTE DU)	54	300	78113_PAT_022

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CAVE AUX FEES (CHEMIN DE LA)		301	78113_PAT_042
GARGENVILLE (RUE DE)		302	78113_PAT_038
GARGENVILLE (RUE DE)		303	78113_PAT_036
GUITRANCOURT (ROUTE DE)		304	78113_PAT_045
MOULIN (RUE DU)	1	305	78113_PAT_019
MOULIN (RUE DU)		306	78113_PAT_020
OINVILLE (RUE D')	11	307	78113_PAT_021
PONT MADAME (RUE DU)		308	78113_PAT_037
PONT MADAME (RUE DU)		309	78113_PAT_017
SAINT-JEAN (RUELLE)		310	78113_PAT_018
VEXIN (RUE DU)	36	311	78113_PAT_041

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARTE (RUE DE LA)	2	312	78113_PAT_006
CHARTE (RUE DE LA)	3	313	78113_PAT_002
GARGENVILLE (ROUTE DE)	1	314	78113_PAT_015
MALMAISON (LA)		315	78113_PAT_046
MOULIN (RUE DU)	3	316	78113_PAT_029
MOULIN (RUE DU)	9	317	78113_PAT_035
SAILLY RD 913 (ROUTE DE)		318	78113_PAT_040
SAINT LAURENT		319	78113_PAT_014
VEXIN (RUE DU)	1	320	78113_PAT_039
VEXIN (RUE DU)	14	321	78113_PAT_013
VEXIN (RUE DU)	38	322	78113_PAT_028
VEXIN (RUE DU)	49	323	78113_PAT_001
VEXIN (RUE DU)	49	324	78113_PAT_043

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_008

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA CHARTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Un pavillon de gardien, le long de la rue de la Chartre, complète l'ensemble. Un mur d'enceinte ferme la propriété. La grille est encadrée de deux piliers octogonaux. On note la présence d'une porte piétonne.		
Période de construction	<i>in XIXe siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>débords de toit, garde corps ferronnerie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_034

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Cette maison fut habitée par Mady Mesplé (1931-...), célèbre chanteuse lyrique. A la mort de son mari et de sa fille, elle quitta Brueil-en-Vexin pour ne plus jamais y revenir.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Faux pans de bois, bandeau, équerres en bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_011

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Autrefois, cette demeure regroupait à la fois la fonction agricole et la fonction d'habitat.

Période de construction

XIXe siècle.

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>marquise, porte cochère, gerbière</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_007

Nom : La Remusade

Typologie : Maison de notable

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>lucarnes, balcon maçonné,</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_023

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_012


Nom : MAISON RURALE

Typologie : Maison rurale

5 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Anciennes gerbières en façade, ancienne gerbière transformée en fenêtre sur le pignon</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_009

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

16 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_003

Nom : Eglise Saint-Denis

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Une église primitive fut bâtie en 862. Elle fut remplacée au XII^{ème} siècle, par un nouvel édifice dédié à Saint-Denis, église en pierre et meulière de style roman. Reconstituée au début du XX^{ème} siècle après destruction presque complète de la nef, du portail et d'un porche roman unique en Vexin français. Seul le clocher, couronné d'une flèche en pierre à huit pans supportée par un étage octogonal, date de l'église p

Période de construction

XII^e siècle ou XIII^e siècle et XX^e siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
Dispositions particulières	<i>clocher construit au XII^e siècle. Corniche à modillons cubiques, s'élève une flèche de pierre de forme octogonale.</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_005

Nom : Ancienne « Hôtellerie de Brueil-en-Vexin, Le fief du Perché »

Typologie : Maison de notable

7 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ce bâtiment abritait jusque dans les années 1970 une hôtellerie qui ne fonctionne plus aujourd'hui.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Le porche est en éventail, petits bois, lucarnes, modénatures</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_004

Nom : Bureau de Poste

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA POSTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Toit à croupe, ouverture persienne. Les linteaux et les bandeaux sont en brique. Une inscription d'origine surplombe une fenêtre en plein cintre sur le pan coupé : « Postes et télégraphes, Brueil en Vexin »</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_030

Nom : Ancienne grange

Typologie : Bâtiment agricole

31 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>corniche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_033

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

35 RUE DU VEXIN

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grille d'entrée. Mur de clôture en moellon enduit avec chaperon en tuiles mécaniques. Face à l'entrée de la maison, porte piétonne et grille sur mur bahut		
Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bandeaux, corniche moulurée, marquise, petite gerbière</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_032

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

37 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Un second bâtiment, à l'arrière, fait également partie de la propriété.		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Bandeau, chaînage d'angle, lucarnes, persiennes métalliques.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_031

Nom : Ancien Café-Tabac

Typologie : Maison de bourg

40 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	fin XIXème siècle - XXème siècle : restauration totale : l'ancienne échoppe a disparu aux profits de l'habitat		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>corniche, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_010

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

41 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1930	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>épi de faîtage, lucarne, linteaux métalliques décorés, encadrement des baies</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_022

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

54 ROUTE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	De part et d'autre, 2 petites ailes d'un niveau surmontées d'une terrasse. Grille sur mur bahut		
Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>corniche, bandeau, encadrement des ouvertures, marquise au-dessus de la porte</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_042

Nom : La Cavé aux Fées

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA CAVE AUX FEES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse

Ce caveau collectif bâti au troisième millénaire avant JC accueille plus de 150 sépultures. Découvert au milieu du XVII^{ème} siècle, il est fouillé à fin du XIX^{ème} siècle. Des corps et des objets y ont été retrouvés. Par la suite, abandonné il servit de décharge pendant la seconde guerre mondiale. En 1957 un nettoyage permit d'extraire des munitions abandonnées dont 27 obus. Le mégalithe est resté une vingtaine d'années à l'abandon avant d'être restauré, il appartient désormais à la commune.

Période de construction

néolithique récent

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

L'allée couverte est constituée de dalles de grès, mesure 14 mètres de long, 2 mètres de large et 2,25 mètres de haut. Sur les dalles de grès appelées orthostates on distingue le dessin d'une hache, d'une pointe de lance et un motif quadrangulaire

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_038

Nom : La Fontaine Saint-Gaucher

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GARGENVILLE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_036

Nom : Maison de Cantonnier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GARGENVILLE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_045

Nom : Stèle Saint-Laurent

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE GUITRANCOURT



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_019

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DU MOULIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Il est en contrebas de la rue mais accessible par un escalier. Il ne reste que les vestiges d'un lavoir ouvert : quelques restes de carreaux à laver et la partie basse du mur porteur. Malgré l'état du lavoir, le lieu a fait l'objet d'une belle valorisation (arrangement floral, lampadaire...).

Période de construction

XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_020

Nom : Le Ponceau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU MOULIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Le ponceau permet de traverser le ru de la Montcient en menant à l'entrée des communs du château Maret. Bâti de pierre, il se compose d'une arche unique cintrée. Deux chasse-roues sont également présents sur les côtés.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_021

Nom : Lavoir de la Chartre

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE D' OINVILLE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Ce lavoir, qui comporte deux bassins de taille différente, n'est pas un lavoir en bord de rivière comme dans le bourg. Il a fait l'objet d'une rénovation récente avec emploi de béton dans les rebords des bassins au lieu de la pierre, ajout d'une gouttière parasitant l'esthétique de la charpente et l'installation de barrières de sécurité,

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_037

Nom : Fontaine Maheux

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT MADAME



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_017

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT MADAME



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce lavoir est constitué d'un mur en pierre, deux murs en bois et briques rouges sur le côté et d'un toit en demi-pentes en tuiles plates. Il a fait l'objet d'une restauration récente.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_018

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUELLE SAINT-JEAN



Etat : Dégradé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	<p>Ce lavoir a été restaurée en 2008. Non entretenu pendant de longues années, il montre des signes importants de fragilité. Sans doute à l'emplacement d'un ancien gué ou d'un abreuvoir, il est fermé sur trois côtés, accessible par une petite porte de bois. Des carreaux à laver sont présents le long de la rivière de la Montcient. Le site présente un intérêt d'autant plus grand que les vestiges de nombreux autres lavoirs privés y sont visibles.</p>
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	<p>Historique : OUI Architectural : Paysager :</p>
--------------------------------	----------------------	----------------	--

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_041

Nom : Transformateur (pilier électrique)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

36 RUE DU VEXIN



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_006

Nom : Grand Moulin

Typologie : Corps de ferme

2 RUE DE LA CHARTE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XVIII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>epis de faitage, lucarne meulière, ancre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_002

Nom : Château Maret

Typologie : Château

3 RUE DE LA CHARTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

A l'emplacement actuel du château existait autrefois une maison forte, avec de grosses et de petites tours, entourée de fossés. On y accédait par pont levés. Le château appartenait notamment au premier seigneur de Brueil connu, Ernaud de Meulan, avant de passer entre les mains de plusieurs autres seigneurs. En 1856, l'édifice fut acheté par Paul MARET et resta dans sa famille jusqu'en 1980. A cette époque, le château fut revendu pour la modique somme d'un million de francs.

Période de construction

fin XVII^e siècle, début XVIII^e siècle ; ajout de l'échauguette au XIX^e siècle.

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Complexe
	Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant
Arbre remarquable

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_015

Nom : Château de la Chartre

Typologie : Château

1 ROUTE DE GARGENVILLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

L'établissement de la Seigneurie remonte à l'époque médiévale, mais la date de la venue des premiers seigneurs dans le hameau est méconnue. La famille de Dampont habita la demeure au XVème siècle et XVème siècle. Puis plusieurs propriétaires se succédèrent pour arriver à la famille Faure, qui possède le château depuis plusieurs générations. Le corps central de ce château est flanqué de deux pavillons dissymétriques, celui du nord étant bien moins important.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>lucarne, fronton, épi de faitage, encadrement des baies en pierre, chaînage d'angle en pierre, horloge, pavillons</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_046

Nom : Ferme de la Malmaison

Typologie : Corps de ferme

LA MALMAISON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_029

Nom : Ancienne exploitation

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Cette ancienne exploitation était une petite ferme de bourg possédant un logis en fond de parcelle. Il n'est pas visible de la rue. L'ensemble comporte également une grange en moellons enduits qui longe la rue. Son pignon est en bois.

Période de construction

inconnue

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_035

Nom : La Source

Typologie : Maison de notable

9 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>corniche, bandeaux, pilastres, linteaux moulurés, fenêtres cintrées à six carreaux, persiennes, lucarnes.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_040

Nom : Ferme du Haubert

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DE SAILLY RD 913

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

La ferme du Haubert est située à la sortie du village vers Sailly, en retrait de la route. Elle présente plusieurs éléments du patrimoine intéressants.

Période de construction

XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné

Rapport aux limites : Non concerné

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire

Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Travées régulières

Matériaux : Enduit

Traitement de la toiture

Forme : 2 pans

Matériaux : Tuile mécanique

Dispositions particulières

Non renseigné

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_014

Nom : La ferme de Saint Laurent

Typologie : Corps de ferme

SAINT LAURENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

La ferme était un couvent fondé au XI^{ème} siècle et cité en 1252. A la Révolution, les biens du prieuré furent vendus. La ferme st Laurent est encore en activité. Le terrain est la propriété de la Société Calcia.

Période de construction

XI^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+2

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>petits bois, fenêtre demi lune, porche</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_039

Nom : Moulin de la Chatarde

Typologie : Moulin

1 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_013


Nom : Petit Moulin

Typologie : Moulin

14 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non visible	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_028

Nom : Ancienne exploitation

Typologie : Corps de ferme

38 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Grange à l'angle de la rue de Damply avec gerbières, bâtiment en retour d'équerre du logis avec pignon sur rue. Mur de clôture, porche couvert et porte piétonne

Période de construction

inconnue

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Fenêtres petit bois, volets persiennes, lanterne</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_001

Nom : Ancien logis seigneurial

Typologie : Château

49 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ensemble antérieur au reste du château. Ensemble constitué d'un grand édifice et de petits bâtiments. Il est composé d'une écurie et de granges.

Période de construction

fin XVIe siècle, début XVIIe siècle ; porte monumentale : XVIIe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné
Rapport aux limites : Non concerné
Autres éléments à préserver : Mur
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>lucarnes, volets bois, bandeaux, porche monumental en pierre de taille, fronton orné d'un décor, porte cintrée</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant
Arbre remarquable

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_043

Nom : Château de Brueil

Typologie : Château

49 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Autrefois, le château de Brueil était nommé le « Petit château ». Il appartient à de nombreuses familles, dont notamment celle de Jean de Vion. Celui-ci, en 1656, fit construire une chapelle attenant au chœur de l'église de Brueil ainsi qu'une chapelle particulière l'année suivante, au-dessus du porche de sa maison. Elle est encore présente aujourd'hui.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Non concerné

Rapport aux limites : Non concerné

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire

Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade

Composition : Travées régulières

Matériaux : Composée

Traitement de la toiture

Forme : Complexe

Matériaux : Ardoise

Dispositions particulières

Non renseigné

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence

Espace paysager : Jardin intéressant

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BUHELAY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANATOLE FRANCE (RUE)	11	327	78118_PAT_003
COLONEL FABIEN (RUE)	17	328	78118_PAT_006
GABRIEL PERI (RUE)	1	329	78118_PAT_001
JEAN JAURES (RUE)	16	330	78118_PAT_010
JULES TROLLIARD (PLACE)		331	78118_PAT_002
PIERRE ET MARIE CURIE (RUE)	12	332	78118_PAT_008
PIERRE ET MARIE CURIE (RUE)	15	333	78118_PAT_009
ROGER SALENGRO (RUE)	13	334	78118_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
JEAN JAURES (RUE)	5	335	78118_PAT_007

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_003

Nom : Maison

Typologie : Maison rurale

11 ANATOLE FRANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>auvent de clôture</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

17 COLONEL FABIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_001

Nom : Mairie

Typologie : Maison de bourg

1 GABRIEL PERI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Horloge, croupe, décor brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_010

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

16 JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_002

Nom : Eglise Saint Sébastien

Typologie : Patrimoine urbain et rural

JULES TROLLIARD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

L'église Saint-Sébastien est bâtie au XV^{ème} puis est reconstruite totalement en 1846. La nef est alors dirigée vers le sud, et non plus à l'est. En 1475, les habitants ont l'autorisation de bâtir leur propre église et ainsi ne plus dépendre de la paroisse

Période de construction

XV^{ème} XIX^{ème} XX^{ème} Néo-gothique

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
	Matériaux : Pierre de taille
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
	Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	Clocher(s), Vitraux

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_008


Nom : Villa

Typologie : Villa

12 PIERRE ET MARIE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux céramique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_009

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 PIERRE ET MARIE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>soubassement, chaînage angle</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_004

Nom : Maison

Typologie : Villa

13 ROGER SALENGRO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>encadrement baies en brique, colombage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Ensemble bâti

78118_PAT_007

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CARRIERES-SOUS-POISSY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRESY (ROUTE D')	131	339	78123_PAT_012
CARNOT (RUE)	56	340	78123_PAT_015
CARNOT (RUE)	203	341	78123_PAT_004
ECLUSES (RUE DES)	278	342	78123_PAT_005
ECLUSES (RUE DES)	633	343	78123_PAT_022
ECOLES (RUE DES)	129	344	78123_PAT_019
ECOLES (RUE DES)	152	345	78123_PAT_006
ERNEST JOLLY (AVENUE)	14	346	78123_PAT_023
GRANDE RUE	270	347	78123_PAT_008
GRANDE RUE	557	348	78123_PAT_009
GRANDE RUE		349	78123_PAT_007
REINE BLANCHE (RUE DE LA)	49	350	78123_PAT_024
REINE BLANCHE (RUE DE LA)	589	351	78123_PAT_013
W.K. VANDERBILT (AVENUE)		352	78123_PAT_003

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CIMETIERE (CHEMIN DU)		353	78123_PAT_018
ECLUSES (RUE DES)		354	78123_PAT_011
GRANDES TERRES (CHEMIN DES)		355	78123_PAT_016
SAINT-BLAISE (PLACE)		356	78123_PAT_014

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRESY (ROUTE D')	68	357	78123_PAT_001

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
ENSEMBLE SITUE AU CENTRE-VILLE ET DELIMITE PAR LA GRANDE RUE	359	78123_ECP_001

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RESIDENCE FLORE : RUE DU GENERAL LECLERC	361	78015_ECU_004 // 78123_ECU_001

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_012


Nom : Ancienne gare

Typologie : Villa

131 ROUTE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ancienne gare de Carrières - ligne Pontoise/Paris active entre 1912 et 1933		
Période de construction	début XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_015

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

56 RUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Encadrement de fenêtres, Marquise, Frontons, Corniche avec dentelle, boutons floraux, pilastre, modénature, ferronnerie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_004

Nom : Maison du Guet

Typologie : Maison de bourg

203 RUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XVII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte cintrée cochère en bois, cadran en pierre, échauguette en encorbellement, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	Espace paysager : Non renseigné

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_005

Nom : Café - Restaurant

Typologie : Villa

278 RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>4e quart XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Colombages, gardes corps, marquise, décors céramique, Oriel</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_022

Nom : Maison des Éclusiers

Typologie : Maison de notable

633 RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_019

Nom : Ecole Pasteur

Typologie : Maison de notable

129 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1935 <i>début XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Lucarne engagée avec horloge, modénature brique, garde corps, RDC Porche pilier brique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_006

Nom : Ecole

Typologie : Maison de bourg

152 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Volets bois, Corniche, Bandeaux et linteaux en briques, Modénature, Baie arrondie</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_023

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

14 AVENUE ERNEST JOLLY

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_008

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de bourg

270 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Mairie et groupe scolaire de 4 classes et maternelle construits de 1934 à 1936 par les architectes P. Maréchal et A. Lambert. L'entrepreneur est Maurice Lefèvre.		
Période de construction	1934 - 1936 2nd quart du XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Epi faitage, modénature, escalier en pierre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_009

Nom : Manoir dit La Grande Maison

Typologie : Maison de bourg

557 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1651 XVII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte cochère, petit bois dans les fenêtres, volets en bois, corniche, volet persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_007

Nom : Eglise Paroissiale Saint Joseph

Typologie : Patrimoine urbain et rural

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

La paroisse est détachée de Triel au XV^{ème} siècle. L' église est construite de 1659 à 1671 par le maçon Pierre Olliveau. Un plafond est ajouté vers 1765 qui cache le lambris de couverture. La tribune daterait de la même époque. Le cimetière est déplacé vers 1830. Le porche est refait en 1911 lors de l' élargissement de la route

Période de construction

3^e quart XVII^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)
Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Chênes d'angles en pierre, vitraux avec fenêtres arrondies, horloge, Clocher</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_024


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

49 RUE DE LA REINE BLANCHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_013

Nom : Bibliotheque Octave Mirbeau

Typologie : Maison de notable

589 RUE DE LA REINE BLANCHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Villa fin XIXème siècle transformée en équipement public		
Période de construction	1880 fin XIXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Marquise, chaîne d'angle, escalier central</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_003

Nom : Demeure dite Château des Gresillons

Typologie : Maison de notable

AVENUE W.K. VANDERBILT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Demeure, haras de dressage et d'entraînement construit pour William Kissens Vanderbilt peu après 1900. Exploitation de sable vers 1935		
Période de construction	<i>1er quart XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Modénature, pierre et brique, ferronnerie, chaînage d'angle en pierre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Carrières-sous-Poissy


Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_018

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU CIMETIERE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_011

Nom : Ecluse

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES ECLUSES



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :

Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	2nd quart XIXème 4e quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---	----------------	---

Dispositions particulières	Non renseigné
----------------------------	---------------

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_016

Nom : stèle des frères Tissier

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES GRANDES TERRES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Carrières-sous-Poissy


Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_014

Nom : Château d'eau dit Puit Artesien

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE SAINT-BLAISE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>Bandeau d'étage, Balcon signal</i>		

Carrières-sous-Poissy

Ensemble bâti

78123_PAT_001

Nom : Château de Champfleury

Typologie : Château

68 ROUTE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	3e quart XVIIème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Baie arrondie, Bandeau d'étage, escalier, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Fiche de protection

Ensemble situé au centre-ville et délimité par la Grande Rue

Ensemble Cohérent Patrimonial

78123_ECP_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>les maisons respectent une continuité le long de la voie, souvent en bande et sur les deux limites séparatives. Un parcellaire de très grande taille côtoie un petit parcellaire longiligne.</i>	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées irrégulières</i>
		Matériaux : <i>Pierres et crépi</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces verts en façade et à l'arrière des maisons</i>	
	Clôtures : <i>clôtures souvent constituées de murs pleins ou partiels</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de valoriser la qualité architecturale de ce front urbain afin également d'y consolider la centralité. La morphologie urbaine et architecturale est en rupture totale avec celle des bâtiments collectifs voisins et il convient donc de la préserver.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

<p>Morphologie</p> <p>&</p> <p>Implantation des constructions</p>	<p>Rapport à la rue et aux limites :</p> <p><i>Les extensions et les nouvelles constructions sont implantées dans l'alignement des maisons existantes donc à l'alignement de la voie. Toutefois, les constructions peuvent être implantées en recul sous réserve de créer une clôture constituée d'un mur sur toute sa hauteur ou partiellement et qu'une des deux constructions latérales ne soit pas à l'alignement.</i></p>
<p>Qualité paysagère & écologique</p>	<p>Clôtures : <i>les clôtures sur rue sont réalisées en maçonnerie sur toute la hauteur ou constituées d'un mur représentant au maximum la moitié de la hauteur totale et surmonté de grilles</i></p>

Andrésy/Carrières-sous-Poissy

Fiche de protection

Résidence Flore : rue du Général Leclerc

Ensemble Cohérent Urbain

78015_ECU_004 // 78123_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites :	
	<i>Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Les annexes sont implantées en fond de parcelle.</i>	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>enduit clair de teinte blanche, lucarnes à double fenêtre</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles brunes type Huguenot à pannes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions</i>	
	Clôtures : <i>elles sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé de grilles en fer forgé et de haies ou uniquement de haies. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte foncée.</i>	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité des constructions ainsi que le caractère paysager.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Les volets en bois originels, l'enduit extérieur, les tuiles sont maintenues et leur teinte conservée, les doubles lucarnes sont conservées.

Qualité paysagère & écologique

Clôtures : Les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé soit de grilles en fer forgé doublé de haies ou soit uniquement de haies.

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CHANTELOUP-LES-VIGNES

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	27	365	78138_PAT_011
GARE (RUE DE LA)	2	366	78138_PAT_009
GENERAL LECLERC (RUE DU)	10	368	78138_PAT_010
GENERAL LECLERC (RUE DU)	15	369	78138_PAT_001
GENERAL LECLERC (RUE DU)	31	370	78138_PAT_026
GENERAL LECLERC (RUE DU)	46	371	78138_PAT_037
HAUTIL (RUE DE L')	4	372	78138_PAT_035
HAUTIL (RUE DE L')	36	373	78138_PAT_002
HAUTIL (RUE DE L')	41	374	78138_PAT_012
JOSEPH CASTORI (RUE)	4	375	78138_PAT_038
MAIL DU COTEAU	2	376	78138_PAT_039
MAIL DU COTEAU	12	377	78138_PAT_007
MAIS (RUE)	1	378	78138_PAT_016
OUCHES (RUE DES)	8	379	78138_PAT_034
PAULINE SOYER (RUE)	13	380	78138_PAT_003
PLATRIERE (RUE DE LA)	1	381	78138_PAT_030
RESERVOIRS (RUE DES)	27	382	78138_PAT_033
RUE DES COTES BLANCHES (RUE)	24	383	78138_PAT_040
SAINT-ROCH (RUE)	1	384	78138_PAT_028
SAINT-ROCH (PLACE)		385	78138_PAT_015
TRIEL (RUE DE)	10	386	78138_PAT_008

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EDOUARD LEGRAND (RUE)	32	387	78138_PAT_014
SOURCE (RUE DE LA)	12 BIS	388	78138_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHAPITRE (RUE DU)	1	389	78138_PAT_013

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_011

Nom : Maison de vigneron

Typologie : Maison de bourg

27 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Sur le cadastre napoléonien de 1821, il y a 4 propriétés différentes : sans doute trois maisons rurales et une annexe, ce qui semble correspondre aux trois escaliers qui existent encore. Les quatre ont été réunies et agrandies à une date inconnue		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_009

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chaînage d'angle en brique + encadrement baies en brique bichromie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_010

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Lucarne + volet bois + chaînage d'angle + encadrement des baies</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_001


Nom : Villa Cérés

Typologie : Villa

15 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1911	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>balcon + débord toiture</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_026

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de notable

31 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	construction de la mairie-école en 1891-1892 par l'architecte Désiré Geoffroy et l'entrepreneur local Villeneuve		
Période de construction	1892	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>lucarnes en zinc, clocheton, menuiseries, parvis et escalier</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_037

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

46 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement fenêtre + bandeau + garde corps en ferronnerie</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_035

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne + bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_002

Nom : Villa

Typologie : Villa

36 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porche, menuiseries + linteaux en brique + croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_012

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

41 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison de notable déclarée en 1869 comme construction nouvelle par Victor Barrois		
Période de construction	1869	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>chaînage en pierres, modénatures en pierres, corniche, ferronneries, piliers portail en meulière et brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_038

Nom : Ecole

Typologie : Maison de bourg

4 RUE JOSEPH CASTORI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_039

Nom : Espace Emploi Entreprise

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

2 MAIL DU COTEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Autres		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_007

Nom : Dojo d'Aïkido traditionnel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

12 MAIL DU COTEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	années 2000	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+5	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_016

Nom : Grande Mosquée

Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 RUE MAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>Coupole</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_034

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 RUE DES OUCHES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>colombages, terrasse</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_003

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

13 RUE PAULINE SOYER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

En 1818 acquisition par Jean Conrad Raumlund ancien marchand joailler demeurant à Paris d'une maison qui appartenait aux héritiers de Denis Deligny qui l'avait achetée en 1775 à Denis Villeneuve, vigneron, devient sa maison de campagne. En 1819 il achète la maison voisine à Marie Louise Letivot veuve d'un vigneron. En 1820, troisième acquisition d'une petite maison. 1845 la propriété est vendue à Nicolas Gontier puis 1862 à Nicolas Hubert Roux, architecte, marié à Pauline Soyer.

Période de construction

XVIIIème siècle ? 3e quart XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
	Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Jardin intéressant

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_030


Nom : Maison de vigneron

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA PLATRIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_033

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

27 RUE DES RESERVOIRS

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_040

Nom : Maison passive - Hermann Kaufmann

Typologie : Pavillon

24 RUE RUE DES COTES BLANCHES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
Matériaux : Autres		
	Dispositions particulières	<i>Toiture végétalisée, construction en bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_028

Nom : Maison de vigneron

Typologie : Villa

1 RUE SAINT-ROCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Il existe une petite maison sur le cadastre napoléonien. En 1831, un acte de vente la décrit. Elle a été modifiée et agrandie en 1927		
Période de construction	1927	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux, mur de clôture</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_015

Nom : Eglise paroissiale Saint Roch

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE SAINT-ROCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Les deux chapelles latérales furent reprises au XVème siècle. Le clocher porche a été reconstruit en 1846 sur les plans de l'architecte Fauconnier de Saint-Germain-en-Laye. Ce dernier connut deux graves préjudices, l'un en 1938 où la foudre le détériora et l'autre en 1999 où la tempête l'endommagea gravement, le faisant tomber sur la nef qu'il éventa. Il a été reconstruit par l'architecte Bernard Ruel, dont le travail fut primé en 2004 par les rubans du patrimoine.

Période de construction

1518

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Pierre de taille
Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>sculpture (étudiée dans la base Palissy), clocher</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_008

Nom : Maison de vigneron

Typologie : Bâtiment agricole

10 RUE DE TRIEL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	La maison construite au début du XXème siècle par le grand-père du propriétaire actuel. L'activité principale était la vigne puis après la guerre de 14-18, la famille s'est tournée vers le maraîchage		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Hublot + Linteaux brique +feronnerie + chaînage d'angle en brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes


Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_014

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

32 RUE EDOUARD LEGRAND



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
Dispositions particulières	Non renseigné		

Chanteloup-les-Vignes


Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_004

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

12 BIS RUE DE LA SOURCE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Chanteloup-les-Vignes

Ensemble bâti

78138_PAT_013

Nom : Le Chapitre

Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DU CHAPITRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Cette propriété dépendait du chapitre Notre-Dame, seigneur d'Andrésy. Elle appartenait à la fin du XVème siècle selon l'abbé Pacaud à madame Jeanne Anroux. En 1749 elle appartient à Laurent Pécoule, écuyer et conseiller du roi. Il fait construire une chapelle qui est bénie par le curé de Jouy-le-Moutier. En 1821, la propriété, qui comprend des vignes, est aux mains de M. Pion. Elle est aujourd'hui très dénaturée et découpée en plusieurs propriétés. La chapelle a été transformée en remise

Période de construction

1759

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>porche</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	<i>Arbre remarquable</i>	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CHAPET

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	14	393	78140_PAT_020
BAZINCOURT		394	78140_PAT_009
BOIS DE L'AUNAY (RUE DU)	2	395	78140_PAT_013
BOIS DE L'AUNAY (RUE DU)	6	396	78140_PAT_014
BOIS DE L'AUNAY (RUE DU)	8	397	78140_PAT_015
EGLISE (RUE DE L')	24	398	78140_PAT_037
EGLISE (PLACE DE L')		399	78140_PAT_017
GRANDE RUE	1	400	78140_PAT_003
GRANDE RUE	4	401	78140_PAT_002
GRANDE RUE	15	402	78140_PAT_021
GRANDE RUE	19	403	78140_PAT_004
GRANDE RUE	21	404	78140_PAT_005
GRANDE RUE	25	405	78140_PAT_007
GRANDE RUE	27	406	78140_PAT_008
MAIRIE (PLACE DE LA)		407	78140_PAT_016
VERNEUIL (ROUTE DE)	100	408	78140_PAT_025
VERNEUIL (ROUTE DE)		409	78140_PAT_011
VERNEUIL (ROUTE DE)		410	78140_PAT_010

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUELLE DE L')		411	78140_PAT_035
BREZOLLES		412	78140_PAT_019
VERNEUIL (RUE DE)	13 BIS	413	78140_PAT_036

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CAVES FERRONIERES (RUE DES)	3	414	78140_PAT_018
GRAND MOULIN (PLACE LE)		415	78140_PAT_022
LE PETIT MOULIN (PLACE)		416	78140_PAT_001
VERNEUIL (ROUTE DE)	100	417	78140_PAT_023

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_020

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

14 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne rampante + escalier</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_009

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

BAZINCOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	--------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Petit balcon en bois, lucarne à fronton pignon, encadrement de baies importants</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_013

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DU BOIS DE L'AUNAY

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XVII^{ème} et XVIII^{ème} siècles</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_014


Nom : Bâtiment agricole

Typologie : Bâtiment agricole

6 RUE DU BOIS DE L'AUNAY

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XVIIème et XVIIIème siècles</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>corniche + encadrement baies</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_015

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 RUE DU BOIS DE L'AUNAY

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XVIIème et XVIIIème siècles</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>véranda d'entrée + décors façade</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_037


Nom : La métairie

Typologie : Maison rurale

24 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Lucarne, linteaux</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_017



Nom : Eglise Saint-Denis

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Petit clocher de charpente ; trois travées d'ogives et un collatéral. C'est sous la suzeraineté d'Hugues Le ou, que, selon plusieurs sources, a été construite au XIIème siècle, sans doute en 1125 l'église de Chapet. A l'époque de sa construction, l'église était le point le plus élevé du village, essentiellement implanté sur le flanc Nord de la butte de Chapet, et dans la plaine qui va de Chapet aux Mureaux.

Période de construction

1859
XIIème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : En recul
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : HORS GABARIT

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Matériaux : Composée
Traitement de la toiture	Forme : Complexe
	Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné
Alignement d'arbres

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_003

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>lucarne + bandeau + encadrement baies</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_002

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XVIII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Chainage d'angle, Ancre, menuiseries en bois, mur de cloture en pierre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_021


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>encadrement fenêtre + soubassement</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

19 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XVIIIème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Porte cochère , volet bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_005

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XVIII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_007

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XVIII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Porte cochère, volet bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_008

Nom : Porte cochère

Typologie : Maison de bourg

27 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XVIII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte cochère + Volets en bois + ancre + soubassement pierre + bandeau</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_016

Nom : Mairie

Typologie : Maison de notable

PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ecole, bibliothèque, campanile et inscriptions en façade précisant les diverses fonctions du lieu.		
Période de construction	1929	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Clocheton + avancée en tuile + linteaux + encadrement baies + bandeau brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_025

Nom : Villa

Typologie : Villa

100 ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>croupe + lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_011

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Volets en bois, cheminets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_010

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Volets en bois + cheminées + croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet


Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_035

Nom : Lavoir "La Goulotte"

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUELLE DE L' ABREUVOIR



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_019

Nom : Fontaine de Brézolles

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

BREZOLLES



Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XVIIIème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
Dispositions particulières	<i>Protection sur toute la parcelle.</i>		

Chapet


Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_036

Nom : Lavoir des Aulnes

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 BIS RUE DE VERNEUIL



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_018

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DES CAVES FERRONIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	XVII ^e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Garde corps ferronneries, volets bois</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_022

Nom : Moulin de Maunny

Typologie : Moulin

PLACE LE GRAND MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XIIIe siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Contrefort, menuiserie Il possède encore une partie de son mécanisme.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_001

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

PLACE LE PETIT MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>XVIIe siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>Ancres</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_023

Nom : Château de Bazincourt

Typologie : Château

100 ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>tourelles toit conique, souches de cheminées, linteau cintré, cor-nique, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALOUETTES (RUE DES)	8	421	78172_PAT_001
ALOUETTES (RUE DES)	19	422	78172_PAT_035
ALOUETTES (RUE DES)	26	423	78172_PAT_667
ALOUETTES (RUE DES)	27	424	78172_PAT_006
ALOUETTES (RUE DES)	39	425	78172_PAT_011
ALOUETTES (RUE DES)	48 BIS	426	78172_PAT_012
ALOUETTES (RUE DES)	48	427	78172_PAT_018
ALOUETTES (RUE DES)	57	428	78172_PAT_023
ALOUETTES (RUE DES)	62	429	78172_PAT_022
ALOUETTES (RUE DES)	65	430	78172_PAT_027
ALOUETTES (RUE DES)	68	431	78172_PAT_030
ANATOLE FRANCE (RUE)	63	432	78172_PAT_033
ANDRESY (RUE D')	6	433	78172_PAT_034
ANDRESY (RUE D')	8	434	78172_PAT_644
ANDRESY (RUE D')	9	435	78172_PAT_037
ANDRESY (RUE D')	12	436	78172_PAT_038
ANDRESY (RUE D')	14	437	78172_PAT_039
ANDRESY (RUE D')	15	438	78172_PAT_040
ANDRESY (RUE D')	17	439	78172_PAT_041
ANDRESY (RUE D')	18	440	78172_PAT_042
ANDRESY (RUE D')	19	441	78172_PAT_043
ANDRESY (RUE D')	20	442	78172_PAT_044
ARCADES (ALLEE DES)	2	443	78172_PAT_045
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	21	444	78172_PAT_046
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	23	445	78172_PAT_642
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	24	446	78172_PAT_047
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	25	447	78172_PAT_048
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	8	448	78172_PAT_049
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	10	449	78172_PAT_050
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	19	450	78172_PAT_053
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	44	451	78172_PAT_054
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	52	452	78172_PAT_061
BEFFROY (AVENUE)	4	453	78172_PAT_068
BEFFROY (AVENUE)	7	454	78172_PAT_070
BEFFROY (AVENUE)	8	455	78172_PAT_074
BEFFROY (AVENUE)	12	456	78172_PAT_075
BEFFROY (AVENUE)	14	457	78172_PAT_076

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEFFROY (AVENUE)	12	458	78172_PAT_077
BEFFROY (AVENUE)	14	459	78172_PAT_078
BEFFROY (AVENUE)	21	460	78172_PAT_080
BEFFROY (AVENUE)	27	461	78172_PAT_082
BEFFROY (AVENUE)	31	462	78172_PAT_083
BEFFROY (AVENUE)	35	463	78172_PAT_084
BEFFROY (AVENUE)	37	464	78172_PAT_085
BEFFROY (AVENUE)	43	465	78172_PAT_086
BEL AIR (RUE DU)	3 BIS	466	78172_PAT_087
BEL AIR (RUE DU)	7	467	78172_PAT_088
BEL AIR (RUE DU)	9	468	78172_PAT_089
CAILLOYS (RUE)	1	469	78172_PAT_099
CAILLOYS (RUE)	9	470	78172_PAT_103
CARNOT (AVENUE)	1	471	78172_PAT_109
CARNOT (AVENUE)	2	472	78172_PAT_108
CARNOT (AVENUE)	5	473	78172_PAT_104
CARNOT (AVENUE)	9 BIS	474	78172_PAT_105
CARNOT (AVENUE)	11	475	78172_PAT_106
CARNOT (AVENUE)	12	476	78172_PAT_110
CARNOT (AVENUE)	13	477	78172_PAT_107
CARNOT (AVENUE)	14	478	78172_PAT_111
CASTELET (RUE DU)	5	479	78172_PAT_114
CASTELET (RUE DU)	7	480	78172_PAT_115
CHAISES (IMPASSE DES)	3	481	78172_PAT_119
CHAISES (IMPASSE DES)	5	482	78172_PAT_118
CHARLES BOURSEUL (RUE)	1	483	78172_PAT_632
CHASSELAS (ALLEE DES)	2	484	78172_PAT_120
CHASSELAS (ALLEE DES)	4	485	78172_PAT_121
CHASSELAS (ALLEE DES)	5	486	78172_PAT_122
CHASSELAS (ALLEE DES)	7	487	78172_PAT_123
CHAUSSEE (RUE DE LA)	2	488	78172_PAT_125
CLOS DE ROME (RUE DU)	9	489	78172_PAT_126
CLOS DE ROME (RUE DU)	11	490	78172_PAT_127
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	2	491	78172_PAT_128
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	3	492	78172_PAT_129
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	5	493	78172_PAT_130

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	7	494	78172_PAT_131
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	9	495	78172_PAT_132
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	4	496	78172_PAT_133
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	8	497	78172_PAT_135
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	9	498	78172_PAT_136
COTES DE VANNES (RUE DES)	6 BIS	499	78172_PAT_139
COTES DE VANNES (RUE DES)	7	500	78172_PAT_654
COTES DE VANNES (RUE DES)	8	501	78172_PAT_141
COTES DE VANNES (RUE DES)	9	502	78172_PAT_142
COTES DE VANNES (RUE DES)	10	503	78172_PAT_143
COTES DE VANNES (RUE DES)	11 BIS	504	78172_PAT_144
COTES DE VANNES (RUE DES)	14 BIS	505	78172_PAT_145
COTES DE VANNES (RUE DES)	16 TER	506	78172_PAT_148
COTES DE VANNES (RUE DES)	16 QUATER	507	78172_PAT_147
COTES DE VANNES (RUE DES)	16	508	78172_PAT_146
COTES DE VANNES (RUE DES)	18	509	78172_PAT_149
COTES DE VANNES (LES)		510	78172_PAT_629
COURS DE CHIMAY	3	511	78172_PAT_639
DESIRE CLEMENT (RUE)	3	512	78172_PAT_163
DESIRE CLEMENT (RUE)	11 BIS	513	78172_PAT_173
DESIRE CLEMENT (RUE)	18	514	78172_PAT_177
DESIRE CLEMENT (RUE)	20	515	78172_PAT_178
DESIRE CLEMENT (RUE)	21	516	78172_PAT_179
DESIRE CLEMENT (RUE)	25	517	78172_PAT_180
DESIRE CLEMENT (RUE)	26	518	78172_PAT_181
DESIRE CLEMENT (RUE)	27	519	78172_PAT_182
DESIRE CLEMENT (RUE)	29	520	78172_PAT_183
DESIRE CLEMENT (RUE)	34	521	78172_PAT_184
DESIRE CLEMENT (RUE)	37	522	78172_PAT_185
DESIRE CLEMENT (RUE)	39	523	78172_PAT_186
DESIRE CLEMENT (RUE)	41	524	78172_PAT_187
DESIRE CLEMENT (RUE)	52	525	78172_PAT_190
DESIRE CLEMENT (RUE)	63	526	78172_PAT_192
DESIRE CLEMENT (RUE)	74	527	78172_PAT_640
DESIRE CLEMENT (RUE)	86	528	78172_PAT_196
DESIRE CLEMENT (RUE)	90	529	78172_PAT_198
DESIRE CLEMENT (RUE)	94	530	78172_PAT_200

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DESIRE CLEMENT (RUE)	107	531	78172_PAT_165
DESIRE CLEMENT (RUE)	113	532	78172_PAT_166
DESIRE FOUCHER (RUE)	1	533	78172_PAT_201
DESIRE FOUCHER (RUE)	2	534	78172_PAT_202
DESIRE FOUCHER (RUE)	9	535	78172_PAT_203
DESIRE FOUCHER (RUE)	13	536	78172_PAT_205
DESIRE FOUCHER (RUE)	15	537	78172_PAT_206
DESIRE FOUCHER (RUE)	34	538	78172_PAT_210
ECOUVILLIERS (RUE DES)	1	539	78172_PAT_641
EGLISE (PLACE DE L')	3	540	78172_PAT_222
EGLISE (PLACE DE L')	4	541	78172_PAT_220
EGLISE (PLACE DE L')	9	542	78172_PAT_223
EGLISE (PLACE DE L')	11	543	78172_PAT_221
EUDOXIE (RUE)	3	544	78172_PAT_231
EUGENE CHABROT (IMPASSE)	6	545	78172_PAT_116
EUGENE LECORRE (QUAI)	14	546	78172_PAT_636
EUGENE LECORRE (QUAI)	16	547	78172_PAT_238
EUGENE LECORRE (QUAI)	40	548	78172_PAT_243
FELIX FAURE (RUE)	7	549	78172_PAT_283
FELIX FAURE (RUE)	12	550	78172_PAT_272
FELIX FAURE (RUE)	13	551	78172_PAT_273
FELIX FAURE (RUE)	16	552	78172_PAT_274
FELIX FAURE (RUE)	17	553	78172_PAT_275
FELIX FAURE (RUE)	19	554	78172_PAT_276
FELIX FAURE (RUE)	21	555	78172_PAT_277
FELIX FAURE (RUE)	23	556	78172_PAT_278
FELIX FAURE (RUE)	25	557	78172_PAT_279
FELIX FAURE (RUE)	27 BIS	558	78172_PAT_281
FELIX FAURE (RUE)	27	559	78172_PAT_280
FELIX FAURE (RUE)	29	560	78172_PAT_626
FELIX FAURE (RUE)	31	561	78172_PAT_282
FONDES (PASSAGE DES)	1	562	78172_PAT_251
FOSSE DU MOULIN (RUE DE LA)	10	563	78172_PAT_254
FOUILLERE (PLACE)	3	564	78172_PAT_255
FOUILLERE (PLACE)	4	565	78172_PAT_256
FOUILLERE (PLACE)	5	566	78172_PAT_257

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FRERES BRUHIER ALLAIS (RUE DES)	2	567	78172_PAT_260
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	2	568	78172_PAT_262
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	15	569	78172_PAT_267
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	19	570	78172_PAT_268
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	23	571	78172_PAT_269
FROMENTAUX (RUE DES)	6	572	78172_PAT_259
GAILLON (QUAI DE)	40	573	78172_PAT_285
GAILLON (QUAI DE)	41	574	78172_PAT_286
GAILLON (QUAI DE)	48 BIS	575	78172_PAT_288
GAILLON (QUAI DE)	53	576	78172_PAT_291
GAILLON (QUAI DE)	58 BIS	577	78172_PAT_292
GAILLON (QUAI DE)	59	578	78172_PAT_620
GARE (IMPASSE DE LA)	1	579	78172_PAT_294
GARE (IMPASSE DE LA)	3	580	78172_PAT_293
GARE (IMPASSE DE LA)	9	581	78172_PAT_295
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	2 BIS	582	78172_PAT_303
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	18	583	78172_PAT_301
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	25	584	78172_PAT_309
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	28	585	78172_PAT_304
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	31	586	78172_PAT_310
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	32-34	587	78172_PAT_305
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	35	588	78172_PAT_311
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	36	589	78172_PAT_307
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	37	590	78172_PAT_312
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	39	591	78172_PAT_313
GENERAL MANGIN (RUE)	4	592	78172_PAT_320
GENERAL MANGIN (RUE)	8	593	78172_PAT_321
GENERAL MANGIN (RUE)	10	594	78172_PAT_322
GENERAL MANGIN (RUE)	14	595	78172_PAT_323
GENERAL MANGIN (RUE)	18	596	78172_PAT_324
GENERAL MANGIN (RUE)	22	597	78172_PAT_325
GENERAL MANGIN (RUE)	30 BIS	598	78172_PAT_326
GENERAL MANGIN (RUE)	34	599	78172_PAT_327
GENERAL MANGIN (RUE)	38	600	78172_PAT_328

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GOUFFE (RUELLE DU)	8 BIS	601	78172_PAT_319
GOUFFE (RUELLE DU)	8	602	78172_PAT_318
JEAN JAURES (AVENUE)	14	603	78172_PAT_335
JEAN JAURES (AVENUE)	16	604	78172_PAT_336
JOSEPH BOUYSSSEL (RUE)	7	605	78172_PAT_638
JULES GEVELOT (PLACE)	3	606	78172_PAT_637
LA SAVATERIE (RUE)	12	607	78172_PAT_553
LA SAVATERIE (RUE)	49	608	78172_PAT_556
LIBERTE (PLACE DE LA)	2	609	78172_PAT_338
LIBERTE (PLACE DE LA)	3	610	78172_PAT_337
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	42	611	78172_PAT_617
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	70	612	78172_PAT_381
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	5	613	78172_PAT_382
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	42	614	78172_PAT_383
MARECHAL JOFFRE (RUE)	19	615	78172_PAT_384
MARECHAL JOFFRE (RUE)	21	616	78172_PAT_385
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	4	617	78172_PAT_387
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	31	618	78172_PAT_389
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	38	619	78172_PAT_390
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	52	620	78172_PAT_392
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	1	621	78172_PAT_363
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	2	622	78172_PAT_364
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	5	623	78172_PAT_366
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	10	624	78172_PAT_367
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	12	625	78172_PAT_369
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	17	626	78172_PAT_372
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	18	627	78172_PAT_373
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	19	628	78172_PAT_374
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	20	629	78172_PAT_375
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	22	630	78172_PAT_376
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	26	631	78172_PAT_379

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	42	632	78172_PAT_361
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	44	633	78172_PAT_362
MAURICE BERTEAUX (RUE)	4	634	78172_PAT_396
MAURICE BERTEAUX (RUE)	6	635	78172_PAT_397
MAURICE BERTEAUX (RUE)	8	636	78172_PAT_398
MAURICE BERTEAUX (RUE)	9	637	78172_PAT_399
MAURICE BERTEAUX (RUE)	10	638	78172_PAT_400
MAURICE BERTEAUX (RUE)	15	639	78172_PAT_403
MAURICE BERTEAUX (RUE)	16	640	78172_PAT_404
MAURICE BERTEAUX (RUE)	19	641	78172_PAT_407
MAURICE BERTEAUX (RUE)	34	642	78172_PAT_413
MAURICE BERTEAUX (RUE)	35	643	78172_PAT_414
MAURICE BERTEAUX (RUE)	36	644	78172_PAT_415
MAURICE BERTEAUX (RUE)	37	645	78172_PAT_416
MAURICE BERTEAUX (RUE)	39	646	78172_PAT_417
MAURICE BERTEAUX (RUE)	43	647	78172_PAT_418
MAURICE BERTEAUX (RUE)	44	648	78172_PAT_419
MAURICE BERTEAUX (RUE)	46	649	78172_PAT_420
MAURICE BERTEAUX (RUE)	51	650	78172_PAT_423
MAURICE BERTEAUX (RUE)	52	651	78172_PAT_424
MAURICE BERTEAUX (RUE)	57	652	78172_PAT_426
MAURICE BERTEAUX (RUE)	69	653	78172_PAT_430
MOINES (RUE AUX)	2	654	78172_PAT_432
MOINES (RUE AUX)	26	655	78172_PAT_433
NONNAINS (RUE DES)	3	656	78172_PAT_434
NONNAINS (RUE DES)	5	657	78172_PAT_436
PASTEUR (RUE)	3	658	78172_PAT_438
PASTEUR (RUE)	5	659	78172_PAT_439

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PASTEUR (RUE)	9	660	78172_PAT_440
PASTEUR (RUE)	11-13	661	78172_PAT_441
PASTEUR (RUE)	16	662	78172_PAT_443
PASTEUR (RUE)	18	663	78172_PAT_625
PASTEUR (RUE)	24	664	78172_PAT_444
PASTEUR (RUE)	25	665	78172_PAT_445
PASTEUR (RUE)	26	666	78172_PAT_446
PASTEUR (RUE)	28	667	78172_PAT_447
PASTEUR (RUE)	29	668	78172_PAT_448
PASTEUR (RUE)	32	669	78172_PAT_449
PASTEUR (RUE)	34	670	78172_PAT_450
PASTEUR (RUE)	35	671	78172_PAT_451
PASTEUR (RUE)	37	672	78172_PAT_452
PASTEUR (RUE)	53	673	78172_PAT_453
PASTEUR (RUE)	57	674	78172_PAT_454
PAVILLON (IMPASSE DU)	1	675	78172_PAT_455
PAVILLON (IMPASSE DU)	27	676	78172_PAT_456
PAVILLON (IMPASSE DU)	35	677	78172_PAT_457
PIERRE GUY (RUE)	6	678	78172_PAT_458
POLOGNE (RUE DE)	5	679	78172_PAT_653
POLOGNE (RUE DE)	6	680	78172_PAT_460
POLOGNE (RUE DE)	9	681	78172_PAT_652
POLOGNE (RUE DE)	11	682	78172_PAT_651
POLOGNE (RUE DE)	13	683	78172_PAT_463
POLOGNE (RUE DE)	14	684	78172_PAT_649
PORT (RUE DU)	2-4-6-8	685	78172_PAT_478
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	1	686	78172_PAT_481
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	2 BIS	687	78172_PAT_482
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	4	688	78172_PAT_483
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	7	689	78172_PAT_484
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	11	690	78172_PAT_485
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	12	691	78172_PAT_486
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	13	692	78172_PAT_487
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	15	693	78172_PAT_488
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	17	694	78172_PAT_489

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PORTE PONTOISE (RUE DE LA)	26	695	78172_PAT_492
PRIEURE (RUE DU)	34	696	78172_PAT_493
PRIEURE (RUE DU)	36	697	78172_PAT_494
PRIEURE (RUE DU)	38	698	78172_PAT_495
PROCESSION (RUE DE LA)	6	699	78172_PAT_496
RENE ALBERT (RUE)	5	700	78172_PAT_502
RENE ALBERT (RUE)	7	701	78172_PAT_504
RENE ALBERT (RUE)	13	702	78172_PAT_506
RENE ALBERT (RUE)	15	703	78172_PAT_507
RENE ALBERT (RUE)	19	704	78172_PAT_508
RENE ALBERT (RUE)	21	705	78172_PAT_509
RENE ALBERT (RUE)	33	706	78172_PAT_511
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	1	707	78172_PAT_528
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	2	708	78172_PAT_529
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	3	709	78172_PAT_530
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	6	710	78172_PAT_531
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	9	711	78172_PAT_532
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	10	712	78172_PAT_533
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	12	713	78172_PAT_635
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	13	714	78172_PAT_534
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	18	715	78172_PAT_535
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	20	716	78172_PAT_536
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	22	717	78172_PAT_537
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	24	718	78172_PAT_538
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	25	719	78172_PAT_539
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	26	720	78172_PAT_540
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	27	721	78172_PAT_541
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	28	722	78172_PAT_542
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	29	723	78172_PAT_543
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	33	724	78172_PAT_544
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	35	725	78172_PAT_627
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	2	726	78172_PAT_633
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	4	727	78172_PAT_526
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	8	728	78172_PAT_527
RUE DES FROMENTEAUX (RUE)	8	729	78172_PAT_258
SAINT MAURICE (RUE)	7	730	78172_PAT_545

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
TROUSSEL (BOULEVARD)	23	731	78172_PAT_564
TROUSSEL (BOULEVARD)	30	732	78172_PAT_566
TROUSSEL (BOULEVARD)	33	733	78172_PAT_568
TROUSSEL (BOULEVARD)	38	734	78172_PAT_569
TROUSSEL (BOULEVARD)	50	735	78172_PAT_574
TROUSSEL (BOULEVARD)	66-68	736	78172_PAT_582
VICARIAT (IMPASSE DU)	8 BIS	737	78172_PAT_585
VICARIAT (IMPASSE DU)	8	738	78172_PAT_583
VICTOR HUGO (RUE)	2	739	78172_PAT_586
VICTOR HUGO (RUE)	12	740	78172_PAT_591
VICTOR HUGO (RUE)	21	741	78172_PAT_597
VICTOR HUGO (RUE)	21 TER	742	78172_PAT_596
VICTOR HUGO (RUE)	21 BIS	743	78172_PAT_595
VICTOR HUGO (RUE)	21	744	78172_PAT_594
VICTOR HUGO (RUE)	23	745	78172_PAT_598
VICTOR HUGO (RUE)	25	746	78172_PAT_601
VICTOR HUGO (RUE)	27	747	78172_PAT_602

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ILE DU BAC (QUAI DE L')		748	78172_PAT_634
REPOS (RUE DU)	20	749	78172_PAT_302

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	46	750	78172_PAT_643
PIERREFITTE (RUE DE)	74	751	78172_PAT_645
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	36	752	78172_PAT_156

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
TROIS ENSEMBLES PATRIMONIAUX : RUE DES MARTYRS / RUE BOURBON, RUE RENE ALBERT / QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE / RUE DE LA SAVATERIE	753	78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016
RUE VICTOR HUGO	755	78172_ECP_003
RUE EDMONT MAGNEZ / RUE ARNOULT CRAPOTTE	757	78172_ECP_004
RUE DU DEPART	759	78172_ECP_005
RUE MARIE CHARLES	761	78172_ECP_006
RUE LEON / BOULEVARD TROUSSEL	763	78172_ECP_007
RUE DU MARECHAL MAUNOURY/RUE EUDOXIE GASTON COUSIN	765	78172_ECP_008
RUE DE CIRJEAN / RUE DES CÔTES DE VANNES	767	78172_ECP_010
DEUX ENSEMBLE PATRIMONIAUX : RUE DE LA SAVATERIE, RUE DU MIDI/QUAI DES MARTYRS, RUE DE LA RESISTANCE, RUE DE LA CHAUSSEE	769	78172_ECP_011 // 78172_ECP_012
RUE EMILE CHAPELIER	771	78172_ECP_013
ENSEMBLE ENCADRE PAR LA RUE VICTOR HUGO, LA RUE MAURICE BERTEAUX ET LA RUE FELIX FAURE	773	78172_ECP_014
RUE DESIRE FOUCHER	775	78172_ECP_015
DEUX ENSEMBLES : RUE DESIRE CLEMENT ET QUARTIER CHENNEVIERES	777	78172_ECP_022 // 78172_ECP_017
BOULEVARD TROUSSEL ET QUAI EUGENE LE CORRE	779	78172_ECP_018
LES LONGUES RAIES : RUE DES ALOUETTES	781	78172_ECP_023
RUE ARNOULT CRAPOTTE / RUE DE LA PORTE DE PONTOISE/RUE DES NONNAINS	783	78172_ECP_024
RUE DE POLOGNE	785	78172_ECP_025

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
BOULEVARD TROUSSEL / RUE DE SEINE / RUE LEON	787	78172_ECU_001

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_001

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_035


Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>toit à deux pans asymétrique, balcon, soubassement en meulière, travées en bois sur comble, ouverture en ronde</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_667


Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_006

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

19 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_011

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

26 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Moulure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_012

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

27 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Auvent, Volets persienne, croupe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_018

Nom : Villa

Typologie : Villa

39 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Chainages d'angles+Encadrement des baies+Volets persienne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_023

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

48 BIS RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_022

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

48 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_027

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

57 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteau brique, toiture à 2 pans, garde-corps ferronnerie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_030

Nom : Villa

Typologie : Villa

62 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Zinc		
Dispositions particulières	<i>oeil de bœuf, marquise, toit terrasse</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_033

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

65 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_034

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

68 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison construite par Raymond Lacombe, architecte A.D. à Bagneux, dans un lotissement réalisé en 1931.		
Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>pente à deux pans asymétrique, fenêtre ronde, balcon, sous-bassement en pierre de vigny</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_644

Nom : Internat du second degré

Typologie : Immeuble de ville

63 RUE ANATOLE FRANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1975-2000	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières	<i>Structure béton apparente</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_037

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1879	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>linteaux en pierre, volets, modénatures, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_038

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_039

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>extension pentagonale, bandeau, polychromie, carreaux de verre</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_040

Nom : Villa

Typologie : Villa

12 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>bandeau brique, épi de faitage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_041

Nom : Villa

Typologie : Villa

14 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>vigne vierge, volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_042

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

15 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_043


Nom : Villa

Typologie : Villa

17 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>bois sous toiture, linteau brique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_044

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

18 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile plate		
Dispositions particulières	<i>volets</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_045



Nom : Villa

Typologie : Villa

19 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse	Maison de villégiature construite en 1911 pour le joaillier Parisien Mellerio. Dans les années 1950 elle fut rachetée par l'entreprise Bonna qui y logea des employés. C'est actuellement un immeuble en copropriété.		
Période de construction	1911 1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>balcon de la terrasse</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_046

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

20 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>toiture en escalier et dessin sur pignon, décors briques</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_642

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

2 ALLEE DES ARCADES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	1975-2000	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
Matériaux : Non visible		
Dispositions particulières	<i>modénature des façades</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_047

Nom : Villa

Typologie : Villa

21 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>meulière, marquise en ferronnerie et verre, encadrement en brique, lucarnes, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_048

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

23 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>toiture complexe, linteau en brique, marquise, lucarne, moellon</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_049

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

24 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>lucarne, toit à 2 pans avec lucarne à pignon, persiennes, sous-bassement en meulière, bandeaux sur façade</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_050

Nom : Villa

Typologie : Villa

25 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	Non renseigné		Intérêt
			Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
Matériaux : Ardoise		
Dispositions particulières	<i>Toiture Mansart, lucarnes, pierre et meulière sur murs, garde-corps, marquise, bandeau</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_053

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	2nd quart XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Pierre de vigny, Bandeaux, Toit complexe</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	