PLUi

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

Construire ensemble Grand Paris Seine & Oise



PARVENU LE
20 DEC. 2023
SOUS-PRÉFECTURE
78 MANTES LA JOLIE

IV – REGLEMENT

Partie 3 – Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

3.2. Fiches de Protection Patrimoniale par commune
Achères – Les Mureaux (Volume 1)

PLUI APPROUVE VU POUR ÊTRE ANNEXE A LA PRESENTE DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 16/01/2020

Le Président
Philippe TAUTOU

. Délibération CC_2022-06-30_18 du 30 juin 2022 portant approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUi.

. Délibération CC_2023-12-14_39 du 14 décembre 2023 portant approbation de la modification générale n°1 du PLUi.

construireensemble.gpseo.fr

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Achères	5
Andrésy	71
Arnouville-lès-Mantes	101
Aubergenville	121
Auffreville-Brasseuil	193
Aulnay-sur-Mauldre	205
Boinville-en-Mantois	221
Bouafle	229
Breuil-Bois-Robert	297
Brueil-en-Vexin	313
Buchelay	359
Carrières-sous-Poissy	373
Chanteloup-les-Vignes	401
Chapet	431
Conflans-Sainte-Honorine	462
Drocourt	847
Ecquevilly	891
Epône	925
Evecquemont	947
Favrieux	987

	N° page
Flacourt	1005
Flins-sur-Seine	1029
Follainville-Dennemont	1093
Fontenay-Mauvoisin	1111
Fontenay-Saint-Père	1131
Gaillon-sur-Montcient	1199
Gargenville	1241
Goussonville	1321
Guernes	1349
Guerville	1385
Guitrancourt	1413
Hardricourt	1433
Hargeville	1463
Issou	1473
Jambville	1509
Jouy-Mauvoisin	1545
Jumeauville	1557
Juziers	1565
La Falaise	1663

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE GENERAL DES FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE PAR COMMUNE

	N° page
Lainville-en-Vexin	1677
Le Tertre-Saint-Denis	1699
Les Alluets-le-Roi	1705
Les Mureaux	1727
Limay	*2003*
Magnanville	*2027*
Mantes-la-Jolie	*2043*
Mantes-la-Ville	*2115*
Médan	*2177*
Méricourt	*2215*
Meulan-en-Yvelines	*2227*
Mézières-sur-Seine	*2311*
Mézy-sur-Seine	*2337*
Montalet-le-Bois	*2379*
Morainvilliers	*2419*
Mousseaux-sur-Seine	*2515*
Nézel	*2559*
Oinville-sur-Montcient	*2575*
Orgeval	*2599*
Perdreauville	*2659*

	N° page
Poissy	*2671*
Porcheville	*2881*
Rolleboise	*2907*
Rosny-sur-Seine	*2943*
Sailly	*2993*
Saint-Martin-la-Garenne	*3029*
Soindres	*3061*
Tessancourt-sur-Aubette	*3073*
Triel-sur-Seine	*3091*
Vaux-sur-Seine	*3293*
Verneuil-sur-Seine	*3333*
Vernouillet	*3477*
Vert	*3537*
Villennes-sur-Seine	*3549*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ACHERES

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BASSES PLAINES (CHEMIN DES)	15	10	78005_PAT_036
CENTRALE (ROUTE)		11	78005_PAT_037
CONFLANS (AVENUE DE)	30	12	78005_PAT_023
CONFLANS (AVENUE DE)	32	13	78005_PAT_048
CONFLANS (AVENUE DE)	33 BIS	14	78005_PAT_031
CONFLANS (AVENUE DE)	33	15	78005_PAT_030
CONFLANS (AVENUE DE)	71	16	78005_PAT_032
CONFLANS (AVENUE DE)	83 BIS	17	78005_PAT_033
CONFLANS (AVENUE DE)	85	18	78005_PAT_034
DESCHAMPS GUERIN (RUE)	1	19	78005_PAT_006
DESCHAMPS GUERIN (RUE)	8	20	78005_PAT_041
FELIX FAURE (RUE)	8 BIS	21	78005_PAT_045
FELIX FAURE (RUE)	9	22	78005_PAT_008
FELIX FAURE (RUE)	10	23	78005_PAT_009
FELIX FAURE (RUE)	11	24	78005_PAT_010
FELIX FAURE (RUE)	12	25	78005_PAT_011
FELIX FAURE (RUE)	16	26	78005_PAT_044
FELIX FAURE (RUE)	18	27	78005_PAT_013
FELIX FAURE (RUE)	24	28	78005_PAT_043
FELIX FAURE (RUE)	BIS	29	78005_PAT_012
GEORGES BOURGOIN (RUE)	6	30	78005_PAT_047
HELENE (RUE)	14 BIS	31	78005_PAT_052
JEAN XXIII (AVENUE)	13	32	78005_PAT_007
JULES GUESDE (AVENUE)	22	33	78005_PAT_051
LASNE BERGER (RUE)	6	34	78005_PAT_021
MAURICE BERTEAUX (RUE)	2	35	78005_PAT_014
MAURICE BERTEAUX (RUE)	3 BIS	36	78005_PAT_015
MAURICE BERTEAUX (RUE)	4	37	78005_PAT_016
MAURICE BERTEAUX (RUE)	5	38	78005_PAT_017
MAURICE BERTEAUX (RUE)	7	39	78005_PAT_018
MAURICE BERTEAUX (RUE)	16	40	78005_PAT_019
MAURICE BERTEAUX (RUE)	18	41	78005_PAT_020
MESANGES (RUE DES)	10	42	78005_PAT_054
PAQUET (AVENUE)	9	43	78005_PAT_050
PAQUET (AVENUE)	25	44	78005_PAT_022

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PAUL VAILLANT COUTURIER (RUE)	67	45	78005_PAT_053
SAINT GERMAIN (RUE DE)	1 BIS	46	78005_PAT_042
SAINT GERMAIN (RUE DE)	10	47	78005_PAT_046
SAINT GERMAIN (RUE DE)	17	48	78005_PAT_060
STALINGRAD (AVENUE DE)	8	49	78005_PAT_024
STALINGRAD (AVENUE DE)	17	50	78005_PAT_001
SURMONT (RUE)	5	51	78005_PAT_057
TRAVERSIERE (RUE)	4	52	78005_PAT_049
TRAVERSIERE (RUE)	12 BIS	53	78005_PAT_005

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CENTRALE (ROUTE)		54	78005_PAT_055
CLOCHER D'ACHERES (ROUTE DU)		55	78005_PAT_027
CONFLANS (AVENUE DE)	29	56	78005_PAT_028
CONFLANS (AVENUE DE)		57	78005_PAT_029
HUIT MAI 1945 (IMPASSE DU)	5	58	78005_PAT_004
SAINT GERMAIN (RUE DE)	149	59	78005_PAT_026
SAINT GERMAIN (RUE DE)	149	60	78005_PAT_025
SEINE (RUE DE)		61	78005_PAT_035

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FERME DE LA GARENNE (CHEMIN DE LA)		63	78005_PAT_058
SAINT-GERMAIN (IMPASSE DE)	1	64	78005_PAT_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LA CHAMPS DE VILLARS : ALLEE LOUIS NOGUERES / VOIE ALBIN DESMAZES / RUE PIERRE ET MARIE CURIE / AVENUE DU GENERAL DE GAULLE / SQUARE TOUSSAINT LOU-VERTURE	**65**	**78005_ECU_001**
LES HAUDIERES : CHEMIN DE ROCOURT / AVENUE DE POISSY / CHEMIN DE LA SENTE D'EN BAS / AVENUE VOL-TAIRE / CHEMIN RURAL N°6 ET LA RD N°30	**67**	**78005_ECU_002**
LE CHÊNE FEUILLU : DE PART ET D'AURE DE LA PLACE OLYMPE DE GOUGES	**69**	**78005_ECU_003**

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_036

Nom : Abri de Cantonnier

Typologie : Maison rurale

15 CHEMIN DES BASSES PLAINES





Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_037

Nom : Villa





Typologie : Villa

ROUTE CENTRALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_023

Nom : Villa





Typologie : Villa

30 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_048

Nom : Villa





Typologie : Villa

32 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Batiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*brique, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_031

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 BIS AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures de brique, aisseliers, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_030

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*baies cintrées de briques, bandeau, jeu de texture, garde-corps, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_032

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

71 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors brique, fer, meulière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_033

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

83 BIS AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*frise de briques, linteaux de pierre blanche, chaînage d'angle, marquise, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_034

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

85 AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*arcs dessus des baies,ferme apparente*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_006

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 RUE DESCHAMPS GUERIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*niches, baies, statues, frontons, linteaux, chaînage et pilastres, épis de toit, balustre, modillons*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_041

Nom : Mairie





Typologie : Immeuble de ville

8 RUE DESCHAMPS GUERIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_045

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

8 BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux en briques, épi faîtage, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_008

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau acier, bandeau brique, bois sous pente de toit, décor brique et céramique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_009

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière, modénatures, garde-corps en fer forgé, aisseliers, linteaux brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_010

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux métallique, arc en pierre blanche, œil-de-bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_011

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

12 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe toit, pan bois, linteau acier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_044

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

16 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épis de faîtages, encadrement brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_013

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*garde-corps, modénature brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_043

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

24 RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux brique rouge + décor losange brique rouge*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_012

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

17_17 BIS RUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénature brique, garde-corps en fer forgé, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_047

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE GEORGES BOURGOIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Faux-colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_052

Nom : La Pinsonette





Typologie : Pavillon

14 BIS RUE HELENE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angles en brique, linteaux acier motif, décor brique rouge sur façade, soubassement pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_007

Nom : Villa





Typologie : Villa

13 AVENUE JEAN XXIII

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, gardes corps en fer forgé, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_051

Nom : Villa Suzane





Typologie : Pavillon

22 AVENUE JULES GUESDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau et linteaux en briques, marquise, croupe, aisseliers*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_021

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 RUE LASNE BERGER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors brique, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_014

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*décors en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_015

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 BIS RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures brique polychrome, bandeau brique, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_016

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

4 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*aisselier, garde-corps ferronnerie, linteau brique et pierre, décor chaînage d'angle brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_017

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage angle en brique, bandeau brique, linteaux voûtés en brique, gardes-corps en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_018

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

7 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages, linteaux acier, épi de faîtage, garde-corps en fer forgé, aisseliers, croupe, auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_019

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

16 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, enduit, bois, brique, garde-corps fer forgé, épi de faîtage, aisseliers, chaînage d'angle en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_020

Nom : Villa





Typologie : Villa

18 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*faux colombages, meulières et enduit, linteaux voutés en brique, bandeaux brique, garde-corps en fer forgé*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_054

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE DES MESANGES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*faux colombage, façade meulière et enduit, garde de corps en bois, aisseliers, bow-window*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_050

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

9 AVENUE PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans de bois, croupe, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_022

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

25 AVENUE PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en brique, linteau brique bichromie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_053

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

67 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux en pierre, épi de faîtage, aisseliers, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_042

Nom : Ancienne Poste

Typologie : Maison avec boutique

1 BIS RUE DE SAINT GERMAIN





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angle en brique, bandeaux en brique, linteaux acier,garde de corps fer forgé, aisseliers, débords toit, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_046

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1+c	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en brique, linteaux acier, bandeaux brique, gardes-corps en fer forgé, aisseliers*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_060

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE SAINT GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_024

Nom : Eglise Saint-Martin





Typologie : Patrimoine urbain et rural

8 AVENUE DE STALINGRAD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	L'église paroissiale d'Achères est mentionnée dès 997, dans une charte du roi Philippe. La tour clocher, restaurée en 1904, comprend huit ouvertures en plein cintre, ornées de colonnettes à chaque angle. Des sculptures à tête humaines et animales soutiennent la corniche du toit.

Période de construction	*Non renseigné* *XIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Tour clocher, ouvertures plein cintre, sculptures soutenant la corniche du toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_001

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

17 AVENUE DE STALINGRAD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*gardes-corps ferronnerie, bandeau brique bichrome*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_057

Nom : MAISON DE NOTABLE





Typologie : Maison de notable

5 RUE SURMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_049

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE TRAVERSIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angle, encadrement des fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_005

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

12 BIS RUE TRAVERSIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_055

Nom : Borne Camille Jenatzy





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE CENTRALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Implantée pour le 100e anniversaire des Records de vitesse d'Achères, elle commémore la mémoire de Camille Jenatzy. Jeune ingénieur, il se passionne pour l'électricité et devient l'un des pionniers de l'automobile électrique. Dès janvier 1899, dans une suite de défis, il dispute au Comte Gaston de Chasseloup-Laubat la conquête du record de vitesse. Il devient pilote de vitesse de réputation internationale surnommé le «diable rouge». Mort d'un accident de chasse en 1913.

Période de construction	*2e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_027

Nom : Portes (piles en pierre de taille)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DU CLOCHER D'ACHERES





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*piles en pierre de taille*

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_028

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

29 AVENUE DE CONFLANS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce monument commémore la mort des victimes des 1eres et 2nd guerres mondiales, mais aussi les guerres d'Indochine et Algérie. La statue représente une femme debout, tenant dans la main une épée et de l'autre un drapeau, coiffée d'une couronne de laurier. La couronne symbolise la victoire.

Période de construction	*1920*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*statue*

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_029

Nom : Croix





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE DE CONFLANS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cet ensemble est élevé à l'instigation de l'Abbé Duport, qui est déjà à l'origine de la construction d'une première croix, en 1857, suite à l'épidémie de Choléra en 1852. Il s'agit de remercier dieu d'avoir épargné la commune lors d'une nouvelle épidémie du même fléau, survenue en 1866.

Période de construction	*1866*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*inscriptions : "A peste fame et bello libera nos" et "Totum vovit Deo"*

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_004

Nom : Puits





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 IMPASSE DU HUIT MAI 1945

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_026

Nom : Portes (piles en pierre de taille)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

149 RUE DE SAINT GERMAIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*piles pierre de taille*

Achères


Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_025

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

149 RUE DE SAINT GERMAIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*socle en pierre, croix en métal*

Achères

Edifice patrimoine urbain et rural

78005_PAT_035

Nom : La Croix d'Achères





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE SEINE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cette croix commémore l'achèvement des travaux de la digue. Une procession est réalisée chaque année pour rappeler la bénédiction de ce monument. Cette fête communale porte le nom de "fête de la digue" ; il s'agit depuis 1895, de l'équivalent de la "fête du céleri".

Période de construction	*1855*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*calcaire, pierre et métal*

Achères

Ensemble bâti

78005_PAT_058

Nom : Ferme de Garenne





Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE LA FERME DE LA GARENNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Depuis la première occupation humaine du site, attesté dès l'époque gallo-romaine, jusqu'à l'implantation en 1895 par la Ville de Paris d'un domaine agricole qui fait suite à l'instauration de l'épandage. Déjà au Moyen Age, le fief de Garennes comprenait une ferme seigneuriale, remise en état sous Louis XV lorsque ces terres furent acquises par le roi. Sous Louis XIV, ces terrains avoisinaient ceux du fort Saint-Sébastien, édifié pour former le Dauphin aux arts de la guerre.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Ensemble bâti

78005_PAT_003

Nom : Cour commune





Typologie : Cour commune

1 IMPASSE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	A proximité du centre-ville et au cœur historique d'Achères, cette impasse dessert plusieurs habitations situées sur des parcelles parallèles à la rue de Saint-Germain, dans la profondeur. C'était déjà sa fonction à l'époque de l'établissement du cadastre napoléonien. On y observe en effet un tronçon de voie reliant la rue à plusieurs cours.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Achères

Fiche de protection	**Le Champ de Villars** : allée Louis Nogueres / voie Albin Desmazes / rue Pierre et Marie Curie/avenue du Général de Gaulle / square Toussaint Louverture
Ensemble Cohérent Urbain	78005_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - petit parcellaire et longiligne - pavillons situés généralement en recul de la voie, seuls des garages en annexes accolés sont implantés en limite de voie et sur une ou deux limites séparatives. Constructions en bandes ou jumelées	
	Gabarit : R+1, R+1+C et R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Harmonie des travées au sein d'une rue
		Matériaux : Enduit clair et parfois blanc ; façades en briques
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Des espaces libres à l'avant bien entretenus, soit clôturés et végétalisés, soit minéraux et ouverts directement sur l'espace public	
	Clôtures : Homogénéité des clôtures au sein d'une rue : soit basses et constituées d'un soubassement surmonté de lisses ou d'un autre matériau, soit espace ouvert non clôturé	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier pavillonnaire situé entre la gare et la zone d'activités et faisant face à des quartiers de grands ensembles, l'harmonie des constructions au sein d'une rue et la présence d'espaces libres bien entretenus à l'avant renforcent cette appartenance au quartier et redorent l'image du quartier.

Achères — 78005_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Implantation des constructions : - respecter un coefficient de pleine terre minimal de 30% de la superficie du terrain. Sont admises : - l'extension des constructions principales à destination d'habitation à la date d'approbation du PLUi. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale à 20m². - la construction d'annexe nouvelle. L'emprise au sol des annexes nouvelles est au plus égale à 20m².
Qualité urbaine & architecturale	Décors : les façades en brique sont maintenues
Qualité paysagère & écologique	Clôtures sur rue, sur cheminement piéton ou sur emprise publique : elles sont constituées d'un muret d'un mètre maximum surmonté d'un dispositif ajouré type grillage, barreaudage ou claire-voie. Leur hauteur totale est de 2 mètres maximum. Aucun brise-vue, claustra ou cache ne devra être disposé à l'arrière des clôtures ajourées. Clôtures en limite séparative : leur hauteur totale est de 2 mètres maximum.

Achères

Fiche de protection	**Les Haudières** : chemin de Rocourt / avenue de Poissy / chemin de la Sente d'en bas / avenue Voltaire / chemin rural n° 6 et la RD n°30
Ensemble Cohérent Urbain	78005_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - petit parcellaire et longiligne - pavillons comportant des garages et situés en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives	
	Gabarit : R+C, parfois R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : L'espace situé à l'avant est soit minéral mais très arboré, soit végétal	
	Clôtures : Hétérogénéité des clôtures lesquelles sont basses et soit constituées de murs mais sur une longueur partielle, soit mixtes. Elles sont très souvent doublées de haies vives.	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace situé en périphérie de grands ensembles et dont la morphologie des constructions et la présence de nombreux arbres confortent son aspect village.

Achères 78005_ECU_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Gabarit : Les constructions restent dans le gabarit existant en conservant la hauteur à l'égout du toit et le faitage des constructions avoisinantes. Lorsque les constructions sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage, ceci ne peut être que sur une partie de la construction. Implantation des constructions : - respecter un coefficient de pleine terre minimal de 30% de la superficie du terrain. Sont admises : - l'extension des constructions principales à destination d'habitation à la date d'approbation du PLUi. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale à 20m² - la construction d'annexe nouvelle. L'emprise au sol des annexes nouvelles est au plus égale à 20m² .
Qualité paysagère & écologique	Clôtures sur rue, sur cheminement piéton ou sur emprise publique : elles sont constituées d'un muret d'un mètre maximum surmonté d'un dispositif ajouré type grillage, barreaudage ou claire-voie. Leur hauteur totale est de 2 mètres maximum. Aucun brise-vue, claustra ou cache ne devra être disposé à l'arrière des clôtures ajourées. Clôtures en limite séparative : leur hauteur totale est de 2 mètres maximum.

Achères

Fiche de protection	**Le Chêne Feuillu** : de part et d'autre de la place Olympe de Gouges
Ensemble Cohérent Urbain	78005_ECU_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : - petit parcellaire sauf rue Antoine Condorcet ou parcelles et constructions de plus grande taille et avenue César Franck petits collectifs à l'alignement à proximité de la place (R+3 toiture terrasse) - constructions en recul de la voie et généralement sur une seule limite séparative	
	Gabarit : R+C à R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Deux pans
		Matériaux : Tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : Les espaces libres sont végétalisés.	
	Clôtures : Homogénéité des clôtures au sein d'une rue mais hétérogénéité d'une rue à une autre, aspect végétal toujours présent.	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet espace remarquable situé le long de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, le gabarit et l'aspect des constructions et des clôtures seront sauvegardés.

Achères 78005_ECU_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Implantation des constructions : - respecter un coefficient de pleine terre minimal de 30% de la superficie du terrain. Sont admises : - l'extension des constructions principales à destination d'habitation à la date d'approbation du PLUi. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale à 20m² - la construction d'annexe nouvelle. L'emprise au sol des annexes nouvelles est au plus égale à 20m² .
Qualité paysagère & écologique	Clôtures sur rue, sur cheminement piéton ou sur emprise publique : elles sont constituées d'un muret d'un mètre maximum surmonté d'un dispositif ajouré type grillage, barreaudage ou claire-voie. Leur hauteur totale est de 2 mètres maximum. Aucun brise-vue, claustra ou cache ne devra être disposé à l'arrière des clôtures ajourées. Clôtures en limite séparative : leur hauteur totale est de 2 mètres maximum.

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ANDRESY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GARE (PLACE DE LA)	2	75	78015_PAT_023
GENERAL LECLERC (RUE DU)	2	76	78015_PAT_063
GENERAL LECLERC (RUE DU)	36	77	78015_PAT_076
LATTRE DE TASSIGNY (RUE DE)	47	78	78015_PAT_152
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY (RUE DU)	45	79	78015_PAT_138
MARTYRS DE CHATEAUBRIANT (RUE DES)		80	78015_PAT_132
VICTOR HUGO (RUE)	47	81	78015_PAT_145

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES VILLAS D'ANDRESY : RUE DE TRIEL/RUE DES SABLONS	83	78015_ECU_001
LA CLOSERAIE DES VALENCES : RUE CLAUDE DEBUSSY / RUE FREDERIC CHOPIN/RUE GEORGES BIZET / RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU	85	78015_ECU_002
LE VERGER DES MAROTTES : RUE DE CHANTELOUP / RUE DES BASSES GAUDINES/RUE DES MAROTTES ET RUE DU MESLY // SENTE DU MAURIER/SENTE DES RIBIS	87	78015_ECU_003 // 78015_ECU_011
RESIDENCE LES HAUTS DE DENOUVAL / RUE MARIE-JANE PRUVOT / RUE DU GENERAL LECLERC	89	78015_ECU_005
RESIDENCE LES MASSIGOTTES : ALLEE MARCEL ALLAIN / RUE DES CARDINETTES	91	78015_ECU_006
RUE BARBANTALLE	93	78015_ECU_007
RESIDENCE LES FAVRILS : RUE DES TERRES BLANCHES	95	78015_ECU_009
LES CHAVRAUX : RUE HAINAUT / RUE DE THYMERAIS / RUE DE PENTHIEVRE // RUE DE VALOIS / RUE DU VEXIN / RUE DE VERMANDOIS	97	78015_ECU_008 / / 78015_ECU_010
RESIDENCE FLORE : RUE DU GENERAL LECLERC	99	78015_ECU_004 / / 78123_ECU_001

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_023

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

2 PLACE DE LA GARE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_063

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

2 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*3e quart du XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chainage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_076

Nom : Maison de campagne (Batiment de commun delabre)





Typologie : Maison de bourg

36 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_152

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

47 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Fin du XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, chaînage d'angle, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_138

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

45 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_132

Nom : Ancienne Ecole Professionnelle Dite Ecole D'Apprentis d'Andresy





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

RUE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1er quart 2nd 3e quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Edifice patrimoine urbain et rural

78015_PAT_145

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

47 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Andrésy

Fiche de protection	**Les Villas d'Andrésy** : rue de Triel / rue des Sablons
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble de pavillons avec garage intégré répartis sur de grandes parcelles, situés en recul de la voie avec un espace ouvert. Les constructions sont en bande et donc accolées.*	
	Gabarit : *R+1 avec lucarnes*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *menuiseries blanches, crépi ocre et rosé*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière donnant sur un espace naturel.*	
	Clôtures : *linéaire de clôture ouvert, présence de quelques haies.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble pavillonnaire et de conserver les espaces ouverts à l'avant des constructions.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *les menuiseries peuvent être de teinte blanche.*
		Décors : *les lucarnes et les modénatures sont conservées.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *l'espace situé à l'avant de la construction reste non clos sur au moins la moitié de l'alignement.*	
	Clôtures : *l'espace fermé ne peut être constitué que d'une haie végétale.*	

Andrésy

Fiche de protection	**La Closeraie des Valences** : rue Claude Debussy / rue Frédéric Chopin / rue Georges Bizet / rue Jean-Philippe Rameau
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative.* *Parcellaire homogène sauf pour l'avenue François Couperin .*	
	Gabarit : *R+C avec lucarnes*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées irrégulières*
		Matériaux : *crépi et menuiseries de teinte claire, parfois blanche, briques* *pierres granitées*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardin à l'arrière et traitement paysager à l'avant.*	
	Clôtures : *les clôtures sont soit constituées de haies, soit d'un muret surmonté d'un chaperon en brique claire.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité des gabarits et des teintes de cet ensemble pavillonnaire et d'en conserver l'aspect végétalisé qui le démarque des quartiers environnants.

Andrésy 78015_ECU_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : *- l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* *- la construction d'annexes nouvelles.*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les pierres granitées et la brique sont conservées.* *les menuiseries peuvent être de teinte blanche, les lucarnes sont conservées.*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *les clôtures à l'alignement sont constituées de haies basses d'essences locales variées ou d'un muret surmonté d'un chaperon en brique claire.*	

Andrésy

Fiche de protection	**Le Verger des Marottes** : rue de Chanteloup / rue des Basses Gaudines / rue des Marottes et rue du Mesly // sente du Maurier / sente des Ribis
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_003 // 78015_ECU_011

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *ensemble de petites constructions implantées sur une même unité foncière et en recul des voies publiques.*	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Enduit clair, PVC*
	Traitement de la toiture	Forme : *faible pente ou inexistante, acrotères*
		Matériaux : *fibrociment , acrotères en panneaux frisette en bois*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces verts entourant les ensembles de constructions.*	
	Clôtures : *elles sont constituées de haies*	









OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble constitué de petites constructions et de conserver les espaces paysagers et les haies.

Andrésy 78015_ECU_003 // 78015_ECU_011





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	Décors : *les panneaux en bois des acrotères sont conservés.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les haies en bordure des voies sont conservées.*

Andrésy

Fiche de protection	**Résidence Les Hauts de Denouval :** rue Marie-Jane Pruvot / rue du Général Leclerc
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative, maisons jumelées* *parcellaire rectangulaire de petite taille*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *shingle noir*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées de haies de grande taille ou mixtes et doublées de haies*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons jumelées identiques ainsi que les haies de grande taille situées rue du général Leclerc.

Andrésy	78015_ECU_005



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Qualité urbaine & architecturale	*Les volets en bois originels sont maintenus ; la teinte de la couverture est conservée.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont constituées de haies, si elles sont constituées d'un muret, ce dernier est doublé d'une haie.*

Andrésy

Fiche de protection	**Résidence les Massigottes :** allée Marcel Allain / rue des Cardinettes
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives* *parcellaire rectangulaire*	
	Gabarit : *R+C et R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Enduit clair de teinte variant de rose claire à ocre* *Couleur porte d'entrée : RAL 3005, 6002 ou 5003*
	Traitement de la toiture	Forme : *4 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes ou rouges flammé*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées de muret en maçonnerie surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire.*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons identiques.

Andrésy	78015_ECU_006



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : *- l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* *- la construction d'annexes nouvelles.*
Qualité urbaine & architecturale	*Les chaînage d'angle, les menuiseries, les volets en bois et les balcons originels sont maintenus et leur teinte conservée*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire.*

Andrésy

Fiche de protection	**Rue Barbantalle**
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_007

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie à l'exception des garages en façade et sur une ou deux limites séparatives* *parcellaire rectangulaire*	
	Gabarit : *R+1 et R+2*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *Enduit clair de teinte variant de rose claire à ocre* *Couleur porte d'entrée et volets : RAL 9001, 5014, 1034 et 3016 / portes de garage : blanc crème / couleur modénature : blanc / couleur ferronneries : RAL 7024*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées soit de haies, soit de mur en maçonnerie à mi-hauteur et surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons identiques.

Andrésy 78015_ECU_007



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : - *l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* - *la construction d'annexes nouvelles*
Qualité urbaine & architecturale	*Les chaînages d'angle et les balcons originels sont maintenus et la teinte des menuiseries est conservée.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sont constituées soit de haies, soit de mur en maçonnerie à mi-hauteur et surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire.*

Andrésy

Fiche de protection	**Résidence Les Favrils :** rue des Terres Blanches
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_009


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et en général sur une limite séparative* *parcellaire rectangulaire*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, chiens assis*
		Matériaux : *tuiles brunes type Huguenot*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont de faible hauteur et constituées de lisses blanches doublées de haies*	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cette ensemble paysager.

Andrésy	78015_ECU_009



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : *- l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* *- la construction d'annexes nouvelles*
Qualité urbaine & architecturale	*Les chiens assis et les volets en bois originels sont maintenus, les tuiles sont maintenues et leur teinte conservée.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *Les clôtures sont constituées de lisses blanches doublées de de haies.*

Andrésy

Fiche de protection	**Les Charvaux :** 2 ensembles Rue Hainaut / rue de Thymerais / rue de Penthièvre Rue de Valois / rue du Vexin / rue de Vermandois
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_008 // 78015_ECU_010

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *constructions implantées en recul de la voie et sur une ou deux limites séparatives* *parcellaire rectangulaire*	
	Gabarit : *R+C à R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair, brique*
	Traitement de la toiture	Forme : *2 pans, chiens assis*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont de faible hauteur et réalisées soit de matériaux mixtes à savoir muret en maçonnerie ou en briques surélevé de lisses en bois, soit de haies. Les clôtures mixtes sont très souvent doublées de haies.*	









OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble constitué de maisons similaires ou l'aspect végétal domine et est à préserver l'ensemble se situant au Nord de la commune et en limite de zones agricoles.





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : - *l' extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* - *la construction d'annexes nouvelles*
Qualité urbaine & architecturale	*Les chiens assis, les parements en brique sont conservés et les volets en bois originels sont maintenus.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les murs pleins sont proscrits et les clôtures mixtes sont doublées de haies.*

Andrésy/Carrières-sous-Poissy

Fiche de protection	**Résidence Flore :** rue du Général Leclerc
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_004 // 78123_ECU_001


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Les annexes sont implantées en fond de parcelle.*	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair de teinte blanche, lucarnes à double fenêtre*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes type Huguenot à pannes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé de grilles en fer forgé et de haies ou uniquement de haies. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte foncée.*	







OBJECTIF
L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité des constructions ainsi que le caractère paysager.





DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : - *l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* - *la construction d'annexes nouvelles.*
Qualité urbaine & architecturale	*Les volets en bois originels, l'enduit extérieur, les tuiles sont maintenues et leur teinte conservée, les doubles lucarnes sont conservées.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *Les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé soit de grilles en fer forgé doublé de haies ou soit uniquement de haies.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ARNOUVILLE-LES-MANTES

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEURRON (RUE DE LA)	6	105	78020_PAT_008
BEURRON (RUE DE LA)	12	106	78020_PAT_024
BOURGEOISE (RUE)	1	107	78020_PAT_009
BOURGEOISE (RUE)	7	108	78020_PAT_012
EGLISE (PLACE DE L')	8	109	78020_PAT_001
EGLISE (PLACE DE L')		110	78020_PAT_002
GRANDE RUE	31	111	78020_PAT_017
GRANDE RUE		112	78020_PAT_018
PRES (RUE DES)	4	113	78020_PAT_006

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEURRON (RUE DE LA)	13	115	78020_PAT_007
BOURGEOISE (RUE)	4	116	78020_PAT_010
BOURGEOISE (RUE)	6	117	78020_PAT_011
GASTON GODET (RUE)	7	118	78020_PAT_014
GASTON GODET (RUE)	14	119	78020_PAT_016

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_008

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA BEURRON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1860*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Composition et caractéristiques architecturales rurales du bâti (matériaux traditionnels, organisation du bâti)
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_024

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

12 RUE DE LA BEURRON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Caractéristique d'une époque, cette maison de ville participe à l'ambiance urbaine. Cet un élément structurant de l'espace public.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement de baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_009

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 RUE BOURGEOISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Volets battants en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_012

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE BOURGEOISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Chainage d'angle en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_001

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

8 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_002

Nom : Eglise Saint Aignan





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	l'église Saint Aignan date du XIIème siècle, elle a été modifiée aux XVème et XIXème siècles. Le clocher en tour carré couverte d'un toit pyramidal en ardoise date de 1690.

Période de construction	*XIIème XVIe et XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*clocher ardoise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_017

Nom : Ancien Café





Typologie : Maison de bourg

31 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	ancien café, enseigne toujours lisible. Proportions des ouvertures intactes, façade dégradée.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_018

Nom : Propriéte Bourgeoise





Typologie : Maison de bourg

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	caractéristique d'une époque : construction de la fin du XIXème siècle, propriété bourgeoise ?, participe à l'ambiance urbaine, élément structurant de l'espace public, matériaux originaux

Période de construction	*fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*moulures, jambages, brossage.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Arnouville-lès-Mantes

Edifice patrimoine urbain et rural

78020_PAT_006

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DES PRES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_007

Nom : Ancienne ferme de l'église





Typologie : Corps de ferme

13 RUE DE LA BEURRON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_010

Nom : Manoir du Plessis





Typologie : Château

4 RUE BOURGEOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Tourelle* *bati + dépendances*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_011

Nom : Ancienne Ferme Du Manoir





Typologie : Corps de ferme

6 RUE BOURGEOISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte de grange*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_014

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

7 RUE GASTON GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Arnouville-lès-Mantes

Ensemble bâti

78020_PAT_016

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

14 RUE GASTON GODET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Caractéristique d'une époque, usage d'origine bien lisible : étable avec grenier à foin, matériaux originaux.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Portail en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

AUBERGENVILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BLOSSIER (RUE DU)	4	127	78029_PAT_166
BLOSSIER (RUE DU)	8	128	78029_PAT_165
BLOSSIER (RUE DU)	13	129	78029_PAT_171
BLOSSIER (RUE DU)	15	130	78029_PAT_170
BLOSSIER (RUE DU)	17	131	78029_PAT_194
BLOSSIER (RUE DU)	20	132	78029_PAT_193
BLOSSIER (RUE DU)	21	133	78029_PAT_202
BLOSSIER (RUE DU)	22	134	78029_PAT_192
BLOSSIER (RUE DU)	24	135	78029_PAT_184
BLOSSIER (RUE DU)	36	136	78029_PAT_191
COTE DES MASURES	6	137	78029_PAT_207
DIVISION LECLERC (AVENUE DE LA)	1	138	78029_PAT_187
DIVISION LECLERC (AVENUE DE LA)	8	139	78029_PAT_158
EGLISE (RUE DE L')	1	140	78029_PAT_162
EGLISE (PLACE DE L')	3	141	78029_PAT_161
EGLISE (RUE DE L')	11	142	78029_PAT_163
GARE (BOULEVARD DE LA)	4	143	78029_PAT_082
GARE (RUE DE LA)	8	144	78029_PAT_138
GASTON JOUILLERAT (RUE)	6	145	78029_PAT_188
GASTON JOUILLERAT (RUE)	9	146	78029_PAT_164
GASTON JOUILLERAT (RUE)	10	147	78029_PAT_186
GASTON JOUILLERAT (RUE)	21	148	78029_PAT_168
GASTON JOUILLERAT (RUE)	24	149	78029_PAT_195
GRANDE RUE	1	150	78029_PAT_155
GRANDE RUE	10 BIS	151	78029_PAT_174
GRANDE RUE	11	152	78029_PAT_173
GRANDE RUE	18	153	78029_PAT_178
GRANDE RUE	20	154	78029_PAT_179
GRANDE RUE	22	155	78029_PAT_180
HUGUENOTS (RUE DES)	48	156	78029_PAT_213
JEAN MONNET (PLACE)	2	157	78029_PAT_160
JULES FERRY (RUE)	8	158	78029_PAT_151
LOUIS RENAULT (BOULEVARD)	4	159	78029_PAT_087
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	1	160	78029_PAT_142
MARECHAL JOFFRE (AVENUE)	5	161	78029_PAT_143
MON REPAS (CHEMIN DES)		162	78029_PAT_210

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MONTGARDE (RUE DE)	2	163	78029_PAT_181
MONTGARDE (RUE DE)	4	164	78029_PAT_203
MONTGARDE (RUE DE)	6	165	78029_PAT_182
MONTGARDE (RUE DE)	32	166	78029_PAT_144
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	4	167	78029_PAT_198
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	6	168	78029_PAT_199
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	15	169	78029_PAT_200
REPUBLIQUE (BOULEVARD DE LA)	25	170	78029_PAT_131
VERDUN (RUE DE)	5	171	78029_PAT_156
VERDUN (RUE DE)	12	172	78029_PAT_157
YSER (RUE DE L')	4 BIS	173	78029_PAT_167
YSER (RUE DE L')	15	174	78029_PAT_197

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COTE DE VAUX (CHEMIN DE LA)	2	175	78029_PAT_206
GASTON JOUILLERAT (RUE)	6	176	78029_PAT_189
HUGUENOTS (RUE DES)	13	177	78029_PAT_209
PLAGE (BOULEVARD DE LA)	26	178	78029_PAT_130

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FERME (RUE DE LA)	12	179	78029_PAT_204
GASTON JOUILLERAT (RUE)	8	180	78029_PAT_185
GASTON JOUILLERAT (RUE)	28	181	78029_PAT_196
GRANDE RUE	5	182	78029_PAT_159
GRANDE RUE	27	183	78029_PAT_177
HUGUENOTS (RUE DES)	54	184	78029_PAT_208
MANTES(BOULEVARD DE)	1	185	78029_PAT_214
MONTGARDE (ROUTE DE)	4	186	78029_PAT_212
PIERRE LEFAUCHEUX (BOULEVARD)		187	78029_PAT_211
VERDUN (RUE DE)	3	188	78029_PAT_172

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
QUARTIER DELIMITE AU SUD PAR LA VOIE FERREE ET AU NORD PAR UN ESPACE VERT PRES DE LA PLACE LOUVAIN ET L' EGLISE SAINTES-THERESE DE L'ENFANT JESUS	189	78029_ECP_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LE LOTISSEMENT ZEHRFUSS : SITUE A L'ARRIERE DE LA CITE JARDIN D'ELISABETHVILLE, AVENUE ALBERT 1ER, AVENUE DU MARECHAL FOCH ET BOULEVARD LOUIS RENAULT	191	78029_ECU_001

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_166

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

4 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_165

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

8 RUE DU BLOSSIER

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_171

Nom : Villa





Typologie : Villa

13 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeaux, chaînes d'angle, linteaux, barres d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_170

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

15 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_194

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

17 RUE DU BLOSSIER

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_193

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

20 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_202

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

21 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_192

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

22 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_184

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

24 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_191

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

36 RUE DU BLOSSIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_207

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

6 COTE DES MASURES

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_187

Nom : Mairie - Cinéma





Typologie : Immeuble de ville

1 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*2e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_158

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

8 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_162

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_161

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_163

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

11 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_082

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

4 BOULEVARD DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_138

Nom : Maison avec boutique Boulangerie





Typologie : Maison avec boutique

8 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*colombages, fenêtres petit bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_188

Nom : Maison avec boutique





Typologie : Maison avec boutique

6 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e motié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne atypique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_164

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_186

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

10 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*barres d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_168

Nom : Maison d'artisan





Typologie : Maison de bourg

21 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*barres d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_195

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

24 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_155

Nom : Eglise Paroissiale Saint Ouen





Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_174

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

10 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_173

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

11 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*soubassements pierre, barre d'appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_178

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

18 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_179

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

20 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_180

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

22 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_213

Nom : Bâtiment agricole





Typologie : Bâtiment agricole

48 RUE DES HUGUENOTS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*grande porte, fenêtre à petits bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_160

Nom : Bâtiment administratif (ancien presbytère)





Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 PLACE JEAN MONNET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_151

Nom : Lycée Vincent Van Gogh





Typologie : Immeuble de ville

8 RUE JULES FERRY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_087

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 BOULEVARD LOUIS RENAULT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_142

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

1 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_143

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 AVENUE MARECHAL JOFFRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_210

Nom : Établissements Pinguely





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

CHEMIN DES MON REPAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1930* *1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_181


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_203


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***





Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	Alignement d'arbres	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_182

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

6 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_144

Nom : Hôpital Privé du Montgardé





Typologie : Immeuble collectif

32 RUE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux. Une extension au centre de convalescence a été construite en 2010 par ADIAMO architectes.

Période de construction	*1996* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_198

Nom : Restaurant





Typologie : Maison de bourg

4 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_199

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

6 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_200

Nom : Bâtiment agricole





Typologie : Bâtiment agricole

15 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne capucine, persiennes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_131

Nom : Ecole Reine-Astrid





Typologie : Immeuble de ville

25 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_156

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

5 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux, marquise, mur de clôture,lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_157

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE VERDUN

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	