

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_252

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

21 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_253

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

22 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_254

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

30 RUE PAUL CURIEN



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_255

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

31 RUE PAUL CURIEN



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_256

Nom : Villa

Typologie : Villa

34 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :  
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement; encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_257

Nom : Villa

Typologie : Villa

36 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :  
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_258

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

40 RUE PAUL CURIEN



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_259

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

42 RUE PAUL CURIEN



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_260

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

44 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : SS+R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_261

Nom : Maisons jumelles (2)

Typologie : Pavillon

80 RUE PAUL CURIEN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>balcon, bow-window, terrasse</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_262

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

102 RUE PAUL CURIE

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_194


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

6 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_216

Nom : Moulin

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

10\_12 RUE PAUL DOUMER

Etat : Dégradé

**PROTECTION :**  
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_222

Nom : Maison d'artisan

Typologie : Maison de bourg

24 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_210

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

27 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>décors</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_199

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

45 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_200

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

51 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_201

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

53 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_036

Nom : Villa

Typologie : Villa

56 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Exceptionnel**



## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_037

Nom : Villa

Typologie : Villa

60 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
**Exceptionnel**



<b>Génèse</b>	Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire et de la société.
---------------	--

<b>Génèse</b>	Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire.
---------------	---

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>La façade en pierre et brique, les chainons, les balconnets, les volets en bois, les bandeaux et décors de façade seront préservés.</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Soubassement, bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne Eléments à conserver : crépi blanc, balconnets, linteaux, lucarnes, toit à la mansard, portail, portillon et piliers</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_038

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

62 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :  
**Exceptionnel**



Genèse

Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire. Jadis lieu d'habitation, le RDC est actuellement occupé par une activité commerciale.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_195

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

63 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :  
**Remarquable**



Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_039

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

64 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_029


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

68 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_028

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

70 RUE PAUL DOUMER



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux


Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_193

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

71 RUE PAUL DOUMER



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_027

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

72 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_192

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

73 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche, bandeau</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_026

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

74 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
	Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_025

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

76 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
	Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_191

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

77 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
 Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_190

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

85 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
 Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_008


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

92\_94 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_180


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

93 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_009

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

96 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_181

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

97 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_182

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

99 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>soubassement; bandeau, corniche</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_010

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

104 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_011

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

106 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_012

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

110 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_183

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

111 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Non renseigné</i>	
	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_184


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

113 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Non renseigné</i>	
	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_188

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

117 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>ancre, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_186

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

121 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_187


Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

123 RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_007

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

RUE PAUL DOUMER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_054

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 RUE PIERRE LEROY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_059

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

6 RUE PIERRE LEROY

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Exceptionnel*



<b>Genèse</b>	Une typologie bâti qui témoigne de l'évolution urbaine du territoire et de la société. Ce bâti présente les caractéristiques d'un ancien lieu de villégiature.
---------------	--

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Soubassement; bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_265

Nom : Villa

Typologie : Villa

6 RUE DE POISSY

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne, bandeau, corniche</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_266

Nom : Villa

Typologie : Villa

8 RUE DE POISSY

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>balcon, bow-window, terrasse, soubassement, encadrement, volet, persienne, bandeau, corniche</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_055

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

13 AVENUE DES PRES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_224

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 PLACE ROUGET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_223

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

8 PLACE ROUGET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>	
	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_044

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

4 RUE SAINT-FIACRE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Garde de corps</i>	
	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_205

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE SAINT-ROCH

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_213

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_212

Nom : Villa

Typologie : Villa

25 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_211


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

41 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

**Les Mureaux**

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_049

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 RUE VEUVE FLEURET



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

**PRINCIPALES CARACTERISTIQUES**

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Encadrement, volet persienne, garde de corps,</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

**Les Mureaux**

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_016

Nom : Villa

Typologie : Villa

15 RUE VEUVE FLEURET



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

**PRINCIPALES CARACTERISTIQUES**

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_014

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

27 RUE VEUVE FLEURET

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement; encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_176

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_208


Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

2 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_175

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

5 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_207

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_209

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

16 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_174

Nom : Villa

Typologie : Villa

17 BOULEVARD VICTOR HUGO



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :  
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	encadrement, volet, persienne
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_206

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

28 BOULEVARD VICTOR HUGO



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :  
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_173

Nom : Villa

Typologie : Villa

29 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_172

Nom : Ecole élémentaire Roux Calmette

Typologie : Immeuble de ville

33 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Exceptionnel*



<b>Genèse</b>	L'école, initialement une école de garçons, est inaugurée en 1933
---------------	---

<b>Période de construction</b>	<i>XXème</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne Alliance de meulière, brique et décors en céramique</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_169

Nom : Maisons jumelles (2)

Typologie : Pavillon

35 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_204

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

36 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_168

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

37 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_167

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

39 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_198

Nom : Villa

Typologie : Villa

46 BOULEVARD VICTOR HUGO



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_197

Nom : Ecole maternelle Henri Wallon

Typologie : Maison de notable

54 BOULEVARD VICTOR HUGO



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Exceptionnel*

Genèse	Bâti de l'ancienne mairie de la commune de 1874 à 1925.
--------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>balcon, terrasse, bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne, volets bois.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_164

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

57 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_226

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

67 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_229

Nom : Police municipale

Typologie : Villa

77 BOULEVARD VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>balcon, bow-window, terrasse; soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne</i>
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_270

Nom : L'écluse des Mureaux

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et authentique

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



<b>Genèse</b>	Un autre aménagement est réalisé autour des années 1840 : la canalisation de la Seine et la construction de barrages mobiles avec écluses dont celui de Meulan en 1853.
---------------	---

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

<b>Dispositions particulières</b>	<i>Non renseigné</i>
-----------------------------------	----------------------

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_178

Nom : Colombier de la Maladrerie de Comtesse

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

32 AVENUE DE L' EUROPE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION : Exceptionnel**

<b>Genèse</b>	Ce colombier est le seul vestige d'une maladrerie établie par la comtesse de Meulan. L'établissement se composait d'un hôpital, d'une hôtellerie, d'un cimetière et de terres. Très endommagée par la guerre de 100 ans la maladrerie est réunie à l'Hôtel Dieu de Meulan par Louis XIV puis transformée en ferme louée à des paysans et vendue aux enchères en 1926. Les derniers bâtiments en ruine sont rasés en 1962 à l'exception du colombier restauré dans le cadre de l'aménagement du parc public.
---------------	---

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>pierres, lucarne</i>
----------------------------	-------------------------

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_126

Nom : Oratoire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

AVENUE MAURICE BERTEAUX



Etat : Bon et authentique **PROTECTION : Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	<i>Non renseigné</i>	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

## Les Mureaux

Edifice patrimoine urbain et rural

78440\_PAT\_163

Nom : Monument aux Morts

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PARC JEAN VAUZELLE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	Non renseigné	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

Dispositions particulières	Non renseigné
----------------------------	---------------

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_152

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

21\_27 RUE ARISTIDE BRIAND



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**  
**Remarquable**

<b>Genèse</b>	Non renseigné
---------------	---------------

<b>Période de construction</b>	1e moitié 20e siècle	<b>Intérêt</b>	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

<b>Morphologie &amp; Implantation des constructions</b>	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
<b>Qualité urbaine &amp; architecturale</b>	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
<b>Qualité paysagère &amp; écologique</b>	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_202

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

10 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné
		Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_235

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

8\_10 RUE DES FRERES LATUNER

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>1e moitié 20e siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	-----------------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_102

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

10\_36 RUE GEORGES CLEMENCEAU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1e moitié 20e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_114

Nom : écluse ; maisons d'éclusiers (7)

Typologie : Ensemble bâti

CHEMIN DE HALAGE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1877 19e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	--------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_070

Nom : Bâtiment artisanal, industriel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

62 RUE DE LA HAYE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	19e siècle ; 1e moitié 20e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	-----------------------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne oculus</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_013

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

9\_27 RUE JEAN CESSOU

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche, soubassement</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_263

Nom : Pavillons ouvriers

Typologie : Ensemble bâti

42 RUE JEAN MERMOZ

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :  
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne, marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_022

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

15\_25 RUE MASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :  
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1e moitié 20e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>soubassement, bandeau, corniche, encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_046

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

27\_31 RUE MAURICE BERTEAUX

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>antecadastre ; 19e siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement porte charretière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_220


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

4 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_214

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

11\_24 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	19e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_219


Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

18 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : Non renseigné		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_179

Nom : Château de Bècheville

Typologie : Château

PARC DE BECHEVILLE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :  
**Exceptionnel**

Genèse

Le château date du milieu du XVIIème siècle, a été construit dans le goût du second Empire pour le mélange des styles : toit en ardoise, façade symétrique possédant un ornement de briques, des pierres ornant les chaînages et les fenêtres. Fréquenté par l'écrivain Stendhal en 1811, remanié au XIXème siècle, il accueille aujourd'hui le Conservatoire Gabriel-Fauré. Il a été à un moment occupé par une école.

Période de construction

1855  
19e siècle

Intérêt

Historique :  
Architectural : OUI  
Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>escalier, terrasse lucarnes, œils de boeuf, cheminées, assemblage de différents matériaux</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_104

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3\_5\_11\_15 RUE PAUL BERT



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :  
**Remarquable**

Genèse

Non renseigné

Période de construction

1e moitié 20e siècle

Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti  
78440\_PAT\_053  
Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon  
37\_39\_41 RUE PIERRE LEROY

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>balcon, bow-window, terrasse; encadrement, volet, persienne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti  
78440\_PAT\_264  
Nom : Pavillons ouvriers

Typologie : Ensemble bâti  
RUE DU PONT DE CLAIX

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**  
*Remarquable*



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement, volet, persienne marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_051

Nom : Chantier naval

Typologie : Villa

23 CHEMIN RURAL N°2 DU ROUILLARD

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Exceptionnel**



Genèse

Lucien Rosengart de famille modeste, s'éloigne du métier paternel (papetier), est passionné par la mécanique, tout comme Louis Renault, il deviendra rapidement un industriel créateur de nombreuses sociétés. Grand amateur de nautisme, il devient fin des années 1960 membre du Cercle de Voile de Chatou, Cercle installé depuis 1929 aux Mureaux juste en face des Chantiers Navals, qui deviendra en 1939 le Yacht Club d'Île de France.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI  
Architectural : OUI  
Paysager :

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R + 1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Epis de faîtage, harmonie et dessin des ouvertures, rambarde escalier, décors sculptés sur façade.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_050


Nom : Club House du Cercle de la voile de Paris

Typologie : Ensemble bâti

1 ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Exceptionnel**



Genèse

C'est à l'instigation de Gustave Caillebotte, peintre et grand amateur de voile, que ce club s'installe. Le bassin d'Argenteuil où l'établissement est basé est devenu impraticable. L'organisation de cette partie de la Seine permet l'organisation des régates internationales dès 1900. Les Mureaux devient un lieu de villégiature très apprécié. Le prestige du club s'accroît en 1924 quand le comité olympique lui confie la gestion des régates.

Période de construction

1893

Intérêt

Historique : OUI  
Architectural :  
Paysager : OUI

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>balcon, croupe, structure bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_166

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

41\_45 BOULEVARD VICTOR HUGO



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	19e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche, encadrement baies, bandeau</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux


Ensemble bâti

78440\_PAT\_165

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

49\_55 BOULEVARD VICTOR HUGO



Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
*Remarquable*

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1e moitié 20e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

Ensemble bâti

78440\_PAT\_221

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

2 RUELLE DU VIEUX CIMETIERE

Etat : Bon et transformé

**PROTECTION :**  
**Remarquable**



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières	
	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

## Les Mureaux

### Fiche de protection

Ensemble de part et d'autre de la rue Maurice Berteaux

### Ensemble Cohérent Patrimonial

78440\_ECP\_001

#### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites :	
	<i>Les constructions sont implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite séparative. Le parcellaire est de taille rectangulaire</i>	
	Gabarit : R+ 1+C à R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i>
		Matériaux : <i>Enduit clair, briques, pierre</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans, 4 pans</i>
		Matériaux : <i>tuiles, ardoises</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>les espaces libres en façade comme à l'arrière sont arborés .</i>	
	Clôtures : <i>clôtures en maçonnerie sur toute la hauteur ou partielle et parfois doublées de haies, fer forgé.</i>	




#### OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier constitué de grandes maisons ayant chacune leur cachet architectural.

## Les Mureaux

78440\_ECP\_001



#### PARTICULARITES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : <i>les volets bois originaux, briques, encadrements de fenêtres, linteaux, balconnets sont préservés</i>
Qualité paysagère & écologique		Clôtures : <i>les clôtures sont réalisées en enduit ou à pierre vue sur toute la hauteur et recouvertes de briques. Si la partie en enduit n'occupe qu'une partie de la hauteur la clôture est surmontée de grilles.</i>

## Les Mureaux

### Fiche de protection

Centre-ville : ensemble délimité par le boulevard Victor Hugo, l'avenue du Maréchal Foch, la rue Gontier et la rue Colaze

### Ensemble Cohérent Patrimonial

78440\_ECP\_002

#### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>les constructions respectent des implantations créées au sein d'ensemble : souvent à l'alignement de la voie et soit en retrait des limites ou au moins sur une limite séparative. Le parcellaire est souvent de petite, voire de très petite taille.</i>	
	Gabarit : R+ +C à R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>enduit clair, briques, pierre</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans, toit à la mansart</i> Matériaux : <i>tuile, ardoise</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>étant donné la faible grandeur du parcellaire, les espaces libres sont assez rares.</i>	
	Clôtures : <i>clôtures en maçonnerie et parfois doublées de haies.</i>	




#### OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier historique qui s'est développé autour de la mairie et de l'église, renforçant le centre-ville.

## Les Mureaux

78440\_ECP\_002



#### DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : <i>les volets bois originels, briques, encadrements de fenêtres, linteaux, modénatures sont à préserver.</i>
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : <i>les clôtures sont réalisées en mur enduit ou à pierre vue, plein ou partiel, surmonté d'une grille et doublé d'une haie.</i>	