

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural
 78029_PAT_167

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
 4 BIS RUE DE L'YSER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural
 78029_PAT_197

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable
 15 RUE DE L'YSER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>1e moitié XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>colombage</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_206

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 CHEMIN DE LA COTE DE VAUX



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_189

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

6 RUE GASTON JOUILLERAT



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_209

Nom : Cimetière Huguenot

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 RUE DES HUGUENOTS



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>antecadastre ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Aubergenville

Edifice patrimoine urbain et rural

78029_PAT_130

Nom : Kiosque à musique

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

26 BOULEVARD DE LA PLAGE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>1e moitié XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_204

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

12 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	antecadastre ; XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	------------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_185

Nom : Grange

Typologie : Corps de ferme

8 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XIXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	-------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_196

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

28 RUE GASTON JOUILLERAT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>antecadastre ; XIXe siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_159

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

5 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_177

Nom : Château du Vivier

Typologie : Château

27 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>escaliers extérieurs, lucarnes, fenêtres petit bois, linteaux, barres d'appui, bandeaux, soubassements</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_208

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

54 RUE DES HUGUENOTS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>antecadastre ; XIXe siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_214

Nom : Bâtiment artisanal

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

1 BOULEVARD DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Cette construction du XXème siècle symbole du développement économique est en harmonie avec les maisons du quartier voisin d'Elisabethville, bâti suivant le modèle de cité-jardin.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>Façade en briques Les projets d'extension respectent la morphologie existante en terme de prospect et gabarit. Préservation des caractéristiques architecturales générales, des espaces verts et des alignements d'arbres le long des voies composant le quartier.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti

78029_PAT_212


Nom : Château

Typologie : Château

4 ROUTE DE MONTGARDE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aubergenville

Ensemble bâti
78029_PAT_211
Nom : Renault

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel
BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Fridenson, Patrick, "L'usine Renault de Flins", 1984
---------------	--

Période de construction	1952 1e moitié XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

Aubergenville

Ensemble bâti
78029_PAT_172
Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune
3 RUE DE VERDUN

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	Espace paysager : Non renseigné

Aubergenville

Fiche de protection

Elisabethville : quartier délimité au Sud par la voie ferrée et au Nord par un espace vert près de la place Louvain et l'Eglise Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus

Ensemble Cohérent Patrimonial

78029_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives ensemble bâti suivant le modèle de la cité-jardin.</i>	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>crépi : teinte variable mais pastel</i> <i>maisons en meulière et à colombage</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>toiture hétérogène, toit à croupe faitière</i> Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>espaces verts entourant les ensembles de maisons.</i>	
	Clôtures : <i>présence de clôtures, parfois sous forme de haies et parfois sans portail</i>	




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier en éventail avec des rues traversantes débouchant sur le place de l'Etoile : les rues constituant des boulevards bordés d'arbres et les avenues constituant des cercles. Le modèle urbain est celui de la cité-jardin.

Aubergenville

78029_ECP_003



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Les projets d'extension s'implantent dans le respect de la morphologie existante sur le site tant en terme de prospect que de gabarit.	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : <i>préservation des caractéristiques architecturales telles que les colombages, les débords de toit, les volets en bois originels, les bandeaux, les garde-corps des fenêtres.</i> Les toitures des extensions doivent s'intégrer aux toits à croupe faitière.
	Qualité paysagère & écologique	Préservation des espaces verts et des alignements d'arbres le long des voies composant le quartier. Maintien des clôtures béton Les clôtures sont de faible hauteur et elles s'intègrent à celles présentes dans la rue tant en terme de hauteur que de nature et teinte des matériaux.

Aubergenville

Fiche de protection

Le lotissement Zehrfuss : situé à l'arrière de la cité jardin d'Elisabethville : avenue Albert 1^{er}, avenue du Maréchal Foch et boulevard Louis Renault

Ensemble Cohérent Urbain

78029_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>petits immeubles situés en recul de la voie et en retrait des limites séparatives</i>	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>crépi teinte blanche</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>toiture terrasse</i> Matériaux : <i>maçonnerie</i>
	Traitement des espaces libres : <i>vaste espace paysager entourant les constructions sans clôture intérieure</i>	
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : <i>clôture très aérée constituée de deux lisses blanches sur les contours du lotissement</i>	




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier végétalisé constitué de constructions sur pilotis, dont l'architecture de Bernard Zehrfuss, concepteur de l'usine Renault, est un symbole de l'essor de l'entreprise automobile.

Aubergenville

78029_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Décors : <i>préservation des caractéristiques architecturales et notamment des pilotis et des balcons</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>il est impératif de veiller à conserver les grands espaces paysagers entourant les constructions</i>

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

AUFFREVILLE-BRASSEUIL

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHATEAU (RUE DU)	2	197	78031_PAT_001
MONTEE DE LA CHAPELLE		198	78031_PAT_004
VAUCOULEURS (RUE DE LA)	12	199	78031_PAT_003

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VAUCOULEURS (RUE DE LA)		200	78031_PAT_008
VAUCOULEURS (RUE DE LA)		201	78031_PAT_005

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHATEAU (RUE DU)	6	202	78031_PAT_006
FERMES (RUE DES)	7	203	78031_PAT_009
HOUDAN (ROUTE DE)	1	204	78031_PAT_002

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_001


Nom : Moulin d'Auffreville

Typologie : Moulin

2 RUE DU CHATEAU

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Attenant au château, ce "moulin à eaux" est mentionné dans l'acte de foi et hommage que Jacques du Vaudavid, écuyer, seigneur d'Auffreville rend le 3 avril 1552 au seigneur de la Forest-de-Civry. Il est encore connu comme le moulin Saussier, du nom de plusieurs générations de meunier qui l'ont exploité.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_004

Nom : Chapelle Saint-Barthélémy.

Typologie : Patrimoine urbain et rural

MONTEE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	En 1676, par une bulle particulière, le pape Clément X avait accordé des indulgences à la très ancienne chapelle Saint-Barthélémy, établie dans la cour du château et déjà rebâtie en 1613. En 1719, l'évêque de Chartres autorise Nicolas de Hallot, seigneur d'Auffreville et haut-justicier de Mantes-la-Ville, à reconstruire le sanctuaire. La chapelle actuelle de village est érigée en 1811.
---------------	--

Période de construction	1811	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : HORS GABARIT		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Niche avec statuette</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_003

Nom : Moulin de Brasseuil

Typologie : Bâtiment agricole

12 RUE DE LA VAUCOULEURS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Brasseuil appartient sous l'Ancien Régime à la seigneurie de Binerville. Il est fait mention dans un acte de 1522 des "Ecluses du Moulin de Brasseuil", tenant d'un bout le "Marue de Mantes l'Eau". L'ancien moulin hydraulique de Brasseuil a depuis été modernisé. De la quarantaine de moulins à eau qui tournaient jadis sur la Vaucouleurs et la Flexanville, il est le seul qui fonctionne encore. Seuls deux établissements sont encore en activité dans le

Période de construction

XVI^e siècle ?

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)
Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire
Gabarit : R+2+C

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	Néant

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_008

Nom : Pont de la révolution

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE LA VAUCOULEURS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Auffreville-Brasseuil

Edifice patrimoine urbain et rural

78031_PAT_005

Nom : Pont de Brasseuil

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA VAUCOULEURS



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Pont de Brasseuil, construit en 1830 sur la Vaucouleurs par l'architecte mantais Vivenel(1748-1839). Elève d'Antoine, ce pont prend le nom de Pont de la Révolution en référence à celle qui amène, en juillet de la même année, Louis-Philippe d'Orléans au pouvoir.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Espaces verts et passage de la Vaucouleurs</i>
----------------------------	---

Auffreville-Brasseuil

Ensemble bâti

78031_PAT_006

Nom : Château

Typologie : Château

6 RUE DU CHATEAU



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	En 1552, Jacques du Vaudavid, seigneur d'Auffreville, fait hommage de son fief qui consiste en une maison, colombier, étables, cour et lieu clos d'anciens fossés, avec un moulin à eau. Le petit château actuel, reconstruit sur les ruines de l'ancien, a conservé quatre petites tourelles d'angle.
---------------	--

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières	
	<i>Trois autres bâtiments sont présents sur la parcelle. Le château est de forme carrée. Tours, épi de faîtage</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Auffreville-Brasseuil

Ensemble bâti

78031_PAT_009

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

7 RUE DES FERMES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Auffreville-Brasseuil

Ensemble bâti

78031_PAT_002

Nom : Moulin des Bourgognes

Typologie : Moulin

1 ROUTE DE HOUDAN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	En 1651, Robert de Hallot, co-seigneur d'Auffreville, obtient des lettres du Roi l'autorisant à faire construire le moulin des Bourgognes sur un terrain ayant appartenu aux chanoines de Mantes. En 1789, Auffreville compte 2 moulins des Bourgognes, disposant chacun de deux paires de meules, une turbine fournit désormais de l'électricité pour le domaine qui abrite une écurie de propriétaire avec manège et club-house.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Volets battants bois, angles granit, colombage</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

AULNAY-SUR-MAULDRE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (PLACE DE L')		209	78033_PAT_005
GRANDE RUE	16	210	78033_PAT_006
GRANDE RUE	17	211	78033_PAT_010
GRANDE RUE	24	212	78033_PAT_012
NATIONALE (ROUTE)	12	213	78033_PAT_011

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CIMETIERE (ROUTE DU)		214	78033_PAT_008
CIMETIERE (ROUTE DU)		215	78033_PAT_007
MEULAN (CHEMIN DE)		216	78033_PAT_015
VAL (RUE DU)	4	217	78033_PAT_003
VAL (RUE DU)	8	218	78033_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FALAISE (RUE DE LA)	2_16	219	78033_PAT_009
VAL (RUE DU)	3	220	78033_PAT_016

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_005

Nom : Eglise Saint Etienne

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

En ruine en 1621 et reconstruite en 1856, sous le vocable de Saint-Étienne. Les vases sacrés sont volés en 1791. La cloche du sanctuaire comporte l'inscription « J'ai été fondue pour l'église d'Aulnay-sur-Mauldre et bénite le 6 septembre 1855. Mon parrain, M. Léon CHEM de Maule Plinval et Mlle Hélène M.J. Chapelle de Jumilhac, ma marraine, m'ont nommée Marie Emmanuelle, M. Tapin, curé, M. Barge, instituteur, M. Croiset, maire. Fondue par Hildebrand, fondateur à Paris 1853»

Période de construction

1258
 XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural : OUI
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Cloche du sanctuaire, Fonts baptismaux fonds baptismaux à protéger dans église + chemin de croix (rénovation 2000)</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_006


Nom : Mairie

Typologie : Maison de bourg

16 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Transformée en école puis en mairie avec adjonction arrière. Elle est achetée par la commune en 1982. Les architectes ont joué avec les briques polychromes dans le style caractéristique des maisons de maître du XIX^{ème} siècle.

Période de construction

1873
 XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural : OUI
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>marquise + extension toiture plate à l'arrière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_010

Nom : Ancienne Poste

Typologie : Maison de bourg

17 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Poste transformée en habitation. La poste d'Aulnay est mise en service le 16 septembre 1907. Elle révèle de la part de son constructeur un grand souci du détail ; les volets comportent ainsi un dessin ajouré en forme de poteau télégraphique.
---------------	---

Période de construction	1907 XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Volet en forme de poteau télégraphique</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_012

Nom : Ancienne Mairie

Typologie : Maison de bourg

24 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>Fronton</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_011

Nom : Maison Garde Barrière

Typologie : Pavillon

12 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Adjonction arrière. Une ligne de chemin de fer traverse le territoire d'Aulnay du nord au sud. Dès 1847, un service de correspondances effectué par des omnibus à cheval relie Aulnay à Épône, d'où il est possible de rejoindre la ligne Paris - Rouen.

Période de construction

XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions

Rapport à la rue : Aligné
Rapport aux limites : Sur aucune limite
Autres éléments à préserver : Non renseigné
Gabarit : R+1

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	Borne téléphonique

Qualité paysagère & écologique

Espace libre : Présence
Espace paysager : Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_008


Nom : Monument aux Morts

Typologie : Patrimoine urbain et rural

ROUTE DU CIMETIERE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Érigé dans le cimetière, le monument aux morts est surmonté d'un coq, considéré ici comme le symbole des valeurs républicaines françaises. Il est dédié aux Aulnaysiens morts au cours des deux guerres mondiales.

Période de construction

XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_007

Nom : Chapelle funéraire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DU CIMETIERE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Chapelle de la famille Larnaudien 1867. Émile Larnaud modernise l'usine à papier installée dans un ancien moulin sur la Mauldre. Son fils Jacques (1856-1935) occupe les fonctions de maire d'Aulnay pendant 26 ans avant de devenir conseiller général. Il fonde par ailleurs en 1922 la Société de secours mutuel de Maule et compte parmi les fondateurs de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie du papier dans la région parisienne.
---------------	---

Période de construction	vers 1880 XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_015

Nom : Croix Celta

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE MEULAN



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du X ^{ème} , XII ^{ème} et XIII ^{ème} siècles.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_003

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

4 RUE DU VAL



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse Ce lavoir est situé sur une colline, dans le quartier du Val-d'Aulnay, jadis prolongé par le hameau de Culfroid

Période de construction

XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural :
 Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Edifice patrimoine urbain et rural

78033_PAT_004

Nom : Pompe

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

8 RUE DU VAL



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse Cette pompe est actionnée au moyen d'un lourd balancier en fonte. Jusqu'à l'arrivée de l'eau courante, de nombreuses pompes sont ainsi installées dans les villages afin de donner à chacun l'accès à l'eau potable.

Période de construction

XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural :
 Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Aulnay-sur-Mauldre

Ensemble bâti
78033_PAT_009
Nom : Maisons ouvrières

Typologie : Ensemble bâti
2_16 RUE DE LA FALAISE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse Cet édifice compte parmi les maisons bâties à la demande de M. Larnaude, patron de la papeterie, qui désire y loger ses ouvriers.

Période de construction	1902 XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : SS+R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>chaînage d'angle brique, bandeau</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Aulnay-sur-Mauldre

Ensemble bâti
78033_PAT_016
Nom : Maisons Ouvrières

Typologie : Ensemble bâti
3 RUE DU VAL

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse Non renseigné

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BOINVILLE-EN-MANTOIS

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MANTES (ROUTE DE)		225	78070_PAT_005

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
RURAL (CHEMIN)		226	78070_PAT_007
RURAL D'ARNOUVILLE (CHEMIN)		227	78070_PAT_008

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')	2	228	78070_PAT_009

Boinville-en-Mantois

Edifice patrimoine urbain et rural

78070_PAT_005

Nom : Grange

Typologie : Bâtiment agricole

ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Boinville-en-Mantois

Edifice patrimoine urbain et rural

78070_PAT_007


Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.		
---------------	--	--	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Boinville-en-Mantois

Edifice patrimoine urbain et rural

78070_PAT_008

Nom : Le "bon Puit"

Typologie : Patrimoine urbain et rural

CHEMIN RURAL D'ARNOUVILLE-LES-MANTES



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Boinville-en-Mantois

Ensemble bâti

78070_PAT_009

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES							
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1						
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Qualité urbaine & architecturale</td> <td>Traitement de la façade</td> <td>Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit</td> </tr> <tr> <td>Traitement de la toiture</td> <td>Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique</td> </tr> <tr> <td>Dispositions particulières</td> <td><i>Non renseigné</i></td> </tr> </table>	Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	Dispositions particulières
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade		Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit				
	Traitement de la toiture		Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique				
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>					
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné						

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BOUAFLE

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT MALO (RUE DU)	3	235	78090_PAT_175
BOUT MALO (RUE DU)	5	236	78090_PAT_224
CAVERNAUX (RUE DES)	2	237	78090_PAT_114
CAVERNAUX (RUE DES)	8	238	78090_PAT_258
CHAPET (RUE DE)	6	239	78090_PAT_235
CHARNELLES (RUE DES)	190	240	78090_PAT_295
EGLISE (RUE DE L')	7	241	78090_PAT_244
EGLISE (RUE DE L')	9	242	78090_PAT_273
EGLISE (RUE DE L')	10	243	78090_PAT_019
EGLISE (RUE DE L')	11	244	78090_PAT_028
EGLISE (RUE DE L')	18	245	78090_PAT_095
EGLISE (RUE DE L')		246	78090_PAT_286
ERAMBERT (PLACE)	1	247	78090_PAT_284
FRICHET (RUE)	15	248	78090_PAT_074
FRICHET (RUE)	36	249	78090_PAT_194
LAGUILLERMIE (RUE)	3	250	78090_PAT_176
LAGUILLERMIE (RUE)	5	251	78090_PAT_217
LAGUILLERMIE (RUE)	7	252	78090_PAT_251
LAGUILLERMIE (RUE)	8	253	78090_PAT_256
LAGUILLERMIE (RUE)	25	254	78090_PAT_147
LAGUILLERMIE (RUE)	27	255	78090_PAT_156
LAGUILLERMIE (RUE)	29	256	78090_PAT_162
MUREAUX (ROUTE DES)	4	257	78090_PAT_200
PRESSOIRS (RUE DES)	5-7	258	78090_PAT_247
PRESSOIRS (RUE DES)	13	259	78090_PAT_049
PRIEURE (RUE DU)	1	260	78090_PAT_003
PRIEURE (RUE DU)	3	261	78090_PAT_292
PRIEURE (RUE DU)	5	262	78090_PAT_216
SAINT-MARTIN (RUE)	5	263	78090_PAT_227
SAINT-MARTIN (RUE)	8	264	78090_PAT_264
SAINT-MARTIN (RUE)	12	265	78090_PAT_044
TREZOT (RUE)	7	266	78090_PAT_252

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
VALLEE (RUE DE LA)	110	267	78090_PAT_036
VALLEE (RUE DE LA)	157	268	78090_PAT_061
VALLEE (RUE DE LA)	176	269	78090_PAT_094
VALLEE (RUE DE LA)	301	270	78090_PAT_182
VALLEE (RUE DE LA)	317	271	78090_PAT_187
VALLEE (RUE DE LA)	331	272	78090_PAT_190
VIERGE (RUE DE LA)	1	273	78090_PAT_008

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
NEUVE (RUE)		274	78090_PAT_290

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT MALO (RUE DU)	2	275	78090_PAT_118
CAVERNAUX (RUE DES)	5	276	78090_PAT_221
GRANDES FONTAINES (RUE DES)	21	277	78090_PAT_297
PERNOTTE (RUE)	1	278	78090_PAT_014
PERNOTTE (RUE)	8	279	78090_PAT_263
PRESSOIRS (RUE DES)	8	280	78090_PAT_259
PRESSOIRS (RUE DES)	21	281	78090_PAT_130
PRIEURE (RUE DU)	9	282	78090_PAT_271
SAINT-GERMAIN (RUE DE)	188	283	78090_PAT_102
SAINT-GERMAIN (RUE DE)	209	284	78090_PAT_127
SAULNIER (RUE)	13	285	78090_PAT_054
VALLEE (RUE DE LA)	26	286	78090_PAT_152
VALLEE (RUE DE LA)	68	287	78090_PAT_242
VALLEE (RUE DE LA)	85	288	78090_PAT_268
VALLEE (RUE DE LA)	281	289	78090_PAT_161
VALLEE (RUE DE LA)	495	290	78090_PAT_214
VALLEE (RUE DE LA)	507	291	78090_PAT_229

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
CENTRE ANCIEN : RUE FRICHET ET RUE SAINT-MARTIN, RUE MAURICE BERTEAUX ET RUE DE L'EGLISE	293	78090_ECP_001
RUE DE CHAPET ET RUE DE LA VALLEE	295	78090_ECP_002

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_175

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Marquise, Soubassement pierre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_224

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Hublot, fresque, ancre, lanterne d'applique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_114

Nom : Maison d'artisan



Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement baies, chainages d'angle, soubassement, appui fenêtre brique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_258

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

8 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Mur en pierre, portail en bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_235

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
 6 RUE DE CHAPET

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>gardes-corps ferronnerie, volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_295

Nom : Maison médicale

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel
 190 RUE DES CHARNELLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_244

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 7 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_273

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Modénature, garde corps, brique polychrome, soubassement</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_019

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
 10 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>chainage d'angle, avancée façade</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_028

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique
 11 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Boiserie, garde corps</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_095

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

18 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>soubassement, volets bois, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_286

Nom : Eglise



Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Cette église succède à une chapelle faisant partie des bâtiments du prieuré. Le clocher, qui s'est écroulé à la fin du XVIIe, est reconstruit en 1704. De l'église primitive, remaniée, ne restent que des traces dans la muraille occidentale, ainsi qu'une galerie voûtée, ancienne crypte ou communication souterraine avec le prieuré. La cloche comporte lune inscription.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i> <i>XIIIème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>clocher ardoise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_284

Nom : Mairie Ancienne Poste

Typologie : Maison de bourg
 1 PLACE ERAMBERT

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux. La place de la mairie a été réaménagée en 2010 par Pasodoble architectes paysagistes
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_074

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 15 RUE FRICHET

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Cheminée, lucarne, hublot, modénature, garde corps, croupe toit</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_194

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

36 RUE FRICHET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
Dispositions particulières		<i>Porte grange, poutre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_176

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières		<i>Chainage d'angle en pierre, garde corps, marquise, corniche, encadrement fenêtre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_217

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Ancre, hublot</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_251

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

7 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Garde corps, hublot, volets bois, soubassement</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_256

Nom : Cellier

Typologie : Maison de bourg

8 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Porte grange, soubassement pierre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_147

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>porte charretière, volets bois, encadrement fenêtre, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_156

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

27 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>soubassement, porte charretière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_162

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

29 RUE LAGUILLERMIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement, chaînage angle</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_200

Nom : Ancienne gare

Typologie : Pavillon
 4 ROUTE DES MUREAUX

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Les trains de cette ligne secondaire étaient appelés des tramways. Ils étaient construits pour circuler sur des routes nationales ou départementales, afin d'éviter des ouvrages d'art et des expropriations de terrains. Ces tramways à vapeur complétaient le réseau national. Cette ligne était principalement utilisée pour transporter vers Paris les productions agricoles du territoire.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
 Architectural : OUI
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>chaînage angle, bandeau et encadrement fenêtres brique.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_247

Nom : Villa

Typologie : Villa
 5_7 RUE DES PRESSEIRS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
 Architectural : OUI
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>décors linteau brique, avancée façade</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_049

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DES PRESOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Ancre, garde corps, porte de grange, poutre, lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_003

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : SS+R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Balcon, clôture en fer forgé. Bâti en bordure du parc arboré du prieuré</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_292

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_216

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_227

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 5 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : RDC		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement, porte cave</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_264

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
 8 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>ancre, soubassement, porche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_044

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 RUE SAINT-MARTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	Garde corps
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_252

Nom : Bâtiment agricole

Typologie : Bâtiment agricole

7 RUE TREZOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	gabarit du bâti
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_036

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

110 RUE DE LA VALLEE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Non renseigné</i>	
	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_061

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

157 RUE DE LA VALLEE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>marquise, garde-corps fenêtres, modénatures</i>	
	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_094

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 176 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>ancres, lucarnes</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural
 78090_PAT_182

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 301 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_187

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

317 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_190

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

331 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarnes, encadrements fenêtres, volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_008

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA VIERGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Terrasse-Balustrade avec candélabre, corniche à conserver, bandeaux autour des fenêtres, volets</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Edifice patrimoine urbain et rural

78090_PAT_290

Nom : Cimetière



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE NEUVE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Alors que le village n'a jamais été très peuplé, son cimetière compte un grand nombre de chapelles privées, ce qui témoigne de l'aisance que procurait autrefois aux maraichers la vente aux halles parisiennes de produits de la terre.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Bouafle

Ensemble bâti
 78090_PAT_118
 Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 2 RUE DU BOUT MALO

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti
 78090_PAT_221
 Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 5 RUE DES CAVERNAUX

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
Matériaux : Tuile mécanique		
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti
 78090_PAT_297
 Nom : La ferme rouge

Typologie : Corps de ferme
 21 RUE DES GRANDES FONTAINES

Etat : Bon et transformé **PROTECTION : Remarquable**



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti
 78090_PAT_014
 Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 1 RUE PERNOTTE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION : Remarquable**



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_263

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 RUE PERNOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_259


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

8 RUE DES PRESOIRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_130

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

21 RUE DES PRESOIRS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_271

Nom : Prieuré

Typologie : Ensemble bâti

9 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_102

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

188 RUE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
	Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_127


Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

209 RUE DE SAINT-GERMAIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
	Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_054

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

13 RUE SAULNIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_152

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

26 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_242

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

68 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_268

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

85 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_161

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

281 RUE DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_214

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

495 RUE DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle

Ensemble bâti

78090_PAT_229

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

507 RUE DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
	Matériaux : Tuile mécanique	
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Bouafle


Fiche de protection

Centre ancien : rue Frichet et rue Saint-Martin, rue Maurice Berteaux et rue de l'Eglise

Ensemble Cohérent Patrimonial

78090_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Maisons implantées à l'alignement de la voie et en continu des limites séparatives ou sur une limite</i> Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade <table border="1"> <tr> <td>Composition : <i>travées régulières</i></td> </tr> <tr> <td>Matériaux : <i>Pierre, enduit</i></td> </tr> </table>	Composition : <i>travées régulières</i>	Matériaux : <i>Pierre, enduit</i>
	Composition : <i>travées régulières</i>		
Matériaux : <i>Pierre, enduit</i>			
	Traitement de la toiture <table border="1"> <tr> <td>Forme : <i>deux pans</i></td> </tr> <tr> <td>Matériaux : <i>tuiles brunes</i></td> </tr> </table>	Forme : <i>deux pans</i>	Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Forme : <i>deux pans</i>			
Matériaux : <i>tuiles brunes</i>			
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence de cours à l'arrière des maisons</i> Clôture : <i>absence</i>		




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades constituées de pierre sont dominantes et contribuent au caractère rural du centre ancien.

Bouafle

78090_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique

Lorsque la construction n'est pas à l'alignement de la voie, l'alignement est reconstruit par un mur plein

Bouafle

Fiche de protection

Rue de Chapet et rue de la Vallée

Ensemble Cohérent Patrimonial

78090_ECP_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES					
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>maisons implantées à l'alignement de la voie, sur une limite séparative et sur un parcellaire assez grand</i> Gabarit : R+1+C				
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade <table border="1"> <tr> <td>Composition :</td> <td><i>travées régulières</i></td> </tr> <tr> <td>Matériaux :</td> <td><i>pierre, enduit</i></td> </tr> </table>	Composition :	<i>travées régulières</i>	Matériaux :	<i>pierre, enduit</i>
	Composition :	<i>travées régulières</i>			
Matériaux :	<i>pierre, enduit</i>				
	Traitement de la toiture <table border="1"> <tr> <td>Forme :</td> <td><i>deux pans</i></td> </tr> <tr> <td>Matériaux :</td> <td><i>tuiles brunes</i></td> </tr> </table>	Forme :	<i>deux pans</i>	Matériaux :	<i>tuiles brunes</i>
Forme :	<i>deux pans</i>				
Matériaux :	<i>tuiles brunes</i>				
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>présence de cours à l'arrière des maisons</i>				
	Clôture : <i>absence</i>				




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades constituées de pierre sont dominantes et nécessitent parfois une réhabilitation. Cet ensemble constitue une continuité du centre bourg.

Bouafle

78090_ECP_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique

Lorsque la construction n'est pas à l'alignement de la voie, l'alignement est reconstitué par un mur plein

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BREUIL-BOIS-ROBERT

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
LIBERATION (RUE DE LA)	10	301	78104_PAT_004
LIBERATION (RUE DE LA)		302	78104_PAT_002
LIBERATION (RUE DE LA)		303	78104_PAT_001

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FONTAINES (CHEMIN DES)		304	78104_PAT_010
FONTAINES (LES)		305	78104_PAT_009
RURAL (CHEMIN)		306	78104_PAT_011

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BROSSE (RUE DE LA)	41	307	78104_PAT_008
LIBERATION (RUE DE LA)	6	308	78104_PAT_003
MANTES (ROUTE DE)	14	309	78104_PAT_005
MANTES (ROUTE DE)	30	310	78104_PAT_006
MONTAUBAN (RUE DE)	1_3_8_10	311	78104_PAT_007

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>encadrement fenêtre en pierre + chéneaux + garde corps fer forgé + bandeau</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_002


Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de notable

DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Typique de l'époque
---------------	---------------------

Période de construction	<i>fin du XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	-----------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>lucarne + encadrement baie en brique + oculus + bandeau brique + chaînage an angle brique + épis faîtage</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_001

Nom : Eglise Saint Gilles



Typologie : Patrimoine urbain et rural
DE LA LIBERATION

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Eglise Saint-Gilles. Elle fut construite en pierre meulière dans les années 1890 sur l'emplacement de l'ancienne église démolie en 1888.
---------------	--

Période de construction	vers 1890 XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : HORS GABARIT		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>clocher</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_010

Nom : Source



Typologie : Patrimoine urbain et rural

CHEMIN DES FONTAINES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Deux sources dans le secteur dit des fontaines coulent toujours. Les ensembles maçonnés font partie du patrimoine paysager de la commune mais sont actuellement très dégradés. Ces ensembles présentent un intérêt historique.		
---------------	--	--	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_009

Nom : Le Bélièr

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

LES FONTAINES



Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

A la fin du XIXème siècle, Breuil-Bois-Robert est alimenté en eau potable par un système dit de bélièr qui remonte l'eau du bas du village vers un réservoir situé en haut. Il ne reste aujourd'hui que des ruines qui présentent un intérêt historique.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Breuil-Bois-Robert

Edifice patrimoine urbain et rural

78104_PAT_011

Nom : Source

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti
 78104_PAT_008
 Nom : Bâtiments Agricoles

Typologie : Corps de ferme
 41 RUE DE LA BROUSSE

Etat : Moyen **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti
 78104_PAT_003
 Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 6 RUE DE LA LIBERATION

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>porche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_005

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DE MANTES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>porche et oeil de boeuf</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_006

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

30 ROUTE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Auvent de clôture</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Breuil-Bois-Robert

Ensemble bâti

78104_PAT_007

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1_3_8_10 RUE DE MONTAUBAN

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Tuile plate
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières	
	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BRUEIL-EN-VEXIN

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARTRE (RUE DE LA)	4	317	78113_PAT_008
EGLISE (PLACE DE L')	1	318	78113_PAT_034
EGLISE (RUE DE L')	1	319	78113_PAT_011
EGLISE (RUE DE L')	2	320	78113_PAT_007
EGLISE (RUE DE L')	5	321	78113_PAT_023
EGLISE (PLACE DE L')	5	322	78113_PAT_012
EGLISE (RUE DE L')	16	323	78113_PAT_009
EGLISE (PLACE DE L')		324	78113_PAT_003
MOULIN (RUE DU)	7	325	78113_PAT_005
POSTE (RUE DE LA)	1	326	78113_PAT_004
VEXIN (RUE DU)	31	327	78113_PAT_030
VEXIN (RUE DU)	35	328	78113_PAT_033
VEXIN (RUE DU)	37	329	78113_PAT_032
VEXIN (RUE DU)	40	330	78113_PAT_031
VEXIN (RUE DU)	41	331	78113_PAT_010
VEXIN (ROUTE DU)	54	332	78113_PAT_022

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CAVE AUX FEES (CHEMIN DE LA)		333	78113_PAT_042
GARGENVILLE (RUE DE)		334	78113_PAT_038
GARGENVILLE (RUE DE)		335	78113_PAT_036
GUITRANCOURT (ROUTE DE)		336	78113_PAT_045
MOULIN (RUE DU)	1	337	78113_PAT_019
MOULIN (RUE DU)		338	78113_PAT_020
OINVILLE (RUE D')	11	339	78113_PAT_021
PONT MADAME (RUE DU)		340	78113_PAT_037
PONT MADAME (RUE DU)		341	78113_PAT_017
SAINT-JEAN (RUELLE)		342	78113_PAT_018
VEXIN (RUE DU)	36	343	78113_PAT_041

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARTRE (RUE DE LA)	2	345	78113_PAT_006
CHARTRE (RUE DE LA)	3	346	78113_PAT_002
GARGENVILLE (ROUTE DE)	1	347	78113_PAT_015
MALMAISON (LA)		348	78113_PAT_046
MOULIN (RUE DU)	3	349	78113_PAT_029
MOULIN (RUE DU)	9	350	78113_PAT_035
SAILLY RD 913 (ROUTE DE)		351	78113_PAT_040
SAINT LAURENT		352	78113_PAT_014
VEXIN (RUE DU)	1	353	78113_PAT_039
VEXIN (RUE DU)	14	354	78113_PAT_013
VEXIN (RUE DU)	38	355	78113_PAT_028
VEXIN (RUE DU)	49	356	78113_PAT_001
VEXIN (RUE DU)	49	357	78113_PAT_043

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_008


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA CHARTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Un pavillon de gardien, le long de la rue de la Chartre, complète l'ensemble. Un mur d'enceinte ferme la propriété. La grille est encadrée de deux piliers octogonaux. On note la présence d'une porte piétonne.
---------------	--

Période de construction	<i>in XIXe siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>débords de toit, garde corps ferronnerie</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_034

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Cette maison fut habitée par Mady Mesplé (1931-...), célèbre chanteuse lyrique. A la mort de son mari et de sa fille, elle quitta Brueil-en-Vexin pour ne plus jamais y revenir.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Faux pans de bois, bandeau, équerres en bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_011

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Autrefois, cette demeure regroupait à la fois la fonction agricole et la fonction d'habitat.
---------------	--

Période de construction	<i>XIX^e siècle.</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	--------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>marquise, porte cochère, gerbière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_007

Nom : La Remusade

Typologie : Maison de notable

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>lucarnes, balcon maçonné,</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_023

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_012


Nom : MAISON RURALE

Typologie : Maison rurale

5 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Anciennes gerbières en façade, ancienne gerbière transformée en fenêtre sur le pignon</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_009

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

16 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Lucarne, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_003

Nom : Eglise Saint-Denis

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Une église primitive fut bâtie en 862. Elle fut remplacée au XIIème siècle, par un nouvel édifice dédié à Saint-Denis, église en pierre et meulière de style roman. Reconstituée au début du XXème siècle après destruction presque complète de la nef, du portail et d'un porche roman unique en Vexin français. Seul le clocher, couronné d'une flèche en pierre à huit pans supportée par un étage octogonal, date de l'église p
---------------	---

Période de construction	<i>XIIe siècle ou XIIIe siècle et XXe siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>clocher construit au XIIe siècle. Corniche à modillons cubiques, s'élève une flèche de pierre de forme octogonale.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_005

Nom : Ancienne « Hôtellerie de Brueil-en-Vexin, Le fief du Perché »

Typologie : Maison de notable

7 RUE DU MOULIN



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Ce bâtiment abritait jusque dans les années 1970 une hôtellerie qui ne fonctionne plus aujourd'hui.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Le porche est en éventail, petits bois, lucarnes, modénatures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_004

Nom : Bureau de Poste

Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA POSTE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : SS+R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Toit à croupe, ouverture persienne. Les linteaux et les bandeaux sont en brique. Une inscription d'origine surplombe une fenêtre en plein cintre sur le pan coupé : « Postes et télégraphes, Brueil en Vexin »</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_030

Nom : Ancienne grange

Typologie : Bâtiment agricole

31 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_033

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

35 RUE DU VEXIN

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grille d'entrée. Mur de clôture en moellon enduit avec chaperon en tuiles mécaniques. Face à l'entrée de la maison, porte piétonne et grille sur mur bahut
---------------	--

Période de construction	<i>Inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	-----------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeaux, corniche moulurée, marquise, petite gerbière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_032

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

37 RUE DU VEXIN



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Un second bâtiment, à l'arrière, fait également partie de la propriété.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Bandeau, chaînage d'angle, lucarnes, persiennes métalliques.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_031

Nom : Ancien Café-Tabac

Typologie : Maison de bourg

40 RUE DU VEXIN



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	fin XIXème siècle - XXème siècle : restauration totale : l'ancienne échoppe a disparu aux profits de l'habitat
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche, bandeau</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_010

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

41 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1930	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>épi de faitage, lucarne, linteaux métalliques décorés, encadrement des baies</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_022

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

54 ROUTE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	De part et d'autre, 2 petites ailes d'un niveau surmontées d'une terrasse, Grille sur mur bahut
---------------	---

Période de construction	Inconnue	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche, bandeau, encadrement des ouvertures, marquise au-dessus de la porte</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_042

Nom : La Cavé aux Fées

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA CAVE AUX FEES



Etat : Bon et authentique **PROTECTION : Exceptionnel**

Genèse	Ce caveau collectif bâti au troisième millénaire avant JC accueille plus de 150 sépultures. Découvert au milieu du XVII ^{ème} siècle, il est fouillé à fin du XIX ^{ème} siècle. Des corps et des objets y ont été retrouvés. Par la suite, abandonné il servit de décharge pendant la seconde guerre mondiale. En 1957 un nettoyage permit d'extraire des munitions abandonnées dont 27 obus. Le mégalithe est resté une vingtaine d'années à l'abandon avant d'être restauré, il appartient désormais à la commune.
---------------	--

Période de construction	<i>néolithique récent</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>L'allée couverte est constituée de dalles de grès, mesure 14 mètres de long, 2 mètres de large et 2,25 mètres de haut. Sur les dalles de grès appelées orthostates on distingue le dessin d'une hache, d'une pointe de lance et un motif quadrangulaire</i>
----------------------------	--

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_038

Nom : La Fontaine Saint-Gaucher

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GARGENVILLE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION : Remarquable**

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin


Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_036

Nom : Maison de Cantonnier

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE GARGENVILLE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

Dispositions particulières	Non renseigné
----------------------------	---------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_045

Nom : Stèle Saint-Laurent

Typologie : Patrimoine urbain et rural

ROUTE DE GUITRANCOURT



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

Dispositions particulières	Non renseigné
----------------------------	---------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_019

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DU MOULIN



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Il est en contrebas de la rue mais accessible par un escalier. Il ne reste que les vestiges d'un lavoir ouvert : quelques restes de carreaux à laver et la partie basse du mur porteur. Malgré l'état du lavoir, le lieu a fait l'objet d'une belle valorisation (arrangement floral, lampadaire...).
---------------	---

Période de construction	XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_020

Nom : Le Ponceau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU MOULIN



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Le ponceau permet de traverser le ru de la Montcient en menant à l'entrée des communs du château Maret. Bâti de pierre, il se compose d'une arche unique cintrée. Deux chasse-routes sont également présents sur les côtés.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_021

Nom : Lavoir de la Chartre

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

11 RUE D' OINVILLE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Ce lavoir, qui comporte deux bassins de taille différente, n'est pas un lavoir en bord de rivière comme dans le bourg. Il a fait l'objet d'une rénovation récente avec emploi de béton dans les rebords des bassins au lieu de la pierre, ajout d'une gouttière parasitant l'esthétique de la charpente et l'installation de barrières de sécurité,
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_037

Nom : Fontaine Maheux

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT MADAME



Etat : Moyen **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_017

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU PONT MADAME



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Ce lavoir est constitué d'un mur en pierre, deux murs en bois et briques rouges sur le côté et d'un toit en demi-pentes en tuiles plates. Il a fait l'objet d'une restauration récente.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_018

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUELLE SAINT-JEAN



Etat : Dégradé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Ce lavoir a été restauré en 2008. Non entretenu pendant de longues années, il montre des signes importants de fragilité. Sans doute à l'emplacement d'un ancien gué ou d'un abreuvoir, il est fermé sur trois côtés, accessible par une petite porte de bois. Des carreaux à laver sont présents le long de la rivière de la Montcient. Le site présente un intérêt d'autant plus grand que les vestiges de nombreux autres lavoirs privés y sont visibles.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Edifice patrimoine urbain et rural

78113_PAT_041

Nom : Transformateur (pilier électrique)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

36 RUE DU VEXIN



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti
78113_PAT_006
Nom : Grand Moulin

Typologie : Corps de ferme
2 RUE DE LA CHARTE

Etat : Moyen **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>epis de faitage, lucarne meulière, ancre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti
78113_PAT_002
Nom : Château Maret

Typologie : Château
3 RUE DE LA CHARTE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	A l'emplacement actuel du château existait autrefois une maison forte, avec de grosses et de petites tours, entourée de fossés. On y accédait par pont levis. Le château appartient notamment au premier seigneur de Brueil connu, Ernaud de Meulan, avant de passer entre les mains de plusieurs autres seigneurs. En 1856, l'édifice fut acheté par Paul MARET et resta dans sa famille jusqu'en 1980. A cette époque, le château fut revendu pour la modique somme d'un million de francs.
---------------	---

Période de construction	fin XVII ^{ème} siècle, début XVIII ^{ème} siècle ; ajout de l'échauguette au XIX ^{ème} siècle.	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant <i>Arbre remarquable</i>	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti
78113_PAT_015
Nom : Château de la Chartre

Typologie : Château
1 ROUTE DE GARGENVILLE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse

L'établissement de la Seigneurie remonte à l'époque médiévale, mais la date de la venue des premiers seigneurs dans le hameau est méconnue. La famille de Dampont habita la demeure au XVème siècle et XVème siècle. Puis plusieurs propriétaires se succédèrent pour arriver à la famille Faure, qui possède le château depuis plusieurs générations. Le corps central de ce château est flanqué de deux pavillons dissymétriques, celui du nord étant bien moins important.

Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>lucarne, fronton, épi de faitage, encadrement des baies en pierre, chaînage d'angle en pierre, horloge, pavillons</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti
78113_PAT_046
Nom : Ferme de la Malmaison

Typologie : Corps de ferme
LA MALMAISON

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_029

Nom : Ancienne exploitation

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Cette ancienne exploitation était une petite ferme de bourg possédant un logis en fond de parcelle. Il n'est pas visible de la rue. L'ensemble comporte également une grange en moellons enduits qui longe la rue. Son pignon est en bois.

Période de construction

inconnue

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_035

Nom : La Source

Typologie : Maison de notable

9 RUE DU MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

inconnue

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>corniche, bandeaux, pilastres, linteaux moulurés, fenêtres cintrées à six carreaux, persiennes, lucarnes.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_040

Nom : Ferme du Haubert

Typologie : Corps de ferme
ROUTE DE SAILLY RD 913



Etat : Bon et transformé
PROTECTION :
Remarquable

Genèse	La ferme du Haubert est située à la sortie du village vers Sailly, en retrait de la route. Elle présente plusieurs éléments du patrimoine intéressants.
---------------	---

Période de construction	XIX ^e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_014

Nom : La ferme de Saint Laurent

Typologie : Corps de ferme
SAINT LAURENT



Etat : Bon et transformé
PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	La ferme Saint-Laurent se trouve sur la crête d'une colline de deux vallées. Fondé au XI ^{ème} siècle sous le nom de St-Laurent de Conservin ou St-Laurent-la-Garenne, ce fut jadis un monastère. Ce site stratégique a défendu une des entrées de l'Île-de-France contre les incursions anglaises. Vers le XVII ^{ème} , ce lieu ne fut plus qu'un prieuré, l'ensemble de ses biens furent vendus en 1791. A la fin du XIX ^{ème} siècle, son église fut incendiée Des vestiges du prieuré sont encore visibles dans les bâtiments de la ferme St Laurent : colonnettes engagées, chapiteaux romans, murs de la nef. Ils témoignent de l'architecture monastique dans le Vexin.
---------------	--

Période de construction	XI ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur, ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>petits bois, fenêtre demi-lune, porche, vestiges (colonnettes, chapiteaux romans, murs de la nef)</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_039

Nom : Moulin de la Chatarde

Typologie : Moulin

1 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_013


Nom : Petit Moulin

Typologie : Moulin

14 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non visible	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_028

Nom : Ancienne exploitation

Typologie : Corps de ferme

38 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grange à l'angle de la rue de Damply avec gerbières, bâtiment en retour d'équerre du logis avec pignon sur rue. Mur de clôture, porche couvert et porte piétonne
---------------	--

Période de construction	<i>inconnue</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Fenêtres petit bois, volets persiennes, lanterne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_001


Nom : Ancien logis seigneurial

Typologie : Château

49 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ensemble antérieur au reste du château. Ensemble constitué d'un grand édifice et de petits bâtiments. Il est composé d'une écurie et de granges.
---------------	--

Période de construction	<i>fin XVIe siècle, début XVIIe siècle ; porte monumentale : XVIIe siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarnes, volets bois, bandeaux, porche monumental en pierre de taille, fronton orné d'un décor, porte cintrée</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant <i>Arbre remarquable</i>	

Brueil-en-Vexin

Ensemble bâti

78113_PAT_043

Nom : Château de Brueil

Typologie : Château

49 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Autrefois, le château de Brueil était nommé le « Petit château ». Il appartient à de nombreuses familles, dont notamment celle de Jean de Vion. Celui-ci, en 1656, fit construire une chapelle attenant au chœur de l'église de Brueil ainsi qu'une chapelle particulière l'année suivante, au-dessus du porche de sa maison. Elle est encore présente aujourd'hui.
---------------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

BUHELAY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANATOLE FRANCE (RUE)	11	363	78118_PAT_003
COLONEL FABIEN (RUE)	17	364	78118_PAT_006
GABRIEL PERI (RUE)	1	365	78118_PAT_001
JEAN JAURES (RUE)	16	366	78118_PAT_010
JULES TROLLIARD (PLACE)		367	78118_PAT_002
PIERRE ET MARIE CURIE (RUE)	12	368	78118_PAT_008
PIERRE ET MARIE CURIE (RUE)	15	369	78118_PAT_009
ROGER SALENGRO (RUE)	13	370	78118_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
JEAN JAURES (RUE)	5	371	78118_PAT_007

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_003

Nom : Maison

Typologie : Maison rurale

11 ANATOLE FRANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>auvent de clôture</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_006


Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

17 COLONEL FABIEN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_001

Nom : Mairie

Typologie : Maison de bourg

1 GABRIEL PERI



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : SS+R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Horloge, croupe, décor brique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay


Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_010

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

16 JEAN JAURES



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_002

Nom : Eglise Saint Sébastien



Typologie : Patrimoine urbain et rural

JULES TROLLIARD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	L'église Saint-Sébastien est bâtie au XVème puis est reconstruite totalement en 1846. La nef est alors dirigée vers le sud, et non plus à l'est. En 1475, les habitants ont l'autorisation de bâtir leur propre église et ainsi ne plus dépendre de la paroisse
---------------	---

Période de construction	<i>XVème XIXème XXème Néo-gothique</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : HORS GABARIT		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Clocher(s), Vitraux</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural

78118_PAT_008

Nom : Villa



Typologie : Villa

12 PIERRE ET MARIE CURIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteaux céramique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural
 78118_PAT_009

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 15 PIERRE ET MARIE CURIE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION : Remarquable**



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>soubassement, chaînage angle</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Edifice patrimoine urbain et rural
 78118_PAT_004

Nom : Maison

Typologie : Villa
 13 ROGER SALENGRO

Etat : Bon et transformé **PROTECTION : Remarquable**



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>encadrement baies en brique, colombage</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Buchelay

Ensemble bâti

78118_PAT_007

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Non renseigné</i>	
	Espace libre : Présence	Espace paysager : Non renseigné

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CARRIERES-SOUS-POISSY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRESY (ROUTE D')	131	377	78123_PAT_012
CARNOT (RUE)	56	378	78123_PAT_015
CARNOT (RUE)	203	379	78123_PAT_004
ECLUSES (RUE DES)	278	380	78123_PAT_005
ECLUSES (RUE DES)	633	381	78123_PAT_022
ECOLES (RUE DES)	129	382	78123_PAT_019
ECOLES (RUE DES)	152	383	78123_PAT_006
ERNEST JOLLY (AVENUE)	14	384	78123_PAT_023
GRANDE RUE	270	385	78123_PAT_008
GRANDE RUE	557	386	78123_PAT_009
GRANDE RUE		387	78123_PAT_007
REINE BLANCHE (RUE DE LA)	49	388	78123_PAT_024
REINE BLANCHE (RUE DE LA)	589	389	78123_PAT_013
W.K. VANDERBILT (AVENUE)		390	78123_PAT_003

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CIMETIERE (CHEMIN DU)		391	78123_PAT_018
ECLUSES (RUE DES)		392	78123_PAT_011
GRANDES TERRES (CHEMIN DES)		393	78123_PAT_016
SAINT-BLAISE (PLACE)		394	78123_PAT_014

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRESY (ROUTE D')	68	395	78123_PAT_001

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_004

Nom : Maison du Guet

Typologie : Maison de bourg

203 RUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XVIIème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte cintrée cochère en bois, cadran en pierre, échauguette en encorbellement, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_005

Nom : Café - Restaurant

Typologie : Villa

278 RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	4e quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Colombages, gardes corps, marquise, décors céramique, Oriel</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	