Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_022

Nom : Maison des Éclusiers



Typologie : Maison de notable

633 RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_019

Nom : Ecole Pasteur



Typologie : Maison de notable

129 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1935* *début XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne engagée avec horloge, modenature brique, garde corps, RDC Porche pilier brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_006

Nom : Ecole

Typologie : Maison de bourg

152 RUE DES ECOLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Volets bois, Corniche, Bandeaux et linteaux en briques, Modénature, Baie arrondie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_023

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

14 AVENUE ERNEST JOLLY

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_008

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de bourg

270 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Mairie et groupe scolaire de 4 classes et maternelle construits de 1934 à 1936 par les architectes P. Maréchal et A. Lambert. L' entrepreneur est Maurice Lefèvre.		
Période de construction	*1934 - 1936* *2nd quart du XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi faîtage, modénature, escalier en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_009

Nom : Manoir dit La Grande Maison



Typologie : Maison de bourg

557 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1651* *XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère, petit bois dans les fenêtres, volets en bois, corniche, volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_007

Nom : Eglise Paroissiale Saint Joseph

Typologie : Patrimoine urbain et rural

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La paroisse est détachée de Triel au XVème siècle. L' église est construite de 1659 à 1671 par le maçon Pierre Olliveau. Un plafond est ajouté vers 1765 qui cache le lambris de couvrement. La tribune daterait de la même époque. Le cimetière est déplacé vers 1830. Le porche est refait en 1911 lors de l' élargissement de la route

Période de construction	*3e quart XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chêneaux d'angles en pierre, vitraux avec fenêtres arrondies, horloge, Clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_024

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

49 RUE DE LA REINE BLANCHE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_013

Nom : Bibliotheque Octave Mirbeau



Typologie : Maison de notable

589 RUE DE LA REINE BLANCHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Villa fin XIXème siècle transformée en équipement public

Période de construction	*1880* *fin XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Marquise, chaîne d'angle, escalier central*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_003

Nom : Demeure dite Château des Gresillons



Typologie : Maison de notable

AVENUE W.K. VANDERBILT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Demeure, haras de dressage et d' entraînement construit pour William Kissens Vanderbilt peu après 1900. Exploitation de sable vers 1935

Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, pierre et brique, ferronnerie, chaînage d'angle en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_018

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU CIMETIERE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_011

Nom : Ecluse

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES ECLUSES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XIXème 4e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_016

Nom : stèle des frères Tissier



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES GRANDES TERRES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Carrières-sous-Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78123_PAT_014

Nom : Château d'eau dit Puit Artesien





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

PLACE SAINT-BLAISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Bandeau d'étage, Balcon signal*

Carrières-sous-Poissy

Ensemble bâti

78123_PAT_001

Nom : Château de Champfleury



Typologie : Château

68 ROUTE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*3e quart XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Baie arrondie, Bandeau d'étage, escalier, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Carrières-sous-Poissy	78123_ECP_001

DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie **&** **Implantation des constructions**	Rapport à la rue et aux limites : *Les extensions et les nouvelles constructions sont implantées dans l'alignement des maisons existantes donc à l'alignement de la voie. Toutefois, les constructions peuvent être implantées en recul sous réserve de créer une clôture constituée d'un mur sur toute sa hauteur ou partiellement et qu'une des deux constructions latérales ne soit pas à l'alignement.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *les clôtures sur rue sont réalisées en maçonnerie sur toute la hauteur ou constituées d'un mur représentant au maximum la moitié de la hauteur totale et surmonté de grilles*

Andrésy/Carrières-sous-Poissy

Fiche de protection	**Résidence Flore :** rue du Général Leclerc
Ensemble Cohérent Urbain	78015_ECU_004 // 78123_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Les annexes sont implantées en fond de parcelle.*	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit clair de teinte blanche, lucarnes à double fenêtre*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes type Huguenot à pannes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espaces végétalisés à l'arrière et à l'avant des constructions*	
	Clôtures : *elles sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé de grilles en fer forgé et de haies ou uniquement de haies. Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte foncée.*	

OBJECTIF
L'objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité des constructions ainsi que le caractère paysager.



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	Sont admises : - *l'extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20% de celle de la construction existante (à destination d'habitation) à la date d'approbation du PLUi* - *la construction d'annexes nouvelles.*
Qualité urbaine & architecturale	*Les volets en bois originels, l'enduit extérieur, les tuiles sont maintenues et leur teinte conservée, les doubles lucarnes sont conservées.*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : *Les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche surélevé soit de grilles en fer forgé doublé de haies ou soit uniquement de haies.*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CHANTELOUP-LES-VIGNES

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	27	405	78138_PAT_011
GARE (RUE DE LA)	2	406	78138_PAT_009
GENERAL LECLERC (RUE DU)	10	407	78138_PAT_010
GENERAL LECLERC (RUE DU)	15	408	78138_PAT_001
GENERAL LECLERC (RUE DU)	31	409	78138_PAT_026
GENERAL LECLERC (RUE DU)	46	410	78138_PAT_037
HAUTIL (RUE DE L')	4	411	78138_PAT_035
HAUTIL (RUE DE L')	36	412	78138_PAT_002
HAUTIL (RUE DE L')	41	413	78138_PAT_012
JOSEPH CASTORI (RUE)	4	414	78138_PAT_038
MAIL DU COTEAU	2	415	78138_PAT_039
MAIL DU COTEAU	12	416	78138_PAT_007
MAIS (RUE)	1	417	78138_PAT_016
OUCHES (RUE DES)	8	418	78138_PAT_034
PAULINE SOYER (RUE)	13	419	78138_PAT_003
PLATRIERE (RUE DE LA)	1	420	78138_PAT_030
RESERVOIRS (RUE DES)	27	421	78138_PAT_033
RUE DES COTES BLANCHES (RUE)	24	422	78138_PAT_040
SAINT-ROCH (RUE)	1	423	78138_PAT_028
SAINT-ROCH (PLACE)		424	78138_PAT_015
TRIEL (RUE DE)	10	425	78138_PAT_008

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EDOUARD LEGRAND (RUE)	32	426	78138_PAT_014
SOURCE (RUE DE LA)	12 BIS	427	78138_PAT_004

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHAPITRE (RUE DU)	1	429	78138_PAT_013

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_011

Nom : Maison de vigneron

Typologie : Maison de bourg

27 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Sur le cadastre napoléonien de 1821, il y a 4 propriétés différentes : sans doute trois maisons rurales et une annexe, ce qui semble correspondre aux trois escaliers qui existent encore. Les quatre ont été réunies et agrandies à une date inconnue

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_009

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

2 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle en brique + encadrement baies en brique bichromie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_010

Nom : Villa



Typologie : Villa

10 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Lucarne + volet bois + chaînage d'angle + encadrement des baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_001

Nom : Villa Cérès



Typologie : Villa

15 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1911*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*balcon + débord toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_026

Nom : Mairie - Ecole

Typologie : Maison de notable

31 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	construction de la mairie-école en 1891-1892 par l'architecte Désiré Geoffroy et l'entrepreneur local Villeneuve

Période de construction	*1892*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*lucarnes en zinc, clocheton, menuiseries, parvis et escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_037

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

46 RUE DU GENERAL LECLERC

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtre + bandeau + garde corps en ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_035

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne + bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_002

Nom : Villa

Typologie : Villa

36 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche, menuiseries + linteaux en brique + croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_012

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

41 RUE DE L' HAUTIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de notable déclarée en 1869 comme construction nouvelle par Victor Barrois

Période de construction	*1869*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage en pierres, modénatures en pierres, corniche, ferronneries, piliers portail en meulière et brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_038

Nom : Ecole



Typologie : Maison de bourg

4 RUE JOSEPH CASTORI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_039

Nom : Espace Emploi Entreprise



Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

2 MAIL DU COTEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_007

Nom : Dojo d'Aïkido traditionnel

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

12 MAIL DU COTEAU

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*années 2000*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+5	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_016

Nom : Grande Mosquée



Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 RUE MAIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Coupole*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_034

Nom : Villa



Typologie : Villa

8 RUE DES OUCHES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*colombages, terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_003

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

13 RUE PAULINE SOYER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	En 1818 acquisition par Jean Conrad Raumland ancien marchand joailler demeurant à Paris d'une maison qui appartenait aux héritiers de Denis Deligny qui l'avait achetée en 1775 à Denis Villeneuve, vigneron, devient sa maison de campagne. En 1819 il achète la maison voisine à Marie Louise Letivot veuve d'un vigneron. En 1820, troisième acquisition d'une petite maison.1845 la propriété est vendue à Nicolas Gontier puis 1862 à Nicolas Hubert Roux, architecte, marié à Pauline Soyer.

Période de construction	*XVIIIème siècle ? 3e quart XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_030

Nom : Maison de vigneron



Typologie : Maison de bourg

1 RUE DE LA PLATRIERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_033

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

27 RUE DES RESERVOIRS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_040

Nom : Maison passive - Hermann Kaufmann

Typologie : Pavillon

24 RUE RUE DES COTES BLANCHES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Toiture végétalisée, construction en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_028

Nom : Maison de vigneron



Typologie : Villa

1 RUE SAINT-ROCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Il existe une petite maison sur le cadastre napoléonien. En 1831, un acte de vente la décrit. Elle a été modifiée et agrandie en 1927

Période de construction	*1927*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux, mur de clôture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_015

Nom : Eglise paroissiale Saint Roch



Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE SAINT-ROCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Les deux chapelles latérales furent reprises au XVème siècle. Le clocher porche a été reconstruit en 1846 sur les plans de l'architecte Fauconnier de Saint-Germain-en-Laye. Ce dernier connut deux graves préjudices, l'un en 1938 où la foudre le détériora et l'autre en 1999 où la tempête l'endommagea gravement, le faisant tomber sur la nef qu'il éventra. Il a été reconstruit par l'architecte Bernard Ruel, dont le travail fut primé en 2004 par les rubans du patrimoine.

Période de construction	*1518*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*sculpture (étudiée dans la base Palissy), clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_008

Nom : Maison de vigneron

Typologie : Bâtiment agricole

10 RUE DE TRIEL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	La maison construite au début du XXème siècle par le grand-père du propriétaire actuel. L'activité principale était la vigne puis après la guerre de 14-18, la famille s'est tournée vers le maraîchage

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Hublot + Linteaux brique +ferronnerie + chaînage d'angle en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_014

Nom : Cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

32 RUE EDOUARD LEGRAND

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Chanteloup-les-Vignes

Edifice patrimoine urbain et rural

78138_PAT_004

Nom : Lavoir



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

12 BIS RUE DE LA SOURCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Chanteloup-les-Vignes

Ensemble bâti

78138_PAT_013

Nom : Le Chapitre

Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DU CHAPITRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette propriété dépendait du chapitre Notre-Dame, seigneur d'Andrésy. Elle appartenait à la fin du XVème siècle selon l'abbé Pacaud à madame Jeanne Anroux. En 1749 elle appartient à Laurent Pécoule, écuyer et conseiller du roi. Il fait construire une chapelle qui est bénie par le curé de Jouy-le-Moutier. En 1821, la propriété, qui comprend des vignes, est aux mains de M. Pion. Elle est aujourd'hui très dénaturée et découpée en plusieurs propriétés. La chapelle a été transformée en remise

Période de construction	*1759*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	
	Arbre remarquable	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CHAPET

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	14	435	78140_PAT_020
BAZINCOURT		436	78140_PAT_009
BOIS DE L'AUNAY (RUE DU)	2	437	78140_PAT_013
BOIS DE L'AUNAY (RUE DU)	6	438	78140_PAT_014
BOIS DE L'AUNAY (RUE DU)	8	439	78140_PAT_015
EGLISE (RUE DE L')	24	440	78140_PAT_037
EGLISE (PLACE DE L')		441	78140_PAT_017
GRANDE RUE	1	442	78140_PAT_003
GRANDE RUE	4	443	78140_PAT_002
GRANDE RUE	15	444	78140_PAT_021
GRANDE RUE	19	445	78140_PAT_004
GRANDE RUE	21	446	78140_PAT_005
GRANDE RUE	25	447	78140_PAT_007
GRANDE RUE	27	448	78140_PAT_008
MAIRIE (PLACE DE LA)		449	78140_PAT_016
VERNEUIL (ROUTE DE)	100	450	78140_PAT_025
VERNEUIL (ROUTE DE)		451	78140_PAT_011
VERNEUIL (ROUTE DE)		452	78140_PAT_010

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUELLE DE L')		453	78140_PAT_035
BREZOLLES		454	78140_PAT_019
VERNEUIL (RUE DE)	13 BIS	455	78140_PAT_036

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CAVES FERRONIERES (RUE DES)	3	457	78140_PAT_018
GRAND MOULIN (PLACE LE)		458	78140_PAT_022
LE PETIT MOULIN (PLACE)		459	78140_PAT_001
VERNEUIL (ROUTE DE)	100	460	78140_PAT_023

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_020

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

14 RUE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne rampante + escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_009

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

BAZINCOURT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Petit balcon en bois, lucarne à fronton pignon, encadrement de baies importants*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_013

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

2 RUE DU BOIS DE L'AUNAY

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIème et XVIIIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_014

Nom : Bâtiment agricole



Typologie : Bâtiment agricole

6 RUE DU BOIS DE L'AUNAY

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIème et XVIIIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*corniche + encadrement baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_015

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

8 RUE DU BOIS DE L'AUNAY

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème et XVIIIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*véranda d'entrée + décors façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_037

Nom : La métairie



Typologie : Maison rurale

24 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Lucarne, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_017

Nom : Eglise Saint-Denis



Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Petit clocher de charpente ; trois travées d'ogives et un collatéral. C'est sous la suzeraineté d'Hugues Le ou, que, selon plusieurs sources, a été construite au XIIème siècle, sans doute en 1125 l'église de Chapet. A l'époque de sa construction, l'église était le point le plus élevé du village, essentiellement implanté sur le flanc Nord de la butte de Chapet, et dans la plaine qui va de Chapet aux Mureaux.

Période de construction	*1859* *XIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_003

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne + bandeau + encadrement baies*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_002

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

4 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chainage d'angle, Ancre, menuiseries en bois, mur de cloture en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_021

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*encadrement fenêtre + soubassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

19 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Porte cochère , volet bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_005

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

21 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_007

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère, volet bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_008

Nom : Porte cochère



Typologie : Maison de bourg

27 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère + Volets en bois + ancre + soubassement pierre + bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_016

Nom : Mairie

Typologie : Maison de notable

PLACE DE LA MAIRIE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ecole, bibliothèque, campanile et inscriptions en façade précisant les diverses fonctions du lieu.

Période de construction	*1929*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Clocheton + avancée en tuile + linteaux +encadrement baies + bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_025

Nom : Villa

Typologie : Villa

100 ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe + lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_011

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Volets en bois, cheminets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_010

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Volets en bois + cheminées + croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_035

Nom : Lavoir "La Goulotte"



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUELLE DE L' ABREUVOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_019

Nom : Fontaine de Brézolles

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

BREZOLLES

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Protection sur toute la parcelle.*

Chapet

Edifice patrimoine urbain et rural

78140_PAT_036

Nom : Lavoir des Aulnes



Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

13 BIS RUE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_018

Nom : Corps de ferme



Typologie : Corps de ferme

3 RUE DES CAVES FERRONIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Garde corps ferroneries, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_022

Nom : Moulin de Maunny

Typologie : Moulin

PLACE LE GRAND MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Contrefort, menuiserie* *Il possède encore une partie de son mécanisme.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_001

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

PLACE LE PETIT MOULIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ancres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Chapet

Ensemble bâti

78140_PAT_023

Nom : Château de Bazincourt



Typologie : Château

100 ROUTE DE VERNEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*tourelles toit conique, souches de cheminées, linteau cintré, corniche, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALOUETTES (RUE DES)	8	477	78172_PAT_001
ALOUETTES (RUE DES)	19	478	78172_PAT_035
ALOUETTES (RUE DES)	26	479	78172_PAT_667
ALOUETTES (RUE DES)	27	480	78172_PAT_006
ALOUETTES (RUE DES)	39	481	78172_PAT_011
ALOUETTES (RUE DES)	48 BIS	482	78172_PAT_012
ALOUETTES (RUE DES)	48	483	78172_PAT_018
ALOUETTES (RUE DES)	57	484	78172_PAT_023
ALOUETTES (RUE DES)	62	485	78172_PAT_022
ALOUETTES (RUE DES)	65	486	78172_PAT_027
ALOUETTES (RUE DES)	68	487	78172_PAT_030
ANATOLE FRANCE (RUE)	63	488	78172_PAT_033
ANDRESY (RUE D')	6	489	78172_PAT_034
ANDRESY (RUE D')	8	490	78172_PAT_644
ANDRESY (RUE D')	9	491	78172_PAT_037
ANDRESY (RUE D')	12	492	78172_PAT_038
ANDRESY (RUE D')	14	493	78172_PAT_039
ANDRESY (RUE D')	15	494	78172_PAT_040
ANDRESY (RUE D')	17	495	78172_PAT_041
ANDRESY (RUE D')	18	496	78172_PAT_042
ANDRESY (RUE D')	19	497	78172_PAT_043
ANDRESY (RUE D')	20	498	78172_PAT_044
ARCADES (ALLEE DES)	2	499	78172_PAT_045
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	21	500	78172_PAT_046
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	23	501	78172_PAT_642
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	24	502	78172_PAT_047
ARMAND LEPRINCE (BOULEVARD)	25	503	78172_PAT_048
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	8	504	78172_PAT_049
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	10	505	78172_PAT_050
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	19	506	78172_PAT_053
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	44	507	78172_PAT_054
ARNOULT CRAPOTTE (RUE)	52	508	78172_PAT_061
BEFFROY (AVENUE)	4	509	78172_PAT_068
BEFFROY (AVENUE)	7	510	78172_PAT_070
BEFFROY (AVENUE)	8	511	78172_PAT_074
BEFFROY (AVENUE)	12	512	78172_PAT_075
BEFFROY (AVENUE)	14	513	78172_PAT_076

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BEFFROY (AVENUE)	12	514	78172_PAT_077
BEFFROY (AVENUE)	14	515	78172_PAT_078
BEFFROY (AVENUE)	21	516	78172_PAT_080
BEFFROY (AVENUE)	27	517	78172_PAT_082
BEFFROY (AVENUE)	31	518	78172_PAT_083
BEFFROY (AVENUE)	35	519	78172_PAT_084
BEFFROY (AVENUE)	37	520	78172_PAT_085
BEFFROY (AVENUE)	43	521	78172_PAT_086
BEL AIR (RUE DU)	3 BIS	522	78172_PAT_087
BEL AIR (RUE DU)	7	523	78172_PAT_088
BEL AIR (RUE DU)	9	524	78172_PAT_089
CAILLOYS (RUE)	1	525	78172_PAT_099
CAILLOYS (RUE)	9	526	78172_PAT_103
CARNOT (AVENUE)	1	527	78172_PAT_109
CARNOT (AVENUE)	2	528	78172_PAT_108
CARNOT (AVENUE)	5	529	78172_PAT_104
CARNOT (AVENUE)	9 BIS	530	78172_PAT_105
CARNOT (AVENUE)	11	531	78172_PAT_106
CARNOT (AVENUE)	12	532	78172_PAT_110
CARNOT (AVENUE)	13	533	78172_PAT_107
CARNOT (AVENUE)	14	534	78172_PAT_111
CASTELET (RUE DU)	5	535	78172_PAT_114
CASTELET (RUE DU)	7	536	78172_PAT_115
CHAISES (IMPASSE DES)	3	537	78172_PAT_119
CHAISES (IMPASSE DES)	5	538	78172_PAT_118
CHARLES BOURSEUL (RUE)	1	539	78172_PAT_632
CHASSELAS (ALLEE DES)	2	540	78172_PAT_120
CHASSELAS (ALLEE DES)	4	541	78172_PAT_121
CHASSELAS (ALLEE DES)	5	542	78172_PAT_122
CHASSELAS (ALLEE DES)	7	543	78172_PAT_123
CHAUSSEE (RUE DE LA)	2	544	78172_PAT_125
CLOS DE ROME (RUE DU)	9	545	78172_PAT_126
CLOS DE ROME (RUE DU)	11	546	78172_PAT_127
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	2	547	78172_PAT_128
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	3	548	78172_PAT_129
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	5	549	78172_PAT_130

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	7	550	78172_PAT_131
COLONEL COUTISSON (PLACE DU)	9	551	78172_PAT_132
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	4	552	78172_PAT_133
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	8	553	78172_PAT_135
COMMANDANT PLAMONT (RUE DU)	9	554	78172_PAT_136
COTES DE VANNES (RUE DES)	6 BIS	555	78172_PAT_139
COTES DE VANNES (RUE DES)	7	556	78172_PAT_654
COTES DE VANNES (RUE DES)	8	557	78172_PAT_141
COTES DE VANNES (RUE DES)	9	558	78172_PAT_142
COTES DE VANNES (RUE DES)	10	559	78172_PAT_143
COTES DE VANNES (RUE DES)	11 BIS	560	78172_PAT_144
COTES DE VANNES (RUE DES)	14 BIS	561	78172_PAT_145
COTES DE VANNES (RUE DES)	16 TER	562	78172_PAT_148
COTES DE VANNES (RUE DES)	16 QUATER	563	78172_PAT_147
COTES DE VANNES (RUE DES)	16	564	78172_PAT_146
COTES DE VANNES (RUE DES)	18	565	78172_PAT_149
COTES DE VANNES (LES)		566	78172_PAT_629
COURS DE CHIMAY	3	567	78172_PAT_639
DESIRE CLEMENT (RUE)	3	568	78172_PAT_163
DESIRE CLEMENT (RUE)	11 BIS	569	78172_PAT_173
DESIRE CLEMENT (RUE)	18	570	78172_PAT_177
DESIRE CLEMENT (RUE)	20	571	78172_PAT_178
DESIRE CLEMENT (RUE)	21	572	78172_PAT_179
DESIRE CLEMENT (RUE)	25	573	78172_PAT_180
DESIRE CLEMENT (RUE)	26	574	78172_PAT_181
DESIRE CLEMENT (RUE)	27	575	78172_PAT_182
DESIRE CLEMENT (RUE)	29	576	78172_PAT_183
DESIRE CLEMENT (RUE)	34	577	78172_PAT_184
DESIRE CLEMENT (RUE)	37	578	78172_PAT_185
DESIRE CLEMENT (RUE)	39	579	78172_PAT_186
DESIRE CLEMENT (RUE)	41	580	78172_PAT_187
DESIRE CLEMENT (RUE)	52	581	78172_PAT_190
DESIRE CLEMENT (RUE)	63	582	78172_PAT_192
DESIRE CLEMENT (RUE)	74	583	78172_PAT_640
DESIRE CLEMENT (RUE)	86	584	78172_PAT_196
DESIRE CLEMENT (RUE)	90	585	78172_PAT_198
DESIRE CLEMENT (RUE)	94	586	78172_PAT_200

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DESIRE CLEMENT (RUE)	107	587	78172_PAT_165
DESIRE CLEMENT (RUE)	113	588	78172_PAT_166
DESIRE FOUCHER (RUE)	1	589	78172_PAT_201
DESIRE FOUCHER (RUE)	2	590	78172_PAT_202
DESIRE FOUCHER (RUE)	9	591	78172_PAT_203
DESIRE FOUCHER (RUE)	13	592	78172_PAT_205
DESIRE FOUCHER (RUE)	15	593	78172_PAT_206
DESIRE FOUCHER (RUE)	34	594	78172_PAT_210
ECOUVILLIERS (RUE DES)	1	595	78172_PAT_641
EGLISE (PLACE DE L')	3	596	78172_PAT_222
EGLISE (PLACE DE L')	4	597	78172_PAT_220
EGLISE (PLACE DE L')	9	598	78172_PAT_223
EGLISE (PLACE DE L')	11	599	78172_PAT_221
EUDOXIE (RUE)	3	600	78172_PAT_231
EUGENE CHABROT (IMPASSE)	6	601	78172_PAT_116
EUGENE LECORRE (QUAI)	14	602	78172_PAT_636
EUGENE LECORRE (QUAI)	16	603	78172_PAT_238
EUGENE LECORRE (QUAI)	40	604	78172_PAT_243
FELIX FAURE (RUE)	7	605	78172_PAT_283
FELIX FAURE (RUE)	12	606	78172_PAT_272
FELIX FAURE (RUE)	13	607	78172_PAT_273
FELIX FAURE (RUE)	16	608	78172_PAT_274
FELIX FAURE (RUE)	17	609	78172_PAT_275
FELIX FAURE (RUE)	19	610	78172_PAT_276
FELIX FAURE (RUE)	21	611	78172_PAT_277
FELIX FAURE (RUE)	23	612	78172_PAT_278
FELIX FAURE (RUE)	25	613	78172_PAT_279
FELIX FAURE (RUE)	27 BIS	614	78172_PAT_281
FELIX FAURE (RUE)	27	615	78172_PAT_280
FELIX FAURE (RUE)	29	616	78172_PAT_626
FELIX FAURE (RUE)	31	617	78172_PAT_282
FONDES (PASSAGE DES)	1	618	78172_PAT_251
FOSSE DU MOULIN (RUE DE LA)	10	619	78172_PAT_254
FOUILLERE (PLACE)	3	620	78172_PAT_255
FOUILLERE (PLACE)	4	621	78172_PAT_256
FOUILLERE (PLACE)	5	622	78172_PAT_257

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FRERES BRUHIER ALLAIS (RUE DES)	2	623	78172_PAT_260
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	2	624	78172_PAT_262
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	15	625	78172_PAT_267
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	19	626	78172_PAT_268
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	23	627	78172_PAT_269
FROMENTAUX (RUE DES)	6	628	78172_PAT_259
GAILLON (QUAI DE)	40	629	78172_PAT_285
GAILLON (QUAI DE)	41	630	78172_PAT_286
GAILLON (QUAI DE)	48 BIS	631	78172_PAT_288
GAILLON (QUAI DE)	53	632	78172_PAT_291
GAILLON (QUAI DE)	58 BIS	633	78172_PAT_292
GAILLON (QUAI DE)	59	634	78172_PAT_620
GARE (IMPASSE DE LA)	1	635	78172_PAT_294
GARE (IMPASSE DE LA)	3	636	78172_PAT_293
GARE (IMPASSE DE LA)	9	637	78172_PAT_295
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	2 BIS	638	78172_PAT_303
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	18	639	78172_PAT_301
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	25	640	78172_PAT_309
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	28	641	78172_PAT_304
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	31	642	78172_PAT_310
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	32-34	643	78172_PAT_305
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	35	644	78172_PAT_311
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	36	645	78172_PAT_307
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	37	646	78172_PAT_312
GASTON LE COUSIN (AVENUE)	39	647	78172_PAT_313
GENERAL MANGIN (RUE)	4	648	78172_PAT_320
GENERAL MANGIN (RUE)	8	649	78172_PAT_321
GENERAL MANGIN (RUE)	10	650	78172_PAT_322
GENERAL MANGIN (RUE)	14	651	78172_PAT_323
GENERAL MANGIN (RUE)	18	652	78172_PAT_324
GENERAL MANGIN (RUE)	22	653	78172_PAT_325
GENERAL MANGIN (RUE)	30 BIS	654	78172_PAT_326
GENERAL MANGIN (RUE)	34	655	78172_PAT_327
GENERAL MANGIN (RUE)	38	656	78172_PAT_328

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GOUFFE (RUELLE DU)	8 BIS	657	78172_PAT_319
GOUFFE (RUELLE DU)	8	658	78172_PAT_318
JEAN JAURES (AVENUE)	14	659	78172_PAT_335
JEAN JAURES (AVENUE)	16	660	78172_PAT_336
JOSEPH BOUYSSEL (RUE)	7	661	78172_PAT_638
JULES GEVELOT (PLACE)	3	662	78172_PAT_637
LA SAVATERIE (RUE)	12	663	78172_PAT_553
LA SAVATERIE (RUE)	49	664	78172_PAT_556
LIBERTE (PLACE DE LA)	2	665	78172_PAT_338
LIBERTE (PLACE DE LA)	3	666	78172_PAT_337
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	42	667	78172_PAT_617
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	70	668	78172_PAT_381
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	5	669	78172_PAT_382
MARECHAL GALLIENI (AVENUE)	42	670	78172_PAT_383
MARECHAL JOFFRE (RUE)	19	671	78172_PAT_384
MARECHAL JOFFRE (RUE)	21	672	78172_PAT_385
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	4	673	78172_PAT_387
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	31	674	78172_PAT_389
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	38	675	78172_PAT_390
MARECHAL MAUNOURY (RUE)	52	676	78172_PAT_392
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	1	677	78172_PAT_363
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	2	678	78172_PAT_364
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	5	679	78172_PAT_366
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	10	680	78172_PAT_367
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI	12	681	78172_PAT_369
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	17	682	78172_PAT_372
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	18	683	78172_PAT_373
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	19	684	78172_PAT_374
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	20	685	78172_PAT_375
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	22	686	78172_PAT_376
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	26	687	78172_PAT_379

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	42	688	78172_PAT_361
MARTYRS DE LA RESISTANCE (QUAI DES)	44	689	78172_PAT_362
MAURICE BERTEAUX (RUE)	4	690	78172_PAT_396
MAURICE BERTEAUX (RUE)	6	691	78172_PAT_397
MAURICE BERTEAUX (RUE)	8	692	78172_PAT_398
MAURICE BERTEAUX (RUE)	9	693	78172_PAT_399
MAURICE BERTEAUX (RUE)	10	694	78172_PAT_400
MAURICE BERTEAUX (RUE)	15	695	78172_PAT_403
MAURICE BERTEAUX (RUE)	16	696	78172_PAT_404
MAURICE BERTEAUX (RUE)	19	697	78172_PAT_407
MAURICE BERTEAUX (RUE)	34	698	78172_PAT_413
MAURICE BERTEAUX (RUE)	35	699	78172_PAT_414
MAURICE BERTEAUX (RUE)	36	700	78172_PAT_415
MAURICE BERTEAUX (RUE)	37	701	78172_PAT_416
MAURICE BERTEAUX (RUE)	39	702	78172_PAT_417
MAURICE BERTEAUX (RUE)	43	703	78172_PAT_418
MAURICE BERTEAUX (RUE)	44	704	78172_PAT_419
MAURICE BERTEAUX (RUE)	46	705	78172_PAT_420
MAURICE BERTEAUX (RUE)	51	706	78172_PAT_423
MAURICE BERTEAUX (RUE)	52	707	78172_PAT_424
MAURICE BERTEAUX (RUE)	57	708	78172_PAT_426
MAURICE BERTEAUX (RUE)	69	709	78172_PAT_430
MOINES (RUE AUX)	2	710	78172_PAT_432
MOINES (RUE AUX)	26	711	78172_PAT_433
NONNAINS (RUE DES)	3	712	78172_PAT_434
NONNAINS (RUE DES)	5	713	78172_PAT_436
PASTEUR (RUE)	3	714	78172_PAT_438
PASTEUR (RUE)	5	715	78172_PAT_439

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PASTEUR (RUE)	9	716	78172_PAT_440
PASTEUR (RUE)	11-13	717	78172_PAT_441
PASTEUR (RUE)	16	718	78172_PAT_443
PASTEUR (RUE)	18	719	78172_PAT_625
PASTEUR (RUE)	24	720	78172_PAT_444
PASTEUR (RUE)	25	721	78172_PAT_445
PASTEUR (RUE)	26	722	78172_PAT_446
PASTEUR (RUE)	28	723	78172_PAT_447
PASTEUR (RUE)	29	724	78172_PAT_448
PASTEUR (RUE)	32	725	78172_PAT_449
PASTEUR (RUE)	34	726	78172_PAT_450
PASTEUR (RUE)	35	727	78172_PAT_451
PASTEUR (RUE)	37	728	78172_PAT_452
PASTEUR (RUE)	53	729	78172_PAT_453
PASTEUR (RUE)	57	730	78172_PAT_454
PAVILLON (IMPASSE DU)	1	731	78172_PAT_455
PAVILLON (IMPASSE DU)	27	732	78172_PAT_456
PAVILLON (IMPASSE DU)	35	733	78172_PAT_457
PIERRE GUY (RUE)	6	734	78172_PAT_458
POLOGNE (RUE DE)	5	735	78172_PAT_653
POLOGNE (RUE DE)	6	736	78172_PAT_460
POLOGNE (RUE DE)	9	737	78172_PAT_652
POLOGNE (RUE DE)	11	738	78172_PAT_651
POLOGNE (RUE DE)	13	739	78172_PAT_463
POLOGNE (RUE DE)	14	740	78172_PAT_649
PORT (RUE DU)	2-4-6-8	741	78172_PAT_478
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	1	742	78172_PAT_481
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	2 BIS	743	78172_PAT_482
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	4	744	78172_PAT_483
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	7	745	78172_PAT_484
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	11	746	78172_PAT_485
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	12	747	78172_PAT_486
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	13	748	78172_PAT_487
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	15	749	78172_PAT_488
PORTE DE PONTOISE (RUE DE LA)	17	750	78172_PAT_489

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PORTE PONTOISE (RUE DE LA)	26	751	78172_PAT_492
PRIEURE (RUE DU)	34	752	78172_PAT_493
PRIEURE (RUE DU)	36	753	78172_PAT_494
PRIEURE (RUE DU)	38	754	78172_PAT_495
PROCESSION (RUE DE LA)	6	755	78172_PAT_496
RENE ALBERT (RUE)	5	756	78172_PAT_502
RENE ALBERT (RUE)	7	757	78172_PAT_504
RENE ALBERT (RUE)	13	758	78172_PAT_506
RENE ALBERT (RUE)	15	759	78172_PAT_507
RENE ALBERT (RUE)	19	760	78172_PAT_508
RENE ALBERT (RUE)	21	761	78172_PAT_509
RENE ALBERT (RUE)	33	762	78172_PAT_511
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	1	763	78172_PAT_528
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	2	764	78172_PAT_529
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	3	765	78172_PAT_530
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	6	766	78172_PAT_531
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	9	767	78172_PAT_532
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	10	768	78172_PAT_533
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	12	769	78172_PAT_635
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	13	770	78172_PAT_534
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	18	771	78172_PAT_535
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	20	772	78172_PAT_536
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	22	773	78172_PAT_537
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	24	774	78172_PAT_538
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	25	775	78172_PAT_539
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	26	776	78172_PAT_540
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	27	777	78172_PAT_541
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	28	778	78172_PAT_542
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	29	779	78172_PAT_543
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	33	780	78172_PAT_544
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	35	781	78172_PAT_627
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	2	782	78172_PAT_633
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	4	783	78172_PAT_526
RICHARD GARNIER (BOULEVARD)	8	784	78172_PAT_527
RUE DES FROMENTEAUX (RUE)	8	785	78172_PAT_258
SAINT MAURICE (RUE)	7	786	78172_PAT_545

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
TROUSSEL (BOULEVARD)	23	787	78172_PAT_564
TROUSSEL (BOULEVARD)	30	788	78172_PAT_566
TROUSSEL (BOULEVARD)	33	789	78172_PAT_568
TROUSSEL (BOULEVARD)	38	790	78172_PAT_569
TROUSSEL (BOULEVARD)	50	791	78172_PAT_574
TROUSSEL (BOULEVARD)	66-68	792	78172_PAT_582
VICARIAT (IMPASSE DU)	8 BIS	793	78172_PAT_585
VICARIAT (IMPASSE DU)	8	794	78172_PAT_583
VICTOR HUGO (RUE)	2	795	78172_PAT_586
VICTOR HUGO (RUE)	12	796	78172_PAT_591
VICTOR HUGO (RUE)	21	797	78172_PAT_597
VICTOR HUGO (RUE)	21 TER	798	78172_PAT_596
VICTOR HUGO (RUE)	21 BIS	799	78172_PAT_595
VICTOR HUGO (RUE)	21	800	78172_PAT_594
VICTOR HUGO (RUE)	23	801	78172_PAT_598
VICTOR HUGO (RUE)	25	802	78172_PAT_601
VICTOR HUGO (RUE)	27	803	78172_PAT_602

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ILE DU BAC (QUAI DE L')		804	78172_PAT_634
REPOS (RUE DU)	20	805	78172_PAT_302

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
FRERES FRANÇOIS (RUE DES)	46	807	78172_PAT_643
PIERREFITTE (RUE DE)	74	808	78172_PAT_645
REPUBLIQUE (QUAI DE LA)	36	809	78172_PAT_156

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
TROIS ENSEMBLES PATRIMONIAUX : RUE DES MARTYRS / RUE BOURBON, RUE RENE ALBERT / QUAI DES MARTYRS DE LA RESITANCE / RUE DE LA SAVATE-RIE	811	78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016
RUE VICTOR HUGO	813	78172_ECP_003
RUE EDMONT MAGNEZ / RUE ARNOULT CRAPOTTE	815	78172_ECP_004
RUE DU DEPART	817	78172_ECP_005
RUE MARIE CHARLES	819	78172_ECP_006
RUE LEON / BOULEVARD TROUSSEL	821	78172_ECP_007
RUE DU MARECHAL MAUNOURY/RUE EUDOXIE GASTON COUSIN	823	78172_ECP_008
RUE DE CIRJEAN / RUE DES CÔTES DE VANNES	825	78172_ECP_010
DEUX ENSEMBLE PATRIMONIAUX : RUE DE LA SAVATERIE, RUE DU MIDI/QUAI DES MARTYRS, RUE DE LA RESISTANCE, RUE DE LA CHAUSSEE	827	78172_ECP_011 // 78172_ECP_012
RUE EMILE CHAPELIER	829	78172_ECP_013
ENSEMBLE ENCADRE PAR LA RUE VICTOR HUGO, LA RUE MAURICE BER-TEAUX ET LA RUE FELIX FAURE	831	78172_ECP_014
RUE DESIRE FOUCHER	833	78172_ECP_015
DEUX ENSEMBLES : RUE DESIRE CLEMENT ET QUARTIER CHENNEVIERES	835	78172_ECP_022 // 78172_ECP_017
BOULEVARD TROUSSEL ET QUAI EUGENE LE CORRE	837	78172_ECP_018
LES LONGUES RAIES : RUE DES ALOUETTES	839	78172_ECP_023
RUE ARNOULT CRAPOTTE / RUE DE LA PORTE DE PONTOISE/RUE DES NON-NAINS	841	78172_ECP_024
RUE DE POLOGNE	843	78172_ECP_025

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
BOULEVARD TROUSSEL / RUE DE SEINE / RUE LEON	845	78172_ECU_001

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_001

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_035

Nom : Villa





Typologie : Villa

5 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*toit à deux pans asymétrique, balcon, soubassement en meulière, travées en bois sur comble, ouverture en rotonde*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_667

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

8 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_006

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

19 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_011

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

26 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Moulure*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_012

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

27 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Auvent, Volets persienne, croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_018

Nom : Villa

Typologie : Villa

39 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînages d'angles+Encadrement des baies+Volets persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_023

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

48 BIS RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_022

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

48 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_027

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

57 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau brique, toiture à 2 pans, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_030

Nom : Villa



Typologie : Villa

62 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*oeil de bœuf, marquise, toit terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_033

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

65 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_034

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

68 RUE DES ALOUETTES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison construite par Raymond Lacombe, architecte A.D. à Bagneux, dans un lotissement réalisé en 1931.

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pente à deux pans asymétrique, fênetre rotonde, balcon, sous-bassement en pierre de vigny*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_644

Nom : Internat du second degré



Typologie : Immeuble de ville

63 RUE ANATOLE FRANCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Structure béton apparente*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_037

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

6 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1879*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux en pierre, volets, modénatures, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_038

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

8 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_039

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

9 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*extension pentagonale, bandeau, polychromie, carreaux de verre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_040

Nom : Villa

Typologie : Villa

12 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*bandeau brique, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_041

Nom : Villa



Typologie : Villa

14 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*vigne vierge, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_042

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

15 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_043

Nom : Villa



Typologie : Villa

17 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bois sous toiture, linteau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_044

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

18 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_045

Nom : Villa



Typologie : Villa

19 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Maison de villégiature construite en 1911 pour le joaillier Parisien Mellerio. Dans les années 1950 elle fut rachetée par l'entreprise Bonna qui y logea des employés. C'est actuellement un immeuble en copropriété.		
Période de construction	*1911* *1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon de la terrasse*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_046

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

20 RUE D' ANDRESY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*toiture en escalier et dessin sur pignon, décors briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_642

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif

2 ALLEE DES ARCADES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1975-2000*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*modénature des façades*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_047

Nom : Villa



Typologie : Villa

21 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, marquise en ferronnerie et verre, encadrement en brique, lucarnes, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_048

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

23 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*toiture complexe, linteau en brique,marquise, lucarne, moellon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_049

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

24 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, toit à 2 pans avec lucarne à pignon, persiennes, sous-bassement en meulière, bandeaux sur façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_050

Nom : Villa



Typologie : Villa

25 BOULEVARD ARMAND LEPRINCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Toiture Mansart, lucarnes, pierre et meulière sur murs, garde-corps, marquise, bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_053

Nom : Villa



Typologie : Villa

8 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny, Bandeaux, Toît complexe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_054

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

10 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de meulière, linteau briques, marquise, toiture complexe, persienne métallique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_061

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

19 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, travées en bois sur combles, marquise en bois, toiture complexe, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_068

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

44 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny pour la maison, symétrie des ouvertures sur le bâtiment en longueur, avancée en débord, garde-corps en bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_070

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

52 RUE ARNOULT CRAPOTTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*sous-bassement en pierre de vigny, crépi*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_074

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

4 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny, encadrement des fenetres, toiture à deux pans avec débord, escalier, encadrement blanc*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_075

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

7 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*meulière, marquise, encadrement en brique, garde-corps en ferronerie, deux piliers en meulière, toiture complexe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_076

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

8 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1934*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pierre de vigny, deux bandeaux, ouvertures en arc de cercle, toiture à deux pans avec débord, symétrie de la façade, garde-corps métallique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_077

Nom : Villa



Typologie : Villa

12 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_078

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

14 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*briques en façade*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_080

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

21 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_082

Nom : Maison

Typologie : Pavillon

27 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison construite en 1960 par et pour Gaston Rousset, directeur de l'école de Fin d'Oise. Dans un premier temps le permis de construire avait été refusé parce que la façade de style "néoprovençal" n'était pas admise dans le quartier.

Période de construction	*1960* *3e quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_083

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

31 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Brique, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_084

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

35 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1934*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_085

Nom : Maison de villegiature dite Les Raisins

Typologie : Maison de bourg

37 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainage angle et bandeau en brique,faux colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_086

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

43 AVENUE BEFFROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée, débords de toit en bois, linteau, soubassement meulière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_087

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 BIS RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, appuis et linteaux de fenêtres, garde corps en fer forgé, bois débord de toiture, œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_088

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage, hublot, garde corps, encadrements, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_089

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE DU BEL AIR

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures en briques, linteaux et appuis de fenêtres, débord de toiture*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_099

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

1 RUE CAILLOYS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2nd quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*linteau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_103

Nom : Villa



Typologie : Villa

9 RUE CAILLOYS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1937*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_109

Nom : Villa Fernande



Typologie : Maison de notable

1 AVENUE CARNOT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison de notable construite en 1894 pour Théophile Lacroix. Des communs et un kiosque (détruits) ont été construits en 1896.		
Période de construction	*1894* *2nd quart du XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Chaînage, ornement, cheminée, moulure, lucarne marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_108

Nom : Maison de notable



Typologie : Maison de notable

2 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*balcon, rambardes de balcon, encadrements de fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_104

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

5 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement, marquise, volets marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_105

Nom : Maisons Jumelles

Typologie : Maison de bourg

9 BIS AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde corps, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_106

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau, linteau, ferronnerie, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_110

Nom : Villa



Typologie : Villa

12 AVENUE CARNOT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Cette maison abrite un centre d'accueil et de soins médicaux psychologiques, antenne de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye		
Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, marquise, clef, chaînage d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Arbre remarquable*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_107

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

13 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*écusson en céramique, modénatures en brique, appui-jardinière de la fenêtre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_111

Nom : Villa



Typologie : Villa

14 AVENUE CARNOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle, bandeau, garde-corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_114

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

5 RUE DU CASTELET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaînage brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_115

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

7 RUE DU CASTELET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balconnets, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_119

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 IMPASSE DES CHAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_118

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

5 IMPASSE DES CHAISES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***



Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_632

Nom : Commissariat

Typologie : Immeuble de ville

1 RUE CHARLES BOURSEUL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***



Genèse	restructuration faite en 2008 par Alain Derbesse architecte

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_120

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

2 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_121

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

4 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, brique, garde corps, modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_122

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

5 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_123

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 ALLEE DES CHASSELAS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_125

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 RUE DE LA CHAUSSEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_126

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

9 RUE DU CLOS DE ROME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1945-1975*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*débord de toit, appui de fenêtre-jardinière de la baie principale, lucarne rampante*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_127

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

11 RUE DU CLOS DE ROME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*milieu XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_128

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Garde corps, modénature, moulure, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_129

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, moulure, clef, corniche, hublot*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_130

Nom : Villa des Acacias



Typologie : Maison de bourg

5 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ce lotissement concentré comprend des maisons jumelles donnant sur la place. Sous l'une d'entre elles un passage étroit conduit à une allée privée bordée de 4 maisons accolées identiques

Période de construction	*limite XIXème XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, frise, garde corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_131

Nom : Villa



Typologie : Villa

7 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Modénature, clef, garde corps,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_132

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

9 PLACE DU COLONEL COUTISSON

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+4	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_133

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

4 RUE DU COMMANDANT PLAMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*débords de toiture en lambris, marquise, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_135

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

8 RUE DU COMMANDANT PLAMONT



Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1939* *milieu XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, soubassement pierre, bandeau brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_136

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

9 RUE DU COMMANDANT PLAMONT



Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Bois épi de faîtage, baie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_139

Nom : Le Charme



Typologie : Villa

6 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*faîtage, escalier*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_654

Nom : Villa



Typologie : Villa

7 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature, garde de corps, volet persienne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_141

Nom : Villa



Typologie : Villa

8 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*avancée de toiture, chaînage angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_142

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

9 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_143

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Selon la tradition orale, cette maison a été construite pour la famille Dehillerin, grand fabriquant détaillant parisien de batterie de cuisine		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*croupe, épi de faîtage, toit conique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_144

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1er quart XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarne,balcon, épi de faîtage, cheminée, décors brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_145

Nom : Villa



Typologie : Villa

14 BIS RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*lucarnes corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_148

Nom : Villa





Typologie : Villa

16 TER RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_147

Nom : Villa



Typologie : Villa

16 QUATER RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_146

Nom : Villa



Typologie : Villa

16 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_149

Nom : Villa "les Rochers"



Typologie : Villa

18 RUE DES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteaux, épi de toit, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_629

Nom : Poste de Police SNCF



Typologie : Maison rurale

LES COTES DE VANNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*2000* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Chaînage en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_639

Nom : Bâtiment industriel



Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

3 COURS DE CHIMAY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1959* *XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_163

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DESIRE CLEMENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1920-1945*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénature en briques, gardes corps en fer forgé, polychromie, cheminée en brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	