

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_478

Genèse

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville 2_4_6_8 RUE DU PORT

Etat : Bon et transformé PROTECTIO

Non renseigné

PROTECTION:





Période de construction			Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Rapport à la rue : Aligné		Rapport à la rue : Aligné		

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture Dispositions particulières	Forme : Mansardée	
&		Matériaux : Ardoise	
architectura l e		Moulure, clef, lucame	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_481

- -

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

Etat : Bon et transformé

1 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE







Période de construction	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise Lucame, cheminée, chaînage	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_482

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 BIS RUE DE LA PORTE DE PONTOISE





Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition: Travées régulières Matériaux: Enduit Forme: 2 pans Matériaux: Non visible Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_483

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE



Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction

Non renseigné
Intérêt
Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture	Matériaux : Tuile mécanique	
architecturaje	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_484

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE





Etat : Bon et transformé PROTECTION
Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction

Non renseigné
Intérêt
Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné		
constructions	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Lucame, hublot, moulure	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_485

Genèse

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE





Etat : Moyen PROTECTION : Remarquable

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné
Intérêt
Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

		, ,		
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : SS+R+C			
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique Lucame, chaînage, moulure		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné			





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_486

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE







 Genèse
 Non renseigné

 Période de construction
 1929
 Intérêt
 Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire Forme : 2 pans	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture Dispositions particulières	Matériaux : Tuile mécanique Brique, garde corps	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_487

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE





Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural :
construction			Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
	Dispositions particulières	volets	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_488

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

15 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE



Etat: Bon et authentique PROTECTION: Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture Dispositions particulières	Matériaux : Tuile mécanique Lucamne	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_489

Nom : Villa

Typologie : Villa

17 RUE DE LA PORTE DE PONTOISE





Etat: Bon et authentique PROTECTION: Remarquable

Genèse Non renseigné

Historique : Non renseigné Période de Intérêt Architectural: OUI construction Paysager:

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Mur Gabarit : R+1+C			
Qualité urbaine & architecturale		Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate Balconnet		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné			





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_492

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 26 RUE DE LA PORTE PONTOISE





Etat : Moyen PROTECTION: Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction 1890 Intérêt Historique : Architectural : Ol Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Ovalité vahaina	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 4 pans	
Qualité urbaine & architecturale	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile mécanique Colombages, porte cochère, volet vénitien	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné Arbre remarquable		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_493

Nom : Villa

Typologie : Villa 34 RUE DU PRIEURE



Etat: Bon et authentique PROTECTION: Remarquable

Genèse Non renseigné

Historique : Période de Intérêt Architectural: OUI construction 2nd quart XXème siècle Paysager:

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée Forme : 2 pans	
Qualité urbaine & architecturale	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile mécanique Brique, garde corps	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_494

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon 36 RUE DU PRIEURE





Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable

Genèse

Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné		
constructions	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régu l ières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Lucarne, soubassement brique	
Qualitá naveagàro	Espace libre : Non renseigné		
Qualité paysagère & écologique	Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_495

Nom : Pavillon

Typologie: Pavillon
38 RUE DU PRIEURE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Remarquab

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
Qualité urbaine & architecturale	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile mécanique Epi de faîtage	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_496

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 6 RUE DE LA PROCESSION

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable



Genèse Non renseigné

Période de construction	1891	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	------	---------	---

	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Mur Gabarit : R+1				
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire Forme : 2 pans Matériaux : Non visible			
architectura l e	Dispositions particulières	volets			
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné				






Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_502

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville
5 RUE RENE ALBERT







Période de construction	1888	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise	
architectura l e	Dispositions particulières	Soubassement pierre, moulure	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_504

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 7 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé PROTECTION:

Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée	
&		Matériaux : Ardoise	
architectura l e	Dispositions particulières	Lucarne, Hublot, brique, clef	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_506

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville 13 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION: Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+2		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régu l ières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Non visible	
architectura l e	Dispositions particulières	volets	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_507

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville
15 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_508

Nom : Hôtel restaurant

Typologie: Maison de bourg 19 RUE RENE ALBERT





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique Dispositions particulières Lucame		
Qualité paysagère &	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		
écologique			





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_509

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable 21 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable

OF STANSON OF LO TOWNSON



Genèse Non renseigné

Période de construction Non renseigné Intérê	Historique : Architectural : OUI Paysager :
---	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise	
architectura l e	Dispositions particulières	Chaînage, clef, lucarne, moulure, garde corps	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_511

Nom : Maison de bourg

Typologie: Maison de bourg 33 RUE RENE ALBERT

Etat : Bon et transformé







Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate	
architectura l e	Dispositions particulières	Porche	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_528

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

1 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique PROT

PROTECTION :
Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de No construction	on renseigné	Intérêt	Historique : Architectura l : OUI Paysager :
----------------------------	--------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Mur Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_529 Nom : Villa

Typologie : Villa

Genèse

2 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable

Non renseigné





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière Forme : 2 pans	
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Matériaux : Tuile plate	
architectura l e	Dispositions particulières	Baie, balconnet, modénature, moulure décors brique	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_530

Nom : La Maisnie

Typologie : Maison de notable 3 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Genèse

Maison construite sur une propriété détachée dès 1864 du domaine de la "Maisnie". Elle a été transformée en commissariat de police. Un grand domaine existait à cet emplacement. En 1884 les parcelles sont partagées en deux. Maître Lefrançois, les achètent. Il a alors une grande maison toute en longueur. Ne subsiste du bâtiment du XIXème siècle que la partie droite appelée La Maisnie, Elle a perdu une partie de sa modénature.

Période de construction	1904	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
----------------------------	------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière Forme : Terrasse Matériaux : Autres Dispositions particulières Modénature, balconnet, chaînage, baie, comiche		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_531

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique 6 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Genèse

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable

Non renseigné





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural :

Paysager:

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2		
Qualité urbaine	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
Qualite urpaine & architecturale	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile mécanique Moulure	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_532

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique 9 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable



Genèse Non renseigné

Période de construction 4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné		
constructions	Gabarit : R+2		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	devanture de boutique art déco, comiche	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_533

Nom: Maison avec boutique

Typologie: Maison avec boutique
10 QUAI DE LA REPUBLIQUE





Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction 1920-1945 Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

	PRINCIPALES (CARACTERISTIQUES	
Morphologie &	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : N	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	appuis de fenêtres, porche pavé d'accès à la cour	
Qualité paysagère	Espace libre : Présence		
& écologique	Espace paysager : Jardin intéressant		
3.4	Arbre remarquable		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_635

Genèse

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

12 QUAI DE LA REPUBLIQUE



Non renseigné

PROTECTION:
Remarquable



Période de construction	1993 XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
Avenue siecie	70 tollio diodio		Paysager:

	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2+C			
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise		
	Dispositions particulières	Non renseigné		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné			





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_534

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

13 QUAI DE LA REPUBLIQUE





Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction

Non renseigné
Intérêt
Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

	PRINCIPALES (CARACTERISTIQUES	
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+3+C		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière Forme : 2 pans Matériaux : Non visible	
architecturale	Dispositions particulières	Hublot, lucarne, moulure, balconnets	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_535

Nom : Maison avec boutique

Typologie: Maison avec boutique
18 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTI

PROTECTION :
Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_536

Genèse

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville
20 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable

Non renseigné





Période de construction

Non renseigné
Intérêt
Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régu l ières	
	rraitement de la laçade	Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée	
&		Matériaux : Zinc	
architectura l e	Dispositions particulières	Lucarne, moulure, clef, corniche, volets	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_537

Genèse

Nom : Maison avec boutique

Typologie: Maison avec boutique
22 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Non renseigné

PROTECTION :
Remarquable



Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise	
architecturale	Dispositions particulières	Lucame	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_538

Nom : Maison avec boutique

Typologie: Maison avec boutique
24 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Genèse

Etat : Moyen PROTECTION : Remarquable

Non renseigné

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Période de construction	1920-1945	Intérêt	Historique : OUI Architectural :

	PRINCIPALES (CARACTERISTIQUES	
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	volets bois, appuis et garde corps fenêtres supérieures, polychro- mie	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_539

Nom : Maison de bourg

Typologie: Maison de bourg 25 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	1920-1945		Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
----------------------------	-----------	--	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique volets métalliques, garde corps en fer forgé, comiche, encadre-	
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières Voiets metaniques, garde corps en ler rorge, comicne, ment des fenêtres Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_540

Genèse

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville 26 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé

Non renseigné

PROTECTION :
Remarquable





Période de construction | Historique : OUI | Architectural :

Paysager

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition: Travées régulières Matériaux: Enduit Forme: 4 pans	
	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile plate Lucarne, Balconnet	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseig	nė	





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_541

Genèse

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville 27 QUAI DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION:

Non renseigné



Période de construction	1875	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Lucame, balconnet	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	né	





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_542

Etat : Moyen

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville 28 QUAI DE LA REPUBLIQUE





PROTECTION: Remarquable

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

		, ,	
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Non visible	
	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_543

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville
29 QUAI DE LA REPUBLIQUE





Etat : Moyen PROTECTION : Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	1866	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Non visible	
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières volets Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_544

Nom : Maison avec boutique

Typologie: Maison avec boutique
33 QUAI DE LA REPUBLIQUE





Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

		, ,	
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	né	





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_627 Nom : Villa

Typologie : Villa

35 QUAI DE LA REPUBLIQUE





Etat : Moyen PROTECTION :
Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	4e quart XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI
	4e quart XIXe siècle		Paysager: OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport aux limites : Sur une limite (1 cote)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver :	Mur	
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières	
	Trantement de la raçade	Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	volets en bois, appuis de fenêtre, garde corps, porte du garage bois et carreaux de verre	
Qualité paysagère	Espace libre : Présence	Espace libre : Présence	
& écologique	Espace paysager : Jardin inté	Espace paysager : Jardin intéressant	
giquo	Arbre remarquable		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_633

Nom : Centre hospitalier

Typologie : Immeuble de ville

2 BOULEVARD RICHARD GARNIER





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse extension en 1990 et 2003 par Michel Remon architecte

Période de construction	1890 XIXème siècle	Intérêt	Historique: OUI Architectural: OUI Paysager:

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille Forme : Mansardée	
	Traitement de la toiture Dispositions particulières	Matériaux : Ardoise modénatures, chainons d'alliage, toit	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_526 Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

Genèse

4 BOULEVARD RICHARD GARNIER



Non renseigné





Période de construction milieu XXème siècle Intérêt Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+C		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Soubassement pierre	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_527 Nom : Villa

Typologie : Villa

8 BOULEVARD RICHARD GARNIER





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Période de construction	1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

			, ,
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition: Travées régulières Matériaux: Enduit Forme: 2 pans	
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	appuis de fenêtres géométriques, bandeaux, épi de faitage, dé- bords de toiture en lambris	
Qualité paysagère	Espace libre : Présence		
& écologique	Espace paysager : Non renseigné		
	Arbre remarquable		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_258

Nom : Maison de notable

Typologie: Maison de notable
8 RUE RUE DES FROMENTEAUX

Etat : Bon et authentique PROTECTION :

Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné		Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
----------------------------	---------------	--	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite Autres éléments à préserver : Mur		Rapport aux limites : Sur aucune limite	
constructions	Gabarit : R+1+C			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières		
	rranement de la laçade	Matériaux : Enduit		
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée		
&		Matériaux : Ardoise		
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant			





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_545

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 RUE SAINT MAURICE

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière Forme : Complexe	
& architecturale	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile mécanique toit en escalier	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_564 Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

Genèse

23 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé

Non renseigné

PROTECTION: Remarquable



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
architecturale	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		

Paysager:





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_566

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 30 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé PROTECTION: Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C			
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique		
	Dispositions particulières	Non renseigné		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné			

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_568

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

33 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction Non renseigné Intérêt Historique : Architectura Paysager :	I: OUI
---	--------

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)		
constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	colombage	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_569 Nom : Villa

Typologie : Villa

38 BOULEVARD TROUSSEL

PROTECTION:



Etat : Bon et transformé PROTECTION
Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction 1945-1975 Intérêt Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Mur Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile mécanique encadrement des fenêtres, lucarne rampante	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_574 Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

50 BOULEVARD TROUSSEL





Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : SS+R+1		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_582

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

66_68 BOULEVARD TROUSSEL

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Période de construction 1945-1975	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
-----------------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Mur		
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Pignons en pierre calcaire, lucarne rampante, encadrement fe- nêtres	
Qualité paysagère	Espace libre : Présence		
& écologique	Espace paysager : Jardin intéressant		
3-1	Alignement d'arbres		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_585

Nom : Maison rurale

Typologie: Maison rurale 8 BIS IMPASSE DU VICARIAT

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable

47 45 UV



Genèse Non renseigné

Période de 1874 construction	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
---------------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate	
architectura l e	Dispositions particulières	Lucarne, hublot	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_583

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 8 IMPASSE DU VICARIAT

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
	Traitement de la toiture Dispositions particulières	Matériaux : Non visible volets, marquise	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_586

Nom : Maison de ville

Typologie: Maison avec boutique 2 RUE VICTOR HUGO

Etat: Bon et authentique PROTECTION:

Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Non visible	
arcinecturae	Dispositions particulières	Moulure, lucame, clef	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_591

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 12 RUE VICTOR HUGO

Etat: Bon et authentique

PROTECTION: Remarquable





Genèse Non renseigné

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2			
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire Forme : 2 pans		
	Dispositions particulières	Matériaux : Non visible Garde corps		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné			

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_597

Genèse

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 21 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

Non renseigné

PROTECTION: Remarquable



Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 cotes ou plus) n des Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Non visible	
architectura l e	Dispositions particulières	Moulure, modénature	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_596

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 21 TER RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie &	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)			
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné			
	Gabarit : R+1			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régu l ières		
		Matériaux : Enduit		
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans		
&		Matériaux : Non visible		
architectura l e	Dispositions particulières	Moulure, modénature		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné			





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_595

Genèse

Nom : Maison de ville

Typologie : Maison de bourg 21 BIS RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

Non renseigné

PROTECTION: Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Non visible	
architectura l e	Dispositions particulières	Moulure, modénature	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_594

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 21 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION: Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit		
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible		
architectura l e	Dispositions particulières	Moulure, modénature		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné			





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_598

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 23 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition: Travées régulières Matériaux: Autres matériaux Forme: 2 pans Matériaux: Non visible Brique, Moulure, modénature	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural 78172_PAT_601

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 25 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé

PROTECTION: Remarquable



Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans		
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Matériaux : Non visible		
architectura l e	Dispositions particulières	Moulure, modénature, volets		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné			

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_602

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 27 RUE VICTOR HUGO

Etat : Bon et transformé PROTECTION:

Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Non visible Dispositions particulières Moulure, modénature		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné		





Conflans-Sainte-Honorine

Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_634

Nom : Pont ferroviaire

Typologie : Patrimoine urbain et rural

QUAI DE L'ILE DU BAC





Etat : Bon et authentique

PROTECTION: Remarquable

tablier SNCF fait en 1947 Genèse

Historique : OUI Période de Intérêt Architectural: OUI construction XIXème siècle Paysager

Dispositions particulières

Non renseigné





Edifice patrimoine urbain et rural

78172_PAT_302

Nom: Monument aux Morts

Typologie : Patrimoine urbain et rural

20 RUE DU REPOS





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

C'est relativement tardivement que le cimetière a quitté le centre ville puisqu'il fallu attendre les ravages de l'épidémie de choléra de 1932 qui fit 85 victimes à Conflans pour que la décision soit prise de transférer le cimetière autour de l'église vers des lieux moins densément bâtis.

Intérêt

Période de construction

1er quart XXème siècle

Historique : OUI

Architectural: OUI

Paysager:

Dispositions particulières

Non renseigné







Ensemble bâti 78172_PAT_643

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif
46 RUE DES FRERES FRANÇOIS

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	1975-2000		Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
-------------------------	-----------	--	---------	---

	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+3			
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : Terrasse Matériaux : Non visible Soubassement, bandeaux, acrotère, balcons		
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intére			





Conflans-Sainte-Honorine

Ensemble bâti 78172_PAT_645

Nom : Immeuble collectif

Typologie : Immeuble collectif
74 RUE DE PIERREFITTE

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable





Période de construction	1975-2000	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : Terrasse	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture Dispositions particulières	Matériaux : Non visible Pignons latérales en pierre, garde corps	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Ensemble bâti 78172_PAT_156

Nom : Château de Themericourt

Typologie : Château

36 QUAI DE LA REPUBLIQUE

to the second se



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

.

Genèse

En 1658, le sieur François Lesecq achète les fiefs. Il construit le château en 1667. Dès 1782 il passe entre les mains de plusieurs propriétaires avant d'appartenir en 1906 à Maître Renault, créancier des propriétaires. En 1921, le château a été acheté par "Itenfance Batellère", une association qui y installe une école primaire avec internat destinée aux enfants de bateliers. Il est donné à l'Etat en 1960 et un nouveau bâtiment scolaire est construit au-dessus, sur le plateau en 1968.

	Période	•	de
(onstruc		tion

1667

la seconde moitié du XVe siècle

Historique : OUI
Intérêt Architectural : OI

Architectural: OUI

Paysager: OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie &	'''	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné		
Implantation de		Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1+C			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières		
		Matériaux : Enduit		
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée		
&	Traitement de la tolture	Matériaux : Ardoise		
architectura l e	Dispositions particulières	Lucarne, modénatures (bandeau, comiche,), escalier chapelle		
Qualité paysagè & écologique	re Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intére	ssant		







Fiche de protection

Trois ensembles patrimoniaux : rue des Martyrs / rue Bourbon, rue René Albert / quai des Martyrs de la résistance / rue de la Savaterie

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie &	Rapport à la rue et aux limites : de manière générale, les maisons sont situées à l'alignement de la voie, en continu, sur un parcellaire de petite taille ne laissant pas de place pour un espace paysager	
Implantation des constructions	Gabarit : R+1+C à R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition: travées régulières volets bois Matériaux: crépi
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : rareté des espaces libres sauf pour les maisons donnant quai des martyrs de la résistance. Clôture : rareté des clôtures	



OBJECTIF

Les objectifs poursuivis sont d'une part de sauvegarder les façades paysagères constituées de lierre et de vigne (rue des Martyrs) et d'autre part de mettre en valeur et de réhabiliter les constructions situées en bordure de Seine (rue Bourbon).





Conflans-Sainte-Honorine

78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016







DIPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique

Traitement de la façade

Il convient de développer les façades végétalisées afin de contenir les caractéristiques paysagères existantes et apporter davantage de végétation à cet ensemble dépourvu d'espaces libres.





Fiche de protection Rue Victor Hugo

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_003

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites :	
&	Maisons situées à l'alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire de petite taille ne laissant pas de place pour un espace paysager.	
Implantation des constructions	Gabarit : R+1+C à R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées à tendance régulière Modénatures Matériaux : crépi de différentes teintes
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux :
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : rares espaces végétalisés du fait de la forte densité Clôture : absence de clôture	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble bien entretenu constitué de maisons de ville aux enduits et aux menuiseries de différentes teintes donnant un air champêtre au quartier.





Conflans-Sainte-Honorine

78172_ECP_00:



DISPOSITIONS PARTICULIERES		

Qualité urbaine & architecturale Trait

Traitement de la façade

Décors : les modénatures et les volets bois originels sont préservés





Fiche de protection

Rue Edmont Magnez / rue Arnoult Crapotte

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_004

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : maisons implantées en recul de l'alignement de la voie et en retrait des limites séparatives ou sur une seule limite séparative.	
	Gabarit : R+C à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées irrégu- lières
		Matériaux : pierre, meulière, brique
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles brunes.
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : espace paysager à l'arrière des maisons.	
	Clôture : clôtures sur rue constituées de pierre	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble de maisons constituées de matériaux nobles à savoir la pierre, la meulière ou la brique et dont la situation géographique dévoile de belles vues panoramiques.





Conflans-Sainte-Honorine



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : les linteaux en brique, les débords de toit, les modénatures, les bandeaux, les marquises, les lu- carnes, les toits en demi-croupe sont conservés.
Qualité paysagère & écologique	Clôture : le mur de clôture en pierre, les piliers et les parties constituées de fer forgé sont préservés.	





Fiche de protection	Rue du Départ
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_005

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie &	maisons hautes implantées en recul de la voie et en retrait de	
Implantation des constructions	Gabarit : R+1+C à R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées régulières Matériaux : meulière, pierre
	Traitement de la toiture	Forme: 2 pans, parfois complexes et à demi-croupe. Matériaux: tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : présence de jardins à l'arrière des maisons Clôture : clôtures en pierre, meulière, briques, haie , maçonnerie surélevée d'un autre matériau	







OBJECTI

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble dont l'harmonie repose sur la présence de très beaux murs de clôture en pierre, en meulière ou en brique.





Conflans-Sainte-Honorine



DISOPOSITONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : les balconnets, les linteaux en brique, les bandeaux et les souches de cheminée sont préservés
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : l'alignement est souligné par une clôture réalisée en meu- lière, briques, pierre ou enduit, haie	





Fiche de protection	Rue Marie Charles
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_006

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites :	
&	Parcelles en lanières avec des souvent sur une seule limite sé	maisons implantées en recul de la voie et parative
Implantation des constructions	Gabarit : R+C ou R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées irrégulières Matériaux : pierre, meulière,
	Traitement de la toiture	briques, enduit Forme : 2 pans ou à demi-croupe Matériaux : tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : présence d'un petit espace paysager en façade et d'un grand jardin à l'arrière	
	Clôture : elles sont sans intérêt patrimonial mais avec une hauteur homo- gène et parfois doublée de haie vive	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble composé de jolies maisons parfois constituées de meulière, pierre ou briques.



Conflans-Sainte-Honorine

78172_ECP_00



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale

Traitement de la toiture

Forme : l'harmonie existante ainsi que les toits à demi-croupe sont préservés







Fiche de protection Rue Léon / Boulevard Troussel

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_007

	PRINCIPALES CARACTERISTIQ	UES
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites :	
&	maisons implantées en recul de la voie, sur une seule limite séparative ou avec un faible retrait, parcelles de grande taille.	
Implantation des constructions	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégu- lières
		Matériaux : enduit, moellons calcaires
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles brunes.
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : présence de jardins à l'arrière des maisons	
	Clôture : clôtures mixtes, mur ou haie	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver les éléments architecturaux de ces demeures.



Conflans-Sainte-Honorine

78172_ECP_007



PARTICULARITES

Qualité urbaine & architecturale

Décors : les lucames, les toits à demi-croupe les débords de toit, les pans en bois, les marquises et les balconnets sont maintenus ou reconstitués







Fiche de protection

Rue du Maréchal Maunoury / rue Eudoxie / avenue Gaston Cousin.

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_008

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : maisons implantées généralement en recul de l'alignement de la voie, sur un parcellaire de taille moyenne. Gabarit : R+C à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées régulières Matériaux : pierre, meulière ou enduit.
	Traitement de la toiture	Forme : toitures parfois complexes. Matériaux : tuiles brunes.
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : présence de jardins à l'arrière des maisons	
	Clôture : clôture sur voie ajourée.	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver le front bâti et l'harmonie qui se dégage de cet ensemble constitué de maisons de taille moyenne voisinant avec des maisons de plus grande taille. Les toitures complexes et les matériaux révèlent un riche patrimoine à conserver.





Conflans-Sainte-Honorine



	DISPOSITIONS PARTICULIERES
Qualité urbaine & architecturale	Les éléments de décor des façades sont préservés et développés : briques, forme complexe des toits, encadrements de fenêtres, che- minées.
Qualité paysagère & écologique	Clôture : les clôtures sont à claire-voie, le fer forgé est conservé.





Fiche de protection	Rue de Cirjean / rue des Côtes de Vannes
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_010

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites :	
&		a voie et en retrait des limites séparatives arcellaire rectangulaire de taille moyenne
Implantation des constructions	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : travées régulières Matériaux : meulière, pierre,
		moellons calcaire, crépi Forme : 2 pans, parfois complexe et à demi-croupe
		Matériaux : tuiles brunes
façade et grand	Traitement des espaces libres : p façade et grands jardins à l'arrièr	orésence de petits espaces paysagers en re des maisons
Qualité paysagère & écologique	Clôture : clôtures ajourées et con	stituées de haies végétales







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble caractérisé par des demeures de grande qualité ; les façades marquées par des haies et des espaces arborés donnent une ambiance végétale à ce quartier aéré.



Conflans-Sainte-Honorine



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
		Matériaux : <i>la meulière est préservée</i>
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : les balconnets, les linteaux, les pans en bois, les lucarnes et les toitures complexes sont préservés
Qualité paysagère & écologique	Les haies vives sont recommandées	







Fiche de protection

Deux ensembles patrimoniaux : rue de la Savaterie, rue du Midi / quai des Martyrs de la Résistance, rue de la Chaussée

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_011 // 78172_ECP_012

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites :	
&	maisons situées à l'alignement de la voie, en continu	
Implantation des constructions	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition:
		travées régulières
		volets bois
		Matériaux : crépi de différentes teintes
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : rareté des espaces libres lesquels sont végétalisés	
	Clôture : absence de clôture	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de sauvegarder ce quartier ayant une double exposition, à savoir les bords de Seine et le quartier historique avec son parc. Il faut d'une part veiller à la préservation architecturale des bords de Seine et d'autre part conserver les éléments en harmonie avec la place de l'église, témoins de l'histoire de la commune.





Conflans-Sainte-Honorine

78172_ECP_011 // 78172_ECP_012





DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : la teinte de l'enduit peut va- rier mais elle doit tenir compte de la di- versité des teintes existantes





Ensemble Cohérent Patrimonial

Conflans-Sainte-Honorine

78172_ECP_013

Fiche de protection Rue Emile Chapelier

	•	
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites :	
&	les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite sépara- tive	
Implantation des constructions	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : travées régulières Matériaux : pierre, meulière, briques, enduit
		Forme : toitures complexes Matériaux : tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons	
Clôture : clôtures en murs, parf	s doublées de haies	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début du XXème siècle et situées dans un environnement végétalisé.





Conflans-Sainte-Honorine

78172_ECP_01:



	DISPOSITIONS PARTICULIERES
Qualité urbaine & architecturale	L'aspect d'origine est conservé et notamment les toits à longs pans
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : elles sont réalisées en mur plein lequel s'harmonise avec celui des clôtures avoisinantes et peut être doublé d'une haie





Fiche de protection

Ensemble encadré par la rue Victor Hugo, la rue Maurice Berteaux et la rue Félix Faure

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_014

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites : Maisons situées à l'alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire de petite taille.	
&		
Implantation des constructions	Gabarit : R+1 à R+3	
		Composition :
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Travées régulières, modéna- tures, balconnets, volets bois
		Matériaux : crépi de différentes teintes, meulière
		Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : .rares espaces végétalisés du fait de la forte densité Clôture : absence de clôture (sauf Maurice Berteaux)	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble situé en centre-ville et dont la densité, la morphologie et les teintes harmonieuses renforcent l'ensemble et constituent une rupture avec les grandes voies de circulation proches.





Conflans-Sainte-Honorine



	PARTICULARITES	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : les modénatures, encadre- ment des fenétres, linteaux, balcon- nets, murs végétalisés sont à préser- ver





78172_ECP_015

Ensemble Cohérent Patrimonial

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites : les maisons sont implantées en recul de la voie, en retrait des limites séparatives et sur un parcellaire longiligne de grande taille Gabarit : R+C à R+1+C	
&		
Implantation des constructions		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : travées régulières Matériaux : moellons calcaire et
·		enduit Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles brunes
Qualité na canàna 9 éaglariana	Traitement des espaces libres : petit espace paysager en façade des maisons et jardin à l'arrière	
Qualité paysagère & écologique	Clôture : clôtures mixtes ou grilla	ge.





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons situées dans un environnement paysager.





Conflans-Sainte-Honorine



	DISPOSITIONS PARTICULIERES
Qualité urbaine & architecturale	L'aspect d'origine est conservé et notamment les linteaux en briques, les marquises, les balconnets et les volets en bois originels
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : la clôture est mixte ou réalisée en grillage





Fiche de protection

Deux ensembles : rue Désiré Clément et quartier Chennevières

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_017 //78172_ECP_022

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites :	
	les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et sur les deux li- mites séparatives ou en recul de la voie et en retrait des limites sépara- tives ou sur une seule limite lorsque le parcellaire est de grande taille.	
	Gabarit : R+C à R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées régulières Matériaux : meulière, moellons calcaire, enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : jardins à l'arrière des constructions	
	Clôture : clôtures mixtes	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons situées dans un environnement végétalisé en rupture avec les immeubles collectifs voisins.





Conflans-Sainte-Honorine

78172_ECP_017 // 78172_ECP_022





	DISPOSITIONS PARTICULIERES
Qualité urbaine & architecturale	L'aspect d'origine est conservé et notamment les encadrements de fe- nêtres, les linteaux en briques, les balconnets, les volets en bois originels et les débords de toit.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : lorsque la construction est en recul de la voie, la clôture est réa- lisée en mur soit plein ou sur au maximum la moitié de la hauteur totale et dans ce demier cas le mur partiel est doublé d'une haie.





Fiche de protection Boulevard Troussel et quai Eugène Le Corre

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_018

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : Maisons implantées en recul de l'alignement de la voie, en retrait ou en limite séparative. Gabarit : R+1 à R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : travées régulières Matériaux : pierre, enduit
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture	Forme: 2 pans, 4 pans Matériaux: tuiles brunes.
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : présence de jardins à l'arrière des maisons	
	Clôture : clôture mixtes constituées d'un soubassement en maçonnerie ou en pierre surmontée de lisses	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale de cet ensemble en bordure de Seine.



Conflans-Sainte-Honorine

78172 ECP 018



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie

&

Implantation des constructions

Les constructions et les extensions s'intègrent dans le tissu existant en utilisant les mêmes matériaux et en préservant les caractéristiques architecturales. Ainsi, les linteaux, les chiens assis, les cheminées, les encadrements de fenêtres, les parements de pierre et les grandes lucarnes sont à maintenir.

Qualité urbaine & architecturale







Ensemble Cohérent Patrimonial

Conflans-Sainte-Honorine

78172_ECP_023

Fiche de protection

Les Longues Raies : rue des Alouettes

	l 	
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites :	
&	les maisons sont implantées en bande en recul de la voie et en retrait de limites séparatives	
Implantation des constructions	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées régulières
		Matériaux : pierre, moellons cal- caire, meulière, briques, enduit
	Traitement de la toiture	Forme : toitures complexes
		Matériaux : tuiles brunes
Qualité payeagère 8 écologique	Traitement des espaces libres : espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons	
Qualité paysagère & écologique	Clôture : clôtures mixtes, parfois végétalisées	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons situées à proximité des bois dans ce quartier à l'écart du centre-ville.



Conflans-Sainte-Honorine



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	L'aspect d'origine est conservé et notamment, les linteaux, les balconnets, les briquettes, les encadre- ments de fenêtres, les débords de toit et les toits à demi-croupe
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : elles peuvent être mixtes, les murs pleins sont proscrits. Elles sont basses et s'harmonisent avec la construction et les clôtures avoisinantes	







Fiche de protection

Rue Arnoult Crapotte / rue de la Porte de Pontoise / rue des Nonnains

Ensemble Cohérent Patrimonial

78172_ECP_024

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites :	
&	les maisons sont implantées à l'alignement de la voie et en limites sépara- tives sur un parcellaire de grande taille	
Implantation des constructions	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées régulières
		Matériaux : moellons calcaire, enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : tuiles brunes
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : espaces arborés à l'arrière des maisons	
	Clôture : clôtures mixtes, doublées de haies	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver ce front urbain et la qualité du parcellaire de grande taille, rareté de ce parcellaire en plein cœur de ville.



Conflans-Sainte-Honorine



	DISPOSITIONS PARTICULIERES
Qualité urbaine & architecturale	L'aspect d'origine est conservé et notamment les volets en bois originels, les linteaux, les marquises et les balconnets.
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : elles sont réalisées en mur enduit plein ou sur au maximum la moitié de la hauteur totale et ce mur peut être doublé d'une haie vive d'es- sences locales







Fiche de protection	Rue de Pologne
Ensemble Cohérent Patrimonial	78172_ECP_025

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie	Rapport à la rue et aux limites : les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite sépara- tive	
&		
Implantation des constructions	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées irrégulières
		Matériaux : moellons calcaire, enduit
	Traitement de la toiture	Forme : toitures complexes
		Matériaux : tuiles brunes, pans en bois
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : espaces arborés en façade et à l'arrière des maisons	
	Clôture : clôtures mixtes, parfois doublées de haies	





OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début du XX^{ème} siècle et situées dans un environnement végétal.





Conflans-Sainte-Honorine



DISPOSITIONS PARTICULIERESS	
Qualité urbaine & architecturale	L'aspect d'origine est conservé et notamment les pans en bois, les lin- teaux, les balconnets, les encadrements, les briquettes et les débords de toit
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : elles sont mixtes et peuvent être doublées d'une haie vive d'essences locales, les murs pleins sont proscrits





CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Fiche de protection

Boulevard Troussel / rue de Seine / rue Léon

Ensemble Cohérent Urbain

78172_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : maisons en recul de la voie et en continuité des limites séparatives Gabarit : R+C à R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées régulières Matériaux : revêtements en pierres et crépi Volets bois, chiens assis, grandes lucarnes
	Traitement de la toiture	Forme : deux pans
		Matériaux : tuiles
	Traitement des espaces libres : jardin à l'arrière	
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : elles sont constituées de haies ou d'un mur en maçonnerie ou en pierre surmonté de lisses ou de grilles	







OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'ordonnancement, les grandes lucarnes et la combinaison de matériaux de nature et de teinte diverses de cet ensemble situé en bordure de Seine et qui se démarque des constructions voisines





CONFLANS-SAINTE-HONORINE

78172_ECU_00



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Morphologie et implantation des constructions	L'emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l'emprise totale de la construction principale	
Qualité urbaine & architecturale	Composition : les volets en bois originels et les grandes lucarnes sont préservés	
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : elles sont de même taille, le mur plein est proscrit	





FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

DROCOURT







SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	3	851	78202_PAT_002
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	7	852	78202_PAT_015
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	9	853	78202_PAT_019
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	9 B I S	854	78202_PAT_018
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	11	855	78202_PAT_025
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	13	856	78202_PAT_029
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	15	857	78202_PAT_033
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	17	858	78202_PAT_035
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	19	859	78202_PAT_036
EGL I SE (RUE DE L')	4	860	78202_PAT_008
EGLISE (RUE DE L')	9	861	78202_PAT_021
EGL I SE (RUE DE L')		862	78202_PAT_045
GRANDE RUE	1	863	78202_PAT_001
GRANDE RUE	3	864	78202_PAT_005
GRANDE RUE	6	865	78202_PAT_012
GRANDE RUE	12	866	78202_PAT_028
GRANDE RUE	22	867	78202_PAT_038
GRANDE RUE	24	868	78202_PAT_040
GRANDE RUE	26	869	78202_PAT_041
GRANDE RUE	28	870	78202_PAT_042
GRANDE RUE	36	871	78202_PAT_044
GUE (RUE DU)	11	872	78202_PAT_026
NATIONALE (ROUTE)	5	873	78202_PAT_011
NATIONALE (RUE)	11	874	78202_PAT_027
NATIONALE (RUE)	13	875	78202_PAT_030
NATIONALE (ROUTE)	15	876	78202_PAT_034
VERNOUILLET (RUE DE)	10	877	78202_PAT_024
VERNOUILLETTE (RUE DE)	3	878	78202_PAT_006
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	4	879	78202_PAT_007
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	5	880	78202_PAT_009
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	6	881	78202_PAT_013
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	8	882	78202_PAT_016
VERNOUILLETTE (RUE DE LA)	9	883	78202_PAT_020



Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	I DENT I F I ANT
BOUT AUX MOINES (RUE DU)	5	885	78202_PAT_010
EGLISE (RUE DE L')	7	886	78202_PAT_014
GRANDE RUE	33	887	78202_PAT_043
SANGLE (RUE DE LA)	2	888	78202_PAT_003
SANGLE (RUE DE LA)	12	889	78202_PAT_031
VERNOUILLET (RUE DE LA)	2	890	78202_PAT_004





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_002

Nom : Ancienne Mairie

Typologie: Maison de bourg 3 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Non renseigné

Remarquable

Genèse

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

	PRINCIPALES (CARACTERISTIQUES
Morphologie Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)		ux limites au moins (2 côtés ou plus)
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : N	on renseigné
	Gabarit : SS+R+1	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
	Traitement de la laçade	Matériaux : Enduit
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
&		Matériaux : Tuile mécanique
architectura l e	Dispositions particulières	auvent, inscription sur façade "RF mairie"
Qualité paysagère	Espace libre : Présence	
& écologique	Espace paysager : Non renseig	né





Drocourt Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_015

Nom : Maison de bourg

Typologie: Maison de bourg
7 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

		, ,
	PRINCIPALES (CARACTERISTIQUES
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une lir Autres éléments à préserver : N Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	nė





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_019

Genèse

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé PROTECTION:

Non renseigné





	PRINCIPALES (CARACTERISTIQUES
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné	
constructions	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la fereda	Composition : Travées irrégulières
	Traitement de la façade	Matériaux : Moellon calcaire
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
&		Matériaux : Tuile mécanique
architectura l e	Dispositions particulières	ancre
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	né





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_018

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

Etat : Bon et transformé

Genèse

9 BIS RUE DU BOUT AUX MOINES

Non renseigné

PROTECTION: Remarquable



Drocourt



Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

	PRINCIPALES (CARACTERISTIQUES
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une lin Autres éléments à préserver : N Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition: Travées régulières Matériaux: Moellon calcaire Forme: 2 pans Matériaux: Tuile mécanique néant
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	né





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_025

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

11 RUE DU BOUT AUX MOINES





Etat : Moyen PROTECTION : Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction

Non renseigné
Intérêt
Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)		PRINCIPALES (CARACTERISTIQUES
Traitement de la façade Matériaux : Composée Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate	& Implantation des	Rapport aux limites : Sur une lin Autres éléments à préserver : N	
	&	·	Matériaux : Composée Forme : 2 pans
	Qualité paysagère & écologique Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant		essant





Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_029

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

13 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

		rayougo	
	PRINCIPALES (ARACTERISTIQUES	
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une lin Autres éléments à préserver : N Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulie Matériaux : Pierre de taille Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	ères
	Dispositions particulières	volets, lucarnes et véranda st	ylée
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intére	esant	





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_033

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

15 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Genese	Null lenseigne		
Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné		
constructions	Gabarit : R+1		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégu l ières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Ardoise	
architectura l e	Dispositions particulières	néant	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_035

Genèse

Nom : Maison de bourg

Typologie: Maison de bourg

17 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Non renseigné

Remarquable





Période de construction

Non renseigné
Intérêt
Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation de constructions	Autres éléments à préserver : I	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit		
Qualité urbain &		Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique		
architecturale	Dispositions particulières	Non renseigné		
Qualité paysagère & Espace libre : Présence & Espace paysager : Non renseigné		iné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_036

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

19 RUE DU BOUT AUX MOINES

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable



Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire Forme : 2 pans	
& architecturale	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile plate Non renseigné	
Qualité paysagère & Espace libre : Présence & Espace paysager : Non renseigné		né	





Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie: Maison rurale
4 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit		
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique		
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseign	né		





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_021

Genèse

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Non renseigné

Remarquable





Période de construction | Non renseigné Intérêt | Historique : OUI | Architectural :

Paysager:

,,	uulimitee eu maine /2 aátás eu alus)		
	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)		
Autres éléments à préserver : Non renseigné			
Gabarit : R+1+C			
Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières		
	Matériaux : Moellon calcaire		
Traitement de la toiture	Forme : 2 pans		
	Matériaux : Tuile mécanique		
Dispositions particulières	Non renseigné		
Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigr	né		
	Gabarit : R+1+C Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières Espace libre : Présence		





Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_045 Nom : Eglise

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable



Période de Non renseigné construction	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
---------------------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : HORS GABARIT			
	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire Forme : Complexe		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la toiture Dispositions particulières	Matériaux : Tuile plate clocher en ardoise		
Qualité paysagère & Espace libre : Présence & Espace paysager : Non renseigné		nė		





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_001

Genèse

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

1 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

PROTECTION :
Remarquable

Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : Complexe	
&		Matériaux : Tuile plate	
architectura l e	Dispositions particulières	chaînage d'angle en pierre	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	né	





Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_005

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

3 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+3+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_012

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale 6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION: Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire		
constructions	Gabarit : R+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières	
		Matériaux : Moellon calcaire	
Ovalitá vehajna	Traitement de la toiture & chitecturale Dispositions particulières	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e		Non renseigné	
Qualité paysagère & Espace libre : Présence & écologique Espace paysager : Jardin intéressant		ssant	





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_028

Genèse

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 12 GRANDE RUE

Remarquable



Drocourt



Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique: OUI Architectural: Paysager: OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans		
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Matériaux : Tuile plate		
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant			





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_038

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale 22 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé PRO

PROTECTION :
Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné		
constructions	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières	
		Matériaux : Pierre de taille	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	& Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_040

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale 24 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Drocourt



Genèse Non renseigné

Période de Ronstruction Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
---------------------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
Qualite urbaine &		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_041

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale 26 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)				
Autres éléments à préserver : Non renseigné				
Gabarit : RDC				
Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières			
	Matériaux : Enduit			
traitement de la toiture & ecturale Dispositions particulières	Forme : 2 pans			
	Matériaux : Tuile mécanique			
	pan de bois			
Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	né			
	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les de Autres éléments à préserver : N Gabarit : RDC Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières Espace libre : Présence			





Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_042

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon 28 GRANDE RUE

Genèse

construction

Etat : Bon et transformé

Non renseigné

Fiches de Protection Patrimoniale par commune

PROTECTION: Remarquable





Historique : Non renseigné Période de Intérêt Architectural: OUI

construction				Paysager:	
	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie &	е	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite			
Implantation d construction		Autres éléments à préserver : Non renseigné			
		Gabarit : R+1			
		Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières		
			Matériaux : Enduit		
Qualité urbair	na	Traitement de la toiture	Forme : Complexe		
&			Matériaux : Tuile m	écanique	
architectura l e		Dispositions particulières	Non renseigné		
Qualité paysag	ière	Espace libre : Présence			
& écologique		Espace paysager : Non renseigr	né		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_044

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon 36 GRANDE RUE

Genèse

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Non renseigné

Remarquable

Période de construction

Non renseigné
Intérêt
Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : N	on renseigné	
	Gabarit : RDC		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières	
	Traitement de la laçade	Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile plate	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_026

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

11 RUE DU GUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION:

Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
---------------------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologic & Implantation c construction	des	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
		Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire	
Qualité urbai &		Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	le	Dispositions particulières	Ancres, volet bois, lucarne	
Qualité paysag & écologique		Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_011

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
5 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable



Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Moellon calcaire	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_027

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
11 RUE NATIONALE

PROTECTION:



Etat : Bon et transformé PROTECTION Remarquable

Période de Non rer	nseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------	---------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologi & Implantation o construction	des	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
		Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit	
Qualité urbai &		Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	le	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysag & écologique		Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_030

Nom: Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

13 RUE NATIONALE

Genèse



Non renseigné

PROTECTION:
Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire		
constructions	Gabarit : R+1		
	Traitement de la ferede	Composition : Travées régulières	
	Traitement de la façade	Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère	Espace libre : Présence		
& écologique	Espace paysager : Non renseig	né	





Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_034

Nom : Le Bistrot du Vexin

Typologie: Maison de bourg 15 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique	
architecturale	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_024

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

10 RUE DE VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Encadrement fenêtre	
Qualité paysagère & Espace libre : Présence & Espace paysager : Jardin intéressant		ssant	



Drocourt

Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DE VERNOUILLETTE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

			,
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
& architecturale	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile m	écanique nent, soubassement, corniche, volet bois
Qualité paysagère & écologique	& Espace paysager : Non renseigné		







Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_007

Genèse

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA VERNOUILLETTE

Etat : Bon et transformé PROTECTION:

Remarquable

Non renseigné

Période de construction	Non renseigné		Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
----------------------------	---------------	--	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : SS+R+1		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile plate	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

Non renseigné

78202_PAT_009

Etat : Moyen

Genèse

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 5 RUE DE LA VERNOUILLETTE

> PROTECTION Remarquable

Drocourt





:	220 17 23 144 252 71 469	

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural :
			Paysager:

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	frise sur façade vert et rouge, garde corps en ferronnerie linteau acier et décors	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_013

Genèse

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA VERNOUILLETTE

Etat : Bon et transformé PROTECTION:

Remarquable

Non renseigné

Historique : OUI Période de Non renseigné Intérêt Architectural: construction Paysager:

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate	
	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_016

Etat : Moyen

Genèse

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 RUE DE LA VERNOUILLETTE



Drocourt





Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans	
	Dispositions particulières	Matériaux : Tuile mécanique lucarnes, garde corps ferronnerie, porche d'entrée	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78202_PAT_020

Genèse

écologique

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 RUE DE LA VERNOUILLETTE



Non renseigné

Remarquable

Historique : OUI Période de Non renseigné Intérêt Architectural: construction Paysager:

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Ancre, ensemble porte d'entrée/perron
Qualité paysagère &	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	













Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_010

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme 5 RUE DU BOUT AUX MOINES

Non renseigné

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné Autres éléments à préserver : Mur Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
uromeotarde	Dispositions particulières	mur à l'alignement à sauvegarder	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_014

Genèse

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
7 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Non renseigné

Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+2			
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate Oeil de boeuf à conserver et modénatures		
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig			





Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_043

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme 33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé PROT

PROTECTION :
Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de //construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
---------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire		
constructions	Gabarit : R+1+C	aument secondare	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières	
		Matériaux : Moellon calcaire	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	ancre	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_003

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti 2 RUE DE LA SANGLE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné		
Implantation des	Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1		
	Traitament de la faceda	Composition : Travées irrégulières	
	Traitement de la façade	Matériaux : Moellon calcaire	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
Qualite urbaine &		Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_031

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme 12 RUE DE LA SANGLE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières	
		Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans	
&	Transmit de la terrare	Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Drocourt

Ensemble bâti

78202_PAT_004

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
2 RUE DE LA VERNOUILLET

Etat : Bon et transformé

Non renseigné

Genèse

PROTECTION :
Remarquable





Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie &	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné			
Implantation des	Autres éléments à préserver : Non renseigné			
	Gabarit : R+1+C			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières		
		Matériaux : Enduit		
Qualité urbaine	alité urbaine & Traitement de la toiture & Chitecturale Dispositions particulières	Forme : 2 pans		
&		Matériaux : Tuile mécanique		
architectura l e		Non renseigné		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	nė		





FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ECQUEVILLY







SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABREUVOIR (RUE DE L')	10	895	78206 PAT 039
ALLUETS (RUE DES)	2	896	78206 PAT 021
COLOMBIER (RUE DU)	15		78206 PAT 037
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	1	897 898	78206_PAT_009
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	1	899	78206_PAT_005
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	2	900	78206_PAT_016
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	6	901	78206_PAT_017
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE	7	902	78206_PAT_012
MORAINVILLIERS (RUE DE)	1	903	78206_PAT_036
PARC (RUE DU)		904	78206_PAT_011
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	21	905	78206_PAT_022
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	22	906	78206_PAT_035
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	26	907	78206_PAT_013
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	27	908	78206_PAT_015
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	33	909	78206_PAT_014
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	41	910	78206_PAT_018
SAINT-ANTOINE (RUE)	12	911	78206_PAT_031

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MUETTE (CHEMIN DE LA)		912	78206_PAT_007



Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLUETS LE ROI (ROUTE DES)		913	78206_PAT_003
CHÂTEAU DE ROMAINVILLE (ROUTE DU)		914	78206_PAT_032
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE (PLACE)	3 <u>5</u> 6_7	915	78206_PAT_038
HENRI DEUTSCH DE MEURTHE (PLACE)	9_10	916	78206_PAT_019
PARC (RUE DU)	1	917	78206_PAT_020
PREAUX (LES)		918	78206_PAT_033
REPUBLIQUE (RUE DE LA)	38	919	78206_PAT_034
ROULOIRS (CHEMIN RURAL N°4 DES)		920	78206_PAT_023
SAINT-ANTOINE (RUE)	13	921	78206_PAT_026

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES MOTELLES : ENSEMBLE CONSTITUE DE RUES DEBOUCHANT SUR LA PLACE DE LA PORTE DU MAY	923	78206_ECU_001







Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_039 Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE DE L'ABREUVOIR

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition: Travées régulières Matériaux: Enduit Forme: 4 pans Matériaux: Tuile plate Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_021

Nom : Maison de bourg

Typologie: Maison de bourg
2 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Ecquevilly





Genèse Non renseigné

Période de construction	1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate	
	Dispositions particulières	linteau brique + garde corps ferronnerie	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	né	





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_037

Nom : Maison de bourg

Typologie: Maison de bourg 15 RUE DU COLOMBIER

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseig	nė	





Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_009

Nom : Porche Du Château

Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable





Genèse

Châtelet d'entrée à la cour d'honneur du château de Fresnes (ancien nom d'Ecquevilly) construit entre 1578 et 1580 pour François d'O surintendant des finances d'Henri III, sur les plans de l'architecte royal Baptiste Androuet du cerceau. Aujourd'hui pavillon d'entrée du parc de la mairie.

Période de construction

| Note that the properties of the construction | 1578 - 1580 | Intérêt | Architectural : | Paysager : OUI | Paysager

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition: Travées régulières Matériaux: Composée Forme: 4 pans Matériaux: Ardoise Porche + pavillons en brique et pierre + soubassement pierre	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant		





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_005

Nom : Château d'Ecquevilly (Mairie)

Typologie : Château

1 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :



Ecquevilly



Remarquable

Château construit pendant la seconde moitié du XIXème siècle (1862 à 1867) dans le style Henri IV par Monsieur François MARIE PURGET sur l'emplacement du château de Fresne (ancien nom d'Ecquevilly) construit en 1578 et 1580 par François d'O surintendant des finances d'Henri III, sur les plans de l'architecte royal baptiste Androuet du Cerceau, démoli dans la première moitié du XIXème siècle, aujourd'hui Mairie d'Ecquevilly,

Période de construction	fin XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
architectura l e	Dispositions particulières	chaînage d'angle en pierre + fronton + sculpture + épi de faîtage + escalier central en pierre + chêneau
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant Alignement d'arbres	





Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural 78206_PAT_016

0200_17(1_010

Nom : Eglise Saint Martin

Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Genèse

L'église a été construite au XIIème siècle et grandement remaniée au XVI ème siècle au moment de la reconstruction du château.

Période de construction début XIIe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
---	---------	---

	PRINCIPALES (CARACTERISTIQUES
Morphologie &	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
&		Matériaux : Tuile plate
architectura j e	Dispositions particulières	portail avec deux colonnes, statues en pierre, vitraux, encadremen fenêtres en pierre de taille
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable



Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine &	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique	
architectura l e	Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Ecquevilly Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_012

Nom : Ancienne Mairie

Typologie : Maison de bourg

Etat : Bon et transformé

7 PLACE HENRI DEUTSCH DE MEURTHE

PROTECTION :
Remarquable





Genèse

L'ancienne mairie-école fut construite en 1897 sur l'emplacement de l'ancienne allée cavalière du château dans l'axe du porche. Il s'agissait d'un bâtiment administratif.

Période de construction	1897	Intérêt	Historique: OUI Architectural: OUI Paysager:
-------------------------	------	---------	--

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise	
aronnecturaje	Dispositions particulières	modénature d'alignement en brique à la verticale, encadrement des fenétres avec des briques lucarne entouré de deux écritaux R et F + oculus	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_036

Genèse

Nom : Maison de notable

Typologie: Maison de notable 1 RUE DE MORAINVILLIERS

Etat : Bon et transformé

Non renseigné

PROTECTION : Remarquable





Historique Période de Non renseigné Intérêt Architectural: OUI construction Paysager:

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite Autres éléments à préserver : Non renseigné		
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
	,	Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans	
&		Matériaux : Ardoise	
architectura l e	Dispositions particulières	lucame	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		





Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural 78206_PAT_011

Nom : Colombier du Château

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DU PARC

Etat: Bon et authentique PROTECTION: Remarquable





Colombier du château de Fresnes (ancien nom d'Ecquevilly), dépendant de la Bassecour, construit entre1578 et 1580 pour François d'O surintendant des finances d'Henrie III, sur les plans de l'architecte royal Baptiste Androuet du Cerceau. Genèse

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

			, ,
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite Autres éléments à préserver : Petit patrimoine Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire	
Qualité urbaine &	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate	
architectura l e	Dispositions particulières	Lucarne et lanterne et arêtes en pierre d	centrale sur le toit + caves voutées en brique de taille.
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné		

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_022

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg 21 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Remarquable





La gendarmerie fut installée le 1er avril 1867 construite spécialement par Mr Coquelin, charron à Vernouillet, maison située sur la route nationale la première, arrivant de Saint-Germain en Laye à l'époque. Maison bourgeoise du XIXème siècle.

Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
			Paysager. Our

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique Dispositions particulières Comiche en plâtre de dessous de toit + lucarnes	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	





.

Edifice patrimoine urbain et rural 78206_PAT_035

Nom : Maison de bourg

Typologie: Maison de bourg
22 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable



Ecquevilly



Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Non renseigné Gabarit : R+1			
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate bandeau plâtre		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseign	né		





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_013

Nom : Maison en meulière

Typologie : Maison de bourg 26 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et authentique PROTECTION : Remarquable



Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie &	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)			
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Non renseigné			
	Gabarit : R+1+C			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières		
	Traitement de la raçade	Matériaux : Pierre meulière		
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans		
&	Traitement de la toiture	Matériaux : Tuile mécanique		
architectura l e	Dispositions particulières	linteau acier + encadrement baies en brique + lucarne + chaînage d'angle en brique		
Qualité paysagère	Espace libre : Présence			
& écologique	Espace paysager : Non renseig	né		





Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_015

Nom : Maison Beuzeville

Typologie : Maison de notable 27 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Genèse Maison de notable construite en 1864 et augmentée vers le sud-est en 1867, pour Alphonse Beuzeville maire d'Ecquevilly de 1860 à 1884.

Période de construction

1864 - 1867
Intérêt
Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	& Rapport aux limites : Sur aucune limite Autres éléments à préserver : Non renseigné Autres éléments à préserver : Non renseigné			
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise Ferronnerie + Balconnet + chaînage d'angle en pierre		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné			





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_014

Genèse

Nom : La Jonchère

Typologie: Maison de notable 33 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat : Bon et transformé PROTECTION :

Non renseigné

Remarquable

Période de construction	milieu XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie &	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite		
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire		
	Gabarit : R+1+C		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
	Traitement de la laçade	Matériaux : Enduit	
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : Autres	
&	Transmire do la tolitaro	Matériaux : Ardoise	
architectura l e	Dispositions particulières	Comiche + bandeau	
Qualité paysagère	Espace libre : Présence		
& écologique	Espace paysager : Non renseigné		





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_018

Nom : Immeuble Deutsch

Typologie : Immeuble collectif 41 RUE DE LA REPUBLIQUE

Etat: Bon et authentique PROTECTION: Remarquable



Ecquevilly



Immeuble construit par la famille Deutsch de la Meurthe au premier quart du XXème siècle pour l'installation de la gendarmerie national. Ecurie au fond d la cour. L'immeuble est habité aujourd'hui par des particuliers et les Genèse écuries étaient transformées en appartement, second gendarmerie ; premier immeuble de la ville construit à

Période de construction 1er quart XXème siècle Intérêt Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade Traitement de la toiture Dispositions particulières		Composition: Travées régulières Matériaux: Pierre meulière Forme: 4 pans Matériaux: Tuile mécanique décor de fleur sur les linteaux en acier + balustrades en fer forgé aux fenêtres + murets et grille fer forgé + décor brique + comiche	
Qualité paysagère & Espace libre : Présence & Espace paysager : Non renseigné			
coologique			

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune





Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_031

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

12 RUE SAINT-ANTOINE

Etat : Moyen PROTE

PROTECTION : Remarquable





Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
----------------------------	---------------	---------	---

	PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)			
constructions	Autres éléments à préserver : B	âtiment secondaire		
	Traitement de la fonda	Composition : Travées irrégulières		
	Traitement de la façade	Matériaux : Enduit		
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans		
&		Matériaux : Tuile mécanique		
architectura l e	Dispositions particulières	garde-corps ferronnerie + porche		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné			





Ecquevilly

Edifice patrimoine urbain et rural

78206_PAT_007

Nom : Viaduc

Typologie : Patrimoine urbain et rural

CHEMIN DE LA MUETTE





Etat : Bon et transformé

Dispositions particulières

PROTECTION:

Remarquable

Genèse	Nor	n renseigné		
Période de constructior		Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Non renseigné





Ensemble bâti

78206_PAT_003

Nom : Domaine de Romainville

Typologie : Ensemble bâti

ROUTE DES ALLUETS LE ROI

Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable





Genèse

La «ferme des bois» nom initial de ce fief, appartenait en 1584 au seigneur de Fresne, La ferme fut ensuite possession de Jacques Romey. La famille Hac hérita du domaine. S'ensuit une succession de propriétaires (Chénevière, Hennequin, Philippe, Perrier, Davillier), En 1893, il est racheté par M. Henri Deutsch de la Meurthe. Il y fit construire en 1894 le « Château » actuel. Depuis 2002 le domaine est utilisé comme lieu de séminaire d'entreprise par la société Chateauform.

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
----------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné Autres éléments à préserver : Non renseigné			
	Gabarit : R+2+C			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières		
		Matériaux : Composée		
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : Complexe		
&		Matériaux : Tuile plate		
architectura l e	Dispositions particulières	meulière et brique, pan de bois, lucarne rampante, encadrement des baies cintrées, volets bois		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant			





Ecquevilly

Ensemble bâti 78206_PAT_032

Nom : Maison de forestier

Typologie : Corps de ferme

ROUTE DU CHÂTEAU DE ROMAINVILLE





Etat : Bon et transformé PROTECTION : Remarquable

Genèse Non renseigné

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie &	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné			
Implantation des constructions	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire			
	Gabarit : R+C			
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières		
		Matériaux : Enduit		
Qualité urbaine	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans		
&		Matériaux : Tuile plate		
architectura l e	Dispositions particulières	Colombage,		
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné			

Modification générale n°1 du dossier de PLUi / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager /

Fiches de Protection Patrimoniale par commune

