

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_017

Nom : Maison de villegiature

Typologie : Villa

19 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>boiseries, lucarnes</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_004

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

21 RUE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>fin XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>bandeau richement décoré de noeuds, corniche moulurée-Autre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_033

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

40 RUE DE MEULAN

Etat : Dégradé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	restauration en cours (2017)
--------	------------------------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_045

Nom : Mairie de Mézy-sur-Seine

Typologie : Château

PLACE PAUL BARGETON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	tourelle, épi de faitage, moulure
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_015

Nom : Manoir

Typologie : Maison de bourg

PLACE PAUL BARGETON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	XIX ^{ème} siècle - XX ^{ème} siècle (1984) : transfert de la mairie dans l'ancien château de Mézy
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_008

Nom : La Berthaudière

Typologie : Maison de notable

PLACE PAUL BARGETON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>corniche moulurée</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural
 78403_PAT_044

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 3 RUE DU PORT

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	volets, bandeau
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural


78403_PAT_021

Nom : Regard

Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 ROUTE D'APREMONT

Etat : Dégradé **PROTECTION :**
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

Dispositions particulières	Non renseigné
----------------------------	---------------

Mézy-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_022

Nom : Lavoir

Typologie : Patrimoine urbain et rural

SENTE DES MARAIS



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	lavoir en mauvais état, travaux en cours (2017)
---------------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

Dispositions particulières	Non renseigné
----------------------------	---------------

Mézy-sur-Seine


Edifice patrimoine urbain et rural

78403_PAT_024

Nom : Lavoir

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE MEULAN



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

Dispositions particulières	Non renseigné
----------------------------	---------------

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_026

Nom : ferme actuellement crèche et logements

Typologie : Corps de ferme

31 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ferme actuellement crèche et logements.
--------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	bandeau, encadrement baies, porche
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_027

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

47 RUE ALFRED LASSON

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_032

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

52 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	Aménagement en 5 lots à venir (info 2017)
--------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_028

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

6 RUE DE LA CROIX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Lucarne
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_029

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

4 AVENUE FELIX FAURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mézy-sur-Seine

Ensemble bâti

78403_PAT_025

Nom : Ferme de Cheneviere

Typologie : Corps de ferme

CHEMIN DE OINVILLE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MONTALET-LE-BOIS

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALFRED LASSON (RUE)	29	2383	78416_PAT_001
EGLISE (RUE DE L')	1	2384	78416_PAT_002
EGLISE (RUE DE L')	4	2385	78416_PAT_004
EGLISE (RUE DE L')	6	2386	78416_PAT_005
EGLISE (RUE DE L')	9	2387	78416_PAT_006
EGLISE (RUE DE L')	13	2388	78416_PAT_009
EGLISE (RUE DE L')	14	2389	78416_PAT_008
EGLISE (RUE DE L')		2390	78416_PAT_031
LAVANDIERES (RUE DES)		2391	78416_PAT_021
MEGRIMONT (RUE DE)	1	2392	78416_PAT_018
MEGRIMONT (RUE DE)	7	2393	78416_PAT_030
MEGRIMONT (RUE DE)	11	2394	78416_PAT_019

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')	7	2395	78416_PAT_036
EGLISE (ROUTE DE L')		2396	78416_PAT_029
EGLISE (RUE DE L')		2397	78416_PAT_028
EGLISE (RUE DE L')		2398	78416_PAT_027
LAVANDIERES (RUE DES)		2399	78416_PAT_026
MEULAN (ROUTE DE)		2400	78416_PAT_033

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRE GODET (RUE)	4_8_10_12	2401	78416_PAT_013
ANDRE GODET (RUE)	5	2402	78416_PAT_011
ANDRE GODET (RUE)	16	2403	78416_PAT_014
ANDRE GODET (RUE)	18	2404	78416_PAT_015
CARRIERE (ROUTE DE)		2405	78416_PAT_044
CARRIÈRE (ROUTE DE)		2406	78416_PAT_043
EGLISE (RUE DE L')	3	2407	78416_PAT_003
EGLISE (RUE DE L')	10	2408	78416_PAT_007
FERETS (ROUTE DES)	14	2409	78416_PAT_024
FERETS (ROUTE DES)	16	2410	78416_PAT_023
HEDES (ROUTE DE)	1	2411	78416_PAT_042
LAVANDIERES (RUE DES)	9	2412	78416_PAT_022
LAVANDIERES (RUE DES)	15	2413	78416_PAT_020
MEGRIMONT (RUE DE)	4	2414	78416_PAT_017
MEULAN (ROUTE DE)	1	2415	78416_PAT_016
MEULAN (ROUTE DE)	19	2416	78416_PAT_040
MEULAN (ROUTE DE)	21	2417	78416_PAT_041
MOULIN DES PRES (CHEMIN DU)	16	2418	78416_PAT_032

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_001

Nom : Mairie (Ancien moulin)

Typologie : Maison rurale

29 RUE ALFRED LASSON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Bâtiment d'une ancienne exploitation liée au Moulin hydraulique sur la Bernon. Sa fonction d'origine: utiliser l'énergie de l'eau à des fins agricoles ou artisanales a été abandonné. Début XIXème siècle: moulin à eau - XXème siècle: reconversion en mairie. Ce site est actuellement devenu un bâtiment administratif regroupant la mairie et la salle communale. Transformations : modification et ajout d'ouvertures en façades, terrasse en façade Sud, muret et garde de-corps en façade Sud.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural : OUI
 Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Encadrement des ouvertures, bandeaux, corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_002

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE L' EGLISE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de ferme – exploitation agricole abandonnée. Une porte surélevée, 2 fenêtres. Entre la rue de l'église et le ru, 2 bâtiments perpendiculaires avec une cour devant le bâtiment d'exploitation. Un ancien bâtiment d'exploitation dans le prolongement du logis avec 2 gerbières. Le reste des ouvertures a été très transformé. Transformations: percements récents sur le bâti ancien, notamment sur le pignon Sud; extensions à usage artisanal (bâti accolés au pignon Ouest)

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural :
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, pilastres, encadrement des ouvertures avec agrafe saillante</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural
 78416_PAT_004

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 4 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Maisons d'habitations - ancienne grange
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural
 78416_PAT_005

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
 6 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Ensemble bâti composé de deux corps de bâtiments (maison rurale ancienne traditionnelle et un bâti annexe) Transformations : ouvertures sur les façades de la maison d'habitation
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_006

Nom : Maison rurale et porche

Typologie : Maison rurale

9 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maisons traditionnelles rurales d'habitation.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_009

Nom : Maison d'habitation Les Sansonnets

Typologie : Maison de bourg

13 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	ancienne maison bourgeoise
---------------	----------------------------

Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>bandeau, corniche, moulurée, barre d'appui, œil de bœuf</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_008

Nom : Ancienne Mairie - Ecole

Typologie : Maison rurale

14 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Bâtiment édifié au XIXème siècle pour accueillir les fonctions de la Mairie et d'école du village. Transformations : création de bâtiments annexes
---------------	---

Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Plaque sur façade</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_031

Nom : Eglise Notre-Dame-de-la-Nativite

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	XIIIème siècle : plan de l'église - XVème siècle : importante modification - XIXème siècle : remaniement. Cimetière derrière l'église avec mur d'enceinte en moellon beurrés avec chaperon couvert de tuiles plates. Extérieur : église, porche précédant la nef, clocher, chevet pentagonal. Intérieur : nef de 2 travées, chœur; chevet percé de 3 fenêtres en plein cintre, église et porche : toiture de tuile plate, clocher en ardoise.
---------------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural
 78416_PAT_021

Nom : Maisons rurales "Hameau Les Ferrets"

Typologie : Maison rurale
 RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Maisons rurales anciennes. Ensemble composé de deux bâtiments. Transformations : Percements récents sur le bâti ancien.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural
 78416_PAT_018

Nom : Ancien Café de Montalet

Typologie : Maison de bourg
 1 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Ancien café/épicerie et maisons d'habitation.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Soubassement, volets</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_030

Nom : Maison La Roseaie

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Génèse	Ouvertures: régulières, 4 fenêtres 6 carreaux, persiennes, 2 entrées de cave, ancienne gerbière avec poulie sur pignon-Décor: corniche, décor d'enduit teint en rouge et gris-Petit porche couvert et mur sur rue .Soubassement en moellon jointoyé et enduit en panneaux sur façade, moellon enduit sur pignon, Maison avec pignon sur rue, façade avant sur jardin clos et façade arrière sur petite cour. Actuellement mur partiellement effondré.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>dessin façade</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_019

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

11 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Génèse	Ensemble de 3 maisons d'habitation. Transformations : des ouvertures ont été ajoutées, et d'autre probablement agrandies. Certaines des ouvertures sont en PVC, alors que les ouvertures d'origine devaient être en bois.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_036

Nom : Grange avec un porche

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

7 RUE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_029

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique en 3 parties-Fût: pyramidal-Croix latine ; Croix en pierre située à l'intersection de 3 voies, massif floral aménagé en arrière-plan
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_028

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	lavoir fermé sur un côté, une rangée de carreaux à laver le long du ru (état très ancien). Fontaine alimentée par le ru. Ru canalisé avec à l'extrémité une pierre à laver marquant sans doute l'emplacement d'un ancien lavoir individuel,
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_027

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique surmonté d'un bloc trapézoïdal. Croix en pierre au centre du cimetière,
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_026

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DES LAVANDIERES



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Petit patrimoine identitaire. Bâti vernaculaire. Transformations : Enduits, équipements électrique, ciment au sol ; Un abreuvoir au niveau de la voie.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Montalet-le-Bois

Edifice patrimoine urbain et rural

78416_PAT_033

Nom : Lavoir de la Mare Aux Fées

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

ROUTE DE MEULAN



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	lavoir fermé sur 3 côtés, 2 bassins, carreaux à laver sur un côté. Lavoir plus ou moins asséché, situé au bord de la route, légèrement de biais.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_013

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

4_8_10_12 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>front bâti formant une "rue-corridor"</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_011

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ancien corps de ferme et maison d'habitation. Transformation : percements, notamment de la maison d'habitation. La façade a été remanié – la volumétrie d'ensemble a été conservée. Les gerbières placées sous la ligne d'égout (panne sablière ayant une fonction de linteau) sont des éléments d'origine. Un ancien passage donnant accès aux champs, à l'arrière, semble avoir été fermé sur le mur Nord.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>mur d'enceinte (une partie écroulée), gerbières, volumétrie</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_014

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

16 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de ferme – exploitation agricole. Corps de bâtiment ancien principal sur lequel s'adosse un bâtiment plus récent (anciennement atelier), Transformations : percements récents sur le bâti ancien. Nombreux remaniement sur l'atelier, ayant dégradé sa qualité architecturale. Un bâtiment dans le prolongement percé de 3 ouvertures, irrégulières, 2 fenêtres, une gerbière. Bâtiment en front de rue, ancienne façade principale sur cour;

Période de construction

début XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : mur de clôture	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_015

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

18 RUE ANDRE GODET

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de bâtiments, origine agricole. Ensemble urbain composé de plusieurs bâtiments relié par une continuité minérale forte, due aux façades implantées perpendiculairement à la RD 205 et rue A. Godet.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Lucarnes rampantes</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti
 78416_PAT_044
 Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 ROUTE DE CARRIERE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement des baies, ouverture cintrées</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti
 78416_PAT_043
 Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 ROUTE DE CARRIERE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>auvent, volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_003

Nom : Ancienne Forge

Typologie : Maison de bourg

3 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

4 fenêtres, une porte, une fenêtre sur pignon ; Petite ferme de bourg constituée de 2 bâtiments parallèles avec pignon sur rue ; Petite maison élémentaire accolée au logis. Bâtiments d'exploitation parallèle au logis. Mur de clôture avec chaperon en tuiles mécaniques

Période de construction

début XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : SS+R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche moulurée</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_007

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

10 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ensemble composé de 3 maisons d'habitations, mitoyennes. une porte accessible par quelques marches, 2 fenêtres, un volet de bois au rez-de-chaussée . Petite maison en front de rue avec murs mitoyens.

Période de construction

début XIXème siècle Année

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche, soubassement, encadrement des ouvertures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_024

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DES FERETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ensemble bâti à vocation agricole composé de 2 bâtiments principaux dont une ancienne grange et d'une maison d'habitation. Maison d'habitation non visible depuis la rue. Petite exploitation le long de la rue avec cour. Un bâtiment en retour d'équerre percé de gerbières. Grange sur rue avec pignon en lattes de bois. Reste du muret du potager avec vestige de la porte piétonne en gros moellon de pierre.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_023


Nom : Ferme Dubois

Typologie : Corps de ferme

16 ROUTE DES FERETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble à vocation agricole. Transformations: percements sur le pignon. Peu de visibilité des bâtiments anciens depuis la rue. Granges et hangars. Mur de clôture en moellon enduit. Toiture refaite pour une part en tuiles mécaniques. Fenêtres percées sur le pignon. Ferme à cour fermée, située le long de la route, à la sortie du hameau.

Période de construction

XIXe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : murs de clôture + porche ?	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>porches</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti
 78416_PAT_042
 Nom : La Ferme de Damply

Typologie : Corps de ferme
 1 ROUTE DE HEDES

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti
 78416_PAT_022
 Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme
 9 RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble composé de deux bâtiments principaux (maison et corps de ferme) et de 2 annexes, et d'un mur d'enceinte. Transformation : adjonction d'une serre sur la façade. Grange avec long pan de mur sur la sente de la Bernon percé de plusieurs gerbières. Porche couvert. Ferme à cour fermée en bout de hameau ouvrant sur les champs.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_020

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

15 RUE DES LAVANDIERES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

L'ancien corps de ferme à toujours aujourd'hui une vocation agricole. Les autres bâtiments sont des maisons d'habitation, dont une partie fait l'objet d'adaptation pour optimiser l'habitabilité. (Fenêtre de toit, ouvertures ajoutées ou modifiées...)

Transformations: modification de certaines façades.
Optimisation de l'habitabilité des volumes existants.

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_017

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE MEGRIMONT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

fenêtres modernes, 2 ouvertures de cave cintrées au rez-de-chaussée ; Petite charreterie et remise avec pignon sur rue et toiture en tuiles plates. Une porte de grenier à foin à imposte (ancien vitrage)

Période de construction	<i>XIXe siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	--------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>porte charretière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_016

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

1 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_040

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

19 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ancien corps de ferme. Ensemble composé de plusieurs bâtiments anciens où l'on retrouve le principe du corps de ferme avec l'habitation sur cour + 1 bâti correspondant certainement à une ancienne grange. Transformations : façades très remaniées. Adjonction d'un hangar annexe.
---------------	--

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_041

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

21 ROUTE DE MEULAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Montalet-le-Bois

Ensemble bâti

78416_PAT_032

Nom : Le Moulin des Prés

Typologie : Moulin

16 CHEMIN DU MOULIN DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MORAINVILLIERS

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLUETS (RUE DES)	4	2425	78431_PAT_063
ALLUETS (RUE DES)	5	2426	78431_PAT_064
ALLUETS (RUE DES)	12	2427	78431_PAT_061
BARDAURY (RUE DE LA)	4	2428	78431_PAT_020
CHATEAU (PLACE DU)	6	2429	78431_PAT_111
CHEMIN CREUX (RUE DU)	2	2430	78431_PAT_087
CHEMIN CREUX (RUE DU)	3	2431	78431_PAT_088
CHEMIN CREUX (RUE DU)	4	2432	78431_PAT_086
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	1	2433	78431_PAT_095
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	2	2434	78431_PAT_094
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	3	2435	78431_PAT_096
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	4	2436	78431_PAT_097
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	5	2437	78431_PAT_098
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	6	2438	78431_PAT_099
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	7	2439	78431_PAT_101
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	8	2440	78431_PAT_100
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	10	2441	78431_PAT_102
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	12	2442	78431_PAT_104
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	16	2443	78431_PAT_106
CROIX PAQUET (RUE DE LA)	9	2444	78431_PAT_060
FOSSE ROUGE (RUE DE LA)	7	2445	78431_PAT_023
GRANDE RUE	2	2446	78431_PAT_119
GRANDE RUE	4	2447	78431_PAT_058
GRANDE RUE	6	2448	78431_PAT_057
GRANDE RUE	20	2449	78431_PAT_053
GRANDE RUE	22	2450	78431_PAT_051
GRANDE RUE	25	2451	78431_PAT_046
GRANDE RUE	38	2452	78431_PAT_042
GRANDE RUE	41 BIS	2453	78431_PAT_040
GRANDE RUE	44	2454	78431_PAT_039
GRANDE RUE	45	2455	78431_PAT_038
GRANDE RUE	46	2456	78431_PAT_037
GRANDE RUE	49	2457	78431_PAT_035
GRANDE RUE	50	2458	78431_PAT_033
GRANDE RUE	51	2459	78431_PAT_034
GRANDE RUE	55	2460	78431_PAT_032

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	56	2461	78431_PAT_001
GRANDE RUE	61	2462	78431_PAT_004
GRANDE RUE	62	2463	78431_PAT_005
GRANDE RUE	64	2464	78431_PAT_006
GRANDE RUE	68	2465	78431_PAT_008
GRANDE RUE	69	2466	78431_PAT_009
GRANDE RUE	71	2467	78431_PAT_010
GRANDE RUE	75	2468	78431_PAT_014
GRANDE RUE	76	2469	78431_PAT_012
GRANDE RUE	88	2470	78431_PAT_016
GRANDE RUE	95	2471	78431_PAT_022
GRANDE RUE	96	2472	78431_PAT_017
GRANDE RUE	98	2473	78431_PAT_018
GRAVIERS (CHEMIN DES)	13	2474	78431_PAT_059
HERMITAGE (RUE L')	8	2475	78431_PAT_079
HERMITAGE (RUE L')	17	2476	78431_PAT_080
HERMITAGE (RUE L')	32 BIS	2477	78431_PAT_082
HERMITAGE (RUE L')	32	2478	78431_PAT_081
LEVANT (IMPASSE DU)	4	2479	78431_PAT_078
SAINTE-ANNE (RUE)	1	2480	78431_PAT_113
SAINTE-ANNE (RUE)	13	2481	78431_PAT_085
SAINTE-ANNE (RUE)	15	2482	78431_PAT_090
SAINTE-ANNE (RUE)	17	2483	78431_PAT_091
TILLEULS (ALLEE DES)	3	2484	78431_PAT_030
VALLEE (RUE DE LA)	1	2485	78431_PAT_027
VALLEE (RUE DE LA)	3	2486	78431_PAT_029

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CROIX (RUE DE LA)	1	2487	78431_PAT_070
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)		2488	78431_PAT_071
GRANDE HAIE (RUE DE LA)		2489	78431_PAT_074
GRANDE HAIE (RUE DE LA)		2490	78431_PAT_073
GRANDE HAIE (RUE DE LA)		2491	78431_PAT_069
GRANDE RUE		2492	78431_PAT_072
VAL JOLI (RUE DU)		2493	78431_PAT_118

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ALLUETS (RUE DES)	10	2495	78431_PAT_062
CENTRE (RUE DU)	4_6	2496	78431_PAT_075
CHATEAU (PLACE DU)		2497	78431_PAT_092
CHEMIN CREUX (RUE DU)	8	2498	78431_PAT_084
CRETTE (RUE DE LA)	3	2499	78431_PAT_108
CROIX DE L'ORME (RUE DE LA)	14	2500	78431_PAT_105
FOSSE ROUGE (RUE DE LA)	11	2501	78431_PAT_024
GRANDE RUE	8	2502	78431_PAT_055
GRANDE RUE	22BIS	2503	78431_PAT_050
GRANDE RUE	23	2504	78431_PAT_047
GRANDE RUE	33	2505	78431_PAT_043
GRANDE RUE	48	2506	78431_PAT_036
GRANDE RUE	58	2507	78431_PAT_002
GRANDE RUE	59	2508	78431_PAT_003
GRANDE RUE	65	2509	78431_PAT_007
GRANDE RUE	73	2510	78431_PAT_011
GRANDE RUE	84	2511	78431_PAT_116
MARE AUX CHATS (RUE DE LA)	7BIS	2512	78431_PAT_067
SAINTE-ANNE (RUE)	3_5_7_9	2513	78431_PAT_114
TILLEULS (ALLEE DES)	6	2514	78431_PAT_025

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_063

Nom : Tour

Typologie : Patrimoine urbain et rural

4 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_064

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>façade principale : brique, façade pignon : pierre, décors brique, fen[^]tre cintrée, linteau acier, garde-corps ferronnerie, épi de faitage, croupe</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_061

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

12 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Lucarne, Corniche, Seuil de fenetre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_020

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 RUE DE LA BARDAURY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_111

Nom : Bâtiment agricole



Typologie : Bâtiment agricole

6 PLACE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Cour privée donnant sur le 6 rue du Château. Des états de bâtis assez disparates (du bon et authentique à vétuste)
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_087

Nom : Villa



Typologie : Villa

2 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Colombage, lucarnes, pans de bois, petits vitrages</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_088

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DU CHEMIN CREUX



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_086

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DU CHEMIN CREUX



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>bandeaux d'encadrement + corniche+ portail en serrurerie + marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_095

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_094

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Génèse Ancienne dépendance du restaurant du château et épicerie.

Période de construction

XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Gardes-corps ferronnerie, ouvertures cintrées Fenêtre avec vitraux</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Génèse Ancien restaurant édifié à l'emplacement de 2 maisons vers 1953 par la famille Preslier qui avait utilisé pour la façade et pour l'intérieur le même décor.

Période de construction

1953

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Façade : pierre et bois, colombage, lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_096

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

3 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ancienne dépendance (bar) du restaurant du Château
--------	--

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Porte voûtée en pierre
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_097

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	et ancienne boucherie au n°4bis (vétuste)
--------	---

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_098

Nom : Ecole élémentaire

Typologie : Immeuble de ville

5 RUE DE LA CROIX DE L'ORME



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} XX ^{ème} siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>cloche "Gabrielle"</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_099

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

6 RUE DE LA CROIX DE L'ORME



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>ancien garage de type maison anglo-normande</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_101

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

7 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_100

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

8 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIIIème XIXèmes siècles	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne + épi de toit + corniche</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_102

Nom : Maison de maraîcher

Typologie : Maison rurale

10 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : RDC	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>garde corps</i>	
	Espace libre : Présence	Espace paysager : Parc et jardin, boisement

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_104

Nom : Maison de maraîcher

Typologie : Maison de bourg

12 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>lucarnes, marquise</i>	
	Espace libre : Présence	Espace paysager : Parc et jardin, boisement

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_106

Nom : Maison de maraîcher

Typologie : Maison de bourg

16 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_060

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

9 RUE DE LA CROIX PAQUET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_023

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

7 RUE DE LA FOSSE ROUGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>muret + grille sur rue + balcon + dandaux lissés</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_119

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_058

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarnes, ancre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_057

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

6 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarnes</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_053

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

20 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_051

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

22 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Ancienne ferme du château de Benainvilliers, coupure verte entre Benainvilliers et l'entrée de Morainvilliers.
---------------	--

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_046

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} Xx ^{ème} siècles	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
-------------------------	--	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Piliers brique
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	
	Arbre isolé	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_042

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

38 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	marquise, modénature brique ; garde corps
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_040

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

41 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>fin XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>pans de bois + lucarne + portail fer forgé</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_039

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

44 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XVIIIème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_038

Nom : Boulangerie

Typologie : Maison avec boutique

45 GRANDE RUE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	2 lucarnes à la capucine, corniche
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_037

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

46 GRANDE RUE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	lucarne à pignon
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_035

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

49 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison en fond de cour construite au XVème siècle, augmentée en 1860 d'une construction en retour jusqu'à la rue pour Jean-Baptiste Mignot, marchand de vin à Paris.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Garde corps maison en L</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_033

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

50 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XVIIIème XIXème siècles</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	--------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_034

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Génèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Cheminée</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_032

Nom : Ancien presbytère

Typologie : Patrimoine urbain et rural

55 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Génèse	Presbytère construit au chevet de l'église vraisemblablement dans la seconde moitié du XV ^{ème} siècle. La grange en bord de rue a été construite en 1769 pour le curé Esnault. Le bâtiment du logis a été prolongé au cours du XIX ^{ème} siècle.
---------------	---

Période de construction	2 nd moitié du XVI ^{ème} fin XVIII ^{ème} XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_001

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

56 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_004

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

61 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIII ^{ème} XIX ^{ème} siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_005

Nom : Villa

Typologie : Villa

62 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	début XXème	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	-------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>chaînage angle brique rouge, décor linteau brique bichrome, décors sur façade brique, épi de faîtage, croupe</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

64 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	-------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarnes</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

68 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_009

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

69 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_010

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

71 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_014

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

75 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIII ^{ème} XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_012

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

76 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_016

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

88 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	ancien café + ancienne forge à l'arrière
---------------	--

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_022

Nom : Grange

Typologie : Bâtiment agricole

95 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_017

Nom : Maison

Typologie : Maison de bourg

96 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Garde corps
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_018

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

98 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} XX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Marquise, Chainage d'angle, modénature</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_059

Nom : Le Clos de Sevestre

Typologie : Maison de notable

13 CHEMIN DES GRAVIERS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>œil de bœuf, tourelle, corniche, lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement <i>Arbre isolé</i>	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_079

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

8 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_080

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

17 RUE L' HERMITAGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Constructions primitives du XV ^{ème} siècle dont il subsiste la cave en bord de rue. Reconstruction vers 1900 selon un plan en L autour de la cour pour logis et annexes agricoles.
---------------	--

Période de construction	XVII ^{ème} XIX ^{ème} limite XX ^{ème} siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_082

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

32 BIS RUE L' HERMITAGE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIXème XXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_081

Nom : Villa

Typologie : Villa

32 RUE L' HERMITAGE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIXème XXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Colombage</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_078

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

4 IMPASSE DU LEVANT

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_113

Nom : Chapelle du Château de Saint-André

Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Le château est reconstruit en 1817 pour Félix Gonse. Le parc est créé au cours du XIXe siècle. La chapelle est ajoutée de l'autre côté de la rue Sainte-Anne en 1909.		
---------------	---	--	--

Période de construction	1909 XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	-----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Lucarne, garde corps, corniche, seuil de fenetre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_085

Nom : Maison de villegiature

Typologie : Villa

13 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	---------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	pan bois, croupe
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_090

Nom : Anciennes serres

Typologie : Bâtiment agricole

15 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	anciennes serres du château du Val Joli
--------	---

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	---------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Colombage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_091

Nom : Anciennes écuries

Typologie : Bâtiment agricole

17 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	anciennes écuries du château du Val Joli. Usage initial : garage + écurie
---------------	---

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Céramique sur façade (têtes de chevaux)</i>	
	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_030

Nom : Ancienne tuilerie

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

3 ALLEE DES TILLEULS

Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIII ^{ème} XIX ^{ème} siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Non visible
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Non renseigné</i>	
	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_027

Nom : Ancienne Mairie - école

Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA VALLEE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les plans de cette mairie/école ont été dressés en 1847 par l'architecte Ruelle. La construction a été faite en 1852 et 1853. Elle a été rénovée en 2017. Sur les anciennes cartes postales, présence de volets persiennes.

Période de construction

1852 - 1853
XIX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>corniche + moulure</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_029

Nom : Ecole élémentaire

Typologie : Immeuble de ville

3 RUE DE LA VALLEE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

On retrouve plusieurs bâtiments sur ce plan dans la région (école type des années 1950)

Période de construction

1955
XX^{ème} siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_070

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE DE LA CROIX



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_071

Nom : Croix de chemin

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA CROIX DE L'ORME



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Croix vraisemblablement romane qui se trouvait e 1820 à l'entrée de Bures au carrefour du chemin rural 32.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_074

Nom : Monument aux Morts

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>sculpture + ferronnerie</i>
----------------------------	--------------------------------

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_073

Nom : Croix de cimetière

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_069

Nom : Lavoir des Marottes

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE LA GRANDE HAIE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	ancien lavoir en bon état
---------------	---------------------------

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Morainvilliers

Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_072

Nom : Calvaire

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

GRANDE RUE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>sculptures</i>
----------------------------	-------------------

Morainvilliers


Edifice patrimoine urbain et rural

78431_PAT_118

Nom : Tour

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VAL JOLI



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_062

Nom : Château de Benainvilliers

Typologie : Château

10 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Génèse ancien relais de chasse (Louis XIV) ayant servi aussi d'hôpital pendant la seconde guerre mondiale.

Période de construction

XVIIème à XXème siècles

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>fronton + corniches</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_075

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

4_6 RUE DU CENTRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Génèse Ancienne salle de cinéma + restaurant pour le n°6 rue du Centre

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique :
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Enseigne, porche arrondi</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_092

Nom : Château de Saint André

Typologie : Château

PLACE DU CHATEAU

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Château construit en 1817 pour Félix Conse. Sa famille étant propriétaire du domaine depuis la fin de l'Ancien Régime. La chapelle est ajoutée de l'autre côté de la rue de Sainte-Anne pour Madame Withcomb. Bâtiment restauré.

Période de construction

1817
fin XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	gardes corps en ferronnerie, sculpture, comiche, fronton, lucarne
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_084

Nom : Château du Val Joli

Typologie : Château

8 RUE DU CHEMIN CREUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Château de Gabrielle, maîtresse de Napoléon III.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_108

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

3 RUE DE LA CRETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_105

Nom : Cours d'Enfer

Typologie : Cour commune

14 RUE DE LA CROIX DE L'ORME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
Gabarit : Non renseigné		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : pierres enduites
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné Matériaux : tuiles mécaniques + plates + zinc
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_024

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

11 RUE DE LA FOSSE ROUGE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur + ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_055

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIII ^{ème} XIX ^{ème} siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Poutre en bois,</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_050

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

22 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ancienne ferme du château de Benainvilliers
---------------	---

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>porte cintrée avec moellons</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_047

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

23 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1865 XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>œil de bœuf avec brique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti
 78431_PAT_043
 Nom : Cour commune



Typologie : Cour commune
 33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti
 78431_PAT_036
 Nom : Ensemble bâti



Typologie : Ensemble bâti
 48 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_002

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

58 GRANDE RUE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_003


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

59 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ferme du Château de Romainville sur Ecquevilly
--------	--

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	-------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Porche, ancre
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_007

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

65 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : travées irrégulières Matériaux : pierres enduites
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : tuiles plates tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_011

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

73 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_116

Nom : Cour commune

Typologie : Cour commune

84 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non renseigné	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Traitement de la toiture	Forme : Non renseigné Matériaux : Non renseigné
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_067

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

7 BIS RUE DE LA MARE AUX CHATS

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>XVIIIème XIXème siècles</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	--------------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+c	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_114

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

3_5_7_9 RUE SAINTE-ANNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XVIIIème XIXème siècles	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Morainvilliers

Ensemble bâti

78431_PAT_025

Nom : Château

Typologie : Château

6 ALLEE DES TILLEULS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Le château primitif et sa ferme ont peut-être été construits au XVème siècle. Vers 1832, le Baron Charles Davilliers élève un nouvel édifice sur la pente dominant le château qui devient bâtiment des communs. Il est actuellement très dénaturé. Vue depuis le site sur les toits du village.
---------------	---

Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>sculptures, ferronnerie, lucarne, corniche, ouvertures cintrées</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

MOUSSEAUX-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARRIERE A VIE (RUE DE LA)	3	2519	78437_PAT_034
FEUCHERET (ROUTE DU)	1	2520	78437_PAT_038
GRANDE RUE	4 BIS	2521	78437_PAT_029
GRANDE RUE	5	2522	78437_PAT_028
GRANDE RUE	5 BIS	2523	78437_PAT_027
GRANDE RUE	12	2524	78437_PAT_030
GRANDE RUE	13	2525	78437_PAT_026
GRANDE RUE	15	2526	78437_PAT_025
GRANDE RUE	17	2527	78437_PAT_024
GRANDE RUE	20	2528	78437_PAT_031
GRANDE RUE	21	2529	78437_PAT_023
GRANDE RUE	25	2530	78437_PAT_035
GRANDE RUE	27	2531	78437_PAT_032
GRANDE RUE	33	2532	78437_PAT_022
GRANDE RUE	34	2533	78437_PAT_036
GRANDE RUE	35	2534	78437_PAT_021
GRANDE RUE	44	2535	78437_PAT_033
GRANDE RUE	45 BIS	2536	78437_PAT_020
GRANDE RUE	51	2537	78437_PAT_019
GRANDE RUE	53	2538	78437_PAT_018
GRANDE RUE	55 BIS	2539	78437_PAT_017
GRANDE RUE	63	2540	78437_PAT_016
GRANDE RUE	69	2541	78437_PAT_014
GRANDE RUE	77	2542	78437_PAT_013
GRANDE RUE	77	2543	78437_PAT_012
GRANDE RUE	81	2544	78437_PAT_011
GRANDE RUE	81 BIS	2545	78437_PAT_010
GRANDE RUE	83 BIS	2546	78437_PAT_009
GRANDE RUE	89	2547	78437_PAT_007
GRANDE RUE	91	2548	78437_PAT_006
GRANDE RUE	95	2549	78437_PAT_005
GRANDE RUE	101	2550	78437_PAT_004
GRANDE RUE	115	2551	78437_PAT_037
ROCHE GUYON (ROUTE DE LA)		2552	78437_PAT_001
VETHEUIL (CHEMIN DE)	19	2553	78437_PAT_003
VETHEUIL (CHEMIN DE)	33	2554	78437_PAT_002

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	63 BIS	2555	78437_PAT_015
GRANDE RUE	83 BIS	2556	78437_PAT_008

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE, CÔTE NUMEROS IMPAIRS	2557	78437_ECP_001

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_034

Nom : Villa

Typologie : Villa

3 RUE DE LA CHARRIERE A VIE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>volets, formes des ouvertures, toit, linteaux</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_038

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

1 ROUTE DU FEUCHERET



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>2 lucarnes à bâtière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural
78437_PAT_029

Nom : Auberge Les Terrasses

Typologie : Maison de bourg
4 BIS GRANDE RUE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1ere moitié XXème siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--------------------------	----------------	--

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composés
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Colombage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural
78437_PAT_028

Nom : Villa

Typologie : Villa
5 GRANDE RUE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	colombages + 1 lucarne à bâtière
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_027

Nom : Villa

Typologie : Villa

5 BIS GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	colombage + 3 lucarnes à bâtière
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_030

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	colombage + balcon en bois+ épi de faîtage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_026

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

13 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	colombages en partie haute de la maison
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_025

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	-------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Porche charretière
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_024

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

17 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	œil de bœuf, volet vénitien, cellier troglodyte - bove
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_031

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

20 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural
 78437_PAT_023

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 21 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XIX e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	--------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	cellier troglodyte - bove
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural
 78437_PAT_035

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
 25 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : RDC		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_032

Nom : Villa

Typologie : Villa

27 GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	3 lucarnes à bâtière, formes de fenêtres, modénatures, ancadrements
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_022

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

33 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Porte charretière
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_036

Nom : Villa



Typologie : Villa

34 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_021

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

35 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	maison rurale en L avec petite porte charretière
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte charretière, barre d'appui, volet vénitien</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_033

Nom : Villa

Typologie : Villa

44 GRANDE RUE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>épi de faitage, encadrement</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_020

Nom : Restaurant

Typologie : Maison avec boutique

45 BIS GRANDE RUE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_019

Nom : Ancienne école + pressoir dans bove



Typologie : Maison de bourg

51 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	ancienne école transformée en appartements, pressoir dans un bove
--------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Non renseigné</i>	
	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_018

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

53 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Non renseigné</i>	
	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural
78437_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
55 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	date de construction en brique en partie haute "1895"
--------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	lucarne à bâtière
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural
78437_PAT_016

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
63 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_014

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

69 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Colombages</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_013

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

77 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_012

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

77 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	Porte charretière	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_011

Nom : Mairie



Typologie : Maison de bourg

81 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	bâtiment de la mairie depuis 1995
--------	-----------------------------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	volets, fronton triangulaire étroit et percé d'un oculus	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_010

Nom : Eglise Saint Léger

Typologie : Patrimoine urbain et rural

81 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_009


Nom : Eglise troglodyte

Typologie : Patrimoine urbain et rural

83 BIS GRANDE RUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse	L'église primitive se trouve sur le plateau au milieu du cimetière et serait datée du IXème siècle. La seconde église est creusée dans la falaise calcaire au XVIIIème siècle. Il n'en reste que le docher carré d'une toiture conique en pierres. Elle émerge au second plan de l'édifice contemporain, en haut de la roche taillée à pic.
--------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	Croix, ensemble des caractéristique architecturales
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_007

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

89 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Porte charretière
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_006

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

91 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Porte charretière
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_005

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

95 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Porte charretière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_004

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

101 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	