

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_037

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

115 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1e moitié XXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>colombage + terrasse</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_001

Nom : Hangar

Typologie : Bâtiment agricole

ROUTE DE LA ROCHE GUYON

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>colombage, poutre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_003

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

19 CHEMIN DE VETHEUIL



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_002

Nom : Villa

Typologie : Villa

33 CHEMIN DE VETHEUIL



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_015

Nom : Cellier troglodyte

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

63 BIS GRANDE RUE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION : Exceptionnel**

Genèse	Ces excavations creusées dans la colline se retrouvent souvent sur cette partie du territoire. Ayant servi d'habitation à l'époque, elles sont utilisées actuellement comme hangar ou cave.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>espace naturel creusé dans le calcaire</i>
----------------------------	---

Mousseaux-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78437_PAT_008

Nom : Bove

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

83 BIS GRANDE RUE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION : Remarquable**

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Mousseaux-sur-Seine

Fiche de protection

Grande Rue, côté numéros impairs

Ensemble Cohérent Patrimonial

78437_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>Alignement à la voie et en continu des limites séparatives, parcelles rectangulaires.</i>	
	Gabarit : <i>R+1</i>	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>volets bois, enduits clairs</i>
	Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i> Matériaux : <i>tuiles brunes</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>jardin à l'arrière donnant sur un espace naturel</i>	




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver l'homogénéité de cet ensemble qui constitue une véritable entrée de commune rurale.

Mousseaux-sur-Seine

78437_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : <i>les menuiseries sont en bois et les volets en bois originels sont à sauvegarder.</i>
----------------------------------	-------------------------	---

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

NEZEL

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLOMBIER (RUELLE DU)	5	2563	78451_PAT_001
COTE DE MONTGARDE	34	2564	78451_PAT_007
PRES (RUELLE DES)	5	2565	78451_PAT_008
SAINT BLAISE (RUE)	27	2566	78451_PAT_010
SAINT BLAISE (RUE)		2567	78451_PAT_009
SAINT BLAISE (RUE)		2568	78451_PAT_002

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
LAVOIR (IMPASSE DU)	3	2569	78451_PAT_004
VIEUX PONT (RUE DU)		2570	78451_PAT_005

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
COLOMBIER (RUELLE DU)		2571	78451_PAT_003

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
ENSEMBLE IRRIGUE PAR LE CHEMIN DES BELLES VUES ET LA RUE DE LA TERRIENNE	2573	78451_ECU_001

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_001

Nom : Le Colombier

Typologie : Patrimoine urbain et rural

5 RUELLÉ DU COLOMBIER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_007

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

34 CÔTE DE MONTGARDE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Épis de faîtage, volets persiennes, encadrement des baies
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

5 RUE LLE DES PRES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>pans de bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_010

Nom : Mairie - Poste

Typologie : Maison de bourg

27 RUE SAINT BLAISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>lucarne, Moulure d'encadrement de fenêtre</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_009

Nom : Gare



Typologie : Maison rurale

RUE SAINT BLAISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	début XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_002

Nom : Eglise Saint Blaise



Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE SAINT BLAISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Moyen-âge	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	-----------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>croix sur le toit, clocher en ardoise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_004

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

3 IMPASSE DU LAVOIR



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Nézel

Edifice patrimoine urbain et rural

78451_PAT_005

Nom : Pont

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VIEUX PONT



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Ce pont de 1758 avec bornes enjambe la Mauldre qui sert de limite entre Nézel et La Falaise. Les habitants ne disposant que de gués pour franchir la rivière, Louis Urbain Aubert de Tourny, seigneur de La Falaise, fait construire ce pont.

Période de construction

XVIIIème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Nézel

Ensemble bâti

78451_PAT_003

Nom : Ancienne ferme de Claudine

Typologie : Corps de ferme

RUELLE DU COLOMBIER

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	XIX ^e siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières	
	<i>encadrement des ouvertures en brique rouge, soubassement, gabarit et volume du bâti, proportion des ouvertures ancrées</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Nézel

Fiche de protection

Ensemble irrigué par le chemin des Belles Vues et la rue de la Terrienne

Ensemble Cohérent Urbain

78451_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES				
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : <i>un parcellaire longiligne</i> <i>alignement des constructions sur les deux limites séparatives, parfois sur une seule</i> <i>en recul de la voie</i> Gabarit : <i>R+C à R+1</i>			
	<table border="1"> <tr> <td>Traitement de la façade</td> <td>Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>crépi de teinte claire, parfois blanc</i></td> </tr> <tr> <td>Traitement de la toiture</td> <td>Forme : <i>deux pans</i> Matériaux : <i>tuiles brunes</i></td> </tr> </table>	Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>crépi de teinte claire, parfois blanc</i>	Traitement de la toiture
Traitement de la façade	Composition : <i>travées régulières</i> Matériaux : <i>crépi de teinte claire, parfois blanc</i>			
Traitement de la toiture	Forme : <i>deux pans</i> Matériaux : <i>tuiles brunes</i>			
Qualité urbaine & architecturale				
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>petits espaces arborés en jardins à l'avant, et jardins à l'arrière des constructions</i> Clôtures : <i>clôtures mixtes, parfois constituées de haies végétales</i>			




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver ce quartier végétalisé situé à l'extrémité Sud et en limite d'une zone agricole, l'homogénéité des matériaux doit rester pérenne.

Nézel

78451_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES	
Morphologie & Implantation des constructions	<i>Les nouvelles constructions, hormis les annexes, sont implantées entre 6 et 10 mètres de l'alignement de la voie, en limite séparative ou avec un retrait minimal de 2,50 mètres ou de 8 mètres si la partie de la construction comporte des baies.</i>
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : <i>les clôtures sont mixtes ou constituées de haie végétale.</i>

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

OINVILLE-SUR-MONTCIENT

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BACHAMBRE (RUE DE)	2	2579	78460_PAT_007
BACHAMBRE (RUE DE)	14	2580	78460_PAT_018
BACHAMBRE (RUE DE)	21	2581	78460_PAT_017
BACHAMBRE (RUE DE)	35	2582	78460_PAT_008
ECOLE (RUE DE L')	5	2583	78460_PAT_022
EGLISE (RUE DE L')	6	2584	78460_PAT_005
GOURNAY (RUE DE)	29	2585	78460_PAT_002
MOULIN BRULE (CHEMIN DU)		2586	78460_PAT_010
VEXIN (ROUTE DU)	391	2587	78460_PAT_016
VEXIN (RUE DU)	420	2588	78460_PAT_015

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BACHAMBRE (RUE DE)		2589	78460_PAT_009
EGLISE (RUE DE L')		2590	78460_PAT_003
GOURNAY (RUE DE)		2591	78460_PAT_014
GOURNAY (RUE DE)		2592	78460_PAT_013
THURETS (RUE)		2593	78460_PAT_012

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BACHAMBRE (RUE DE LA)	8	2594	78460_PAT_019
CHARTRE (RUE DE LA)		2595	78460_PAT_006
DALIBRAY (CHEMIN RURAL N°28 DE)		2596	78460_PAT_011
EGLISE (RUE DE L')	8	2597	78460_PAT_004
GAILLARD (CHEMIN)		2598	78460_PAT_001

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_007

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

2 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Plaque publicitaire "Singer"</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_018

Nom : Les volets rouges

Typologie : Maison de notable

14 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>formes arrondies des fenêtres, appui fenêtres, volets, marquise</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural
 78460_PAT_017

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 21 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural
 78460_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale
 35 RUE DE BACHAMBRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Garde corps, Pan de bois, lucarne, Portail et mur remarquable, bandeau</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_022

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

5 RUE DE L' ECOLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>bandeau, escalier, mâtquoise, appui fenêtres, volets, chainages d'angle,</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_005


Nom : Le Clocher

Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1 à R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Portes charretières, lucarne, volets, appui fenêtres, bandeaux?</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_002

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

29 RUE DE GOURNAY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Ceil de bœuf, lucarnes, formes arrondies des fenêtres, bandeaux</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_010

Nom : Le Moulin Brûlé

Typologie : Moulin

CHEMIN DU MOULIN BRULE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_016

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

391 ROUTE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>volets, chainages d'angle, modénatures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_015

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

420 RUE DU VEXIN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>volets, balconnets, bandeau</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_009

Nom : Lavoir Bachambre

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE BACHAMBRE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_003

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_014

Nom : Cascade

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GOURNAY



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Cascade artificielle au pied du lavoir.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural :
 Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Oinville-sur-Montcient

Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_013

Nom : Lavoir de Gournay

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE GOURNAY



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural :
 Paysager :

Dispositions particulières

Non renseigné

Oinville-sur-Montcient


Edifice patrimoine urbain et rural

78460_PAT_012

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE THURETS



Etat : Bon et authentique
PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.
---------------	---

Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>croix dans le cimetière</i>
----------------------------	--------------------------------

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_019

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 RUE DE BACHAMBRE



Etat : Bon et transformé
PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES			
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné		
	Rapport aux limites : Non concerné		
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Mur		
	Gabarit : R+2		
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières	
	Traitement de la toiture	Matériaux : Moellon calcaire	
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières	Forme : 2 pans	
		Matériaux : Tuile mécanique	
		<i>volets, sas d'entrée, porche, encadrements</i>	
	Espace libre : Présence		
	Espace paysager : Non renseigné		

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_006

Nom : Château

Typologie : Château

RUE DE LA CHARTRE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Tours, lucarne, chaînage d'angle pierre de taille</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_011

Nom : Château de Dalibray

Typologie : Corps de ferme

CHEMIN RURAL N°28 DE DALIBRAY



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_004


Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

8 RUE DE L' EGLISE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XIXe siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	-------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1 à R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Lucarne, formes arrondies des fenêtres de toit</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Oinville-sur-Montcient

Ensemble bâti

78460_PAT_001

Nom : Moulin

Typologie : Corps de ferme

CHEMIN GAILLARD

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ORGEVAL

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBAYE (RUE DE L')		2603	78466_PAT_035
ABBAYE (RUE DE L')		2604	78466_PAT_019
ALLUETS (RUE DES)	51	2605	78466_PAT_043
BOUILLONS (RUE DES)		2606	78466_PAT_018
BUISSONNERIE (RUE DE LA)	11	2607	78466_PAT_025
BUTTE (RUE DE LA)	164	2608	78466_PAT_027
BUTTE (RUE DE LA)	167	2609	78466_PAT_028
BUTTE (RUE DE LA)	406	2610	78466_PAT_029
CHAPELLE (RUE DE LA)		2611	78466_PAT_196
CHAPELLE (RUE DE LA)	62	2612	78466_PAT_032
CHAPELLE (RUE DE LA)	321	2613	78466_PAT_195
CHAPELLE (RUE DE LA)	561	2614	78466_PAT_006
CHAPELLE (RUE DE LA)	624	2615	78466_PAT_030
CHAPELLE (RUE DE LA)	770	2616	78466_PAT_007
CHAPELLE SAINT-JEAN (PLACE DE LA)		2617	78466_PAT_013
CHATEAU ROUGE (RUE DU)	426	2618	78466_PAT_015
DOCTEUR MAURER (RUE DU)	9	2619	78466_PAT_198
DOCTEUR MAURER (RUE DU)	20 BIS	2620	78466_PAT_046
DOCTEUR MAURER (AVENUE DU)	123	2621	78466_PAT_012
EGLISE (PLACE DE L')	23	2622	78466_PAT_031
FEUCHEROLLES (RUE DE)		2623	78466_PAT_199
FEUCHEROLLES (RUE DE)	16	2624	78466_PAT_021
FEUCHEROLLES (RUE DE)	177	2625	78466_PAT_008
FEUCHEROLLES (RUE DE)	560	2626	78466_PAT_197
FEUCHEROLLES (RUE DE)	947	2627	78466_PAT_024
FEUCHEROLLES (RUE DE)	978	2628	78466_PAT_009
GARE (RUE DE LA)	52	2629	78466_PAT_033
GRANDE FONTAINE (RUE DE LA)	2	2630	78466_PAT_004
HENRI GRISSET (RUE)	2	2631	78466_PAT_048
MALRUE (CHEMIN DE LA)	172	2632	78466_PAT_042
MARECHAL FOCH (RUE DU)	10	2633	78466_PAT_003
MARECHAL FOCH (RUE DU)	130	2634	78466_PAT_047
MARECHAL FOCH (RUE DU)	307	2635	78466_PAT_045
MONTAMETS (RUE DE)	19	2636	78466_PAT_010
MONTAMETS (RUE DES)	143	2637	78466_PAT_044
ORME GAUTHIER (RUE DE L')	892	2638	78466_PAT_050
PARMENTIER (RUE)	8	2639	78466_PAT_038
QUARANTE SOUS (ROUTE DE)	2087	2640	78466_PAT_020
VERTE SALLE (RUE DE LA)	497	2641	78466_PAT_016
VILLENES (RUE DE)	1	2642	78466_PAT_041

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBAYE (RUE DE L')		2643	78466_PAT_034
ABBAYE (RUE DE L')		2644	78466_PAT_017
MORAINVILLIERS (RUE DE)		2645	78466_PAT_037
RURAL (CHEMIN)		2646	78466_PAT_001

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BERGERIES (CHEMIN DES)	5	2647	78466_PAT_014
BETHEMEMONT (RUE DE)	13	2648	78466_PAT_040
COLOMBERT (RUE DE)	1	2649	78466_PAT_002
FEUCHEROLLES (RUE DE)	72	2650	78466_PAT_022
FEUCHEROLLES (RUE DE)		2651	78466_PAT_023
HENRI GRISSET (RUE)	154	2652	78466_PAT_049
ORNE (RUE DE L')		2653	78466_PAT_036
PICQUENARD (RUE DE)	239	2654	78466_PAT_039
VERTE SALLE (RUE DE LA)	35	2655	78466_PAT_011
VERTE SALLE (RUE DE LA)	309	2656	78466_PAT_005

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE DE LA CHAPELLE / RUE DU MARECHAL FOCH/RUE DU DOCTEUR MAURER	2657	78466_ECP_001

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_035

Nom : Hôtel restaurant : Le Moulin d'Orgeval

Typologie : Moulin

RUE DE L' ABBAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Génèse	Frédéric Chartier, ancien maire d'Orgeval et propriétaire des Bouillons Chartier, achète en 1923 le moulin à eau des Bouillons qui a appartenu aux moines Prémontrés de l'abbaye d'Abbecourt depuis le XVème siècle jusqu'à la révolution. Il le transforme en hôtel restaurant réputé, connu aujourd'hui sous le nom de Moulin d'Orgeval. Le parc est inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables.
---------------	--

Période de construction	1920 1er & 2nd quarts XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : SS+R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>décrochement de la façade complexité de la toiture + régularité des ouvertures + décrochement de la façade</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_019

Nom : Abbaye d'Abbecourt

Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE L' ABBAYE

Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable



Génèse	Ensemble de fontaines recouvertes par la végétation. Elles sont condamnées par une grille
---------------	---

Période de construction	1180 XIIIème XVIIIème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Ensemble des ruines</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_043

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

51 RUE DES ALLUETS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>régularité des ouvertures + volumétrie + volets + escalier</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_018

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

RUE DES BOUILLONS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>matériaux + harmonie chromatique entre les volets et la barrière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_025

Nom : Bâtiment d'exploitation maraîchère

Typologie : Maison rurale

11 RUE DE LA BUISSONNERIE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Bâtiment d'exploitation maraîchère pouvant dater du XVème siècle. Le logis primitif à droite de la cour a été détruit au milieu du XXème siècle. Un nouveau logis a été aménagé dans une partie du bâtiment agricole.
---------------	---

Période de construction	<i>XVIIIème XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>escalier de distribution extérieure</i> <i>toiture + enduit façade + volumétrie</i>	
	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_027

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

164 RUE DE LA BUTTE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières : <i>Non renseigné</i>	
	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural
78466_PAT_028

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
167 RUE DE LA BUTTE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Génèse	Maison d'apparence massive, disposée en L (ou U). Elle comporte des lucarnes œil-de-bœuf au premier étage.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	"œil-de-bœuf" lucarnes + volumétrie
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural
78466_PAT_029

Nom : Villa

Typologie : Villa
406 RUE DE LA BUTTE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Génèse	Vaste maison de plan rectangulaire. Terrasse avec colonnades.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	terrasse avec colonnade lucarnes rampantes + souches de cheminée + matériaux
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural
78466_PAT_196

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable
RUE DE LA CHAPELLE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Cette bâtisse aux formes équilibrées, offre un jardin à la française dos d'anciens murs en meulière. Ce domaine est enrichi par un alignement de tilleuls centenaires.
---------------	--

Période de construction	Fin XIX ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur 1 limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuiles plates
	Dispositions particulières	Anciens murs de clôture en meulière, composition de la façade, corniche, bandeau, volets bois
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	Alignement d'arbres	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural
78466_PAT_032

Nom : Villa

Typologie : Villa
62 RUE DE LA CHAPELLE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	La propriété Dumènil fait partie du domaine privé de la commune par le biais d'une donation. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable.
---------------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	composition d'ensemble du parc
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_195

Nom : Villa



Typologie : Villa

321 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_006

Nom : Villa



Typologie : Villa

561 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Maison de campagne construite en 1872 pour Léonie Poinfinet de Sivry et vendue en 1881 à Julien Giguot fondateur à Grenelle. La serre a été construite en 1886. Nordling, qui sauva Paris en 1945, occupa cette villa de campagne dans les années 50-60.
---------------	--

Période de construction	1872-1886 3e quart XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	-------------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>moulure des baies, soubassement pierre, chaînage d'angle. Régularité des ouvertures + volumétrie (massivité du bâti) + couleur des volets rappelant celle de la toiture en ardoise.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_030

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

624 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison de caractère
---------------	---------------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_007

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

770 RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison ancienne située dans le hameau de la Chapelle
---------------	--

Période de construction	<i>XVIIème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>toiture+ pignon + volumétrie</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_013

Nom : Chapelle Saint-Jean

Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Génèse Chapelle pouvant dater du XIII^{ème} siècle. Elle faisait partie du fief de Tessancourt-le-Grand, resté longtemps distinct des seigneurs d'Orgeval. Elle constitue le monument complet le plus ancien de la commune. Position urbaine remarquable au cœur du hameau de la Chapelle.

Période de construction	XIII ^{ème} siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_015

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

426 RUE DU CHATEAU ROUGE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Génèse Passionné de chevaux, le Dr Dumont a transformé la propriété et y a réalisé un champs de course en bas de sa propriété qui n'existe plus. Le bâtiment sera modifié en manoir normand. De nombreux artistes y sont séjourné (Marc Chagall, Jean Cocteau, Jacques Prévert et des artistes plus récents de variétés)

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>matériaux, croupe, lucarne, balcon en bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural
78466_PAT_198

Nom : Les Roches

Typologie : Villa
9 RUE DU DOCTEUR MAURER

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1883	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Finition parement de rocailles de pierres meulières, corniche, volets bois, escalier en pierre, encadrement des ouvertures
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural
78466_PAT_046

Nom : Villa

Typologie : Villa
20 BIS RUE DU DOCTEUR MAURER

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Maison de caractère comportant deux toits. A noter la qualité de l'ornementation des façades : frises de briques, pans de bois, figures géométriques.		
---------------	---	--	--

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	complexité de la volumétrie et de la toiture + diversité ds matériaux (meulière, brique) , chaînage d'angle en brique, encadrement des baies et linteaux cintrés en brique, lucarne, souche de cheminée, épi de faîtage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_012

Nom : Mairie

Typologie : Villa

123 AVENUE DU DOCTEUR MAURER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse

Mairie d'Orgeval depuis 1972, construite par Frédéric Chartier, qui a été maire d'Orgeval de 1892 à 1925. Il est aussi le créateur des célèbres Bouillons Chartier. En 1923, Frédéric Chartier achète le moulin à eaux des Bouillons qui a appartenu aux moines prémontrés de l'abbaye d'Abbecourt depuis le XVème siècle jusqu'à la révolution. Il le transforme en hôtel restaurant réputé, connu aujourd'hui sous le nom de Moulin d'Orgeval. Le parc est inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables.

Période de construction

1905
 1er quart XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural : OUI
 Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières	
	<i>complexité de la toiture et de la volumétrie + composition et décoration des façades (feronnerie + brique bichromie, pierre), linteaux brique contrés, tourelle, lucarnes, épi de faîtage girouette. Piliers et grille d'entrée, muret de clôture.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_031

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

23 PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse

Maison de plan rectangulaire implantée en redan par rapport à la voirie. Omniprésence de la brique qui joue notamment un rôle de parement dans la structure des angles (assises alternées) et les linteaux. Présence d'une terrasse au premier étage dotée d'une balustrade en brique.

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural :
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
Qualité paysagère & écologique	Dispositions particulières	
	<i>diversité des matériaux (brique, meulière), chaînage d'angle brique, fenêtres cintrées, linteaux brique ou acier, corniche/ bandeau brique, épi faîtage, soubassement terrasse avec balustrade en pierre.</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_199

Nom : L'Aulnette

Typologie : Villa

RUE DE FEUCHEROLLES



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Cette villa (manoir normand à colombage) est situé entre la rue de Feucherolles et la rue du Château Rouge. Plusieurs personnalités y ont habité : Marc Chagall, Jacques Prévert et Véronique Sanson. Ce manoir au décor de façade sophistiqué répond au style normand du XIX ^{ème} siècle.
---------------	--

Période de construction	1880	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1 à R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Composé
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Particularités architecturales de style « normand » : gabarit, formes et matériaux de toiture, composition et matériaux de façade : balcons, colombage, épi de faitage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_021

Nom : Villa

Typologie : Villa

16 RUE DE FEUCHEROLLES



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : SS+R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	volumétrie + matériaux (meulière, brique) + lucarnes rampantes + linteaux brique, croupe
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_008

Nom : Maison rurale

Typologie : Maison rurale

177 RUE DE FEUCHEROLLES



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Génèse	Grande maison de plan rectangulaire avec annexe. Les linteaux bleu clair sont assortis aux fenêtres.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Grande maison de plan rectangulaire avec annexe. Les linteaux bleu clair sont assortis aux fenêtres. volumétrie + harmonie chromatique + régularité des ouvertures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_197

Nom : La Gentilhommière

Typologie : Villa

560 RUE DE FEUCHEROLLES



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Exceptionnel

Génèse	Cette maison a été reconstruite en 1835 sur une partie des sous-sols de l'ancien Château Jarrente, seigneur d'Orgeval. Cette bâtisse située dans un environnement paysagé de qualité est actuellement une maison d'hôte.
---------------	---

Période de construction	<i>Années 1830</i>	Intérêt	Historique : Oui Architectural : Oui Paysager : Oui
--------------------------------	--------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Forme et encadrement des ouvertures, corniche, fronton porte d'en-trée, gardes de corps, chainage d'angle.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc, jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_024

Nom : Maison bourg

Typologie : Maison de bourg

947 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	ensemble composé d'une maison ancienne, d'une remise, d'une resserre et d'une étable
---------------	--

Période de construction	<i>XVIII^{ème} siècle ?</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_009

Nom : Villa

Typologie : Villa

978 RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison de campagne de plan rectangulaire
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Balcon et colonnes bois, avancée toiture, volumétrie</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_033

Nom : Ancienne gare

Typologie : Maison rurale

52 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison de caractère
---------------	---------------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>linteaux brique et pierre, ouvertures fenêtres cintrées, volets bois, débord toiture.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_004

Nom : Maison dite Villa Saint Jean

Typologie : Maison de notable

2 RUE DE LA GRANDE FONTAINE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison de campagne de plan carré, située dans le hameau de la Chapelle. Cette vaste propriété de 1 hectare comportait auparavant une étable.
---------------	---

Période de construction	<i>milieu XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	-----------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>bandeau, chaînage d'angle en pierre, encadrement fenêtres, volets voirs.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_048

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

2 RUE HENRI GRISET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Cette propriété, au champ des biens, fut acquise par la famille Griset en 1882. Henri Griset fut maire d'Orgeval de 1935 à 47 et 1956 à 59. Il est l'auteur du livre Histoire d'Orgeval éditée en 1951.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Lucarnes (jacobines et capucines) + façade meulière et brique, encadrement des baies brique, chaînage d'angle brique, linteau acier et décor brique, portail d'entrée piliers brique et grille en ferronnerie.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_042

Nom : Villa Les Sergeries

Typologie : Villa

172 CHEMIN DE LA MALRUE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison avec toit de chaume
---------------	----------------------------

Période de construction	<i>premier quart du XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--------------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>Maison avec toit de chaume complexité de la toiture et de la volumétrie + matériaux +</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_003

Nom : Maison rurale



Typologie : Maison rurale

10 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	L'ensemble présente un agencement complexe où se juxtaposent un bâtiment principal de plan rectangulaire et une petite tour carrée accolée à celui-ci.
---------------	--

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle ?</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>décrochement de façade côté cour + régularité des ouvertures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_047

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

130 RUE DU MARECHAL FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Maison plan carré. La brique joue le rôle de parement dans la structure des angles (assises alternées), de même pour l'encadrement des fenêtres et lucarnes
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>harmonie chromatique (polychrome), décors brique (fenêtres cintrées, encadrement des baies, chaînage d'angle, bandeau), escalier en pierre, soubassement</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_045

Nom : Villa

Typologie : Villa

307 RUE DU MARECHAL FOCH



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>construction brique, décors corniche en brique, bois & enduit, croupe, balcon bois, auvent, lucarne.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_010

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

19 RUE DE MONTAMETS



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Grande maison de plan carré. On note le nombre élevé de fenêtres (sur rue, en pignon)		
---------------	---	--	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucun limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuiles plates
	Dispositions particulières	<i>Volumétrie + matériaux + régularité des ouvertures</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_044

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

143 RUE DES MONTAMETS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Grande maison de plan rectangulaire, perpendiculaire à la rue. Une petite véranda est située à l'entrée de la maison.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne à croupe volumétrie + régularité des ouvertures + lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_050

Nom : Maison restaurant

Typologie : Maison avec boutique

892 RUE DE L'ORME GAUTHIER

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison en deux parties partiellement recouverte de lière. Les barreaux de fenêtre (blancs) contrastent avec les encadrements de couleur sombre. Importantes surfaces vitrées en rez-de-chaussée.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>harmonie chromatique + épi de faîtage + décor enduit + débord toiture harmonie chromatique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural
78466_PAT_038

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
8 RUE PARMENIER

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison ancienne située dans le hameau de la Chapelle.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>encadrement des baies, soubassement en pierre, volets en bois.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural
78466_PAT_020

Nom : La Maison Blanche.

Typologie : Maison avec boutique
2087 ROUTE DE QUARANTE SOUS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Cet ancien restaurant et marchand de vin, se trouve au bord de la route des Quarantes Sous. Le nom aurait pour origine, au 19 -ème siècle, soit les 40 sous que touchait les ouvriers travaillant sur la route, soit le prix au m² payé pour l'exploitation en vue de l'alignement de la route.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>volumétrie + couleur</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_016

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

497 RUE DE LA VERTE SALLE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Grande maison sise au milieu d'un parc arboré
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_041

Nom : Villa

Typologie : Villa

1 RUE DE VILLENES



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Grande maison de plan rectangulaire composé d'un avant corps central polygonal possédant sa propre toiture. Villa de style anglo-normande.
---------------	--

Période de construction	<i>premier quart XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : SS+R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>complexité de la toiture et de la volumétrie, balcons lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_034

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ABBAYE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Lavoir, ceinturé par des murs, situés légèrement en contre-bas par rapport à la voirie. Il comporte un bassin et des appentis implantés symétriquement de part et d'autre de celui-ci.
---------------	--

Période de construction	<i>XVIIIème XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	-------------------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>bassin + appentis + symétrie de l'ensemble</i>
----------------------------	---

Orgeval


Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_017

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' ABBAYE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Une très ancienne fontaine minérale fut retrouvée par le docteur Ferragus, médecin de l'abbaye de Poissy. Il en parla au docteur Goutard, médecin du roi et Louis XIV fit remettre la fontaine en état. Ses eaux ferrugineuses eurent en grande réputation du début du XVIIIème siècle jusqu'à la Révolution. La fontaine fut comblée vers 1827. Il existe encore 2 fontaines couvertes qui alimentaient en eau l'abbaye par des conduites souterraines.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>grilles</i>
----------------------------	----------------

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_037

Nom : Vestige

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE MORAINVILLIERS



Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>ensemble du lavoir</i>
----------------------------	---------------------------

Orgeval

Edifice patrimoine urbain et rural

78466_PAT_001

Nom : Croix de la Folie

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN RURAL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.
---------------	---

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Croix reposant sur un bloc de pierre rectangulaire.</i>
----------------------------	--

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_014

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

5 CHEMIN DES BERGERIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>agencement, volumétrie des bâtiments</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_040

Nom : Ancienne ferme Devaux

Typologie : Corps de ferme

13 RUE DE BETHEMEMONT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Ensemble constitué de vestiges. D'une fontaine et d'un lavoir situés en contrebas par rapport à la voirie. Du lavoir, partiellement restauré, persiste le bassin. Sa toiture a été supprimée. La clé de voûte de la fontaine porte la date de 1848.
---------------	---

Période de construction	<i>XIX^{ème} siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>lucarne clé de voûte de la fontaine, bassin</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_002

Nom : Château de la Brunetterie (ancien communs)

Typologie : Château

1 RUE DE COLOMBERT



Etat : Vestige

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Anciens communs du château de la Brunetterie, datant du XVIIIème siècle et figurant au 1er cadastre de Napoléon publié en 1821. La Brunetterie fait partie du patrimoine privé de la commune depuis 1990. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable depuis 2003. Le château a été détruit en 2017.

Période de construction

1884
2nd moitié XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : Non visible	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_022

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

72 RUE DE FEUCHEROLLES



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural :
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur + bâtiments extérieurs communs + terrasse en terre-plein	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>régularité des ouvertures, volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_023


Nom : MANOIR COULEAU

Typologie : Château

RUE DE FEUCHEROLLES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Manoir construit vers les XVème et XVIIème siècles, puis agrandi. Un escalier en vis a été ajouté au milieu du XIXème siècle. Il est devenu ferme de la fin du XVIIIème siècle ou du début du XIXème siècle. Il aurait été un relais de chasse de François 1er. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable. Maison de caractères aux couleurs contrastées.

Période de construction

XVIIe siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>diversité des matériaux, complexité de la toiture et la volumétrie, régularité des ouvertures, escalier extérieur, lucarne, épi de faitage manoir + communs + ferme</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_049

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

154 RUE HENRI GRISET

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Non renseigné

Période de construction

Non renseigné

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>régularité dans les ouvertures, diversité des matériaux, volumétrie</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_036

Nom : Ensemble bâti

Typologie : Ensemble bâti

RUE DE L'ORNE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	régularité des ouvertures + volets + escalier + lucarne à croupe
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_039

Nom : Ancien corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

239 RUE DE PICQUENARD

Etat : Moyen

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	Ancienne ferme où les Orgevalais achetais le lait jusqu'aux années 50.
--------	--

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_011

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

35 RUE DE LA VERTE SALLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Orgeval

Ensemble bâti

78466_PAT_005

Nom : Château de la Verte Salle

Typologie : Château

309 RUE DE LA VERTE SALLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Petit château doté d'un perron qui a été complété d'un porche dorique au cours du premier quart du XIXème siècle. Les communs ont été détruits au cours du XIXème siècle. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable.
---------------	--

Période de construction	<i>XVIIIème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>sculpture, colonnes, escalier extérieur, perron, porche dorique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Orgeval

Fiche de protection

Rue de la Chapelle / rue du Maréchal Foch / rue du Dr Maurer

Ensemble Cohérent Patrimonial

78466_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites :	
	<i>maisons de bourg avec boutiques en rez-de-chaussée situées à l'alignement de la voie, en continu, sur un parcellaire étroit et formant un front bâti qui structure l'espace public.</i>	
	aligné et continu	
	Gabarit : R+C à R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition :
		<i>travées régulières</i>
	Traitement de la toiture	Matériaux : <i>crépi, meulière, enduit</i>
		Forme : <i>deux pans ou complexe</i>
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : <i>cours peu végétalisés et jardins légèrement arborés.</i>	
	Clôture : absence	




OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver le caractère villageois du centre et ses commerces en rez-de-chaussée. Une attention particulière est portée aux devantures des boutiques, à la morphologie, au gabarit des constructions et aux lucarnes remarquables.

Orgeval

78466_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : <i>les formes des portes existantes sont conservées</i>

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

PERDREAUVILLE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BORDS DU RU DE LA VALLEE DE LA TAUPE		2663	78484_PAT_005
MANOIR (RUE DU)	2	2664	78484_PAT_006
MANOIR (RUE DU)		2665	78484_PAT_007

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BREVAL (ROUTE DE)	23	2667	78484_PAT_008
BUTTES AUX SEVESTRES		2668	78484_PAT_001
EGLISE (FERME DE L')		2669	78484_PAT_002
MANOIR (RUE DU)	6	2670	78484_PAT_004

Perdreauville

Edifice patrimoine urbain et rural

78484_PAT_005

Nom : Lavoir de la vallée de la Taupe

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

BORDS DU RU DE LA VALLEE DE LA
 TAUPE



Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Perdreauville

Edifice patrimoine urbain et rural

78484_PAT_006

Nom : Calvaire Apremont

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE DU MANOIR



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
----------------------------	----------------------

Perdreauville

Edifice patrimoine urbain et rural

78484_PAT_007

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU MANOIR



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.
---------------	--

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

Dispositions particulières	Non renseigné
----------------------------	---------------

Perdreauville

Ensemble bâti

78484_PAT_008

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

23 ROUTE DE BREVAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Perdreauville

Ensemble bâti

78484_PAT_001

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

BUTTES AUX SEVESTRES

Etat : Moyen

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Colombage
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Perdreauville

Ensemble bâti

78484_PAT_002

Nom : Corps de ferme

Typologie : Corps de ferme

FERME DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	----------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Perdreauville

Ensemble bâti

78484_PAT_004

Nom : Manoir d'Apremont

Typologie : Château

6 RUE DU MANOIR

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	<i>XV e et XVIe siècles</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	-----------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné	
	Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Tourrelle d'angle a toiture en poivrière</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

POISSY

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ABBAYE (RUE DE L')	17	2681	78498_PAT_071
AIGREMONT (RUE D')	75	2682	78498_PAT_110
ALBERT JOLY (AVENUE)	5	2683	78498_PAT_141
ALBERT JOLY (AVENUE)	8	2684	78498_PAT_142
ALBERT JOLY (AVENUE)	11	2685	78498_PAT_143
BIDONNIERE (RUE DE LA)	3	2686	78498_PAT_255
BRUYERE (RUE DE LA)	11	2687	78498_PAT_076
CEP (AVENUE DU)	14	2688	78498_PAT_001
CEP (AVENUE DU)	32	2689	78498_PAT_211
CHARLES MARECHAL (RUE)	4	2690	78498_PAT_224
CHARLES MARECHAL (RUE)	6	2691	78498_PAT_225
CHARLES MARECHAL (RUE)	7	2692	78498_PAT_231
CHARLES MARECHAL (RUE)	8	2693	78498_PAT_226
CHARLES MARECHAL (RUE)	9	2694	78498_PAT_232
CHARLES MARECHAL (RUE)	10 BIS	2695	78498_PAT_228
CHARLES MARECHAL (RUE)	10	2696	78498_PAT_227
CHARLES MARECHAL (RUE)	11	2697	78498_PAT_233
CHARLES MARECHAL (RUE)	12	2698	78498_PAT_229
CHARLES MARECHAL (RUE)	14	2699	78498_PAT_230
CHARLES MARECHAL (RUE)	15	2700	78498_PAT_234
CHARLES MARECHAL (RUE)	33	2701	78498_PAT_236
CHARLES MARECHAL (RUE)	59	2702	78498_PAT_104
CHARLES MARECHAL (RUE)	101	2703	78498_PAT_237
DEVAUX (BOULEVARD)	11	2704	78498_PAT_132
DEVAUX (BOULEVARD)		2705	78498_PAT_210
EGLISE (RUE DE L')	13	2706	78498_PAT_088
EGLISE (RUE DE L')	15	2707	78498_PAT_089
EGLISE (RUE DE L')	17	2708	78498_PAT_078
EGLISE (RUE DE L')	19	2709	78498_PAT_079
EGLISE DE BEAUREGARD (RUE DE L')	33	2710	78498_PAT_107
EMILE ZOLA (AVENUE)	1	2711	78498_PAT_018
EMILE ZOLA (AVENUE)	9	2712	78498_PAT_158
ENCLOS DE L'ABBAYE (RUE DE L')	5	2713	78498_PAT_045
ENCLOS DE L'ABBAYE (RUE DE L')	6	2714	78498_PAT_215
ENCLOS DE L'ABBAYE	6 BIS	2715	78498_PAT_214

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ENCLOS DE L'ABBAYE (RUE DE L')	10	2716	78498_PAT_216
ENCLOS DE L'ABBAYE (RUE DE L')	14	2717	78498_PAT_217
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	4	2718	78498_PAT_260
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	6	2719	78498_PAT_261
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	15	2720	78498_PAT_165
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	17	2721	78498_PAT_166
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	19	2722	78498_PAT_167
FERNAND LEFEBVRE (AVENUE)	21	2723	78498_PAT_168
FREMONT (RUE)	4	2724	78498_PAT_012
GAMBETTA (BOULEVARD)	16	2725	78498_PAT_056
GAMBETTA (BOULEVARD)	17	2726	78498_PAT_097
GAMBETTA (BOULEVARD)	25	2727	78498_PAT_262
GARE (RUE DE LA)	2	2728	78498_PAT_112
GARE (RUE DE LA)	6	2729	78498_PAT_090
GENERAL DE GAULLE (AVENUE DU)	13	2730	78498_PAT_091
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	28	2731	78498_PAT_115
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	30	2732	78498_PAT_065
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	33	2733	78498_PAT_116
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	50	2734	78498_PAT_117
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	51-53	2735	78498_PAT_119
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	54	2736	78498_PAT_118
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	56	2737	78498_PAT_114
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	93	2738	78498_PAT_124
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	97	2739	78498_PAT_125
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	100	2740	78498_PAT_126
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	101	2741	78498_PAT_064
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	103	2742	78498_PAT_128
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	104	2743	78498_PAT_129
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	105	2744	78498_PAT_075
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	108	2745	78498_PAT_080
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	117	2746	78498_PAT_206
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	119	2747	78498_PAT_207
GENERAL DE GAULLE (RUE DU)	135	2748	78498_PAT_042
GENERALE DE GAULLE (RUE)	68	2749	78498_PAT_120
GENERALE DE GAULLE (RUE)	71	2750	78498_PAT_121
GENERALE DE GAULLE (RUE)	80	2751	78498_PAT_122
GEORGES CONSTANTI (RUE)	13	2752	78498_PAT_256
GRAND MARCHE (RUE DU)	7 BIS	2753	78498_PAT_136

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRAND MARCHÉ (RUE DU)	8	2754	78498_PAT_066
GRAND MARCHÉ (RUE DU)	BIS	2755	78498_PAT_081
HERVIEUX (IMPASSE)	2	2756	78498_PAT_144
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	2	2757	78498_PAT_145
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	3	2758	78498_PAT_146
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	5	2759	78498_PAT_147
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	10	2760	78498_PAT_149
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	18	2761	78498_PAT_150
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	22	2762	78498_PAT_151
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	23	2763	78498_PAT_148
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	24	2764	78498_PAT_106
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	26	2765	78498_PAT_152
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	28	2766	78498_PAT_017
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	30	2767	78498_PAT_153
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	32	2768	78498_PAT_050
ILE DE MIGNEAUX(AVENUE DE L')	38	2769	78498_PAT_051
JACOB COURANT (RUE)	4	2770	78498_PAT_160
JEAN CLAUDE MARY (RUE)	08-oct	2771	78498_PAT_098
JEAN CLAUDE MARY (RUE)	9	2772	78498_PAT_205
JEAN CLAUDE MARY (RUE)	15	2773	78498_PAT_005
JEAN CLAUDE MARY (RUE)	20	2774	78498_PAT_004
JULES JOURDAIN (RUE)	91	2775	78498_PAT_188
LIBERATION (RUE DE LA)	20	2776	78498_PAT_134
LIBERATION (RUE DE LA)	22	2777	78498_PAT_135
LIBERATION (RUE DE LA)	24	2778	78498_PAT_082
LIBERATION (RUE DE LA)	28	2779	78498_PAT_035
LOUIS LEMELLE (BOULEVARD)	13	2780	78498_PAT_140
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	25	2781	78498_PAT_248
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	33	2782	78498_PAT_247
MARECHAL FOCH (AVENUE DU)	109	2783	78498_PAT_249
MAURICE BERTEAUX (AVENUE)	4	2784	78498_PAT_203
MAURICE BERTEAUX (AVENUE)	6	2785	78498_PAT_061
MAURICE BERTEAUX (AVENUE)	8	2786	78498_PAT_202
MAURICE BERTEAUX (AVENUE)	10	2787	78498_PAT_204
MEISSONNIER (RUE)	3	2788	78498_PAT_020

SOMMAIRE DETAILLE
Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)
EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MEISSONNIER (AVENUE)	10	2789	78498_PAT_163
MEISSONNIER (RUE)	22	2790	78498_PAT_084
MIGNEAUX (RUE DE)	7	2791	78498_PAT_192
MIGNEAUX (RUE DE)	9	2792	78498_PAT_191
MIGNEAUX (RUE DE)	11	2793	78498_PAT_241
MIGNEAUX (RUE DE)	20	2794	78498_PAT_068
MIGNEAUX (RUE DE)	21	2795	78498_PAT_242
MIGNEAUX (RUE DE)	23	2796	78498_PAT_193
MIGNEAUX (RUE DE)	37	2797	78498_PAT_243
MIGNEAUX (RUE DE)	39	2798	78498_PAT_244
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	6	2799	78498_PAT_092
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	12	2800	78498_PAT_212
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	16	2801	78498_PAT_094
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	18 DU	2802	78498_PAT_093
ONZE NOVEMBRE 1918 (RUE DU)	18 BIS	2803	78498_PAT_085
ORGEVAL (RUE D')	3	2804	78498_PAT_239
PAIN (RUE DU)	4	2805	78498_PAT_095
PAIX (BOULEVARD DE LA)	1	2806	78498_PAT_208
PAIX (BOULEVARD DE LA)	2	2807	78498_PAT_209
PAIX (BOULEVARD DE LA)	5	2808	78498_PAT_002
PAIX (BOULEVARD DE LA)	13	2809	78498_PAT_006
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	8	2810	78498_PAT_183
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	10	2811	78498_PAT_259
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	10	2812	78498_PAT_184
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	33	2813	78498_PAT_185
PASTEUR (RUE)	2	2814	78498_PAT_235
PASTEUR (RUE)	14	2815	78498_PAT_264
PASTEUR (RUE)	16	2816	78498_PAT_175
PASTEUR (RUE)	27	2817	78498_PAT_263
PIRMASENS (BOULEVARD DE)	28	2818	78498_PAT_169
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	6	2819	78498_PAT_011
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	10	2820	78498_PAT_016
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	11	2821	78498_PAT_220
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	15	2822	78498_PAT_062
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	17	2823	78498_PAT_221
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	31	2824	78498_PAT_100
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	41-43	2825	78498_PAT_063
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	45	2826	78498_PAT_060
QUATORZE JUILLET (COURS DU)	61	2827	78498_PAT_222

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
REPUBLIQUE (PLACE DE LA)		2828	78498_PAT_039
ROBESPIERRE (BOULEVARD)	2	2829	78498_PAT_003
ROBESPIERRE (BOULEVARD)	10	2830	78498_PAT_086
SAINT-LOUIS (RUE)	BIS	2831	78498_PAT_101
URSULINES (AVENUE DES)	31	2832	78498_PAT_019
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	4	2833	78498_PAT_253
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	8	2834	78498_PAT_111
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	28	2835	78498_PAT_058
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	28 BIS	2836	78498_PAT_057
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	33	2837	78498_PAT_200
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	53	2838	78498_PAT_201
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	54	2839	78498_PAT_087

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AIGREMONT (RUE D')	75	2840	78498_PAT_171
CIMETIERE DE LA TOURNELLE		2841	78498_PAT_198
EMILE ZOLA (AVENUE)		2842	78498_PAT_041
GAMBETTA (RUE)		2843	78498_PAT_180
GARE (RUE DE LA)		2844	78498_PAT_040
JEAN PIERRE TIMBAUD (RUE)	45	2845	78498_PAT_250
MICHEL DE L'HOSPITAL (AVENUE)		2846	78498_PAT_252
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	9	2847	78498_PAT_069
SAINT LOUIS (PLACE)		2848	78498_PAT_258
TOURNELLE (RUE DE LA)	2	2849	78498_PAT_108
TOURNELLE (RUE DE LA)		2850	78498_PAT_033
TOURNELLE (RUE DE LA)		2851	78498_PAT_032
TOURNELLE (RUE DE LA)		2852	78498_PAT_031
TOURNELLE (RUE DE LA)		2853	78498_PAT_030
TOURNELLE (RUE DE LA)		2854	78498_PAT_029
TOURNELLE (RUE DE LA)		2855	78498_PAT_028

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BON-ROI-SAINT-LOUIS (AVENUE)	13	2857	78498_PAT_007
DOMAINE DE LA PART DIEU		2858	78498_PAT_008
EMILE ZOLA (AVENUE)	3_5_7	2859	78498_PAT_053
EMILE ZOLA (AVENUE)	6	2860	78498_PAT_054
EMILE ZOLA (AVENUE)	8_8BIS_10	2861	78498_PAT_159
FERME DE POULT (CHEMIN DE LA)		2862	78498_PAT_010
GARE (RUE DE LA)	18_20_22	2863	78498_PAT_096
JULES JOURDAIN (RUE)	80_82	2864	78498_PAT_187
MARECHAL FOCH(AVENUE DU)	12	2865	78498_PAT_246
ORGEVAL (RUE D')	115	2866	78498_PAT_238
PARC DE BETHEMONT (RUE DU)	912	2867	78498_PAT_070
ROBESPIERRE (BOULEVARD)	129_131_135_137_139_141_143	2868	78498_PAT_109
VICTOR HUGO (BOULEVARD)	36-38-38BIS	2869	78498_PAT_059
VILLIERS (RUE DE)	108	2870	78498_PAT_223

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
AVENUE BLANCHE DE CASTILLE/AVENUE THEODORE DE BEZEL / AVENUE CHRISTINE DE PISAN	2871	78498_ECU_001
BEAUREGARD : RUE DE CHAMBOURCY / RUE BEAUREGARD / RUE ANATOLE-FRANCE	2873	78498_ECU_002
RUE ADRIENNE BOLLAND	2875	78498_ECU_003
CITE MABILLE	2877	78498_ECU_004
MAISONS SITUEES DE PART ET D'AUTRE DE LA RUE ROGER SA-LENGRO	2879	78498_ECU_005

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_071

Nom : Couvent des Ursulines

Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE L' ABBAYE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

Le couvent des Ursulines est créé en 1647. Il est acquis en 1796 par le médecin parisien Jean Bayle. Vers 1808, il est vendu à l' état pour y construire un dépôt de mendicité. C'est le plan de Gisors qui est retenu en 1812. En 1817, l'édifice devient maison de correction et en 1821 il est converti en maison centrale. Seuls les bâtiments les plus anciens (entrée XVII) et dépôt de mendicité (XIX) sont intéressants.

Période de construction

XXème siècle ; XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_110

Nom : Usine-Laboratoire Rochas

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

75 RUE D' AIGREMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse

c'est sans doute face à l'urbanisation intensive du plateau de Beauregard que la Parfumerie dite usine laboratoire Rochas construite entre 1968 et 1969, sur 5 hectares de vergers. Les architectes en sont J. P. Basile et J. L. Bureau. L' ensemble du pourtour des bâtiments est paysagé et plusieurs arbres fruitiers conservés, un bassin est installé dans la cour d' honneur, orné du Sein, œuvre de César.

Période de construction

1968
3e quart XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>bassin, sculpture de César</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné <i>Alignement d'arbres</i>	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_141

Nom : Villa



Typologie : Villa

5 AVENUE ALBERT JOLY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_142

Nom : Villa



Typologie : Villa

8 AVENUE ALBERT JOLY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
Gabarit : R+2		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	encadrement, bandeau
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_143

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 AVENUE ALBERT JOLY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_255

Nom : La léproserie

Typologie : Pavillon

3 RUE DE LA BIDONNIERE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Charpente exceptionnelle</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_076

Nom : Gare de la Grande Ceinture

Typologie : Pavillon

11 RUE DE LA BRUYERE

Etat : Dégradé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse La Grande ceinture est déclarée d'utilité publique en 1875. Le tronçon reliant Achères à Versailles, dans lequel se trouve la gare de Poissy, est achevé dans le courant de l'année 1881. Le bâtiment de la gare est construit selon le modèle donné par l'ingénieur des ponts et chaussées Luneau pour toutes les gares de la ligne.

Période de construction

4e quart XIXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural : OUI
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>chainage d'angle, encadrement</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_001

Nom : Presbytère

Typologie : Patrimoine urbain et rural

14 AVENUE DU CEP

Etat : Moyen

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse Maison construite durant le 2e quart du XVIIIème siècle pour Alexis Clairét, à l'angle des rues de la Tannerie et Saint-Louis. La maison est louée pour servir de presbytère de 1913 à 1930, puis acquise le 23 juin 1934 par l'Association diocésaine de Versailles pour cette même fonction.

Période de construction

2e quart XVIIIème siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural : OUI
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>grande porte bois, petits bois, cheminées, corniche, bandeau, volets bois, lucarnes</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_211

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

32 AVENUE DU CEP

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Chainage d'angle
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_224

Nom : Maison de bourg



Typologie : Maison de bourg

4 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_225

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_231

Nom : Villa

Typologie : Villa

7 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural
 78498_PAT_226

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
 8 RUE CHARLES MARECHAL



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural
 78498_PAT_232

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon
 9 RUE CHARLES MARECHAL



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_228

Nom : Pavillon

Typologie : Pavillon

10 BIS RUE CHARLES MARECHAL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_227

Nom : Villa

Typologie : Villa

10 RUE CHARLES MARECHAL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_233

Nom : Villa

Typologie : Villa

11 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	
	<i>Arbre remarquable</i>	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_229

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

12 RUE CHARLES MARECHAL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_230

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

14 RUE CHARLES MARECHAL



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_234

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

15 RUE CHARLES MARECHAL



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_236

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

33 RUE CHARLES MARECHAL



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_104

Nom : Groupe scolaire des Sablons

Typologie : Immeuble de ville

59 RUE CHARLES MARECHAL



Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Exceptionnel

Genèse	Ecole construite en 1913-1914 avec maternelle, classes primaires de garçons et de filles pour les nouveaux quartiers de la ville, au nord est de l'agglomération ancienne. Le groupe scolaire est conçu par l'architecte Maréchal. Il est agrandi en 1930 par l'architecte Nanquette et en 1952-1954 par l'architecte Poulain.
---------------	--

Période de construction	1914 ; 1930 ; 1954 <i>1er quart XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	---	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	<i>sculpture Décors de briques de couleurs</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement <i>Alignement d'arbres</i>	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural
78498_PAT_237

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
101 RUE CHARLES MARECHAL



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural
78498_PAT_132

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable
11 BOULEVARD DEVAUX



Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_210

Nom : Pavillon



Typologie : Pavillon

BOULEVARD DEVAUX

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Pan en bois, lucarne, débord de toit</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_088

Nom : Immeuble de ville



Typologie : Immeuble de ville

13 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	Immeuble d'habitation "style haussmannien". Le bâtiment possède un espace dévolu à une activité commerciale en RDC. La composition des façades monumentales est marquée sur toute la hauteur par des pilastres aux chapiteaux composites. Le classicisme du parti architectural est également visible dans les décors des fenêtres et le traitement de l'enduit simulant des assises de pierre.
--------	---

Période de construction	2e moitié XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	-------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
Gabarit : R+2+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>lucarnes néogothiques, ensuit simulant des assises de pierre, pilastres, chapiteaux composites. Façade en retour : orné d'une fausse travée aux ouvertures factices</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_089

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

15 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Immeuble d'habitation "style haussmannien". L'immeuble se compose de 4 niveaux d'appartements dans un style du XVIIème. Une monumentalité donnée par les frontons cintrés ornés de mascarons féminins et guirlandes couronnant les travées.
---------------	---

Période de construction	2nd moitié XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+3+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>frontons cintrés, ornement de mascarons, travées couronnées de guirlandes.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_078

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

17 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Maison construite durant la première moitié du XXème siècle sur une parcelle étroite occupée au début du siècle par une entreprise artisanale, d' où son plan en L, peu commun dans le tissu urbain de Poissy.
---------------	--

Période de construction	1ère moitié XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	--------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : SS+RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>ferronnerie ; sculpture</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_079

Nom : Villa



Typologie : Villa

19 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse

Elevée durant le derniers quart du XIXème à un angle de rue, elle a vu sur la collégiale. La façade est construite en brique rouge avec des chaînages d'angle en brique blanche, transcription moderne d'un élément de structure qui dans l'architecture classique est en pierre. Elle possède une cour carrée. Aucun style particulier est privilégié mise à part une légère citation historique dans l'encadrement de l'une des façades.

Période de construction

2e moitié XIXème siècle

Intérêt

Historique :
 Architectural : OUI
 Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>chaînage brique blanche, tour carrée, lucarnes, gares-corps ferronnerie, épi de faitage, bandeau, "citation historique".</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_107

Nom : Eglise Saint Louis de Beauregard



Typologie : Patrimoine urbain et rural

33 RUE DE L' EGLISE DE BEAUREGARD

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse

Autel et fonts baptismaux en bois recouverts d' aluminium anodisé. Le programme prévoyait une église de 800 personnes et plusieurs salles de réunions. La nef arbore un jeu de bleus sombres alors que le chœur est rouge et ocre. Construite en 1961 par les architectes du quartier Beauregard (en particulier Gustave Stoskopf), elle est labellisée Xxème siècle (maintenant appelé label "architecture Contemporaine Remarquable")

Période de construction

1961
 4e quart XXème siècle

Intérêt

Historique : OUI
 Architectural : OUI
 Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
Gabarit : HORS GABARIT		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	<i>Les verrières sont formées de verres anciens de couleur sertis entre deux verres trempés, alternés avec des panneaux de béton Style dépouillé, modénatures de briques formant des croix</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné <i>Arbre isolé</i>	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_018

Nom : Maison de Théophile Bourgeois

Typologie : Villa

1 AVENUE EMILE ZOLA



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Maison-atelier de Théophile Bourgeois, architecte de la ville de Poissy, de Conflans et des communes de l'arrondissement de Mantes et de Versailles et expert auprès des tribunaux et conseil de la préfecture. Cet hôtel particulier réalisé en 1983 se démarque par sa localisation entre trois voies. Son architecture marque une rupture avec l'architecture traditionnelle étant orientée vers l'art nouveau. A l'origine le balcon n'était pas dos de baies et la porte du garage n'existait pas.
---------------	---

Période de construction	1893 XIX ^{ème}	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>marquise recouverte d'ardoise, pan coupé de la tour, trompe de brique, polychromie des matériaux, motifs sculptés, cadran solaire, enseigne en ferronnerie, épis de faîtage.</i> <i>l'ensemble des éléments d'architecture témoins d'une époque sont à conserver : forme, gabarit, rythme, matériaux, décors.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_158

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

9 AVENUE EMILE ZOLA



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_045

Nom : Maison de notable

Typologie : Maison de notable

5 RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le 28 floréal an V (18 mai 1797) , le médecin parisien Jean Bayle acquiert le second lot de la vente du prieuré dont "le bâtiment des étrangers" et les grands "Jardins de Madame". En 1799 la famille Courant acquiert l' édifice qui est agrandi et transformé en maison de notable. En 1958, la verrière qui servait de passage entre le corps de la maison des étrangers et le reste des aménagements est remplacée par une construction de tr
---------------	--

Période de construction	<i>XVIIIème siècle ; XIXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	--	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	<i>sculpture, auvent en verre et fer forgé, porte, fenêtres à imposte</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_215

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_214

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

6 BIS ENCLOS DE L'ABBAYE



Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_216

Nom : Académie de l'Abbaye (Ecole d'arts plastiques)

Typologie : Maison de notable

10 RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE



Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Atelier de Lucien Gros, peintre de genre et élève d'Ernest Meissonier. Il s'agit d'une maison de notable marquant avec la grange voisine l'entrée ouest de l'enclos de l'Abbaye. Elle fut construite à la fin du XIXème siècle sur l'ancien emplacement de la ferme du prieuré. Elle fut achetée en 1851 par Madame Louise Gros et son fils Lucien Gros la doubla et l'exhaussa par la création d'un atelier spacieux.
---------------	--

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>fronton, corniche, décor linteau, volets bois</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_217

Nom : Grange de l'Abbaye

Typologie : Bâtiment agricole

14 RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel



Genèse	Grange de l'atelier de Lucien Gros, peintre de genre et élève d'Ernest Meissonier. Il s'agit d'une longère rustique marquant avec la maison de notable voisine l'entrée ouest de l'enclos de l'Abbaye. Cette ancienne grange aux dôme du prieuré royal Saint- Louis de Poissy (dit Abbaye), a été partiellement amputée après la 2nd guerre mondiale, mais est encore remarquable par ses dimensions et son exceptionnelle charpente.
---------------	---

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Les éléments d'architecture sont conservés à savoir : les moellons calcaires, la forme arrondie de l'ouverture principale, les fenêtres à barreaux hautes et étroites, l'ordonnement des ouvertures et la symétrie des volumes.</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_260

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

4 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	1900	Intérêt	Historique : Architectural : Oui Paysager :
--------------------------------	------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur 2 limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuiles mécaniques
	Dispositions particulières	Débord de toit, décors bois sous-pente, lucarne., décors encadrement fenêtres à l'étage, garde-corps
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural
78498_PAT_261

Nom : Villa

Typologie : Villa
6 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et authentique **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Ce bâtiment a été occupé par les Allemands durant la guerre. Une inscription sur une pierre du bâtiment atteste de son année de construction.
---------------	--

Période de construction	1881	Intérêt	Historique : Oui Architectural : Oui Paysager : Oui
--------------------------------	------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansard Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Lucarne, chaînage d'angle en pierre, corniche, volet bois, encadre-ment fenêtres
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural
78498_PAT_165

Nom : Villa

Typologie : Villa
15 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	---------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+1+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	chaînage, volet vénitien, corniche
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_166

Nom : Villa

Typologie : Villa

17 AVENUE FERNAND LEFEBVRE



Etat : Bon et transformé **PROTECTION : Remarquable**

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_167

Nom : Villa

Typologie : Villa

19 AVENUE FERNAND LEFEBVRE



Etat : Bon et authentique **PROTECTION : Remarquable**

Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Autre	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	bandeau, linteau de fenêtre
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_168

Nom : Villa



Typologie : Villa

21 AVENUE FERNAND LEFEBVRE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Crossette, Barres d'appui, chaînage</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_012

Nom : Villa



Typologie : Villa

4 RUE FREMONT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Génèse	Maison construite durant le deuxième quart du XXème siècle, actuellement occupée par les services municipaux pour la petite enfance. Maison du conseiller municipal M. Godet jusqu'en 1922. Ayant vécu en Argentine où il avait une fabrique de chocolat, il nomma sa maison "Villa argentine". Puis maison du directeur de la Monnaie (M. Barbier) de 1922 à 1927.
---------------	---

Période de construction	<i>2e quart XXème siècle</i>	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
--------------------------------	------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur aucune limite	
Qualité urbaine & architecturale	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	<i>Cheminée briques, fenêtre cintrée, colombages,</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_056

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

16 BOULEVARD GAMBETTA

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	------------------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Autres Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	fonte ; sculpture Bow window et asymétrie de la façade
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_097

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

17 BOULEVARD GAMBETTA

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	XIXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	ferronnerie ; sculpture
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Parc et jardin, boisement Arbre isolé	

Poissy

Patrimoine urbain et rural
78498_PAT_262

Nom : Villa

Typologie : Villa
25 BOULEVARD GAMBETTA

Etat : Bon et transformé
PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	1870	Intérêt	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI
-------------------------	------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul	
	Rapport aux limites : Sur une limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Brique
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	Bandeau, débord toit, chaînage d'angle en pierre, décors sur façade, marquise, volet bois
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Jardin intéressant	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural
78498_PAT_112

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg
2 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé
PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_090

Nom : Immeuble de ville avec commerces



Typologie : Immeuble de ville

6 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	Immeuble art nouveau par les ferronneries des baies et le décor floral.
---------------	---

Période de construction	1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+4+C		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>sculpture ; ferronnerie</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_091

Nom : Immeuble de ville avec commerces



Typologie : Immeuble de ville

13 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
 Remarquable

Genèse	C'est l'un des immeubles important dans l'urbanisme de la ville. Il marque l'entrée de la rue la plus ancienne et la plus commerçante, la rue du Général de Gaulle.
---------------	---

Période de construction	1er quart XXème siècle	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
Gabarit : R+4		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	<i>ferronnerie ; sculpture</i>	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_115

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

28 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_065

Nom : Immeuble de ville

Typologie : Immeuble de ville

30 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable



Genèse	Immeuble figurant sur la parcelle 160 du plan de la ville de 1789 et 357 du cadastre napoléonien. Au XVIIIème siècle il donnait sur la place de la Harangerie. Si le premier étage, reposant sur des caves voûtées, présente encore pour ses ferronneries et ses appuis de fenêtres les caractères d'un immeuble du XVIIIème siècle, en revanche, les deux étages supérieurs sont une reconstruction ou une surélévation. L'escalier a également été refait au XIXème siècle.
---------------	---

Période de construction	<i>2e moitié XVIIIème siècle</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :
--------------------------------	----------------------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	<i>céramique ; ferronnerie ; fonte 5 travées; mascarons et ornements végétalisés en stuc; ferronnerie végétale des blacons; décors du dernier étage en céramique</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural
 78498_PAT_116

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique
 33 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural
 78498_PAT_117

Nom : Immeuble de ville avec commerces

Typologie : Immeuble de ville
 50 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé **PROTECTION :**
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	Non renseigné
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_119

Nom : Maison avec boutique

Typologie : Maison avec boutique

51_53 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_118

Nom : Maison de bourg

Typologie : Maison de bourg

54 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
 Remarquable



Genèse	Non renseigné
--------	---------------

Période de construction	Non renseigné	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
-------------------------	---------------	---------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
Dispositions particulières	Non renseigné	
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_114

Nom : Maison avec boutique



Typologie : Maison avec boutique

56 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_124

Nom : Immeuble de ville avec commerces



Typologie : Immeuble de ville

93 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Lucarne</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_125

Nom : Immeuble de ville avec commerces



Typologie : Immeuble de ville

97 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+3	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence	
	Espace paysager : Non renseigné	

Poissy

Edifice patrimoine urbain et rural

78498_PAT_126

Nom : Immeuble de ville avec commerces



Typologie : Immeuble de ville

100 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné
---------------	---------------

Période de construction	<i>Non renseigné</i>	Intérêt	Historique : OUI Architectural : Paysager :
--------------------------------	----------------------	----------------	---

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné	
	Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	<i>Non renseigné</i>
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence	
	Espace paysager : Non renseigné	