Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_032

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_030

Nom : Villa la Roche Fleurie





Typologie : Villa

8 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*croupe*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_031

Nom : Eglise Saint Michel





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Croix sur clocher*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_021

Nom : La villa du Pourquoi Pas





Typologie : Villa

29 ROUTE DE MERICOURT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Pans bois, balcon, bow-windows, croupe, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_018

Nom : Maison rurale "Les Quatre vents"





Typologie : Maison rurale

36 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épis de faîtage, croupe, pan de bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_019

Nom : Le manoir Sarita





Typologie : Maison de bourg

40 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1908* *1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_007

Nom : Mairie





Typologie : Maison rurale

43 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*pans bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_008

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

57 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_009

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

59 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_010

Nom : Pavillon : Ancienne Maison avec boutique





Typologie : Pavillon

73 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*pans de bois, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

79 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_012

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

81 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_013

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

97 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*lucarne, corniche, bandeau, linteau cintré*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_014

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

103 ROUTE NATIONALE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Modénature*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_015

Nom : Les Fours à Chaux





Typologie : Maison de bourg

107 ROUTE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; 1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Encadrement fenêtres, chaînage d'angle, soubassement, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_016

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

115 ROUTE NATIONALE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_017

Nom : Riverside





Typologie : Maison de bourg

117 ROUTE NATIONALE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rolleboise

Edifice patrimoine urbain et rural

78528_PAT_034

Nom : Caves troglodytes





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

5 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI
Dispositions particulières	*Non renseigné*		

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rolleboise

Ensemble bâti

78528_PAT_035

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

6 RUE MAXIMILIEN LUCE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

ROSNY-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANDRE CHAPART (RUE)	7	2947	78531_PAT_036
EGLISE (PLACE DE L')		2948	78531_PAT_001
GARE (RUE DE LA)	6	2949	78531_PAT_013
GUERNES (RUE DE)	3	2950	78531_PAT_023
GUERNES (RUE DE)	7 TER	2951	78531_PAT_030
JEAN JAURES (RUE)	6	2952	78531_PAT_129
JEAN JAURES (RUE)	11	2953	78531_PAT_124
JEAN JAURES (RUE)	12	2954	78531_PAT_128
JEAN JAURES (RUE)	22	2955	78531_PAT_126
JEAN LHOMER (RUE)	2	2956	78531_PAT_015
JEAN LHOMER (RUE)	10	2957	78531_PAT_052
LEBAUDY (RUE DE)	2	2958	78531_PAT_061
MANTES (AVENUE DE)	37 BIS	2959	78531_PAT_110
MANTES (AVENUE DE)	43	2960	78531_PAT_109
MIDI (RUE DU)	31	2961	78531_PAT_012
NATIONALE (RUE)	12	2962	78531_PAT_028
NATIONALE (RUE)	14	2963	78531_PAT_027
NATIONALE (RUE)	15	2964	78531_PAT_107
NATIONALE (RUE)	17	2965	78531_PAT_106
NATIONALE (RUE)	23	2966	78531_PAT_105
NATIONALE (RUE)	24	2967	78531_PAT_025
NATIONALE (RUE)	30	2968	78531_PAT_137
NATIONALE (RUE)	41	2969	78531_PAT_090
NATIONALE (RUE)	48	2970	78531_PAT_087
NATIONALE (RUE)	84	2971	78531_PAT_076
NATIONALE (RUE)	84	2972	78531_PAT_074
NATIONALE (RUE)		2973	78531_PAT_081
VILLIERS (RUE DE)	33	2974	78531_PAT_072

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
DETHAN (RUE)	16	2975	78531_PAT_113
LEBAUDY (RUE DE)	2	2976	78531_PAT_016
MANTES (AVENUE DE)	39	2977	78531_PAT_029

Ensembles bâties (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MADAME (ROUTE)		2979	78531_PAT_133
MALASSIS (CLOS DE)		2980	78531_PAT_135
NATIONLE (RUE)	66	2981	78531_PAT_082
NATIONLE (PLACE)	84 BIS	2982	78531_PAT_075
VALLEE (SENTIER DE LA)		2983	78531_PAT_134

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE LEBAUDY ET RUE ANDRE CHAPART	2985	78531_ECP_001
RUE NATIONALE (DU 7 AU 37) ET ANGLE RUE DETHAN	2987	78531_ECP_002

Ensemble Cohérent Urbain (ECU)


ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
LES TRANCHEES : ENSEMBLE IRRIGUE PAR LA RUE SULLY ET L'AVENUE HENRI IV	2989	78531_ECU_001
ENSEMBLE IRRIGUE PAR LA RUE DES BOIS DE ROSNY	2991	78531_ECU_002

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_036

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 RUE ANDRE CHAPART

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche moulurée, soubassement pierre, chaînage angle enduit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_001

Nom : Eglise Paroissiale Saint Jean-Baptiste





Typologie : Patrimoine urbain et rural

PLACE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Autres
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*girouette, épi de faîtage, croix de faîtage, lucarne de toit*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_013

Nom : Gare





Typologie : Pavillon

6 RUE DE LA GARE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_023

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE DE GUERNES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*décors linteau bichrome, croupe, garde-corps ferronnerie, chaînage angle brique et pierre, lucarne, aisseliers, souche cheminées, épi faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_030

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

7 TER RUE DE GUERNES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_129

Nom : Villa





Typologie : Villa

6 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faîtage, encadrement, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_124

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*bandeau pierre, œil de bœuf (encadrement brique et pierre), sou-bassement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_128

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

12 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*croupe, aisselier, linteau acier, décor brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_126

Nom : Villa





Typologie : Villa

22 RUE JEAN JAURES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*épi de faîtage, bandeau, matériaux façade : pierre, enduit, bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_015

Nom : Presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 RUE JEAN LHOMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_052

Nom : Villa





Typologie : Villa

10 RUE JEAN LHOMER

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage d'angle brique et pierre, lucarne, bandeau et décors linteau brique, linteau acier, garde-corps ferronnerie, corniche et bandeau moulurés, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_061

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

2 RUE DE LEBAUDY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénature, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_110

Nom : Villa





Typologie : Villa

37 BIS AVENUE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Epi de faîtage, pierre de parement, linteau brique et pierre, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_109

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

43 AVENUE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, chaînage pierre, frise, encadrement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_012

Nom : Villa





Typologie : Villa

31 RUE DU MIDI

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*chaînage angle brique, bandeau et encadrement brique, garde-corps ferronnerie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_028

Nom : Villa Les Ormes





Typologie : Villa

12 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*matériaux façade : brique, corniche, bandeau, encadrement fenêtre en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_027

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

14 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, chaînage, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_107

Nom : Villa





Typologie : Villa

15 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*linteau pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_106

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

17 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Brique, chaînage pierre, garde corps, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_105

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

23 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*modénature, garde-corps ferronnerie, lucarne, escalier en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_025

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

24 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chaînage,barres d'appui,chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_137

Nom : Hospice Saint-Charles





Typologie : Patrimoine urbain & rural

30 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : *Remarquable*

Genèse	Non renseigné (MH)		
Période de construction	*1820*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Oui Paysager : Oui

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_090

Nom : Ecole





Typologie : Maison de bourg

41 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : RDC	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Modénature, moulure, brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_087

Nom : Poste





Typologie : Maison de notable

48 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1e moitié XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Cheminée, chaînage pierre, brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_076

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

84 RUE NATIONALE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*antecadastre ; XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, linteau de fenêtre, appui*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_074

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

84 RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_081

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

RUE NATIONALE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Brique, horloge, épi de faîtage, chaînage pierre, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_072

Nom : Villa





Typologie : Villa

33 RUE DE VILLIERS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*corniche, encadrement fenêtres*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_113

Nom : Pompe Dragor





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

16 RUE DETHAN

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_016

Nom : Fontaine





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

2 RUE DE LEBAUDY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Rosny-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78531_PAT_029

Nom : Statue de Sully





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

39 AVENUE DE MANTES

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_133

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

ROUTE MADAME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*composition ensemble bâti*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_135

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

CLOS DE MALASSIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*lucarne, pigeonnier, composition ensemble bâti*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_082

Nom : Aparc





Typologie : Corps de ferme

66 RUE NATIONLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*antecadastre ; XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*façade brique, encadrement baies en pierre, soubassement, lucarnes, épi de faîtage, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_075

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

84 BIS PLACE NATIONLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche, volets bois, ancre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Rosny-sur-Seine

Ensemble bâti

78531_PAT_134

Nom : Ferme Des Buissons





Typologie : Corps de ferme

SENTIER DE LA VALLEE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*habitation : moellon, chaînage d'angle brique* *dépendance : brique, linteau acier, volets bois*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Rosny-sur-Seine

Fiche de protection	Rue Lebaudy et rue André Chapart
Ensemble Cohérent Patrimonial	78531_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *alignement de la voie et en continu des limites séparatives*	
	Gabarit : *R+1*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières, ouvertures bien proportionnées*
		Matériaux : *enduit et pierre, volets bois*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *espace très minéral avec absence d'espace paysager.*	
	Clôtures : *absence*	






OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de renforcer la qualité architecturale de cet ensemble de qualité moyenne mais qui constitue un véritable front urbain.

Rosny-sur-Seine	78531_ECP_001


Rue
Avenue
Impasse
Rue Jules Ferry
Rue
Rue
Rue

Rosny-sur-Seine

Fiche de protection	Rue nationale (du 7 au 37) et angle rue Dethan
Ensemble Cohérent Patrimonial	78531_ECP_002


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES		
Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *alignement de la voie* *parcellaire de petite taille*	
	Gabarit : *R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit variant du blanc au gris, volets bois colorés*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles brunes*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *absence*	
	Clôtures : *absence*	



OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver cet ensemble homogène de par ses matériaux et la structure urbaine.

Rosny-sur-Seine 78531_ECP_002



DISPOSITIONS PARTICULIERES		
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Matériaux : *la dynamique dans la teinte des volets et la disposition des ouvertures est maintenue voire renforcée.*

Rosny-sur-Seine

Fiche de protection	**Les Tranchées :** cet ensemble est irrigué par la rue Sully et l'avenue Henri IV
Ensemble Cohérent Urbain	78531_ECU_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont implantées sur un parcellaire longiligne, en recul de la voie et sur deux limites séparatives à l'exception des constructions situées à l'angle de deux voies qui sont implantées sur une seule limite.*	
	Gabarit : *R+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux :*tuiles de teinte foncée*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des constructions et espace situé à l'avant des constructions lequel est non clôturé sur la rue Sully.*	
	Clôtures : *basses, mixtes et parfois constituées uniquement de haies*	



OBJECTIF

L'objectif est de préserver cet espace situé à proximité de l'allée du château, d'une zone naturelle, de la forêt de Rosny. La morphologie urbaine et l'harmonie de cet ensemble doivent être valorisées.

Rosny-sur-Seine 78531_ECU_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité urbaine & architecturale	*Les grandes lucarnes sont conservées*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures *: les clôtures sont basses et constituées de matériaux en harmonie avec les clôtures avoisinantes. Les espaces ouverts non clos sont conservés.*

Rosny-sur-Seine

Fiche de protection	Cet ensemble est irrigué par la rue des Bois de Rosny
Ensemble Cohérent Urbain	78531_ECU_002

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *les constructions sont implantées sur un parcellaire rectangulaire, en recul de la voie et sur une limite séparative*	
	Gabarit : *R+C à R+1+C*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *crépi : teinte claire*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *ardoises*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins arborés à l'avant et à l'arrière des constructions*	
	Clôtures : *basses, mixtes et parfois doublées de haies*	








OBJECTIF

L'objectif est de préserver cet espace végétalisé situé à proximité de la Butte Verte, la morphologie urbaine et l'harmonie de cet ensemble doivent être valorisées.



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie & Implantation des constructions	Gabarit : *les constructions ne peuvent avoir d'étage supplémentaire sauf s'il s'agit de surélever une partie plus basse laquelle ne dépasse pas la hauteur de la construction*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Décors : *les volets bois sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Clôtures : les clôtures sont *basses et constituées de matériaux en harmonie avec ceux des constructions environnantes.*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

SAILLY

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BONNES JOIES (RUE DES)	1	2997	78536_PAT_020
CHAMPS (RUE DES)	1	2998	78536_PAT_024
CHAMPS (RUE DES)	2	2999	78536_PAT_030
CHAMPS (RUE DES)	4	3000	78536_PAT_028
CHATEAU DU PRIEURE (DOMAINE DU)		3001	78536_PAT_044
EGLISE (RUE DE L')	2	3002	78536_PAT_043
EGLISE (RUE DE L')	2	3003	78536_PAT_019
EGLISE (RUE DE L')	5	3004	78536_PAT_012
FERME (RUE DE LA)	1	3005	78536_PAT_003
FERME (RUE DE LA)		3006	78536_PAT_014
MONTCIENT (RUE DE)	1	3007	78536_PAT_006
PRESBYTERE (IMPASSE DU)	2	3008	78536_PAT_042
SAINT LAURENT (IMPASSE)	2	3009	78536_PAT_034
SAINT LAURENT (RUE)	3	3010	78536_PAT_035
VALLEE (CHEMIN DE LA)		3011	78536_PAT_001
VETHEUIL (ROUTE DE)	9	3012	78536_PAT_011

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
EGLISE (RUE DE L')		3013	78536_PAT_015
EGLISE (RUE DE L')		3014	78536_PAT_005
VALLEE AU CLERC (CHEMIN DE LA)		3015	78536_PAT_010

Ensembles bâtis (EB)


ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BONNES JOIES (RUE DES)	3	3017	78536_PAT_007
BONNES JOIES (RUE DES)	6	3018	78536_PAT_046
BONNES JOIES (RUE DES)	7_9	3019	78536_PAT_026
DOMAINE DE MONTCIENT		3020	78536_PAT_045
EGLISE (RUE DE L')	3	3021	78536_PAT_004
FERME (RUE DE LA)	2	3022	78536_PAT_017
FERME (RUE DE LA)	4	3023	78536_PAT_002
PRIEURE (RUE DU)	1	3024	78536_PAT_021
SAINT LAURENT (RUE)	21	3025	78536_PAT_008
VETHEUIL (ROUTE DE)	2	3026	78536_PAT_009
VETHEUIL (ROUTE DE)	14	3027	78536_PAT_013

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_020

Nom : Maison remarquable





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_024

Nom : Ecole (ancienne mairie)





Typologie : Maison de bourg

1 RUE DES CHAMPS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_030

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DES CHAMPS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_028

Nom : Maison remarquable





Typologie : Maison rurale

4 RUE DES CHAMPS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*piliers de portail en pierre de taille*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_044

Nom : Domaine de Montcient





Typologie : Maison de notable

DOMAINE DU CHATEAU DU PRIEURE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	A l'intérieur du domaine du Montcient se trouve le château lequel est voisin du prieuré du Montcient qui a été fondé au début du XIIème siècle.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Façade complète (corniche, ouvertures romane)* *Les dimensions, percements, toiture et décors sont préservés*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_043

Nom : Communs du château





Typologie : Maison rurale

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_019

Nom : Ancienne dépendance du château





Typologie : Maison de bourg

2 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf , angle de chaînage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_012

Nom : Maisons rurales





Typologie : Maison rurale

5 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche de ferme*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_003

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE LA FERME

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_014

Nom : Eglise Saint Sulpice





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE LA FERME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_006

Nom : Maison élementaire





Typologie : Maison rurale

1 RUE DE MONTCIENT

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Plaque "ZH"*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_042

Nom : Ancien presbytère





Typologie : Patrimoine urbain et rural

2 IMPASSE DU PRESBYTERE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*œil de bœuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_034

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

2 IMPASSE SAINT LAURENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_035

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE SAINT LAURENT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_001

Nom : Chapelle





Typologie : Patrimoine urbain et rural

CHEMIN DE LA VALLEE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Clocher, modénature pierre, mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné *Alignement d'arbres*	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_011

Nom : Maison rurale





Typologie : Maison rurale

9 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_015

Nom : Pompe à eau

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*barrière en fer forgé*

Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_005

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE L' EGLISE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*


Sailly

Edifice patrimoine urbain et rural

78536_PAT_010

Nom : Croix de cimetière





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA VALLEE AU CLERC

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_007

Nom : La petite ferme





Typologie : Corps de ferme

3 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_046

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

6 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_026

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

7_9 RUE DES BONNES JOIES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_045

Nom : Prieuré de Montcient-Fontaine





Typologie : Ensemble bâti

DOMAINE DE MONTCIENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Vestige de l'ancien prieuré de Montcient-Fontaine, de l'ordre de Grandmont. De ce prieuré subsiste un grand bâtiment en quadrilatère qui, à l'origine, entoure un cloître dont l'emplacement demeure visible. Abandonné par les religieux à la fin du XVIIè s., l'établissement est converti en ferme, vendue comme bien national en 1791 ; chapelle démolie en 1774. Le reste est restauré vers 1897.		
Période de construction	*XIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Ancre, vitreaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_004

Nom : Le moulin





Typologie : Ensemble bâti

3 RUE DE L' EGLISE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_017

Nom : Château de Sailly





Typologie : Château

2 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*XVIIème, XVIIIème, XIXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*grille en fer forgé, escalier entrée, encadrement porte entrée, bandeaux, corniche, lucarne, épis de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_002

Nom : Ferme du Colombier





Typologie : Corps de ferme

4 RUE DE LA FERME

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Une ancienne bergerie, un colombier et des granges, le tout disposé autour d'une grande cour, constitue un ensemble fortifié qui a appartenu à Mme de Maintenon. Le colombier date du XVIIIe siècle.		
Période de construction	*XVIIIème ; XIXème ; XXème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne engagée , Colombier, cour de ferme,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_021

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

1 RUE DU PRIEURE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Façade	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_008

Nom : Mairie





Typologie : Corps de ferme

21 RUE SAINT LAURENT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*porche de ferme*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_009

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

2 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*mur en pierre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Sailly

Ensemble bâti

78536_PAT_013

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

14 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BAILLIS (RUE DES)	149	3033	78567_PAT_027
BASSE (RUE)	109	3034	78567_PAT_013
DERRIERE LA CHAPELLE (CHEMIN DE)	2	3035	78567_PAT_032
DESIREE (CHEMIN DE LA)	1026	3036	78567_PAT_036
DESIREE (CHEMIN DE LA)		3037	78567_PAT_030
GRANDE RUE	34	3038	78567_PAT_025
GRANDE RUE	182	3039	78567_PAT_018
ILON (CHEMIN DE L')	135	3040	78567_PAT_028
RAOUL LESCENE (RUE)	12	3041	78567_PAT_026
RAOUL LESCENE (RUE)	136	3042	78567_PAT_011
VETHEUIL (ROUTE DE)	1	3043	78567_PAT_015
VIEUX PUITS (RUE DU)	20	3044	78567_PAT_001
VIEUX PUITS (RUE DU)	310	3045	78567_PAT_035

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHARIELLE (RUE DE LA)	121	3046	78567_PAT_008
CROIX MAURICE (CHEMIN DE LA)		3047	78567_PAT_034
DESIREE (CHEMIN DE LA)		3048	78567_PAT_012
VIEUX PUITS (RUE DU)	59	3049	78567_PAT_031
VIEUX PUITS (RUE DU)		3050	78567_PAT_033

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
BAILLIS (RUE DE)	75	3051	78567_PAT_024
DESIREE (CHEMIN DE LA)	18	3052	78567_PAT_016
DESIREE (CHEMIN DE LA)	56	3053	78567_PAT_007
DESIREE (CHEMIN DE LA)	57	3054	78567_PAT_003
GRANDE RUE	74	3055	78567_PAT_022
GRANDE RUE	222	3056	78567_PAT_021
GRANDE RUE	232	3057	78567_PAT_020
RAOUL LESCENE (RUE)	106	3058	78567_PAT_010
VIEUX PUITS (RUE DU)	27	3059	78567_PAT_004

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_027

Nom : Villa





Typologie : Villa

149 RUE DES BAILLIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	maison à colombage

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Colombage, épi de faitage, balcon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_013

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

109 RUE BASSE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	11 fenêtres dont 2 en loggia, un œil de bœuf protégé par un vaste auvent triangulaire débordant en ardoises, une porte à imposte. Volets métalliques partie droite peints en bleus et semi-persiennes en bois à gauche et persiennes à l'étage. Intéressant bâtiment à pans de bois de style anglo-normand, à deux bâtiments dont un à pignon sur rue, en alignement le long de la rue.

Période de construction	*XIXème XXème XXIème siècles*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Oriel, Oeil de Boeuf, Pan de bois, Soubassement,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_032

Nom : Hangar





Typologie : Bâtiment agricole

2 CHEMIN DE DERRIERE LA CHAPELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*bardage de bois, mur de soubassement en briques*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_036

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

1026 CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_030

Nom : Villa





Typologie : Villa

CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Henri Sauvage		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre de taille
	Traitement de la toiture	Forme : Terrasse
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_025

Nom : Chapelle Sainte Anne





Typologie : Patrimoine urbain et rural

34 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Un document datant de 1697 mentionne l'existence d'une chapelle à cet endroit. Chapelle avec clocheton hexagonal . Petite chapelle légèrement en retrait par rapport à la voie		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_018

Nom : Grange





Typologie : Bâtiment agricole

182 GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Une porte, une gerbière, une jour d'aération. Grange mitoyenne en front de rue		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_028

Nom : Villa





Typologie : Villa

135 CHEMIN DE L' ILON

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Maison d'architecte. Façades en briques avec tourelles.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Tourelle, épi de faitage, brique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_026

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE RAOUL LESCENE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	portail en bois typique		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte cochère en bois typique*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_011

Nom : Maison de notable





Typologie : Maison de notable

136 RUE RAOUL LESCENE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Travées régulières, fenêtre 6 carreaux, persiennes, 2 fenêtres sur pignon, 4 lucarnes en œil-de-bœuf, une lucarne à volute. Maison perpendiculaire à la voie avec jardin.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Bandeaux, corniche moulurée, encadrement des ouvertures avec bossage et agrafe, chaînes d'angle - Un bâtiment sur rue dans le prolongement. Grille sur mur bahut*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_015

Nom : Chapelle Saint Pierre





Typologie : Patrimoine urbain et rural

1 ROUTE DE VETHEUIL

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Chapelle, Porte avec imposte en arc cintré. Toit 2 pentes surmonté d'une croix. Petite chapelle à l'angle de 2 voies.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Autres
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*ouvertures en forme de trèfles sur les côtés*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_001

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

20 RUE DU VIEUX PUITS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*début XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*encadrement des ouvertures, marquise, bandeau, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Parc et jardin, boisement	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_035

Nom : Hangar





Typologie : Bâtiment agricole

310 RUE DU VIEUX PUITS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Autres
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-la-Garenne

Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_008

Nom : Croix





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

121 RUE DE LA CHARIELLE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Soubassement : socle parallélépipédique - Croix haute avec Christ en relief érodé taillé dans la masse. Croix au bord de la route devant la grille de clôture d'une maison.

Période de construction	*XVIIIème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Saint-Martin-la-Garenne


Edifice patrimoine urbain et rural


78567_PAT_034

Nom : Croix

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA CROIX MAURICE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Saint-Martin-la-Garenne


Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_012

Nom : Lavoir

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DE LA DESIREE





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	un bassin, carreaux à laver sur deux faces. toiture à 2 pentes soutenue par charpente en bois. Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*XIXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Saint-Martin-la-Garenne


Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_031

Nom : Plaque de clocher

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

59 RUE DU VIEUX PUITS





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Saint-Martin-la-Garenne


Edifice patrimoine urbain et rural

78567_PAT_033

Nom : Puits

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DU VIEUX PUITS





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Saint-Martin-la-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_024

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

75 RUE DE BAILLIS

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porte charretière surmontée d'une gerbière, 2 fenêtres avec persiennes, une lucarne engagée dans le toit. Petite ferme en front de rue avec cour à l'arrière.*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_016

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

18 CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	édifice authentique. 2 fenêtres à 6 carreaux , trace de deux ouvertures murées dont une cintrée. Ancienne petite ferme de bourg mitoyenne avec cour.		
Période de construction	*XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : SS+R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_007

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

56 CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	façade peu visible, une porte surélevée . Ancienne petite ferme de bourg à l'angle de 2 voies.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_003

Nom : La Pergola Des Roses





Typologie : Corps de ferme

57 CHEMIN DE LA DESIREE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fenêtres 6 carreaux, persiennes, 2 lucarnes à la capucine, une fenêtre sur pignon*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_022

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

74 GRANDE RUE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne petite ferme mitoyenne à cour fermée.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Portes charretières, gerbière, volets semi-persiennes*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_021

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

222 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne petite ferme mitoyenne à cour fermée située à l'entrée du hameau.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Porte charretière*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_020

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

232 GRANDE RUE

Etat : Moyen

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne petite ferme mitoyenne à cour fermée située à l'entrée du hameau.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Portes charretières*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

106 RUE RAOUL LESCENE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	porte charretière, 6 fenêtres, 2 portes dont une accessible par 3 marches, œil de bœuf. Ancienne petite ferme de bourg.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chasse-roues, Porte charretière, Oeil de boeuf*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Saint-Martin-La-Garenne

Ensemble bâti

78567_PAT_004

Nom : Ensemble bâti





Typologie : Ensemble bâti

27 RUE DU VIEUX PUITS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Hangar au pignon en bardage en bois ; toit à 2 pentes avec charpente en bois

Période de construction	*fin XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Mur de clôture devant en moellon opus incertum et enduit	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

SOINDRES

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ANET (ROUTE D')	12 BIS	3065	78597_PAT_003
BEAUREPAIRE (RUE DE)		3066	78597_PAT_010
HENRI DUVERDIN (RUE)	8	3067	78597_PAT_009
HENRI DUVERDIN (RUE)	26	3068	78597_PAT_008
HENRI DUVERDIN (RUE)	30 BIS	3069	78597_PAT_004
JEAN-BAPTISTE QUINTIN (RUE)	1	3070	78597_PAT_002
JEAN-BAPTISTE QUINTIN (RUE)		3071	78597_PAT_001

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
HENRI DUVERDIN (RUE)	1	3072	78597_PAT_007

Soindres


Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_003

Nom : Fontaine Publique (Sté d'Aubrives et Villerupt)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

12 BIS ROUTE D' ANET





Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Occupée pendant la 1ere Guerre mondiale, l'usine de métal reprend la production dès la fin du conflit et atteint son apogée en 1930. La société est absorbée par le groupe Pont-à-Mousson qui ferme définitivement le site en 1964. La majeure partie des 26000m2 de bâtiments sont détruits en 1973 et il ne subsiste que le Nouvel Atelier construit en 1943. Les bâtiments sont actuellement occupés par Magotteaux qui y reconstruit d'autres bâtiments afin de produire des éléments d'usure pour concasseur.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_010

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE DE BEAUREPAIRE





Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_009

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

8 RUE HENRI DUVERDIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_008

Nom : Fontaine

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

26 RUE HENRI DUVERDIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres


Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_004

Nom : Fontaine Publique

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

30 BIS RUE HENRI DUVERDIN





Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_002

Nom : Fontaine Publique (fourniture d'eau)

Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

1 RUE JEAN-BAPTISTE QUINTIN





Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Pompe en fonte fabriquée à Pont-à-Mousson. Système à volant décor « gerbe de gui » et marquage PAM. Le système d'approvisionnement d'eau par borne-fontaine a été inventé et breveté par la société Bayard de Lyon qui en fabrique toujours.

Période de construction	*XXème siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Edifice patrimoine urbain et rural

78597_PAT_001

Nom : Plaque de direction





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

RUE JEAN-BAPTISTE QUINTIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Le terme Plaque de cocher désigne les plaques apposées au bord des voies de communication à partir de 1835. Lorsque cela était possible elles étaient fixées à une hauteur de 2,50m pour être visible des cochers. Les implantations suivant . Les matériaux, ne suivent aucune règle chronologique : les critères de choix étaient avant tout économique et répondaient à un objectif commun : perfectionner le système de communication par la mise en place d'une signalétique directionnelle.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Soindres

Ensemble bâti

78597_PAT_007

Nom : La Grande Ferme





Typologie : Corps de ferme

1 RUE HENRI DUVERDIN

Etat : Bon et authentique

PROTECTION :
Exceptionnel

Genèse	Le Manoir de « l'Isle en Soindres » relève féodalement des seigneurs de L'Isle-Adam depuis le XVème siècle. Un acte de 1415 le décrit comme « l'hostel de l'isle en ladite ville de Soindres avec jardin enclos planté de treilles et d'arbres ». Une description de 1759 indique que le château consiste alors en un corps de logis et 2 pavillons, ainsi qu'une chapelle et que le parc et les jardins plantés suivant les dessins de Le Nôtre. Le corps de logis principal a depuis été détruit.

Période de construction	*XVIIe siècle*	**Intérêt**	Historique : Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Petit patrimoine	
	Gabarit : R+1 à R+1+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*fenêtres petits bois, chaînes d'angle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Alignement d'arbres*	

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GRANDE RUE	9	3077	78609_PAT_002
GRANDE RUE		3078	78609_PAT_006
MARECHE (RUE DE LA)	2-4	3079	78609_PAT_009
MARECHE (RUE DE LA)	6	3080	78609_PAT_008
MARECHE (RUE DE LA)	20	3081	78609_PAT_007
MARECHE (RUE)	27	3082	78609_PAT_012
MARECHE (RUE DE LA)	40	3083	78609_PAT_005
MOULIN BRULE (CHEMIN DU)	2	3084	78609_PAT_011

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MOULIN BRULE (CHEMIN DU)		3085	78609_PAT_004
PETITES FONTAINES (CHEMIN DES)		3086	78609_PAT_003

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
MARECHE (RUE DE LA)	36	3087	78609_PAT_010

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE GRANDE RUE / CHEMIN DU MOULIN BRULE	3089	78609_ECP_001

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_002

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

9 GRANDE RUE

Etat : Dégradé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*balcon, encadrement du porche en pierre, moulure, porte en bois sculptée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_006

Nom : Mairie





Typologie : Maison de notable

GRANDE RUE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Portes arrondies, modénatures, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_009

Nom : maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2_4 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*modénatures, bandeaux,balconnets, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_008

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

6 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*murs végétalisés volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_007

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

20 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*volets, linteaux*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_012

Nom : Manoir





Typologie : Maison de notable

27 RUE MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_005

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

40 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*porche, porte charretière, linteaux bois, volets*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_011

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

2 CHEMIN DU MOULIN BRULE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile plate
	Dispositions particulières	*corniche, escalier extérieur*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_004

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DU MOULIN BRULE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :


Dispositions particulières	*Non renseigné*

Tessancourt-sur-Aubette

Edifice patrimoine urbain et rural

78609_PAT_003

Nom : Lavoir





Typologie : *Patrimoine urbain et rural*

CHEMIN DES PETITES FONTAINES

Etat : Bon et transformé

PROTECTION :
Remarquable

Genèse	Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte constructif du XIXème siècle lié à la gestion de l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

Dispositions particulières	*Non renseigné*

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Tessancourt-sur-Aubette

Ensemble bâti

78609_PAT_010

Nom : Corps de ferme





Typologie : Corps de ferme

36 RUE DE LA MARECHE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Non concerné Rapport aux limites : Non concerné	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*volets, porche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

TESSANCOURT SUR AUBETTE

Fiche de protection	Rue Grande Rue / chemin du Moulin Brûlé
Ensemble Cohérent Patrimonial	78609_ECP_001

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue et aux limites : *Implantation des constructions en limites séparatives, en continu et à l'alignement de la voie sauf pour les constructions situées au Sud de la Grande Rue qui sont en recul de la voie*	
	Gabarit : *R+1 à R+2 (rare)*	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : *travées régulières*
		Matériaux : *enduit, moellons de pierre*
	Traitement de la toiture	Forme : *deux pans*
		Matériaux : *tuiles*
Qualité paysagère & écologique	Traitement des espaces libres : *jardins à l'arrière des constructions*	








OBJECTIF

L'objectif poursuivi est de préserver les caractéristiques des maisons de cette commune rurale du Vexin français. L'ordonnancement des constructions, l'harmonie du faitage des toitures, l'alignement des façades et des murs de clôture donnent un aspect village à cette commune située à la périphérie d'une commune urbaine.

TESSANCOURT SUR AUBETTE 782609_ECP_001



DISPOSITIONS PARTICULIERES

Morphologie et Implantation des constructions	*L'ordonnancement et le sens du faîtage des constructions est à préserver*
Qualité urbaine & architecturale	*Les encadrements de fenêtres, les linteaux et les volets en bois originels sont maintenus.*
Qualité paysagère & écologique	*Dans le cadre d'une construction située en recul de la voie, l'alignement est reconstitué par une clôture constituée d'un mur sur au moins la moitié de sa hauteur*

PLUi
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE

TRIEL-SUR-SEINE

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
ARISTIDE BRIAND (QUAI)	3	3099	78624_PAT_197
ARISTIDE BRIAND (QUAI)	5	3100	78624_PAT_198
ARISTIDE BRIAND (QUAI)	7	3101	78624_PAT_199
AUGUSTE ROY (QUAI)	6	3102	78624_PAT_220
AUGUSTE ROY (QUAI)	11	3103	78624_PAT_075
AUGUSTE ROY (QUAI)	50	3104	78624_PAT_269
AUGUSTE ROY (QUAI)	68	3105	78624_PAT_076
BOIS (RUE DES)	3	3106	78624_PAT_152
CADOT (RUE)	5	3107	78624_PAT_081
CARNOT (RUE)	5	3108	78624_PAT_080
CHAPELLE (RUE DE LA)		3109	78624_PAT_195
CHARLES DUPUIS (RUE)	3	3110	78624_PAT_210
CHARLES DUPUIS (RUE)	4	3111	78624_PAT_205
CHARLES DUPUIS (RUE)	10	3112	78624_PAT_209
CHARLES DUPUIS (RUE)	12	3113	78624_PAT_208
CHARLES DUPUIS (RUE)	14	3114	78624_PAT_207
CLAIRETTE (RUE)	2	3115	78624_PAT_086
CRENEAUX (RUE DES)	28 BIS	3116	78624_PAT_103
DOCTEUR SOBAUX (RUE DU)	4	3117	78624_PAT_051
DOCTEUR SOBAUX (RUE DU)	4	3118	78624_PAT_050
DOCTEUR SOBAUX (RUE DU)	45	3119	78624_PAT_036
FOCH (PLACE)	19	3120	78624_PAT_064
FRERES LEIRIS (RUE DES)	59	3121	78624_PAT_271
GARE (PLACE DE LA)	2	3122	78624_PAT_034
GARE (PLACE DE LA)	3	3123	78624_PAT_032
GARE (PLACE DE LA)	5	3124	78624_PAT_033
GARE (RUE DE LA)	5	3125	78624_PAT_026
GARE (RUE DE LA)	7	3126	78624_PAT_028
GARE (RUE DE LA)	9	3127	78624_PAT_264
GARE (RUE DE LA)	10	3128	78624_PAT_031
GARE (RUE DE LA)	11	3129	78624_PAT_030
GARE (PLACE DE LA)		3130	78624_PAT_170
GENERAL DE GAULLE (PLACE DU)	2	3131	78624_PAT_055
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	7	3132	78624_PAT_172
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	10 BIS	3133	78624_PAT_174
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	10	3134	78624_PAT_173

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	11	3135	78624_PAT_175
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	15	3136	78624_PAT_176
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	17	3137	78624_PAT_177
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	22	3138	78624_PAT_179
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	23	3139	78624_PAT_180
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	24 BIS	3140	78624_PAT_181
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	25	3141	78624_PAT_182
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	27	3142	78624_PAT_183
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	28	3143	78624_PAT_184
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	29	3144	78624_PAT_185
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	30	3145	78624_PAT_186
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	31	3146	78624_PAT_187
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	33	3147	78624_PAT_189
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	33	3148	78624_PAT_188
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	36	3149	78624_PAT_190
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	37	3150	78624_PAT_191
GENERAL GALLIENI (RUE DU)	40	3151	78624_PAT_192
GENERAL LECLERC (RUE DU)	**1**	**3152**	**78624_PAT_246**
GENERAL LECLERC (RUE DU)	7	3153	78624_PAT_245
GENERAL LECLERC (RUE DU)	9	3154	78624_PAT_243
GENERAL LECLERC (RUE DU)	11	3155	78624_PAT_241
GENERAL LECLERC (RUE DU)	13	3156	78624_PAT_242
GENERAL LECLERC (RUE DU)	14	3157	78624_PAT_244
GENERAL LECLERC (RUE DU)	15	3158	78624_PAT_239
GENERAL LECLERC (RUE DU)	20	3159	78624_PAT_240
GENERAL LECLERC (RUE DU)	28	3160	78624_PAT_238
GENERAL LECLERC (RUE DU)	29	3161	78624_PAT_251
GENERAL LECLERC (RUE DU)	30	3162	78624_PAT_237
GENERAL LECLERC (RUE DU)	32	3163	78624_PAT_236
GENERAL LECLERC (RUE DU)	35	3164	78624_PAT_252
GENERAL LECLERC (RUE DU)	41	3165	78624_PAT_253
GENERAL LECLERC (RUE DU)	42	3166	78624_PAT_263
GENERAL LECLERC (RUE DU)	42 BIS	3167	78624_PAT_254
GENERAL LECLERC (RUE DU)	46	3168	78624_PAT_255
GENERAL LECLERC (RUE DU)	49	3169	78624_PAT_261
GENERAL LECLERC (RUE DU)	52	3170	78624_PAT_258

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
GENERAL LECLERC (RUE DU)	52	3171	78624_PAT_256
GENERAL LECLERC (RUE DU)	58	3172	78624_PAT_259
GENERAL LECLERC (RUE DU)	60	3173	78624_PAT_260
GRANDE RUE	9	3174	78624_PAT_229
HAUTIL (RUE DE L')	17	3175	78624_PAT_011
HAUTIL (RUE DE L')	23	3176	78624_PAT_150
HAUTIL (RUE DE L')	26	3177	78624_PAT_194
HAUTIL (RUE DE L')	35	3178	78624_PAT_020
HAUTIL (RUE DE L')	41	3179	78624_PAT_149
HAUTIL (RUE DE L')	51	3180	78624_PAT_262
HAUTIL (RUE DE L')	97	3181	78624_PAT_226
HENRI DUREL (RUE)	8	3182	78624_PAT_277
HENRI DUREL (RUE)	10	3183	78624_PAT_276
HENRI DUREL (RUE)	29	3184	78624_PAT_193
HUBLINS (RUE DES)	18	3185	78624_PAT_273
JEANNOTTE (RUELLE)	9	3186	78624_PAT_106
MONTOIR (RUE DU)	7	3187	78624_PAT_052
MURS BLANCS (RUE DES)	1	3188	78624_PAT_171
NOURREES (RUE DES)	37	3189	78624_PAT_225
NOURREES (RUE DES)	41	3190	78624_PAT_224
PASSAGE DE L'ANCIEN RELAIS		3191	78624_PAT_073
PAUL DOUMER (RUE)	41 BIS	3192	78624_PAT_218
PAUL DOUMER (RUE)	41 TER	3193	78624_PAT_217
PAUL DOUMER (RUE)	49	3194	78624_PAT_216
PAUL DOUMER (RUE)	66	3195	78624_PAT_213
PAUL DOUMER (RUE)	71	3196	78624_PAT_119
PAUL DOUMER (RUE)	73	3197	78624_PAT_118
PAUL DOUMER (RUE)	75	3198	78624_PAT_117
PAUL DOUMER (RUE)	76	3199	78624_PAT_212
PAUL DOUMER (RUE)	77	3200	78624_PAT_116
PAUL DOUMER (RUE)	82	3201	78624_PAT_211
PAUL DOUMER (RUE)	83	3202	78624_PAT_107
PAUL DOUMER (RUE)	101	3203	78624_PAT_110
PAUL DOUMER (RUE)	103	3204	78624_PAT_111
PAUL DOUMER (RUE)	106	3205	78624_PAT_105
PAUL DOUMER (RUE)	108	3206	78624_PAT_098

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
PAUL DOUMER (RUE)	112	3207	78624_PAT_097
PAUL DOUMER (RUE)	116	3208	78624_PAT_096
PAUL DOUMER (RUE)	121	3209	78624_PAT_279
PAUL DOUMER (RUE)	122	3210	78624_PAT_095
PAUL DOUMER (RUE)	129	3211	78624_PAT_072
PAUL DOUMER (RUE)	130	3212	78624_PAT_094
PAUL DOUMER (RUE)	132	3213	78624_PAT_093
PAUL DOUMER (RUE)	137	3214	78624_PAT_071
PAUL DOUMER (RUE)	141	3215	78624_PAT_069
PAUL DOUMER (RUE)	145	3216	78624_PAT_068
PAUL DOUMER (RUE)	147	3217	78624_PAT_067
PAUL DOUMER (RUE)	170	3218	78624_PAT_021
PAUL DOUMER (RUE)	176	3219	78624_PAT_023
PAUL DOUMER (RUE)	180	3220	78624_PAT_025
PAUL DOUMER (RUE)	187 BIS	3221	78624_PAT_088
PAUL DOUMER (RUE)	193	3222	78624_PAT_085
PAUL DOUMER (RUE)	197	3223	78624_PAT_124
PAUL DOUMER (RUE)	199 TER	3224	78624_PAT_159
PAUL DOUMER (RUE)	199	3225	78624_PAT_125
PAUL DOUMER (RUE)	201	3226	78624_PAT_126
PAUL DOUMER (RUE)	203 BIS	3227	78624_PAT_139
PAUL DOUMER (RUE)	**211 BIS**	3228	**78624_PAT_128**
PAUL DOUMER (RUE)	213 TER	3229	78624_PAT_130
PAUL DOUMER (RUE)	213	3230	78624_PAT_129
PAUL DOUMER (RUE)	232	3231	78624_PAT_155
PAUL DOUMER (RUE)	236	3232	78624_PAT_156
PAUL DOUMER (RUE)	242	3233	78624_PAT_157
PAUL DOUMER (RUE)	266	3234	78624_PAT_162
PAUL DOUMER (RUE)	274	3235	78624_PAT_163
PAUL DOUMER (RUE)	298	3236	78624_PAT_164
PAUL DOUMER (RUE)		3237	78624_PAT_054
PAVILLON (RUE DU)	1	3238	78624_PAT_268
PISSEFONTAINE (GRANDE RUE)	**31**	**3239**	**78624_PAT_232**
PISSEFONTAINE (GRANDE RUE)	**31 BIS**	**3240**	**78624_PAT_231**
PISSEFONTAINE (GRANDE RUE)	**33**	**3241**	**78624_PAT_233**
PONT (RUE DU)	2	3242	78624_PAT_077
PONT (RUE DU)	5	3243	78624_PAT_066
PONT (RUE DU)	6	3244	78624_PAT_078
PONT (RUE DU)	14	3245	78624_PAT_079

SOMMAIRE DETAILLE

Edifice, Patrimoine Urbain et Rural (EPUR)

EDIFICE

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
RENE PION (RUE)		3246	78624_PAT_035
RESERVOIRS (RUE DES)	23	3247	78624_PAT_250
RESERVOIRS (RUE DES)	32	3248	78624_PAT_249
RESERVOIRS (RUE DES)	**35**	**3249**	**78624_PAT_248**
SABLONVILLE (RUE DE)	75	3250	78624_PAT_215
SAINT MARC (RUE)	2	3251	78624_PAT_178
SAINT VINCENT (RUE)	1	3252	78624_PAT_091
SAINT VINCENT (IMPASSE)	2	3253	78624_PAT_112
SAINT VINCENT (RUE)	7	3254	78624_PAT_090
SAINT VINCENT (RUE)	8	3255	78624_PAT_113
SAINT-MARTIN (RUE)	3	3256	78624_PAT_219
SAINT-MARTIN (RUE)	6	3257	78624_PAT_222
SEINE (RUE DE)	17	3258	78624_PAT_089
TROUSSELINE (RUE)	9	3259	78624_PAT_115

PATRIMOINE URBAIN ET RURAL

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
AUGUSTE ROY (QUAI)	56	3260	78624_PAT_074
GROTTE (SENTE DE LA)	12	3261	78624_PAT_160
PAUL DOUMER (RUE)	61	3262	78624_PAT_121
PONT (RUE DU)		3263	78624_PAT_065
SAINT-MARTIN (RUE)	2	3264	78624_PAT_223

Ensembles bâtis (EB)

ADRESSE	N° RUE	PAGE	IDENTIFIANT
CHAPELLE (RUE DE LA)		3265	78624_PAT_196
CHARLES DUPUIS (RUE)	18	3266	78624_PAT_206
DOCTEUR SOBAUX (RUE DU)	1	3267	78624_PAT_049
FOUR (RUE DU)	1	3268	78624_PAT_007
GALANDE (RUE DE)	4	3269	78624_PAT_004
GALANDE (RUE)	8_10_12_14	3270	78624_PAT_005
GALANDE (RUE DE)	40	3271	78624_PAT_143
GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE	17	3272	78624_PAT_228
HAUTIL (RUE DE L')	13_15	3273	78624_PAT_010
HAUTIL (RUE DE L')	14	3274	78624_PAT_017
PAUL DOUMER (RUE)	101	3275	78624_PAT_280
PAUL DOUMER (RUE)	246	3276	78624_PAT_278
PAUL MEYAN (RUE)	21	3277	78624_PAT_272
PERRAY (IMPASSE DU)	4	3278	78624_PAT_122
PUITS (RUE DU)	3	3279	78624_PAT_227
RURAL N°123 (CHEMIN)	71TER	3280	78624_PAT_274
TROUSSELINE (RUE)	16	3281	78624_PAT_114

Ensemble Cohérent Patrimonial (ECP)

ADRESSE	PAGE	IDENTIFIANT
RUE SAINT-MARC / GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE/RUE DES RESERVOIRS	3283	78624_ECP_001
RUE PAUL DOUMER	3285	78624_ECP_002
CENTRE URBAIN : RUE PAUL DOUMER ET RUE GALANDE	3287	78624_ECP_003
RUE DES CRENAUX	**3289**	**78624_ECP_004**
RUE SAINT-VINCENT	3291	78624_ECP_005


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_197

Nom : Le Castelet





Typologie : Villa

3 QUAI ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Exceptionnel***

Genèse	Cette propriété est significative de l'implantation d'une population bourgeoise opulente à Triel. Depuis le début du XXème siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale, ces habitants font de la commune une ville très résidentielle.		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Tour, épi de faîtage, chaînage, modénature, clef, toit cathédrale, lucarne, baie arrondie,*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_198

Nom : Chantier nautique





Typologie : Bâtiment artisanal, industriel

5 QUAI ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*1896* *XIXe siècle*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Enseigne, colombage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_199

Nom : Villa





Typologie : Villa

7 QUAI ARISTIDE BRIAND

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Fenêtre arrondie, garde corps, pierre de parement*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant *Arbre remarquable*	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_220

Nom : Pavillon





Typologie : Pavillon

6 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Lucarne, Baie arrondie*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

GRAND PARIS SEINE & OISE COMMUNAUTÉ URBAINE

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_075

Nom : Villa





Typologie : Villa

11 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Zinc
	Dispositions particulières	*brique, hublot, épi de faitage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_269

Nom : Villa





Typologie : Villa

50 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Mur	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*chainages, modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_076

Nom : Villa





Typologie : Villa

68 QUAI AUGUSTE ROY

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Balconnet, garde corps, perron, épi de faîtage*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_152

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 RUE DES BOIS

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_081

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 RUE CADOT

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_080

Nom : PosteThéâtre Octave Mirbeau





Typologie : Maison de bourg

5 RUE CARNOT

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Ancienne remise du relais de poste.

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Moellon calcaire
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_195

Nom : Chapelle Sainte Jeanne d'Arc





Typologie : Patrimoine urbain et rural

RUE DE LA CHAPELLE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : HORS GABARIT	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Autres matériaux
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_210

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

3 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_205

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

4 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+1	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_209

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

10 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Non renseigné*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_208

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

12 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Non visible
	Dispositions particulières	*Gardes corps, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_207

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

14 RUE CHARLES DUPUIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Poutre*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Absence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_086

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 RUE CLAIRETTE

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Colombages*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_103

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

28 BIS RUE DES CRENEAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : Mansardée
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Garde corps, Marquise, lucarne*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Non renseigné Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_051

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE DU DOCTEUR SOBAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Lucarne, chaînage brique, cheminée*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_050

Nom : Villa





Typologie : Villa

4 RUE DU DOCTEUR SOBAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Modénature, chaînage brique, lucarne, garde corps, linteaux dentelés, cheminée, marquise*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	


PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_036

Nom : Maison Verriest





Typologie : Villa

45 RUE DU DOCTEUR SOBAUX

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Composée
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Corniche, barres d'appui, chaîne d'angle, modénature, Chambranle*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_064

Nom : Villa





Typologie : Villa

19 PLACE FOCH

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné

Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager : OUI

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : SS+R+2	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 4 pans
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Corniche, garde corps, balconnet*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Jardin intéressant	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_271

Nom : La Closerie des Tilleuls





Typologie : Maison avec boutique

59 RUE DES FRERES LEIRIS

Etat : Bon et transformé

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : OUI Architectural : Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur aucune limite	
	Autres éléments à préserver : Ouverture	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Enduit
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Chaîne balcon modénatures*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

PLUi Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_034

Nom : Villa





Typologie : Villa

2 PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : Aligné Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées irrégulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Ardoise
	Dispositions particulières	*Toit cathédrale, épi de faîtage, hublot, chaînage, gare corps, balconnet, corniche*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_032

Nom : Villa





Typologie : Villa

3 PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES


Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+1+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : Complexe
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Épi de faîtage, ornement brique, hublot, marquise, gardes corps*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	

Triel-sur-Seine

Edifice patrimoine urbain et rural

78624_PAT_033

Nom : Maison de bourg





Typologie : Maison de bourg

5 PLACE DE LA GARE

Etat : Bon et authentique

PROTECTION : ***Remarquable***

Genèse	Non renseigné		
Période de construction	*Non renseigné*	**Intérêt**	Historique : Architectural : OUI Paysager :

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie & Implantation des constructions	Rapport à la rue : En recul Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus)	
	Autres éléments à préserver : Non renseigné	
	Gabarit : R+2+C	
Qualité urbaine & architecturale	Traitement de la façade	Composition : Travées régulières
		Matériaux : Pierre meulière
	Traitement de la toiture	Forme : 2 pans
		Matériaux : Tuile mécanique
	Dispositions particulières	*Balcon, garde corps, modénature, chaînage, corniche dentelée, clef*
Qualité paysagère & écologique	Espace libre : Présence Espace paysager : Non renseigné	